



GB	<i>Painting machine</i>	<i>OPERATING INSTRUCTIONS</i>
	CAUTION! Before starting the machine, read the operating instructions carefully	
F	<i>Pistolet à peinture</i>	<i>INSTRUCTIONS D'EMPLOI</i>
	ATTENTION! Avant la mise en service de la machine, lire scrupuleusement le mode d'emploi	
D	<i>Lackiergerät</i>	<i>BEDIENUNGSANLEITUNG</i>
	ACHTUNG! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen	
NL	<i>Lakmachine</i>	<i>GEBRUIKSAANWIJZING</i>
	LET OPI! Lees de gebruiksaanwijzing heel goed door voordat u het gereedschap gebruikt	
E	<i>Equipo para pintar</i>	<i>INSTRUCCIONES PARA EL USO</i>
	ATENCIÓN! Antes de usar la máquina, leer atentamente las instrucciones de empleo	
P	<i>Envernizador</i>	<i>INSTRUÇÕES DE USO</i>
	ATENÇÃO! Antes de usar a máquina, ler com atenção as instruções de uso	
I	<i>Verniciatore</i>	<i>ISTRUZIONI D'USO</i>
	ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, leggete attentamente le istruzioni per l'uso	
GR	<i>βερνικωτής</i>	<i>ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</i>
	ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης	
PL	<i>Przyrząd do malowania</i>	<i>INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA</i>
	UWAGA! Przed użyciem maszyny przeczytajcie uważnie instrukcje użytkowania	
H	<i>Lakkozógép</i>	<i>HASZNÁLATI UTASÍTÁS</i>
	FIGYELEM! A gép használatba vétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást	
CZ	<i>Stříkací zařízení</i>	<i>NÁVOD K POUŽITÍ</i>
	POZOR! Před vlastním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití.	
SK	<i>Striekačie zariadenie</i>	<i>NÁVOD JEHO POUŽITIA</i>
	POZOR! Pred použitím tohto stroja si pozorne prečítajte návod jeho použitia.	
SF	<i>Maaliruisku</i>	<i>KÄYTTÖOHJE</i>
	TÄRKEÄÄ! Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät konetta	
N	<i>Lakkeringsmaskin</i>	<i>BRUKSANVISNING</i>
	VIKTIG! Les bruksanvisningen før du bruker maskinen	
S	<i>Sprutlackerare</i>	<i>BRUKSANVISNING</i>
	VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan maskinen används	
RU	<i>Аппарат для краскораспыления</i>	<i>ИНСТРУКЦИИ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ</i>
	ВНИМАНИЕ! До использования инструмента внимательно прочтайте инструкции по комплектации	





ENGLISH

Congratulations on your excellent choice. We have made this new piece of equipment to a high standard of quality to guarantee excellent performance and long-term safety. This painting machine uses an 'HVLP' system that uses high volumes of air at low pressure.

⚠ WARNING! Before using this machine, in order to ensure that handling, servicing, starting, use, stopping, and maintenance are carried out properly, read the instructions below that refer to the drawings and technical data contained on the enclosed sheet, and apply them carefully. Before starting work you should be familiar with the controls and the correct use of this machine. Make sure you know how to stop it in case of emergency. Incorrect use of this machine may result in serious injury. This machine may not be used in places covered by the anti-explosion standards.

Keep these instructions and the enclosed sheet carefully and close to hand for consultation in case of need. The enclosed sheet contains the machine's serial number label and technical data. It also constitutes a guarantee document.

Always bear your own safety and that of others in mind, and act accordingly.

⚠ WARNING! This painting machine is only to be used for spraying non-inflammable coating materials such as paints, transparent enamels, etc. that have a flash point higher than 21°C. Do not use with any other type of paint.

⚠ WARNING! Any use other than that indicated in these instructions may damage the machine and constitute a serious risk to the user.

DESCRIPTION OF THE MACHINE (FIG. A)

- | | |
|-------|---------------------------------|
| Pos 1 | Power supply plug |
| 2 | Cable connection (where fitted) |
| 3 | Hand grip |
| 4 | ON/OFF Switch |
| 5 | Support belt (where fitted) |
| 6 | Air hose |
| 7 | Spray gun |
| 8 | Gun holder |
| 9 | Filter cover |
| 10 | Machine casing |
| 11 | Filter |
| 12 | Filter holder |
| 13 | Flow meter |
| 14 | Inflation nozzle (where fitted) |

DESCRIPTION OF MARKS AND SYMBOLS (FIG. B)

- | | |
|-------|--|
| Pos 1 | Machine Model. |
| 2 | Technical Data. |
| 3 | Certification Marks |
| 4 | Machine Serial Number and Year of Manufacture. |
| 5 | ⚠ WARNING! (where fitted) |
| 6 | Read these instructions carefully before using the machine. (where fitted) |
| 7 | Do not aim the jet towards people or parts of the body. (where fitted) |
| 8 | Do not aim the jet towards the machine. (where fitted) |
| 9 | Use safety earmuffs. (where fitted) |

⚠ GENERAL SAFETY STANDARDS

- 1) Spray guns are not to be used to spray inflammable substances.
- 2) Spray guns are not to be cleaned using inflammable solvents.
- 3) **Warning.** Be careful of any dangers related to the material sprayed. Check the markings on the container and the information supplied by the manufacturer.
- 4) **Warning.** Do not spray any materials without knowing what dangers they pose.
- 5) **Keep the work area clean.** Injury is more likely in disorderly areas or with untidy benches.
- 6) **Pay attention to the working environment.** Do not expose electrical tools

to rain and do not use them in damp or wet places. Keep the work area well lit. Do not use electrical tools near combustible liquids, gas or powders, or where there is any risk of fire and/or explosion. When working with this equipment either in closed spaces or in the open air, be careful not to inhale solvents vapourised by the machine. Do not work near incandescent sources (e.g. naked flames), incandescent items (such as incandescent cables or heated surfaces) or anything that could cause sparks.

- 7) **Do not start the machine in closed or poorly ventilated spaces.** When working in the open air, take the wind direction into consideration. When working in closed spaces provide adequate ventilation. Only work when there is sufficient daylight or using a suitable artificial lighting system.
- 8) **Keep out of reach of children.** Use of this machine by children or anyone that is not properly informed on the operating instructions contained in this manual is forbidden. Do not let other people, children or animals near when working. Local laws and regulations lay down a minimum age for operating this machine.
- 9) **Keep the tools in a safe place when not in use.** When not in use, the machines must be kept in a dry place, off the ground that can be locked and is out of reach of children.
- 10) **Do not force the tool and only use it for the purpose for which it is intended.** Do not remove any components from the machine, unless expressly indicated in this manual. Do not modify the original configuration in any way. Always check the efficiency and integrity of the machine. If in poor condition it may pose a danger to the user. Only use the machine in the ways and positions described in these instructions. Any other use is to be considered dangerous.
- 11) **Dress appropriately.** If you are not an expert in the use of painting machines, use adequate protective clothing and devices for your hands, eyes and respiratory tract.
- 12) **Do not allow yourself to be distracted.** When working maintain a stable, safe working position. Always check what you are doing. Apply common sense and never use the machine when you are tired.
- 13) **Look after your tools carefully.** Keep your tools clean for best performance and safety. Follow the instructions for maintenance and replacing accessories. Keep the handgrips dry, clean and free of oil or grease.
- 14) **Disconnect the machine.** Before connecting or disconnecting the machine from the power supply, make sure the ON/OFF switch is in the OFF "O" position. Before any cleaning, maintenance or other work on the machine, disconnect it from the power supply by removing the plug without pulling on the power supply cable.
- 15) **Avoid accidental starting.** Switch off the motor and disconnect the machine from the electrical supply when: The machine is not being used, it is left unattended, the power supply cable has been damaged, or moving the machine from one place to another. Do not move the machine with the plug in the power supply socket and your finger on the switch. Make sure the switch is off ('O' position) when plugging the power supply cable in.
- 16) **Check damaged parts.** Before using always check that the slots in the filter holder and the filter cover are not blocked, and check that the filter is clean. If not, clean them as indicated in this manual. Also check that no other parts of the machine have been damaged or are not able to fulfil the function for which they are intended. Do not attempt to repair this machine.
- 17) **Have the machine repaired by trained personnel.** Should any breakage or excessive wear occur on parts of this machine, have it checked and repaired as necessary by trained personnel at an authorised assistance centre. Repairs are only to be carried out by trained personnel using original spare parts, otherwise the user could be in serious danger.
- 18) **Warning.** The use of any accessory or coupling other than those recommended in this instruction manual may result in people risking injury.
- 19) **Warning.** When this machine is working do not direct the air jet from the gun towards yourself or any other person or animal. Do not allow anyone else to touch the machine. Do not allow anyone else to touch the cables. The operator is responsible for other people in the working area as far as accidents or damage caused by the use of the machine is concerned.
- 20) **Warning.** Do not aim the spray towards the machine casing (10 - Fig. A). No smoking. To prevent accidental starting while moving the machine, always remove the plug from the power supply socket.



⚠ ELECTRICAL SAFETY STANDARDS

- 1) **Protect yourself against electrical shocks.** Avoid touching surfaces that are earthed, such as hoses, radiators, etc. Do not use the machine if the switch will not switch on or off. Get an authorised service centre to change defective switches.
- 2) **Connecting to the power supply.** The power supply voltage must correspond to that indicated on the technical data plate. Do not use any other power supply. It is advisable to fit a trip switch on the power supply line that trips at the levels laid down in standards currently in force in the Country in which the machine is used. Contact your local electrician. Check that the plugs and sockets used for the power supply are compatible.
- 3) **Do not damage the cable.** Never carry or move the tool by the power supply cable and never pull the cable to disconnect it from the power supply. To move the unit use the hand grip (3 - Fig. A) or the support belt (5 - Fig. A where fitted). Do not pull it by the air hose (6 - Fig. A). Keep the cable away from heat sources, oil or sharp edges.
- 4) **Check the power supply cable.** The power supply cable and plug must be checked from time to time, and each time it is used to check for any signs of damage or ageing. If these are not found to be in good condition the machine must not be used until it has been repaired by an authorised assistance centre. Only allow an authorised assistance centre to effect any repairs to the electrical system.
- 5) **Extension cables.** Extension cables are to have a capacity that is equal to or greater than that required for the machine. Use the cable connection (2 - Fig. A where fitted) specifically provided for an extension cable. Prevent the extension cable from being trodden on or crushed. Check the extension cables from time to time and replace if damaged. Do not use extension cables that show signs of wear or ageing, as they may pose a fatal hazard. Keep them away from the working area, damp, wet, or oily surfaces, or surfaces with sharp edges, heat sources, and fuels.
- 6) **Extension cables used out in the open.** When using the machine outdoors, only use extension cables designed for outdoor use. Only use extension cables that are tested and adequately marked.
- 7) **Warning.** Remove the plug from the power supply socket when the machine is not in use.
 This machine has a double insulation system. Double insulation provides greater electrical safety and makes it unnecessary to earth the machine.



SETTING UP (FIG. C)

This machine may be supplied with some components not fitted. Remove the machine and the components supplied from the packaging and proceed to assemble them as illustrated in the enclosed sheet.

While assembling the components the power supply plug must be disconnected from the power socket. Before starting the machine, check that all assembled parts are properly secured.

FITTING THE GUN HOLDER (1) (where fitted)

When the gun holder is inserted a click must be heard.

FITTING THE AIR HOSE (2)

Complete the following steps, both on the machine casing side and the spray gun side.

Insert the pipe coupling with the bayonet coupling (arrow a), turn (arrow b), then pull (arrow c) to secure it properly.

FITTING THE SUPPORT BELT (3) (where fitted)

Never use this machine without the air filter (11 - Fig. A).

STARTING AND STOPPING

Connect the extension cable to the cable connection (where fitted) and then connect it to the power supply plug (Fig. D). Put the spray gun into the gun holder (8 - Fig. A). Put the machine on the shoulder strap (Fig. E where fitted)

STARTING

Remove the gun from its holder and aim it in the direction of the surface to be coated. Move the ON/OFF switch by pushing the button on the side marked "I" (start). A continuous jet of air will flow out of the spray gun (7 - Fig. A) once the machine has started. Regulate the spray and flow of material (see the 'WARNINGS AND OPERATING TIPS' paragraph). Press the trigger (8 - Fig. G).

STOPPING

Move the ON/OFF switch by pushing the button on the side marked "O" (off). When not working, switch the machine off and disconnect it from the power supply.

WARNINGS AND OPERATING TIPS

After having read the safety standards carefully, apply these tips scrupulously to obtain maximum performance from your machine. Work calmly. You will only be able to make full use of the machine's potential after gaining sufficient experience. The painting conditions provided by this machine include a high volume of air that directs the spray jet at low pressure, which provides greater painting efficiency. In addition the stream of air shortens the drying time required for the coating material.

Grip the machine securely, put the support belt (where fitted) around your neck and adjust it to suit your working position. The diagram in Fig. E illustrates the correct position.

WARNING! During use avoid obstructing the slots in the filter cover (9 - Fig. A).

Preparing the item or surface to be coated.

The spray painting result depends on the cleanliness and evenness of the surface before spraying. Remove all traces of rust or old paint, and sand down if necessary. Fill where necessary to provide an even surface. Remove all dust from the surface before spraying. Read the instructions on the paint tin carefully, to check whether it is possible to apply a bonding agent before painting for better results and in order to use less paint. Surfaces that are not to be sprayed are to be masked using adhesive tape or newspaper.

Preparing the material to be sprayed.

Shake the tin well before opening. Generally the paint to be used must be diluted (we suggest testing a small amount of paint before diluting the entire tin). Follow the paint manufacturer's indications relating to the type of diluents and quantity to be added. If the manufacturer does not indicate how their product is to be diluted or what diluents to use, ask your paint dealer, being sure to indicate that it will be applied using an HVLP (high volume, low pressure) gun. Also take the following into account. The term viscosity is used to indicate whether a substance is very liquid or very dense. The viscosity is low for very liquid substances and high for more dense substances. For an estimated viscosity to be associated with paints, where no specific information is provided on the paint tin, see the viscosity table 'TAB 1' below. Fill the tank (1 - Fig. G) for the gun to a maximum of 3/4 of its capacity. If necessary, add small amounts of diluents at a time after spraying test patches on cardboard or a piece of wood.



TAB.1

Coating material	Viscosity (DIN-s)
Paints containing solvents	15-30
Basecoats	25-30
Mordants and primers	undiluted
2-component enamels and oil paint	20-35
Transparent enamels	15-25
Water dilutable paints	20-25
Vehicle coatings	20-25
Timber sealers	undiluted
Wall paint	16-20

Using the viscosity meter (13 - Fig. A)

This instrument indicates the viscosity in seconds. Mix the product and the diluents well. Fill the viscosity meter (13 - Fig. A) with the substance to be sprayed and count the seconds the liquid takes to flow out of the hole at the bottom altogether (Fig. I). This period of time is the viscosity expressed in DIN-seconds (DIN-s). Continue trying various dilutions until the correct viscosity (DIN-s) for the given product is reached.

Adjusting the spray gun (Fig. G).

Fit the tank (1 - Fig. G) and close well. To choose the type of spray required (2 - Fig. H) slacken the regulating ring (3 - Fig. G) and adjust the position of the butterfly nozzle (4 - Fig. G) in order to obtain (2 - Fig. H):





HH = jet on the horizontal plane
VV = jet on the vertical plane
CC = round jet.

After choosing the type of spray required, close the regulating ring (3 - Fig. G). Horizontal or vertical jets (HH-VV) are advisable for large surfaces. The round spray (CC) is used for small items and difficult to reach areas (corners, edges, etc.).

⚠️ WARNING! In order to use up all the paint in the tank, adjust the supply pipe (12 - Fig. G) by unscrewing the nut (14 - Fig. G) and positioning the pipe in the most convenient way, depending on whether the surface to be sprayed is mainly horizontal (1 - Fig. I) or vertical (2 - Fig. I).

⚠️ WARNING! Never press the trigger (8 - Fig. G) while setting the spray gun.

Setting the spray

When the machine is on the flow of air moves through the air hose (6 - Fig. A) and exits through the spray gun (7 - Fig. A) via the butterfly nozzle (4 - Fig. G) in a continuous stream. The paint is only atomised when the trigger (8 - Fig. G) is pressed. To adjust the spray (1 - Fig. H) it is advisable to start with the adjustment screw (5 - Fig. G) completely closed (turned clockwise, to the right). Open the air regulating screw fully (17, Fig. G, where fitted) ("+" mark to the top). Hold the trigger (8 - Fig. G) down and slowly open the adjustment screw (5 - Fig. G) until the paint is nebulised as required.

Spraying method

Put on the support belt (5 - Fig. A where fitted). Remove the gun from its holder (8 - Fig. A) and aim it in the direction of the surface to be coated. The gun must be moved evenly and must always be kept at a constant distance from the surface to be coated and parallel to it. A distance (3 - Fig. H) of 10 to 30 cm is advisable, depending on the setting and the type of paint used. It is especially important to move parallel to the surface of the object to be coated in order to produce an even surface. Never use a rotating movement as this could spoil the quality of the finish. The gun must be moved horizontally when spraying vertically VV (2 - Fig. H) or vertical for spraying horizontally HH (2 - Fig. H). The round spray CC (2 - Fig. H) is to be used at a greater distance from the item to be painted. In all cases it is advisable to do some tests on a piece of cardboard or wood before starting to paint. Each time you change direction release the trigger (8 - Fig. G) and press it again when the return movement begins (4 - Fig. H). Especially on large surfaces, this will avoid overlap marks for the return passage.

OTHER USES OF THE TURBO COMPRESSOR

By connecting the inflation nozzle (14 Fig A where fitted) to the hose (6 Fig A) the atomiser can also be used as a blower unit or to inflate airbeds or other inflatable objects.

MAINTENANCE

⚠️ WARNING! Before checking or carrying out maintenance on the machine, disconnect the power supply by removing the plug from the machine.

- Clean your machine regularly and care for it to ensure that it remains perfectly efficient and has a long working life.

Cleaning the gun.

⚠️ WARNING! The gun must always be cleaned carefully immediately after use. If the paint dries inside it will be very difficult to clean and there is a risk of not being able to use it again.

⚠️ WARNING! Do not use inflammable solvents to clean the gun. Clean the gun in a well ventilated room, in accordance with the general safety standards and electrical safety standards indicated above.

Switch the machine off and disconnect it from the power supply. Remove the tank (1 - Fig. G) having made sure that all the coating material in the gun has flowed back into the tank. Pour the remaining paint into its tin and close it tightly.

Begin cleaning the tank (1 - Fig. G) by pouring a small amount of diluents into it that is suitable for the type of paint involved, and that has a flash point of more than 21°C.

Shake the tank with the diluents inside for a few seconds and then empty it.

Repeat this operation until the diluents that are poured out of the tank are properly clean. Clean all traces of paint from both the inside and the outside of the tank.

Clean the gasket (2 - Fig. G) under the tank cap, and check that it is not worn or damaged.

To clean the other gun components proceed as follows:

- 1) Unscrew the ring (3 - Fig. G).
 - 2) Remove the butterfly nozzle (4 - Fig. G).
 - 3) Unscrew the adjustment screw altogether and pull it out (5 - Fig. G).
 - 4) Remove the spring (6 - Fig. G).
 - 5) Remove the needle (10 - Fig. G). It is best not to use tools. If the needle is difficult to remove, unscrew the gland nut (11 - Fig. G).
- Warning!** If the gland nut (11 - Fig. G) is removed to extract the needle (10 - Fig. G), do not lose any part of the gland assembly (16 - Fig. G).
- Warning!** Never use pointed metal objects to clean the nozzles and the air holes on the spray gun (7 - Fig. A).
- 6) Use a spanner to remove the inner nozzle (9 - Fig. G).
 - 7) Remove the flat washer (7 - Fig. G).

Put all these pieces in a receptacle for cleaning and proceed to clean them using clean diluents (perhaps recommended by the paint manufacturer), and use a paintbrush.

Also clean the inside parts of the gun and the suction hose (12 - Fig. G).

Before fitting these components again make sure they are properly dry.

Warning! Replace the components listed following the removal sequence in reverse order.

It is strongly recommended that the inner nozzle (9 - Fig. G) be mounted before the needle (10 - Fig. G).

During assembly take care with the gasket (7 - Fig. G) that has 4 orientation notches that help with the positioning of the butterfly nozzle (4 - Fig. G). The gasket's fixed position is established by the tag sticking out of it at the bottom.

Warning! If you have removed the gland nut (11 - Fig. G), before closing add a drop of grease (the needle must slide freely).

Warning! This equipment is fitted with a 3 mm nozzle (18 Fig G) for high viscosity products. If this is changed make sure the screw (5 Fig G) is unscrewed completely or push the trigger (8 Fig G) all the way in so that the needle does not impede removal and installation on the inner nozzle (18 Fig G).

Warning! To replace worn washers (2 and 13 - Fig. G) proceed as follows:

- Unscrew the nut (14 - Fig. G).
- Remove the lower cover (15 - Fig. G).
- Remove the gaskets (2 and 13 - Fig. G).

Warning! Check the position of the gasket (13 - Fig. G) before tightening the nut (14 - Fig. G).

Warning! For safety reasons and for the machine to work properly, the seal on the tank is not entirely airtight. Even when it has been closed properly you may detect a small amount of air escaping.

Cleaning the machine casing

Switch the machine off and disconnect it from the power supply.

Clean the machine casing (10 - Fig. A), the air hose (6 - Fig. A) and the gun holder (8 - Fig. A) with a soft brush or clean damp cloth. Do not use any detergents or solvents as these may damage the machine beyond repair. The plastic parts are prone to damage by chemical agents.

Warning! Do not spray or soak the machine with water.

Cleaning and replacing the filter

Remove the filter cover (9 - Fig. A) using a screwdriver on the internal hook (Fig. F). Check that the filter (11 - Fig. A) is clean by blowing it out and washing it with soap. Replace if necessary.

Warning! Never use this machine without the air filter.

For maintenance not explained in these instructions, contact an authorised assistance centre.





TROUBLESHOOTING

See table, 'TAB.2'.

⚠️ WARNING! If the machine vibrates have it checked by an authorised assistance centre.

⚠️ WARNING! If after carrying out the tasks described below the machine still fails to work properly, or should difficulties arise other than those indicated, take it to an authorised assistance centre. Always provide the machine model and serial number shown on the technical data label and the enclosed sheet.

STORING

- After each use clean the entire machine and all its accessories properly (see the Maintenance paragraph). This will prevent mildew from forming, which will ensure better performance and a longer working life.
- Keep the machine out of reach of children, in a stable safe position, in a dry place not subject to extreme temperatures and free of dust.
- Protect the machine from direct sunlight, keeping it in the dark where possible, or in the shade.
- Do not wrap the machine in plastic bags as dampness could form.

DISPOSAL

In order to protect the environment, comply with the local laws in force. Do not throw the packaging into the refuse, but take it to a recycling collection point.

When the machine is not longer useable or repairable, disassemble it to dispose of them in relation to the different types of materials.

All plastic components have a material identification mark indicating what they're made of. This is used for recycling it in the future.

⚠️ WARNING! Clean the tank before throwing it away.

Changes: All text, diagrams and data correspond to the updated standard at the time of printing this manual. The manufacturer reserves the right to update documentation whenever changes are made to the machine.

TAB.2

Problem	Cause	Solution
If the machine does not start	The power is not reaching the motor.	Check that the ON/OFF switch is in the ON position - position 'I' Check the electrical connections Check the extension cable or change the power supply socket Check the main switch for the workplace
The coating material does not come out of the hole in the nozzle.	Inner nozzle (9 - Fig. G) clogged. Delivery hose (12 - Fig. G) clogged. Delivery hose (12 - Fig. G) loose. No pressure in the tank (1 - Fig. G). Adjustment screw (5 - Fig. G) too tight.	Clean Clean Secure the hose Tighten the tank well. Turn the adjustment screw (5 - Fig. G).
The coating material drips from the nozzle.	Inner nozzle (9 - Fig. G) unscrewed. Inner nozzle (9 - Fig. G) worn. Stagnation of the material to be sprayed in the inner nozzle (9 - Fig. G) and the butterfly nozzle (4 - Fig. G).	Tighten the inner nozzle. Replace the nozzle.
Low nebulisation.	The viscosity of the substance to be sprayed is too high. Too much of the substance to be sprayed. Adjustment screw (5 - Fig. G) too loose. Internal nozzle (9 - Fig. G). Filter (11 - Fig. A) very dirty. No pressure in the tank (1 - Fig. G).	Clean Dilute Turn the adjustment screw Turn the adjustment screw Clean Replace Tighten the tank well.
Pulsating jet during spraying.	The coating material is about to finish. Delivery hose (12 - Fig. G) clogged Filter (11 - Fig. A) very dirty	Fill Clean Replace
The paint coagulates on the item being painted.	Too much coating material loaded. Product too diluted. Movement too slow. Gun trigger (8 - Fig. G) stays pressed in. Too close to the surface.	Turn the adjustment screw (5 - Fig. G) Add some undiluted coating material. Move the gun more quickly. When reversing direction release the trigger. Increase the distance between the gun and the item to be painted.
Excessive nebulisation of the coating material (Over spray).	Excessive flow of coating material.	Turn the adjustment screw (5 - Fig. G)
Colour weak or uneven.	Paint not diluted enough. Spray setting. Movement too quick. Too far from the surface to be sprayed. Paint too dense. Gun clogged. Air hose (6 - Fig. A) punctured or broken. Filter (11 - Fig. A) clogged Grainy colour Tank (1 - Fig. G) not closed properly.	Add some diluents. Turn the adjustment screw (5 - Fig. G) Move the gun more slowly. Reduce the distance between the gun and the item to be painted Check the viscosity of the coating material. Clean the gun. Change the hose. Clean or change the filter. Filter the paint through a filter or piece of cloth if necessary. Clean the gasket (2 - Fig. G) and close the tank.



FRANÇAIS

Nous vous remercions pour avoir choisi cet excellent produit. Votre nouvel appareil, fabriqué conformément à des standards de qualité élevés, vous garantira un bon rendement et la sécurité dans le temps. Ce pistolet à peinture utilise le système 'HVL' (sans brouillard) qui assure un fonctionnement avec un débit d'air élevé à basse pression.

ATTENTION! Avant d'utiliser cet appareil électrique, afin d'exécuter correctement la manutention, la mise en service, la mise en marche, l'arrêt et l'entretien, lisez les instructions reportées ci-après et appliquez-les scrupuleusement; elles se réfèrent aux dessins et aux données techniques reportés sur la feuille ci-jointe. Avant de débuter le travail, prenez confiance avec les commandes et l'utilisation correcte de la machine. Assurez-vous que, en cas d'urgence, vous êtes en mesure d'arrêter la machine. L'utilisation impropre de la machine peut provoquer de graves blessures. L'utilisation de la machine dans des lieux qui rentrent dans la norme des antidiéflagrants est interdite.

Conservez soigneusement et à portée de main ces instructions et la feuille annexée de façon à pouvoir les consulter en cas de besoin. La feuille ci-jointe, contenant l'étiquette matricule et les données techniques de la machine, représente également un document de garantie. Pensez toujours à votre sécurité et à celle des autres personnes et agissez en conséquence.

ATTENTION! Le pistolet à peinture doit être utilisé uniquement pour pulvériser des matériaux de revêtement comme peintures, émaux transparents, etc., non inflammables, c'est-à-dire ayant un point d'éclair supérieur à 21°C. N'utilisez aucun autre type de peinture.

ATTENTION! Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des dommages à la machine et constituer un sérieux danger pour l'utilisateur.

DESCRIPTION MACHINE (FIG. A)

- Pos 1 Fiche d'alimentation
2 Fixation pour cordon (si présente)
3 Poignée
4 Interrupteur ON/OFF
5 Bandoulière (si présente)
6 Tuyau de l'air
7 Pistolet à peinture
8 Support du pistolet
9 Couvercle filtre
10 Corps machine
11 Filtre
12 Porte-filtre
13 Viscosimètre
14 Buse de gonflage (si présente)

DESCRIPTION MARQUAGES ET SYMBOLES (FIG. B)

- Pos. 1 Modèle machine.
2 Données techniques.
3 Marquages de certification.
4 Numéro de matricule et année de fabrication de la machine
ATTENTION! (si présente)
6 Lisez avec attention les instructions avant l'utilisation (si présente)
7 N'orientez pas le jet vers des personnes ou des parties du corps (si présente)
8 N'orientez pas le jet vers la machine (si présente)
9 Mettez un protecteur d'oreilles (si présente)

▲ NORMES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- 1) Les pistolets à peinture ne doivent pas être utilisés pour pulvériser des substances inflammables.
- 2) Les pistolets à peinture ne doivent pas être nettoyés avec des solvants inflammables.
- 3) **Avertissement.** Faites attention aux risques éventuellement

présentés par la substance pulvérisée; consultez le marquage sur le récipient ou les informations fournies par le fabricant.

- 4) **Avertissement.** Ne pulvérissez pas des substances dont vous ne connaissez pas l'éventuelle dangerosité.
- 5) **Maintenez propre la zone de travail.** Il est plus facile de se blesser si la zone de travail et l'établi sont en désordre.
- 6) **Faites attention à l'environnement de la zone de travail.** N'exposez pas les outils électriques à la pluie et ne les utilisez pas dans des endroits humides ou mouillés. La zone de travail doit être éclairée correctement. N'utilisez pas les outils électriques à proximité de liquides, gaz et pouvoirs combustibles ou dans des lieux où il y a un risque d'incendie et/ou explosion. Pendant le travail avec la machine, aussi bien dans des lieux fermés qu'à l'extérieur, veillez à ne pas inhalez des solvants qui évaporent de la machine. Quand vous travaillez, ne vous placez pas à proximité de sources d'incendie (comme des flammes nues), d'objets incandescents (comme des câbles incandescents ou des surfaces surchauffées) ou qui pourraient provoquer des étincelles.
- 7) **Ne mettez pas en marche la machine dans des lieux fermés ou peu ventilés.** Pendant l'utilisation à l'extérieur, tenez compte de la direction du vent. Pendant le travail dans des lieux fermés, prévoyez une ventilation adéquate. Travaillez uniquement pendant les heures de luminosité suffisante ou avec un éclairage artificiel adéquat.
- 8) **Tenez à l'écart les enfants.** L'utilisation de la machine est interdite aux enfants et aux personnes qui ne connaissent pas parfaitement les instructions d'utilisation reportées dans ce manuel. Pendant le travail, maintenez éloignés les personnes, les enfants et les animaux. Des lois et règlements locaux pourraient fixer un âge minimum pour l'utilisation de la machine.
- 9) **Rangez les outils inutilisés dans un endroit sûr.** Quand vous ne les utilisez pas, les outils devraient être rangés dans un lieu sec, en hauteur et fermé à clé, hors de la portée des enfants.
- 10) **Ne forcez pas la machine et utilisez-la uniquement pour les emplois prévus.** N'enlevez pas de pièces de la machine à moins que cela ne soit explicitement indiqué dans ce manuel et ne modifiez en aucune façon la configuration d'origine. Assurez-vous toujours du fonctionnement correct et du bon état de la machine; elle peut mettre en danger la personne qui l'utilise si elle est en mauvais état. Utilisez la machine uniquement selon les indications et dans les positions décrites dans ces instructions, toute autre position est dangereuse.
- 11) **Mettez des vêtements adéquats.** Si vous n'êtes pas experts dans l'utilisation du pistolet à peinture, utilisez des vêtements et équipements de protection adéquats pour les mains, les yeux et les voies respiratoires.
- 12) **Restez toujours attentifs.** Quand vous travaillez, adoptez toujours une position stable et sûre. Surveillez toujours ce que vous êtes en train de faire. Agissez avec bon sens. N'utilisez jamais la machine si vous êtes fatigués.
- 13) **Conservez vos outils avec soin.** Maintenez propres vos outils afin d'obtenir des meilleures performances et plus de sécurité. Observez les instructions pour l'entretien et le remplacement des accessoires. Maintenez les poignées sèches, propres et sans huile ou graisse.
- 14) **Débranchez la machine.** Avant de brancher ou débrancher la machine du réseau d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF se trouve sur la position "0" (arrêt). Avant de procéder à toute intervention sur la machine, de nettoyage, entretien ou autre, débranchez-la du réseau d'alimentation en débranchant la fiche sans tirer sur le cordon d'alimentation.
- 15) **Évitez les mises en marche accidentelles.** Arrêtez le moteur et débranchez la machine de l'alimentation électrique quand: vous ne l'utilisez pas, vous la laissez sans surveillance, le cordon d'alimentation est endommagé, vous la transportez d'un lieu à un autre. Ne transportez pas la machine avec la fiche déjà branchée dans la prise en maintenant un doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que l'interrupteur est ouvert (position "0" zéro) quand vous branchez la fiche.
- 16) **Contrôlez s'il y a des pièces endommagées.** Avant toute utilisation, vérifiez que les fentes du porte-filtre et du couvercle du filtre ne



- sont pas bouchées; contrôlez également que le filtre est propre. En cas contraire, procédez à leur nettoyage, toujours selon les indications reportées dans ce manuel. Vérifiez également si d'autres pièces de la machine sont endommagées ou ne sont pas en mesure d'exercer la fonction prévue. Ne tentez pas de réparer la machine.
- 17) **Faites réparer la machine par du personnel qualifié.** En cas de ruptures ou d'usure excessive de pièces de la machine, faites-la contrôler, et éventuellement réparer, par du personnel qualifié des centres d'assistance agréés. Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié en utilisant des pièces de rechange d'origine; en cas contraire, l'utilisateur peut encourir des risques graves.
- 18) **Attention.** L'utilisation de tout accessoire ou raccord différent de ceux recommandés dans le présent manuel d'instructions peut entraîner des risques de lésions personnelles.
- 19) **Attention.** Quand la machine est en fonction, n'orientez pas le jet d'air du pistolet vers vous ou contre d'autres personnes et animaux. Évitez que d'autres personnes touchent la machine. Évitez que d'autres personnes touchent les câbles. Dans la zone de travail, l'opérateur est responsable vis-à-vis des tiers pour les éventuels dommages provoqués par l'utilisation de la machine.
- 20) **Attention.** N'orientez pas la pulvérisation vers le corps machine (10 fig.A). Ne fumez pas. Afin d'éviter des mises en marche accidentelles pendant les déplacements, débranchez toujours la fiche de la prise d'alimentation.

△ NORMES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUES

- 1) **Protégez-vous contre le risque d'électrocution.** Évitez le contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à masse comme tuyaux, radiateurs etc.. N'utilisez pas la machine si l'interrupteur ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas. Faites remplacer les interrupteurs défectueux par un service agréé.
- 2) **Branchemet au réseau.** La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette des données techniques. N'utilisez aucun autre type d'alimentation. Il est conseillé de prévoir un disjoncteur différentiel sur la ligne d'alimentation électrique ayant un champ d'intervention conforme aux normes en vigueur dans le Pays d'utilisation; consultez votre électricien habituel. Vérifiez que les prises et les fiches des branchements sont compatibles entre elles.
- 3) **N'utilisez pas le câble de manière incorrecte.** Ne transportez pas et ne soulevez jamais la machine par le cordon d'alimentation et ne le tirez jamais pour le débrancher de la prise. Pour déplacer la machine, utilisez la poignée (3 fig.A si présente) ou la bandoulière (5 fig.A), ne le tirez pas par le tuyau de l'air (6 fig.A). Maintenez le câble à l'écart des sources de chaleur, huile et arêtes tranchantes.
- 4) **Contrôler le cordon d'alimentation.** La fiche et le cordon d'alimentation doivent être contrôlés périodiquement et avant toute utilisation pour voir s'ils présentent des signes d'endommagement ou de vieillissement. S'ils ne sont pas en bon état, n'utilisez pas la machine et faites-la réparer dans un centre d'assistance agréé. Faites réparer les éventuelles pannes du système électrique uniquement dans un centre d'assistance agréé.
- 5) **Prolongateur.** Les prolongateurs doivent avoir une portée égale ou supérieure à la portée de la machine. Utilisez la fixation pour cordon (2 fig.A si présente) spécifique pour le branchemet du prolongateur. Évitez que le prolongateur puisse être piétiné ou écrasé. Examinez périodiquement les prolongateurs et remplacez-les s'ils sont endommagés. N'utilisez pas des prolongateurs qui présentent des signes d'usure ou de vieillissement car ils représentent un danger mortel. Tenez-le éloigné de la zone de travail, des surfaces humides, mouillées, huilées, des bords tranchants, des sources de chaleur, des combustibles.
- 6) **Prolongateur pour utilisation à l'extérieur.** Quand vous utilisez la machine à l'extérieur, utilisez uniquement des prolongateurs prévus pour l'utilisation à l'extérieur. Utilisez uniquement des prolongateurs homologués et adéquatement marqués.
- 7) **Attention.** Débranchez la fiche de la prise du réseau quand vous n'utilisez pas la machine.

□ Cette machine est fabriquée avec un système à double isolation. La double isolation offre une plus grande sécurité électrique et évite l'obligation de la mise à la terre de la machine.

MISE EN SERVICE (FIG. C)

La machine peut être fournie avec certaines pièces démontées. Retirez la machine et les pièces fournies démontées de l'emballage et procédez à leur assemblage de la façon indiquée sur la feuille annexée. Pendant les phases d'assemblage des composants, la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise électrique. Avant de mettre en marche la machine, vérifiez que l'assemblage a été effectué correctement.

MONTAGE DU SUPPORT DU PISTOLET (1) (si présente)

En introduisant le support du pistolet, vous devez entendre le déclic d'enclenchement.

MONTAGE DU TUYAU DE L'AIR (2)

Exécutez les phases suivantes, valables aussi bien pour le côté corps machine que pour le côté pistolet à peinture:

Insérez le manchon avec raccord à baïonnette (flèche a), tournez (flèche b), puis tirez (flèche c) pour le fixer correctement.

MONTAGE DE LA BANDOULIÈRE (3) (si présente)

⚠ N'utilisez jamais la machine sans le filtre à air (11 fig.A)

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

Attachez le prolongateur à la fixation (si présente), puis branchez-le à la fiche d'alimentation (fig.D). Placez le pistolet à peinture sur le support du pistolet (8 fig.A). Mettez la machine en bandoulière (fig.E si présente).

MISE EN MARCHE

Extrayez le pistolet de son support et orientez-le vers la surface à peindre. Actionnez l'interrupteur ON/OFF en appuyant sur la touche du côté avec l'indication "I" (marche). Une fois la machine mise en marche, l'air sort en continu du pistolet à peinture (7 fig.A). Procédez au réglage de la pulvérisation et du débit peinture (voir paragraphe "AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION"). Appuyez sur la gâchette (8 fig.G).

ARRÊT

Actionnez l'interrupteur ON/OFF en appuyant sur la touche du côté avec l'indication "O" (arrêt). Quand vous ne travaillez pas, arrêtez la machine et débranchez l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS POUR L'UTILISATION

Après avoir lu avec attention les normes de sécurité, suivez scrupuleusement ces conseils; ils vous permettront d'obtenir les meilleures performances de votre machine. Procédez avec calme; ce n'est qu'après avoir acquis de l'expérience que vous pourrez exploiter au mieux ses potentialités. Cet appareil garantit une condition de peinture avec un débit d'air élevé qui entoure le jet pulvérisé qui sort à basse pression. Cela contribue à obtenir un rendement de peinture élevé. De plus, le courant d'air favorise la réduction des temps de séchage du matériau de recouvrement.

Saisissez fermement la machine, mettez la bandoulière (si présente) et réglez-la conformément à votre position de travail. Le dessin de fig.E indique la position correcte.

⚠ ATTENTION! Pendant l'utilisation, évitez de boucher les fentes du couvercle du filtre (9 fig.A).

Préparation de l'objet ou de la surface à traiter

Le résultat de la pulvérisation dépend de la propreté et de la rugosité de la surface à pulvériser. Éliminez toute trace de rouille ou incrustation de vieilles peintures et, si nécessaire, poncez la surface avec du papier abrasif. Rebouchez où cela est nécessaire afin de rendre les surfaces homogènes. Dépoussiérez la surface avant de procéder à la pulvérisation. Lisez avec attention les instructions reportées sur la boîte de peinture relativement à la possibilité d'appliquer un fixatif avant d'effectuer le vernissage pour obtenir un meilleur résultat et,





surtout, pour économiser la quantité de peinture. Les surfaces qui ne doivent pas être pulvérisées doivent être recouvertes avec du ruban adhésif ou du papier journal.

Préparation du produit à pulvériser

Agitez bien le produit avant d'ouvrir la boîte. En général, le produit à pulvériser doit être dilué (nous vous recommandons de faire un essai avec une partie du produit avant de le diluer entièrement). Respectez les indications du fabricant du produit concernant le type de diluant et la quantité à ajouter. Si le fabricant n'indique pas comment diluer le produit et ne précise pas quel type de diluant utiliser, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de peintures en spécifiant que le produit sera appliqué au pistolet HVL (basse pression débit élevé - sans brouillard). Considérez également les points suivants. Pour vérifier si une substance est très liquide ou très dense, il faut considérer sa viscosité. La viscosité est basse pour les substances très liquides et elle est élevée pour les substances très denses. Pour évaluer la valeur de viscosité adaptée à l'application de la peinture, vous pouvez, à défaut d'informations spécifiques reportées sur la boîte du produit, consulter le tableau 'TAB.1' de viscosité suivant. Remplissez le godet (1 fig.G) du pistolet au maximum au 3/4 de sa capacité. Si nécessaire, ajoutez du diluant au fur et à mesure après avoir fait des essais sur un carton ou une planche en bois.

TAB.1

Matériau de recouvrement	Viscosité (DIN-s)
Peintures contenant des solvants	15-30
Sous-couches	25-30
Mordants et lasures	ne pas diluer
Émaux à 2 composants et peintures à l'huile	20-35
Émaux transparents	15-25
Peintures à l'eau	20-25
Peintures de recouvrement voitures	20-25
Protecteurs pour bois	ne pas diluer
Peintures murales	16-20

Utilisation du viscosimètre (13 fig.A)

La mesure de la viscosité est exprimée en secondes. Mélangez bien le produit avec le diluant. Remplissez le viscosimètre (13 fig.A) avec le produit à pulvériser jusqu'au bord, puis comptez les secondes que le liquide emploie pour sortir complètement du trou inférieur (fig.I). Cette période de temps relevée représente le degré de viscosité exprimé en secondes-DIN (DIN-s). Procédez par tentatives jusqu'à obtenir la valeur de viscosité (DIN-s) prévue pour le produit spécifique.

Réglage du pistolet à peinture (fig.G)

Montez le godet (1 fig.G) et fermez-le correctement. Pour choisir le type de pulvérisation désiré (2 fig.H), desserrez la bague de réglage (3 fig.G) et orientez la position du chapeau (4 fig.G) pour obtenir (2 fig.H):

- HH= jet plat horizontal
- VW= jet plat vertical
- CC= jet rond.

Après avoir choisi le type de pulvérisation désiré, fermez la bague de réglage (3 fig.G). Les jets horizontaux ou verticaux (HH-VW) sont conseillés pour les grandes surfaces. La pulvérisation ronde (CC) est utilisée pour les petits objets ou pour les endroits plus difficiles à atteindre (angles, arêtes, etc.).

ATTENTION! Afin de terminer tout le produit dans le godet, réglez le tuyau de remontée (12 fig.G) en dévissant l'écrou (14 fig.G) et en l'orientant de la façon la plus appropriée à la surface à pulvériser, en fonction de si elle est en majorité horizontale (1 fig.L) ou verticale (2 fig.L).

ATTENTION! Pendant la procédure de réglage du pistolet à peinture, n'appuyez jamais sur la gâchette (8 fig.G).

Réglage de la pulvérisation

Avec la machine en marche, le débit d'air qui, à travers le tuyau de l'air (6 fig.A), arrive au pistolet à peinture (7 fig.A), sort en continu du chapeau (4 fig.G), tandis que la peinture n'est pulvérisée que lorsqu'on appuie sur la gâchette (8 fig.G). Pour régler la pulvérisation (1 fig.H), il est conseillé de commencer avec la vis de réglage (5 fig.G) complètement fermée (tournez vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre) ouvrir complètement la vis de réglage de l'air (17 fig.G, si présente) (indication "+" vers le haut). Tout en maintenant la gâchette appuyée (8 fig.G), ouvrez lentement la vis de réglage (5 fig.G) jusqu'à obtenir la pulvérisation de la quantité de peinture désirée.

Modalité de pulvérisation

Mettez la bandoulière (5 fig.A si présente). Extrayez le pistolet de son support (8 fig.A) et orientez-le dans la direction de la surface à recouvrir. Le mouvement du pistolet doit être régulier et il faut toujours se maintenir à la même distance et parallèles à la surface à traiter. Il est conseillé de tenir une distance (3 fig.H) entre 10 et 30 cm, en fonction du réglage et du type de peinture utilisée. Il est surtout important que le mouvement soit toujours parallèle à la surface de l'objet à traiter afin de obtenir une couche homogène. N'adoptez jamais un mouvement rotatoire, car cela peut nuire à la qualité de la finition, le déplacement doit être horizontal si le jet est vertical VW (2 fig.H) ou vertical si le jet est horizontal HH (2 fig.H). Le jet rond CC (2 fig.H) nécessite une distance plus importante par rapport à l'objet à peindre. Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire des essais sur un carton ou une planche en bois avant de commencer à peindre. À chaque inversion de mouvement, relâchez la gâchette (8 fig.G) et appuyez de nouveau dessus quand vous commencez le mouvement de retour (4 fig.H); cela permet, surtout sur les grandes surfaces planes, d'éviter des signes de superposition dus à un deuxième passage.

AUTRES EMPLOIS DU COMPRESSEUR

En appliquant la buse de gonflage (14 fig.A, si présente) sur le tuyau (6 fig.A), on peut utiliser le compresseur comme appareil de soufflage ou de gonflage pour matelas pneumatiques ou d'autres objets gonflables.

ENTRETIEN

ATTENTION! Avant de procéder à toute intervention de contrôle ou entretien, coupez l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la machine.

- Nettoyez régulièrement votre machine et prenez-en soin, vous lui garantirez un fonctionnement correct et une longue durée de vie.

Nettoyage du pistolet

ATTENTION! Le nettoyage du pistolet doit être exécuté avec soin et immédiatement après son utilisation. Si la peinture sèche à l'intérieur, l'opération devient beaucoup plus difficile, avec le risque de rendre le pistolet inutilisable.

ATTENTION! N'utilisez pas des solvants inflammables pour nettoyer le pistolet. Effectuez le nettoyage dans un local bien ventilé, respectez les normes de sécurité générales et électriques précédemment indiquées.

Arrêtez la machine et débranchez l'alimentation électrique.

Démontez le godet (1 fig.G) en vous assurant que toute la peinture présente dans le pistolet est dans le godet. Versez la peinture restante dans son récipient et refermez hermétiquement ce dernier.

Commencez par nettoyer le godet (1 fig.G) en versant dedans une petite quantité de diluant, adapté au type de peinture et, dans tous les cas, ayant un point d'éclair supérieur à 21°C.

Agitez le godet avec le diluant dedans pendant quelques instants, puis videz le godet, répétez cette opération jusqu'à ce que le diluant qui sort soit propre. Nettoyez toute trace de peinture aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du godet.

Nettoyez le joint (2 fig.G) qui se trouve sous le couvercle du godet en





contrôlant également qu'il n'est ni endommagé, ni usé.

Pour le nettoyage des autres composants du pistolet, procédez de la façon indiquée ci-après:

- 1) dévissez la bague (3 fig.G)
- 2) enlevez le chapeau (4 fig.G)
- 3) dévissez complètement la vis de réglage et extrayez-la (5 fig.G)
- 4) enlevez le ressort (6 fig.G)
- 5) extrayez le pointeau (10 fig.G): il est conseillé de ne pas utiliser d'outils. Si le pointeau sort avec difficulté, dévissez l'écrou presse-étoupe (11 fig.G)

Attention! Si vous dévissez l'écrou presse-étoupe (11 fig.G) pour extraire le pointeau (10 fig.G), veillez à ne pas perdre l'ensemble des presse-étoupe (16 fig.G).

Attention! Ne nettoyez jamais les buses et les trous pour l'air du pistolet à peinture (7 fig.A) avec des objets métalliques pointus.

- 6) dévissez, avec la clé prévue à cet effet, la buse (9 fig.G)
- 7) enlevez le joint plat (7 fig.G).

Mettez toutes ces pièces dans un récipient adapté et procédez à leur nettoyage en utilisant du diluant propre (conseillé, si possible, par le fabricant de la peinture), aidez-vous d'une brosse.

Nettoyez également les parties internes du pistolet et du tuyau de remontée (12 fig.G).

Avant de remonter ces composants, assurez-vous qu'ils sont bien secs.

Attention! Remontez les composants énumérés en exécutant la séquence de montage dans l'ordre contraire.

N'oubliez surtout pas que la buse (9 fig.G) doit être montée avant le pointeau (10 fig.G).

Lors du montage, faites attention au joint (7 fig.G), il présente 4 crans de repère qui aident à positionner le chapeau (4 fig.G), sa position fixe est assurée par une languette en saillie dans sa partie inférieure.

Attention! Si vous avez dévissé l'écrou presse-étoupe (11 fig.G), mettez une goutte de graisse avant de le fermer (le pointeau doit coulisser librement).

Attention! L'appareil est fourni avec une buse de 3 mm (18 fig.G) pour produits à viscosité élevée. S'il faut la remplacer, n'oubliez pas de dévissier complètement la vis (5 fig.G) ou d'appuyer à fond sur la gâchette (8 fig.G), de façon à ce que le pointeau n'empêche pas les opérations de démontage et l'installation de la buse interne (18 fig.G).

Attention! Pour remplacer les joints usés (2 et 13 fig.G), agissez de la façon suivante:

- dévissez l'écrou (14 fig.G)
- enlevez le dessous du couvercle (15 fig.G)
- enlevez les joints (2 et 13 fig.G)

Attention! Vérifiez la position du joint (13 fig.G) avant de fixer l'écrou (14 fig.G).

TAB.2

Problème	Cause	Remède
Si la machine ne se met pas en marche	Le moteur n'est pas sous tension	contrôlez que l'interrupteur ON/OFF est sur la position "I" contrôlez les branchements électriques contrôlez le prolongateur ou changez de prise d'alimentation contrôlez l'interrupteur général de l'installation électrique
La peinture ne sort pas du trou de la buse	Buse (9 fig.G) encrassée Tuyau de remontée (12 fig.G) encrassé Tuyau de remontée (12 fig.G) desserré Absence de pression dans le godet (1 fig.G). Vis de réglage (5 fig.G) excessivement serrée	Nettoyez Nettoyez Fixez le tuyau Serrez correctement le godet Dévissez la vis de réglage (5 fig.G)
La peinture goutte de la buse	Buse (9 fig.G) desserrée Buse (9 fig.G) abimée Stagnation du produit à pulvériser dans la buse (9 fig.G) et dans le chapeau (4 fig.G)	Serrez la buse Remplacez la buse Nettoyez
Pulvérisation insuffisante	Viscosité trop élevée du produit à pulvériser Quantité trop élevée de produit à pulvériser Vis de réglage (5 fig.G) excessivement desserrée Buse (9 fig.G) Filtre (11 fig.A) très sale Absence de pression dans le godet (n1 fig.G).	Diluez Vissez la vis de réglage Vissez la vis de réglage Nettoyez Remplacez Serrez correctement le godet.
Pendant la pulvérisation, le jet est intermittent	La peinture est en train de se terminer Tuyau de remontée (12 fig.G) bouché Filtre (11 fig.A) très sale	Réimpliez Nettoyez Remplacez
La peinture coule sur l'objet à peindre	Remplissage de peinture excessif Produit trop dilué Mouvement trop lent Gâchette du pistolet (8 fig.G) maintenue appuyée Surface trop proche	Vissez la vis de réglage (5 fig.G) Ajoutez du produit non dilué Déplacez le pistolet plus rapidement Relâchez la gâchette lorsque vous inversez le mouvement Augmentez la distance entre le pistolet et l'objet à peindre
Pulvérisation excessive de peinture (Overspray)	Débit du produit à pulvériser trop élevé	Vissez la vis de réglage (5 fig.G)
Rendu de la couleur insuffisant ou irrégulier	Peinture peu diluée Réglage de la pulvérisation Mouvement trop rapide Distance de la surface à pulvériser trop élevée Couleur trop dense Pistolet encrasé Tuyau de l'air (6 fig.A) percé ou endommagé Filtre (11 fig.A) encrassé Couleur granuleuse Godet (1 fig.G) fermé incorrectement	Ajoutez du diluant Dévissez la vis de réglage (5 fig.G) Déplacez le pistolet plus lentement Diminuez la distance entre le pistolet et l'objet à peindre Vérifiez la viscosité du produit Nettoyez le pistolet Remplacez le tuyau Nettoyez ou éventuellement remplacez le filtre Si nécessaire, filtrez la peinture avec un filtre ou un tissu Nettoyez le joint (2 fig.G) et fermez le godet



Attention! Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement correct, l'étanchéité du godet n'est pas complète. On peut remarquer qu'il y a une sortie d'air minimum même après l'avoir serré.

Nettoyage corps machine

Arrêtez la machine et débranchez l'alimentation électrique. Nettoyez le corps machine (10 fig.A), le tuyau de l'air (6 fig.A), le support du pistolet (8 fig.A) avec une brosse souple ou un chiffon propre, même humide. N'utilisez pas des détergents ou solvants divers, vous pourriez abîmer irrémédiablement la machine. Les pièces en plastique peuvent être facilement agressées par des agents chimiques.

Attention! Ne pulvérisez pas de l'eau sur la machine et ne la mouillez pas.

Nettoyage et remplacement du filtre

Démontez le couvercle filtre (9 fig.A) avec un tournevis en agissant sur le crochet interne (fig.F). Vérifiez la propreté du filtre (11 fig.A) en soufflant dessus ou en le lavant avec du savon; remplacez-le si nécessaire.

Attention! N'utilisez jamais la machine sans le filtre à air.

Pour les opérations d'entretien qui ne sont pas spécifiées dans ces instructions, adressez-vous à un centre d'assistance agréé.

RECHERCHE DES PANNEES

Voir le tableau 'TAB.2'.

ATTENTION! Si la machine vibre, faites-la contrôler dans un centre d'assistance agréé.

ATTENTION! Si, après que vous avez exécuté les interventions décrites ci-dessous, la machine ne fonctionne toujours pas correctement ou en cas d'anomalies différentes de celles indiquées, apportez la machine dans un centre d'assistance agréé. Référez-vous toujours au modèle machine et au numéro de matricule reportés sur l'étiquette des données techniques et sur la feuille annexée.

STOCKAGE

- Après chaque utilisation, procédez à un nettoyage soigné de toute la machine et de ses accessoires (voir paragraphe entretien), vous éviterez ainsi la formation de moisissures, en assurant à la machine un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée.
- Rangez la machine hors de la portée des enfants, en position stable et sûre et dans un endroit sec, tempéré et à l'abri de la poussière.
- Protégez la machine de la lumière directe; rangez-la si possible dans l'obscurité ou dans la pénombre.
- Ne rangez pas la machine dans des sacs en nylon, de l'humidité pourrait se former.

ÉLIMINATION

Pour sauvegarder l'environnement, procédez selon les normes en vigueur localement.

Ne jetez pas l'emballage à la poubelle, portez-le si possible dans un centre de ramassage pour le recyclage.

Quand la machine ne peut plus être utilisée ou réparée, procédez au démontage des différentes parties pour l'élimination différenciée des déchets.

Toutes les pièces en plastique reportent un sigle d'identification de la matière de composition afin de favoriser leur futur recyclage.

ATTENTION! Nettoyez le godet avant de l'éliminer.

Modifications: les textes, les figures et les données correspondent aux standards en vigueur à l'époque de l'impression du présent manuel. Le fabricant se réserve la faculté de mettre à jour la documentation en cas de modifications apportées à la machine.

DEUTSCH

Wir gratulieren Ihnen zur vortrefflichen Wahl. Ihr neues Gerät wurde gemäß hoher Qualitätsstandards hergestellt und garantiert Ihnen langwährende Leistung und Sicherheit. Dieses Lackiergerät verwendet das „HVL-P“-System, um bei hohen Luftmengen und Tiefdruck zu arbeiten.

ACHTUNG! Bevor Sie dieses Elektrogerät benutzen und um Transport, Inbetriebnahme, Start und Wartung korrekt auszuführen, lesen und beachten Sie aufmerksam die nachfolgend angeführten Anweisungen, die sich auf die Zeichnungen und technischen Daten des Beiblattes beziehen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, machen Sie sich mit den Steuerungen und der korrekten Gerätebenutzung vertraut und stellen Sie sicher, es im Notfall ausschalten zu können. Die unsachgemäße Benutzung kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Der Apparat darf nicht an Orten verwendet werden, die in den Vorschriften zum Explosionsschutz angeführt werden. Bewahren Sie diese Anweisungen und das Beiblatt sorgfältig und in Reichweite auf, damit Sie bei Bedarf nachschlagen können. Das Beiblatt mit der Matrikelnummer und den technischen Daten des Gerätes ist außerdem ein Garantiedokument.

Denken Sie stets an Ihre eigene Sicherheit und die der anderen und verhalten sich dementsprechend.

ACHTUNG! Mit dem Lackiergerät dürfen nur Beschichtungsmaterialien, wie Lacke, Lasuren, usw., gespritzt werden, die flammenbeständig sind, bzw. deren Entflammbarkeitsgrad über 21 °C liegt. Verwenden Sie keine anderen Lackarten.

ACHTUNG! Jeder anderweitige Gebrauch, der von jenem dieser Anweisungen abweicht, kann zu Gerätebeschädigungen führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.

GERÄTESCHREIBUNG (ABB. A)

Pos 1	Netzstecker
2	Kabelanschluss (soweit vorhanden)
3	Handgriff
4	ON/OFF-Schalter
5	Haltegurt (soweit vorhanden)
6	Luftschlauch
7	Spritzpistole
8	Pistolenhalterung
9	Filterdeckel
10	Gerätekörper
11	Filter
12	Filterträger
13	Viskosimeter
14	Düse zum Aufblasen (soweit vorhanden)

ZEICHEN- UND SYMBOLBESCHREIBUNG (ABB. B)

Pos 1	Gerätemodell.
2	Technische Daten.
3	Zertifizierungszeichen.
4	Matrikelnummer und Baujahr des Gerätes.
5	ACHTUNG! (soweit vorhanden)
6	Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam die Anweisungen durch. (soweit vorhanden)
7	Richten Sie den Strahl nicht auf Personen oder Körperteile. (soweit vorhanden)
8	Richten Sie den Strahl nicht auf das Gerät. (soweit vorhanden)
9	Verwenden Sie einen Gehörschutz. (soweit vorhanden)

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1) Für die Spritzpistolen dürfen keine entflammbaren Sprühstoffe verwendet werden.
- 2) Die Spritzpistolen dürfen nicht mit entflammbaren



Lösungsmitteln gereinigt werden.

- 3) **Hinweis.** Vorsicht vor eventuellen Gefahren des Sprühmaterials; lesen Sie die Kennzeichnungen auf dem Behälter oder die Herstellerinformationen.
- 4) **Hinweis.** Sprühen Sie kein Material, dessen eventuelle Gefährlichkeit Sie nicht kennen.
- 5) **Halten Sie den Arbeitsplatz sauber.** Ein unordentlicher Arbeitsplatz erhöht die Verletzungsgefahr.
- 6) **Achten Sie auf die Arbeitsplatzumgebung.** Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus, und verwenden Sie sie nicht an feuchten oder nassen Orten. Sorgen Sie für einen gut beleuchteten Arbeitsplatz. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, Gas und brennbaren Pulvern oder an Orten, an denen Brand- und/oder Explosionsgefahr besteht. Achten Sie während der Arbeit in geschlossenen Räumen – aber auch im Freien – darauf, dass keine aus dem Gerät steigenden Lösungsmitteldämpfe eingetauscht werden. Positionieren Sie sich während der Arbeit nicht in der Nähe von Brandherden (mit freien Flammen), glühenden Objekten (wie glühende Kabel oder überhitzte Flächen) oder Objekten, die einen Funkenenschlag verursachen könnten.
- 17) **Starten Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen.** Achten Sie beim Gebrauch im Freien auf die Windrichtung. Sorgen Sie während der Arbeit in geschlossenen Räumen für eine angemessene Entlüftung. Arbeiten Sie nur bei gutem Tageslicht oder einer entsprechenden künstlichen Beleuchtung.
- 8) **Halten Sie Kinder fern.** Der Umgang mit dem Gerät ist Kindern und Personen untersagt, die die Gebrauchsanweisungen des vorliegenden Handbuchs nicht einwandfrei kennen. Lassen Sie während der Arbeit nicht zu, dass sich weitere Personen, Kinder und Tiere in Ihrer Nähe aufhalten. Örtliche Gesetze und Regelungen können ein Mindestalter für die Gerätebenutzung vorsehen.
- 9) **Verwahren Sie die nicht gebrauchten Werkzeuge an einem sicheren Ort.** Wenn die Werkzeuge nicht gebraucht werden, sollten sie an einem trockenen, erhöhten und verschlossenen Ort, sowie außer der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- 10) **Brechen Sie das Werkzeug nicht auf und verwenden es nur für die vorgesehnen Zwecke.** Entfernen Sie kein Geräteteil, sofern dies nicht ausdrücklich im vorliegenden Handbuch angeführt ist. Verändern Sie in keiner Weise die Originalzusammensetzung. Überprüfen Sie stets die Effizienz und Unversehrtheit des Gerätes; sein schlechter Zustand kann eine Gefahr für den Benutzer darstellen. Verwenden Sie das Gerät nur zu den Zwecken und in den Positionen, wie sie im vorliegenden Handbuch beschrieben sind, jede andere Position stellt eine Gefahrenquelle dar.
- 11) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Sind Sie im Umgang mit dem Lackiergerät ungeübt, benutzen Sie geeignete Kleidung und Schutzausrüstungen für Hände, Augen und Atemwege.
- 12) **Arbeiten Sie konzentriert.** Achten Sie während der Arbeit immer auf stabilen und sicheren Stand. Überprüfen Sie stets das Ergebnis Ihrer Arbeit. Arbeiten Sie bedächtig, benutzen Sie die Maschine nie, wenn Sie müde sind.
- 13) **Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sorgfältig auf.** Halten Sie Ihre Werkzeuge sauber, um stets Ihre Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die Anweisungen zur Wartung und zum Zubehörwechsel. Achten Sie auf trockene, saubere, Öl- und fettfreie Handgriffe.
- 14) **Trennen Sie das Gerät vom Netz.** Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen oder von diesem trennen, stellen Sie sicher, dass der ON/OFF-Schalter auf Position "O" (aus) steht. Für jeden Reinigungs-, Wartungs-, oder anderen Eingriff am Gerät entfernen Sie den Netzstecker, ohne am Stromkabel zu ziehen.
- 15) **Vermeiden Sie versehentliches Starten.** Stellen Sie den Motor ab, und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn: Sie es nicht benutzen, es unbeaufsichtigt lassen, das Stromkabel beschädigt ist, Sie es transportieren möchten. Transportieren Sie den Apparat nicht mit bereits an die Steckdose angeschlossenem Stecker, und mit einem Finger auf dem
- 16) **Schalter.** Vergewissern Sie sich, dass der Schalter geöffnet ist (Position "O" Null), wenn Sie den Stecker anschließen.
- 17) **Überprüfen Sie beschädigte Teile.** Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass die Slitze von Filterträger und –deckel nicht verstopft sind und der Filter sauber ist. Reinigen Sie sie andererfalls auf die im vorliegenden Handbuch angegebene Weise. Prüfen Sie auch, ob andere Geräteteile beschädigt sind oder die vorgesehene Funktion nicht durchführen können. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren.
- 18) **Lassen Sie das Werkzeug durch qualifiziertes Personal reparieren.** Sollten Schäden oder übermäßiger Verschleiß an Geräteteilen festgestellt werden, lassen Sie es kontrollieren und eventuell von qualifiziertem Personal der zugelassenen Kundendienststellen reparieren. Die Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Personal und unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden, andernfalls könnte sich der Benutzer in ernsthafte Gefahr begeben.
- 19) **Achtung.** Richten Sie bei angeschaltetem Gerät den Luftstrahl der Pistole nicht auf sich oder andere Personen und Tiere. Verhindern Sie, dass andere Personen das Gerät anfassen. Verhindern Sie, dass andere Personen die Kabel anfassen. Am Arbeitsplatz ist der Bediener Dritten gegenüber für eventuelle Schäden infolge der Gerätebenutzung verantwortlich.
- 20) **Achtung.** Richten Sie den Strahl nicht auf den Gerätkörper (10 Abb. A). Rauchen Sie nicht. Um unbeabsichtigte Starts zu vermeiden, ziehen Sie bei Positionswechseln immer den Stecker aus der Dose.

ELEKTRISCHE ICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1) **Schützen Sie sich vor Stromschlägen.** Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten oder an Masse gelegten Oberflächen, wie Rohren, Heizkörpern, usw. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Schalter sich nicht öffnet oder schließt. Lassen Sie die defekten Schalter von einer zugelassenen Servicestelle auswechseln.
- 2) **Netzanschluss.** Die Spannung muss jener entsprechen, die auf dem technischen Datenschild angegeben ist. Verwenden Sie keine andere Stromart. Ratsam ist die Verwendung eines Sicherungsgerätes an der Stromleitung mit einer Schaltspannung gemäß geltender Bestimmungen des Benutzerlandes; wenden Sie sich hierzu an Ihren Elektriker. Überprüfen Sie, dass die Steckdosen und Stecker der Anschlüsse untereinander kompatibel sind.
- 3) **Verwenden Sie das Kabel nicht unsachgemäß.** Befördern oder heben Sie das Gerät niemals am Stromkabel, und ziehen Sie es nie am Kabel aus der Steckdose. Um das Gerät zu befördern, benutzen Sie den Handgriff (3 Abb. A) oder den Haltegurt (5 Abb. A soweit vorhanden), ziehen Sie es nicht am Luftschlauch (6 Abb. A). Halten Sie das Kabel fern von Wärmequellen, Öl und scharfen Kanten.
- 4) **Überprüfen Sie das Stromkabel.** Der Stecker und das Stromkabel müssen regelmäßig und vor jedem Gebrauch kontrolliert werden, um Anzeichen von Beschädigung oder Alterung rechtzeitig festzustellen. Sollte das Gerät nicht in gutem Zustand sein, benutzen Sie es nicht, sondern lassen es von einer zugelassenen Kundendienststelle reparieren. Lassen Sie eventuelle Funktionsstörungen der Elektrik ausschließlich durch eine zugelassene Kundendienststelle beheben.
- 5) **Verlängerungskabel.** Die Stromfestigkeit der Verlängerungskabel muss gleich groß oder höher sein als jene, die für das Gerät vorgesehen ist. Verwenden Sie den spezifischen Kabelverbinder (2 Abb. A soweit vorhanden) zum Anschluss des Verlängerungskabels. Vermeiden Sie, auf das Verlängerungskabel zu treten oder zu drücken. Prüfen Sie die Verlängerungskabel periodisch und wechseln Sie im Falle von Beschädigungen aus. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel



mit Anzeichen von Verschleiß oder Alterung, da sie eine Lebensgefahr darstellen. Halten Sie sie fern vom Arbeitsbereich, von feuchten, nassen, öligen, scharfkantigen Flächen, von Wärmequellen und Brennstoffen.

- 6) **Verlängerungskabel zur Benutzung im Freien.** Verwenden Sie das Gerät im Freien nur mit Verlängerungskabeln, die für den Gebrauch im Freien vorgesehen sind. Benutzen Sie nur homologierte und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
- 7) **Achtung.** Ziehen Sie den Stecker aus der Dose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird.

Dieses Gerät verfügt über ein Sicherheitssystem mit doppelter Isolierung. Die Doppelisolierung bietet höhere elektrische Sicherheit und macht die Erdung des Gerätes überflüssig.

INBETRIEBNAHME (ABB. C)

Das Gerät kann mit einigen demontierten Komponenten geliefert werden. Nehmen Sie das Gerät und die mitgelieferten, demontierten Teile aus der Verpackung und setzen Sie sie, wie auf dem Beiblatt dargestellt, zusammen.

Während des Zusammenbaus der Teile muss der Stromstecker von der Steckdose getrennt sein. Bevor Sie das Gerät starten, prüfen Sie die Stabilität des Zusammenbaus.

MONTAGE PISTOLENHALTER (1) (soweit vorhanden)

Beim Einsetzen des Pistolenhalters müssen Sie ein Einschnappen hören.

MONTAGE LUFTSCHLAUCH (2)

Führen Sie die folgenden Schritte durch, die sowohl für Gerätekörper- als auch für Spritzpistoleseite gelten:

Setzen Sie die Muffe mit Bajonettschluss (Pfeil a) ein, drehen (Pfeil b) und ziehen (Pfeil c) Sie sie dann, um sie gut zu befestigen.

MONTAGE HALTEGURT (3) (soweit vorhanden)

⚠️ Benutzen Sie das Gerät nie ohne den Luftfilter (11 Abb.A)

EIN- UND AUSSCHALTEN

Befestigen Sie das Verlängerungskabel am Kabelanschluss (soweit vorhanden) und schließen es dann an die Steckdose an (Abb.D). Positionieren Sie die Spritzpistole auf den Pistolenhalter (8 Abb.A). Hängen Sie sich das Gerät um (Abb.E soweit vorhanden).

EINSCHALTEN

Nehmen Sie die Pistole von ihrem Halter und richten Sie auf die zu lackierende Fläche. Betätigen Sie den ON/OFF-Schalter, indem Sie die Seite mit dem „I“-Zeichen (Start) drücken. Die Luft strömt kontinuierlich aus der Spritzpistole (7 Abb.A), sobald der Apparat eingeschaltet ist. Stellen Sie Spritzparameter und Materialmenge ein (siehe Abschnitt „GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND RATSSCHLÄGE“). Drücken Sie den Abzug (8 Abb.G).

AUSSCHALTEN

Betätigen Sie den ON/OFF-Schalter, indem Sie die Seite mit dem „O“-Zeichen (aus) drücken. Wenn Sie nicht arbeiten, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND RATSSCHLÄGE

Nachdem Sie die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durchgelesen haben, folgen Sie gewissenhaft diesen Hinweisen, bei deren Beachtung Ihr Gerät optimal nutzen können. Mit der Zeit, und erst nachdem Sie eine entsprechende Erfahrung gesammelt haben, werden Sie die Fähigkeiten voll nutzen können. Die von diesem Gerät gewährleisteten Lackereigenschaften basieren auf einer hohen Luftmenge, die den austretenden, mit niedrigem Druck gesprühten Strahl umgibt, was eine hohe Effizienz des Lackierungsvorganges garantiert. Außerdem verkürzt der Luftstrom die Trocknungszeit des Beschichtungsmaterials.

Fassen Sie das Gerät fest an, hängen Sie sich den Haltegurt (soweit vorhanden) um und regulieren ihn entsprechend Ihrer Arbeitshaltung.

Die Zeichnung in Abb.E zeigt die korrekte Haltung.

⚠️ ACHTUNG ! Versperren Sie während der Benutzung nicht die Schlitz des Filterdeckels (9 Abb.A).

Vorbereitung des zu behandelnden Objektes oder Fläche

Das Spritzresultat hängt davon ab, wie sauber und glatt die Fläche vor dem Besprühen ist. Entfernen Sie jegliche Rost- und Verkrustungsspuren der alten Farbe und reiben Sie sie, falls erforderlich, mit Schleifpapier ab. Verkitten Sie Unebenheiten, wo es erforderlich ist, um sehr gleichmäßige Flächen zu erhalten. Befreien Sie die Fläche von Staub, bevor Sie mit dem Besprühen beginnen. Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen auf der Lackdose durch, um eventuell dazu raten, vor dem Lackieren ein Fixiermittel aufzutragen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen und vor allem Lack zu sparen. Die Flächen, die nicht besprüht werden sollen, müssen mit Klebeband oder Zeitungspapier abgedeckt werden.

Vorbereitung des Sprühmaterials

Schütteln Sie das Produkt gut, bevor Sie die Dose öffnen. Das Lackmittel muss normalerweise verdünnt werden (empfehlenswert ist ein Versuch mit einem Teil des Produktes, bevor man es vollständig verdünnt). Folgen Sie den Hinweisen des Produktherstellers über die Verdünnerart und die hinzuzufügende Menge. Sofern der Hersteller nicht angibt, wie das Mittel zu verdünnen und welche Verdünnerart zu verwenden ist, fragen Sie Ihren Lacklieferanten, und erklären Sie, dass das Produkt mit einer HVLP-Pistole (große Menge niedriger Druck) aufgetragen wird. Beachten Sie außerdem folgende Punkte. Um festzustellen, ob eine Substanz sehr dünn- oder dickflüssig ist, verwendet man den Begriff Viskosität. Die Viskosität ist bei sehr flüssigen Substanzen gering und bei sehr viskosen hoch. Die Viskositätswerte, mit denen die Lacke aufzutragen sind, ersehen Sie, sofern auf der Produktdose keine diesbezüglichen Informationen stehen, aus der nachfolgenden Viskositätsabelle 'TAB.1'. Füllen Sie den Pistolentank (1 Abb.G) bis höchstens 3/4 seines Fassungsvermögens. Falls erforderlich, fügen Sie nach und nach Verdünner hinzu, nachdem Sie auf einem Karton oder Holzbrett Proben durchgeführt haben.

TAB.1

Beschichtungsmaterial	Viskosität (DIN-s)
Lack e mit Lösungsmitteln	15-30
Grundlacke	25-30
Beiz- und Imprägniermittel	unverdünnt
2-Komponentenlacke und Öllacke	20-35
Transparentlacke	15-25
Wasserlösliche Lacke	20-25
Decklacke für Fahrzeuge	20-25
Holzschutzlacke	unverdünnt
Wandfarben	16-20

Benutzung des Viskosimeters (13 Abb. A)

Der Viskositätsgrad wird in Sekunden ausgedrückt. Vermischen Sie das Produkt gut mit dem Verdünner. Füllen Sie das Viskosimeter (13 Abb. A) mit dem Sprühmittel bis zum Rand und zählen die Sekunden, die die Flüssigkeit braucht, um vollständig aus der unteren Öffnung (Abb.I) zu fließen. Die gemessene Zeit stellt die Viskosität, in DIN-Sekunden (DIN-s) ausgedrückt, dar. Führen Sie diese Probe solange durch, bis Sie den für das bestimmte Produkt vorgesehenen Viskositätswert (DIN-s) erhalten.

Regulierung der Spritzpistole (Abb. G)

Setzen Sie den Tankbehälter (1 Abb. G) ein und schließen ihn gut. Zur Auswahl der gewünschten Sprühart (2 Abb. H) lockern Sie den Justierring (3 Abb. G) und stellen die Drosseldüse (4 Abb. G) auf (2 Abb. H):

HH= waagrechter Flachstrahl

VW= senkrechter Flachstrahl

CC= Rundstrahl.

Nachdem Sie die gewünschte Sprühart gewählt haben, schließen



Sie den Justierring (3 Abb. G). Die waagrechten oder senkrechten Strahle (HH-VV) werden bei großen Flächen empfohlen. Der Rundstrahl (CC) hingegen wird bei kleinen Objekten oder Stellen benutzt, die schwieriger zu erreichen sind (Ecken, Kanten, usw.).

⚠ ACHTUNG ! Um das im Tankbefindliche Erzeugnis vollständig aufzubrauchen, regulieren Sie den Ansaugschlauch (12 Abb. G), indem Sie die Mutter (14 Abb. G) lockern und den Schlauch entsprechend der zu bearbeitenden Fläche optimal ausrichten, je nachdem ob letztere vorwiegend flach (1 Abb. L) oder vorwiegend erhöht ist (2 Abb. L).

⚠ ACHTUNG ! Drücken Sie nie den Abzug (8 Abb. G), während Sie die Spritzpistole einstellen.

Einstellung des Sprühstrahls

Bei angeschaltetem Gerät tritt der Luftstrom, der durch das Luftrohr (6 Abb.A) in die Spritzpistole (7 Abb. A) gelangt, kontinuierlich durch die Drosseldüse (4 Abb.G) aus, der Lack wird erst dann zerstäubt, wenn der Abzug gedrückt wird (8 Abb.G). Um den Strahl (1 Abb. H) einzustellen, empfiehlt es sich, bei vollständig verschlossener Einstellschraube (5 Abb. G) zu beginnen (im Uhrzeigersinn nach rechts drehen). Die Luftregulierschraube (17 Abb.G soweit vorhanden) ganz öffnen (Anzeige "+" nach oben). Hält man den Abzug gedrückt (8 Abb. G), öffnet sich langsam die Einstellschraube (5 Abb.G) und zerstäubt schließlich die gewünschte Lackmenge.

Sprüharten

Legen Sie sich den Haltegurt um (5 Abb. A soweit vorhanden). Nehmen Sie die Pistole von ihrem Halter und richten sie auf die zu besprühende Fläche. Die Pistolenbewegung muss regelmäßig, immer im gleichen Abstand und parallel zur zu bearbeitenden Fläche erfolgen. Empfohlen wird ein Abstand (3 Abb.H) zwischen 10 und 30 cm, je nach Einstellung und verwendeter Lackart. Wichtig ist vor allem, dass die Bewegung immer parallel zur Fläche des zu behandelnden Objektes erfolgt, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Führen Sie niemals kreisende Bewegungen aus, die die Qualität der Nachbearbeitung beeinträchtigen könnten. Bei senkretem Strahl VV (2 Abb.H) muss die Bewegung waagrecht sein, und senkrecht bei waagrechtem Strahl HH (2 Abb.H). Der Rundstrahl CC (2 Abb.H) erfordert einen größeren Abstand vom zu lackierenden Objekt. Wir raten auf jeden Fall zu Probeanstrichen auf einem Karton oder Holzbrett, bevor Sie mit dem Lackieren beginnen. Bei jeder Inversion lassen Sie den Abzug (8 Abb.G) los und drücken erneut, sobald Sie mit der Rückkehrbewegung (4 Abb. H) beginnen. Dadurch zeichnen sich, vor allem bei großen Flächen, nicht die Übergänge in den zweiten Anstrich ab.

ANDERE ANWENDUNGEN DES TURBOKOMPRESSORS

Durch Anschließen der Düse zum Aufblasen (14 Abb.A soweit vorhanden) an den Schlauch (6 Abb.A) kann der Zerstäuber auch als Blas- oder Aufblasgerät für Luftmatratzen oder andere aufblasbare Gegenstände genutzt werden.

WARTUNG

⚠ ACHTUNG ! Vor jeder Kontrolle oder Wartung unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Gerätestecker herausziehen.

- Reinigen und pflegen Sie Ihr Gerät regelmäßig, um eine einwandfreie Effizienz und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Pistolenreinigung

⚠ ACHTUNG ! Die Pistolenreinigung muss gewissenhaft und sofort nach dem Gebrauch vorgenommen werden. Trocknet der Lack in Ihrem Inneren, ist der Vorgang sehr viel schwieriger, und es besteht die Gefahr, sie nicht mehr benutzen zu können.

⚠ ACHTUNG ! Verwenden Sie keine entflammbaren Lösungsmittel zur Pistolenreinigung. Führen Sie die Reinigung in einem gut durchlüfteten Raum durch, beachten Sie die allgemeinen und elektrischen Sicherheitsvorschriften, die zuvor aufgeführt wurden.

Schalten Sie das Gerät aus und unterbrechen die Stromversorgung. Nehmen Sie den Tank (1 Abb. G) ab und stellen Sie sicher, dass

das Beschichtungsmaterial aus der Pistole vollständig in den Tank zurückfließt. Füllen Sie den übrig gebliebenen Lack in seine Dose und verschließen sie diese hermetisch.

Beginnen Sie mit der Reinigung des Tanks (1 Abb. G), indem Sie etwas Verdünner hineingießen, der für die Lackart geeignet ist und dessen Entflammbarkeitsgrad über 21°C liegt.

Schütteln Sie den Tank mit dem Verdünnungsmittel kurz und entleeren Sie ihn anschließend. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis der Verdünner ohne Farbrückstände herauskommt.

Reinigen Sie den Tank innen und außen von jeglicher Lackspur.

Reinigen Sie die unter dem Tankdeckel befindliche Dichtung (2 Abb. G), und überprüfen Sie auch, ob sie nicht beschädigt oder abgenutzt ist.

Zur Reinigung der restlichen Pistolenkomponenten gehen Sie wie folgt vor:

- 1) den Ring lösen (3 Abb. G)
- 2) die Drosseldüse abnehmen (4 Abb. G)
- 3) die Einstellschraube vollständig lösen und herausnehmen (5 Abb. G)
- 4) die Feder entfernen (6 Abb. G)
- 5) die Nadel entnehmen (10 Abb. G): es wird empfohlen, keine Werkzeuge zu verwenden. Löst sich die Nadel nicht leicht, die Stopfbüchsenmutter abschrauben (11 Abb. G)

Achtung! Wenn Sie die Stopfbüchsenmutter (11 Abb. G) aufschrauben, um die Nadel (10 Abb. G) zu lösen, darauf achten, nicht eine der Stopfbüchsen (16 Abb. G) zu verlieren.

Achtung! Reinigen Sie die Luftpistole und -öffnungen der Spritzpistole (7 Abb. A) niemals mit spitzen Metallgegenständen. 6) die Innendüse (9 Abb. G) mit dem eigens hierzu vorgesehenen Schlüssel aufschrauben.

- 7) die Flachdichtung entnehmen (7 Abb. G).

Legen Sie all diese Teile in einen Behälter und reinigen Sie sie mit einem sauberen Verdünnungsmittel (möglichst vom Lackhersteller empfohlen) und mit Hilfe eines Pinsels.

Reinigen Sie auch die Innenteile von Pistole und Ansaugschlauch (12 Abb.G). Bevor Sie diese Komponenten wieder zusammensetzen, stellen Sie sicher, dass sie ganz trocken sind.

Achtung! Setzen Sie die aufgezählten Komponenten in entgegengesetzter Reihenfolge wieder zusammen.

Vor allem muss die Innendüse (9 Abb. G) vor der Nadel (10 Abb. G) eingesetzt werden.

Achten Sie beim Zusammenbau auf die Dichtung (7 Abb. G), auf der 4 Ausrichtungskerben vorhanden sind, die bei der Positionierung der Drosseldüse (4 Abb. G) behilflich sind. Ihr fester Sitz ist durch eine vorstehende Lasche am unteren Teil gewährleistet.

Achtung! Sofern Sie die Stopfbüchsenmutter (11 Abb. G) gelöst haben, geben Sie vor dem Festschrauben etwas Schmierfett darauf (die Nadel muss frei gleiten)

Achtung! Das Gerät ist mit einer 3 mm-Düse (18 Abb.G) für Produkte mit sehr hoher Viskosität ausgestattet; beim Austauschen achten Sie darauf, die Schraube (5 Abb.G) ganz zu lösen bzw. so fest wie möglich auf den Abzug (8 Abb.G) zu drücken, so dass das Entfernen und die Installation der Innendüse (18 Abb.G) nicht durch die Nadel behindert wird.

Achtung! Um die abgenutzten Dichtungen (2 und 13 Abb. G) zu erneuern, wie folgt vorgehen:

- die Mutter lösen (14 Abb. G)
- den Unterdeckel (15 Abb. G) abnehmen
- die Dichtungen (2 und 13 Abb. G) abnehmen

Achtung! Überprüfen Sie die Position der Dichtung (13 Abb. G), bevor Sie die Mutter festschrauben (14 Abb. G).

Achtung! Aus Sicherheitsgründen und für einen guten Betriebsablauf ist der Tank nicht vollständig hermetisch abgedichtet. Auch nachdem Sie ihn fest verschlossen haben, kann minimal Luft heraustreten.



Reinigung des Gerätetörpers

Schalten Sie das Gerät aus und unterbrechen die Stromversorgung. Reinigen Sie den Gerätetörper (10 Abb. A) den Luftschauch (6 Abb. A) und den Pistolenhalter (8 Abb. A) mit einer weichen Bürste oder einem sauberen, auch feuchten, Tuch. Verwenden Sie keinerlei Reinigungs- oder Lösungsmittel, Sie könnten das Gerät irreparabel beschädigen. Chemikalien können die Kunststoffteile angreifen.

Achtung! Besprühen oder befeuchten Sie das Gerät nicht mit Wasser.

Reinigung und Erneuerung des Filters

Demontieren Sie den Filterdeckel (9 Abb.A) mit einem Schraubenzieher durch Druck gegen den internen Verschluss (Abb.F). Säubern Sie den Filter (11 Abb.A) durch Abblasen oder indem Sie ihn mit Seife abwaschen. Falls erforderlich, erneuern.

Achtung! Benutzen Sie das Gerät nie ohne Luftfilter.

Für Wartungseingriffe, die in den vorliegenden Anweisungen nicht angeführt sind, wenden Sie sich an eine zugelassene Kundendienststelle.

FEHLERSUCHE

Siehe Tabelle 'TAB.2'.

⚠️ ACHTUNG! Vibriert das Gerät, lassen Sie es von einer zugelassenen Kundendienststelle überprüfen.

⚠️ ACHTUNG! Sollte das Gerät nach den unten beschriebenen Eingriffen noch nicht einwandfrei funktionieren - oder im Falle von Anomalien, die hier nicht angegeben sind - bringen Sie es zu einer zugelassenen Kundendienststelle. Geben Sie stets das Maschinenmodell und die Matrikelnummer an, die dem technischen Datenschild und dem Beiblatt zu entnehmen sind.

TAB.2

Problem	Grund	Abhilfe
Wenn das Gerät nicht startet	Es gelangt kein Strom zum Motor	überprüfen Sie, dass der Schalter ON/OFF auf Position "I" steht überprüfen Sie die Stromanschlüsse überprüfen Sie die Verlängerung oder wechseln die Steckdose überprüfen Sie den Hauptschalter im Haus
Kein Beschichtungsmaterial kommt aus der Düsenöffnung	Verstopfte Innendüse (9 Abb.G) Verstopfter Ansaugschlauch (12 Abb.G) Gelöster Ansaugschlauch (12 Abb.G) Mangelnder Druck im Tank (1 Abb.G). Einstellschraube (5 Abb.G) zu stark festgeschraubt	Reinigen Reinigen Schlauch befestigen Tank gut befestigen Einstellschraube (5 Abb.G) lösen
Das Beschichtungsmaterial tropft aus der Düse	Lockere Innendüse (9 Abb.G) Abgenutzte Innendüse (9 Abb.G) Ablagerung von Sprühmaterial in der Innendüse (9 Abb.G) und der Drosseldüse (4 Abb.G)	Innendüse anziehen Düse erneuern
Geringe Zerstäubung	Zu hohe Viskosität des zu sprühenden Produkts Zu hohe Sprühproduktmenge Einstellschraube (5 Abb.G) zu locker Innendüse (9 Abb.G) Sehr schmutziger Filter (11 Abb.A) Mangelnder Druck im Tank (1 Abb.G),	Verdünnen Einstellschraube festdrehen Einstellschraube festdrehen Reinigen Erneuern Tank gut befestigen
Pulsierender Strahl beim Sprühen	Das Beschichtungsmaterial ist fast verbraucht Verstopfter Ansaugschlauch (12 Abb.G) Sehr schmutziger Filter (11 Abb.A)	Auffüllen Reinigen Erneuern
Der Lack läuft über das zu bearbeitende Objekt	Zuviel Beschichtungsmaterial eingefüllt Zu stark verdünntes Produkt Zu langsame Bewegung Pistolenabzug (8 Abb.G) bleibt durchgedrückt Zu nahe an der Fläche	Einstellschraube (5 Abb.G) festdrehen Etwas unverdünntes Mittel hinzufügen Die Pistole schneller bewegen Bei der Bewegungsumkehr den Abzug loslassen Den Abstand zwischen Pistole und zu lackierendem Objekt vergrößern
Übermäßige Zerstäubung des Beschichtungsmaterials (Overspray)	Zu hoher Durchfluss von Beschichtungsmaterial	Einstellschraube (5 Abb.G) festdrehen
Schwache oder unregelmäßige Farbwiedergabe	Gering verdünnter Lack Einstellung der Sprühmenge Zu schnelle Bewegung Zu großer Abstand von der zu besprühenden Fläche Zu dickflüssige Farbe Verstopfte Pistole Leckes oder kaputter Luftschauch (6 Abb.A) Verstopfter Filter (11 Abb.A) Körnige Farbe Schlecht geschlossener Tank (1 Abb.G)	Verdünner hinzufügen Einstellschraube (5 Abb.G) lösen Die Pistole langsam bewegen Den Abstand zwischen Pistole und zu lackierendem Objekt vermindern Die Viskosität des Produkts prüfen Pistolenreinigung vornehmen Schlauch austauschen Filter reinigen oder eventuell wechseln Falls erforderlich, den Lack mithilfe eines Filters oder Filtertuchs filtern Die Dichtung reinigen (2 Abb.G) und den Tank verschließen.



NEDERLANDS

U hebt een prima keuze gemaakt! Uw nieuwe apparatuur, die volgens hoogwaardige specificaties is gemaakt, staat borg voor een lange levensduur en duurzaamheid. Deze lakmachine gebruikt het 'HMLP' systeem om om grote luchtvolumes en lage druk te werken.

⚠ LET OP! Voordat u de machine verplaatst, in werking zet, opstart, gebruikt, stopt of onderhoudt, dient u de hierna volgende gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen en toe te passen. De aanwijzingen verwijzen naar de schema's en technische gegevens op het bijbehorende blad. Leer de bedieningsmechanismen kennen en raak vertrouwd met de machine, voordat u begint, zodat u precies weet hoe u de machine uitzet in geval van nood. Een verkeerd gebruik van de machine kan zware verwondingen veroorzaken. Het gebruik van de machine in ruimtes die onder de anti-ontploffingsnormen vallen, is niet toegestaan.

Bewaar de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig, binnen handbereik, zodat u deze kunt raadplegen als u ze nodig hebt. Op het blad dat erbij hoort, vindt u een afbeelding van het serieplaatje met de technische machinegegevens.

Houd tijdens uw dienst als garantiewijzig.

Houd tijdens uw gedragingen altijd rekening met uw eigen veiligheid en die van anderen.

⚠ LET OP! De lakmachine is alleen geschikt voor het opspuiten van niet ontvlambare materialen, dwz. met een ontpandingspunt hoger dan 21°C, zoals verf, lak, vernis enz. Gebruik geen enkel ander materiaal.

⚠ LET OP! Elke andere toepassing van de machine die afwijkt van de in deze gebruiksaanwijzingen vermelde toepassingen, kan bijzonder gevaarlijk zijn voor voorwerpen en personen.

BESCHRIJVING VAN DE MACHINE (AFB. A)

- | | | |
|-----|----|-----------------------------------|
| Pos | 1 | voedingsstekker |
| | 2 | snoothouder (indien aanwezig) |
| | 3 | handgreep |
| | 4 | ON/OFF schakelaar |
| | 5 | Draagband (indien aanwezig) |
| | 6 | luchtslang |
| | 7 | sputerpistool |
| | 8 | pistoolhouder |
| | 9 | filterdeksel |
| | 10 | machine |
| | 11 | Filter |
| | 12 | Filterzitting |
| | 13 | Viscositeitsmeter |
| | 14 | Opblaasmondstuk (indien aanwezig) |

MARKERINGEN EN SYMBOLEN (AFB. B)

- | | | |
|-----|---|---|
| Pos | 1 | machinemodel. |
| | 2 | Technische gegevens. |
| | 3 | goedkeuringsmarkeringen. |
| | 4 | Seriennummer en bouwjaar van de machine. |
| | 5 | LET OP! (indien aanwezig) |
| | 6 | Lees de handleiding nauwkeurig alvorens in gebruik te nemen.(indien aanwezig) |
| | 7 | Richt de sput niet op personen of lichaamsdelen.(indien aanwezig) |
| | 8 | Richt de sput niet op de machine.(indien aanwezig) |
| | 9 | Gebruik gehoorbescherming.(indien aanwezig) |

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- 1) Het gebruik van ontvlambare materialen is niet toegestaan.
- 2) Reiniging van het sputerpistool met ontvlambare materialen is niet toegestaan
- 3) **Waarschuwing.** Let op de eventuele gevaren van het opgespoten materiaal, raadpleeg de merktekens op de verpakking of de door fabriek geleverde informatie.
- 4) **Waarschuwing.** Gebruik geen producten zonder van de eraan verbonden gevaren op de hoogte te zijn.
- 5) **Houd de werkruimte schoon.** In ongeordende ruimtes en werkbanken

- kan men zich gemakkelijker verwonden.
- 6) **Let op de staat van de werkruimte.** Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan neerslag en gebruik hen niet in vochtige of natte ruimtes. Zorg voor een geschikte verlichting. Gebruik geen elektrische gereedschappen in nabijheid van vloeistoffen, gassen en ontvlambare stoffen of in ruimten met ontploffings-en/of onstekingsgevaar. Zorg ervoor dat zowel in gesloten als in open ruimten de machine zijn eigen verdampende verdunningsmiddelen niet opzuigt. Werk niet in nabijheid van hittebronnen (zoals open vuur), hete voorwerpen (zoals hete bedrading of oppervlakken) die ontsteking zouden kunnen veroorzaken.
- 7) **Start de machine niet in gesloten of slecht geluchte ruimten.** Neem bij het werken in de open lucht de windrichting in acht. Zorg in gesloten ruimten voor een voldoende luchtvervanging. Werk alleen gedurende de uren met voldoende licht of met een overeenkomstige hoeveelheid kunstmatig licht.
- 8) **Houd kinderen uit de buurt.** Kinderen en personen die niet perfect op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzingen mogen de machine niet gebruiken. Sta gedurende het werk de aanwezigheid van anderen, kinderen of dieren niet toe. Er kunnen wetten en plaatselijke voorschriften zijn die een minimumleeftijd voor het gebruik van deze machine bepalen.
- 9) **Bewaar de niet gebruikte gereedschappen op een veilige plaats.** Buiten gebruik zouden de gereedschappen altijd droog en op een hoge plaats moeten worden bewaard, achter slot en sloten buiten bereik van kinderen.
- 10) **Forceer het gereedschap niet en gebruik hem alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.** Verwijder geen enkel component van de machine als dit niet uitdrukkelijk in de aanwijzingen wordt vermeld en wijzig in geen geval de oorspronkelijke samenstelling van de machine.. Controleer altijd of de machine perfect in orde is; als dit niet zo is, kan de machine gevaarlijk zijn voor mensen, dieren en uzelf. Gebruik de machine alleen op de in deze handleiding beschreven wijze, elke ander werkwijze kan gevaarlijk zijn.
- 11) **Draag geschikte werkkleeding.** Gebruik, bij afwezigheid van ervaring met de machine, beschermende kleding, zowel als geschikte bescherming van handen, ogen en luchtwegen
- 12) **Laat U niet afleiden.** Behoud tijdens het werk altijd een stabiele en zekere positie. Controleer altijd wat U doet. Gebruik het gezond verstand en werk niet wanneer U vermoeid bent.
- 13) **Bewaar Uw gereedschappen met zorg.** Houd Uw gereedschap schoon voor betere en veilige prestaties. Volg de in de handleiding gegeven instructies voor het onderhoud en het vervangen van onderdelen. Hou de handgrepen droog, schoon en olie-en vetvrij.
- 14) **Onkoppelen van de machine.** Vergewis U ervan alvorens de machine aan of af te koppelen dat de ON/OFF schakelaar op "O" (uitgeschakeld) staat. Verwijder voor alle onderhouds-, reinigings of andere werkzaamheden de stekker uit het stopcontact zonder aan het snoer te trekken
- 15) **Vermijd onvoorzienbare aanschakelingen.** Schakel de motor uit en ontkoppel deze van de elektrische voeding wanneer: hij niet in gebruik is, hij onbewaakt is, het snoer beschadigd is, U hem verplaatst. Verplaats de apparatuur niet met de stekker in het stopcontact en een vinger op de schakelaar. Vergewis U ervan dat de schakelaar in open (positie "O" nul) staat wanneer men de stekker in het stopcontact steekt.
- 16) **Controleer de beschadigde delen.** Controleer dat de openingen in het filterhouder en -deksel niet verstopt zijn en dat het filter schoon is, alvorens in gebruik te nemen. Reinig in dat geval vooroordeelde onderdelen volgens de in de handleiding aangegeven procedure. Controleer eveneens of andere delen beschadigd zijn en niet functioneren. Probeer de apparatuur niet eigenhandig te repareren.
- 17) **Laat het gereedschap door bevoegd personeel repareren.** Mochten zich beschadigingen of excessieve slijtage van onderdelen voordoen, laat het gereedschap dan door bevoegd personeel controleren en/of repareren. De reparaties mogen slechts door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd en met originele onderdelen, indien dat niet het geval is loopt de gebruiker gevaar.
- 18) **Let op.** Het gebruik van andere dan de in deze handleiding voorgeschreven accessoires of koppelingen kan verwondingen aan de persoon veroorzaken.
- 19) **Let op.** Richt het pistool niet met aangeschakelde machine op Uzelf of andere personen of dieren. Vermijd dat anderen de machine beroeren.



Vermijd eveneens dat anderen de snoeren beroeren. In de werkruimte is de gebruiker verantwoordelijk jegens derden voor eventuele schade veroorzaakt door de machine.

- 20) **Let op.** Richt de sput niet op de machine (10 fig.A). Rook niet. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact tijdens het verplaatsen om onvoorzien aanschakelingen te voorkomen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN INZAKE ELEKTRICITEIT

- 1) **Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.** Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals buizen, verwarmingselementen enz. Gebruik het gereedschap niet wanneer de schakelaar niet functioneert. Laat de defecte schakelaar door een erkende service vervangen.
- 2) **Netspanning.** De netspanning waarop de machine wordt aangesloten, dient te voldoen aan wat is vermeld op het plaatje met de technische gegevens. De machine mag op geen enkele andere manier worden gevoed. Het dient aanbeveling een veiligheidsschakelaar op het stroomnet te monteren met een inschakelgrens die voldoet aan de voorschriften van het land waarin het toestel wordt gebruikt; raadpleeg hiervoor uw elektricien. Controleer dat de stekkers en stopcontacten van de aansluitingen onderling compatibel zijn.
- 3) **Vermijd oneigenlijk gebruik van het snoer.** Verplaats of til het gereedschap nooit op met snoer, ontkoppel het snoer nooit door eraan te trekken. Gebruik de handgreep voor verplaatsen (3 fig.A) of de draagband (5 fig.A indien aanwezig), oefen geen kracht uit op de persluchtslang (6 fig.A). Houd het snoer uit de buurt van hittebronnen, olie en scherpe hoeken.
- 4) **Controleer het snoer.** De stekker en het voedingssnoer moeten om de zoveel tijd en voor elk gebruik worden gecontroleerd op beschadigingen of veroudering. Mocht het resultaat onvoldoende zijn gebruik de machine dan niet en laat hem repareren in een erkend service centrum. Laat eventuele elektrische defecten door een bevoegde service repareren.
- 5) **Verlengsnoeren.** De verlengsnoeren moeten een gelijke of grotere keraamdiamaeter bezitten dan die van de machine. Gebruik de betreffende snoerhouder (2 fig.A indien aanwezig) voor het verlengsnoer. Vermijd afknijpen van betreden van het verlengsnoer. Controleer om de zoveel tijd het verlengsnoer en vervang bij beschadigingen. Gebruik geen verouderde of gesletten verlengsnoeren daar deze dodelijke risico's met zich mee brengen. Houd uit de buurt van de werkvlakte, vochtige, natte geleiende oppervlakken, scherpe kanten, hittebronnen en brandstoffen.
- 6) **Verlengsnoeren buitenhuis.** Bij gebruik van de apparatuur buitenhuis moeten daarvoor geschikte verlengsnoeren worden gebruikt. Gebruik alleen volgens de normen gemarkerde verlengsnoeren.
- 7) **Let op.** Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet in gebruik is.

Deze machine is geconstrueerd met dubbele isolatie.
De dubbele isolatie biedt hogere elektrische veiligheid en vermijd de aarding van de apparatuur.

DE MACHINE IN GEBRUIK NEMEN (AFB. C)

Sommige machinedelen zijn bij de levering gedemonteerd. Haal de machine en de losse delen uit de verpakking, controleer of deze perfect in orde zijn en monteer de delen zoals op de afbeelding die bij deze gebruiksaanwijzingen horen.

Tijdens het monteren van de componenten mag de stekker niet in het stopcontact zitten. Controleer voordat u de machine aanzet of u alles goed hebt gemonteerd.

MONTAGE PISTOOLHOUDER (1) (indien aanwezig)

Bij het aanbrengen moet het pistoolhouder hoorbaar in de correcte positie vastgeklikken.

MONTAGE PERSLUCHTSLANG (2)

De beschreven procedure geldt voor beide zijden van de slang, dwz zowel de kant van het pistool als de kant van de machine:

Breng de koppeling met bajonetssluiting aan (pijl a), draai (pijl b) trek eraan (pijl c) om goed vast te zetten.

MONTAGE DRAAGBAND (3) (indien aanwezig)

Gebruik de apparatuur nooit zonder het luchtfilterdeksel (11 fig.A)

DE MACHINE AAN EN UIT ZETTEN

Bevestig het verlengsnoer aan de snoerhouder (indien aanwezig) en sluit het vervolgens aan op de voeding van de machine (fig.D). Plaats het pistool in de houder (8 fig.A). Hang de machine over de schouders (fig.E indien aanwezig).

STARTEN

Verwijder het pistool uit de houder en richt op het te bewerken oppervlak. Druk op de ON/OFF schakelaar aan de met "I" (starten) gemaakte kant. De perslucht zal continu uit het pistool stromen (7 fig.A). Regel vervolgens de lucht- en materiaaltoevoer af (zie paragraaf 'WAARSCHUWINGEN EN RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK'). Haal de trekker naar u toe (8 fig.G).

STOPPEN

Druk op de ON/OFF schakelaar op het symbool "O" (uit). Zet bij machine buiten gebruik de schakelaar uit en verwijder de elektrische voeding.

WAARSCHUWINGEN EN RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK

Nadat u alle veiligheidsvoorschriften aandachtig hebt gelezen, volgt u precies de volgende raadgevingen op om het maximum uit uw machine te halen. Ga rustig te werk; alleen nadat u de machine hebt leren kennen, haalt u er de beste prestaties uit.

Het apparaat garandeert een groot luchtvolume rondom de onder lage druk gespoten lak, dit draagt bij aan de hogere efficiëntie van de lak. De luchstromen bevordert bovenstaande een snellere droging van de deklaag.

Houd de machine stevig vast, gebruik de draagband (indien aanwezig) en regel deze zo correct mogelijk naar Uw werkpositie af. De afbeelding in fig E illustreert de correcte houding.

LET OP! Zorg ervoor het rooster van het filterdeksel niet te bedekken tijdens gebruik (9 fig.A).

Voorbereiding van het te bewerken oppervlak of voorwerp

Hoe gladder en schoener het oppervlak hoe beter het resultaat. Verwijder alle roest- of verflagen indien nodig met schuurpapier. Plaamuur waar nodig om de oppervlakken gelijk te maken. Verwijder stofdeeltjes alvorens te beginnen. Lees de gebruikersinstructies op de verpakking van de verf met betrekking tot het gebruik van een eventueel fixermiddel voor een beter en vooral zuiniger resultaat. Bedek de niet te lakken oppervlakken met kranten of tape.

Voorbereiding van het op te sputten materiaal

Het blik dient goed te worden geschud voor gebruik. De lak wordt over het algemeen verdunt (het is raadzaam eerst slechts een deel van de verf bij wijze van proef te verdunnen). Volg de aanwijzingen van de verffabrikant voor het type en de toe te voegen hoeveelheid verdunningsmiddel. Doe na vraag bij de verfspecialist indien voorname indicaties niet worden vermeld, geef daarbij aan dat U een HVLP (high volume low pressure) - pistool gaat gebruiken. Houd daarbij rekening met het volgende: om de vloeibaarheid van een substantie aan te geven wordt de term viscositeit gebruikt. De viscositeit is laag bij zeer vloeibare stoffen en hoog bij dikke vloeistoffen. Om een idee te krijgen van de viscositeit van bepaalde soorten lak (in afwezigheid van informatie op de verpakking) kan de tabel 'TAB1' worden geraadpleegd. Vul de tank (1 fig.G) van het pistool voor 3/4. Probeer uit op een stuk hout of karton en voeg indien nodig langzaam verdunner toe.

TAB.1

Dekmateriaal	Viscositeit (DIN-s)
Lakken met oplosmiddelen	15-30
Grondverf	25-30
beits- en impregneringsmiddelen	niet verdunt
2 componentenlakken en olieverf	20-35
Vernislaak	15-25
Met water verdunbare verf	20-25
Deklagen voor carrosseriewerk	20-25
Houtbescherming	non dilute
Muurverven	16-20



Gebruik van de viscositeitsmeter (13 fig.A)

De viscositeitswaarde wordt aangegeven in seconden. Meng het product goed met de verdunner. Vul de viscositeitsmeter (13 fig.A) geheel met het op te brengen product en tel het aantal seconden die nodig zijn om de het tankje geheel leeg te doen lopen door het onderste gat (fig.I). Dit tijdsdeel determineert de viscositeit in DIN-seconden (DIN-s). Probeer net zo lang totdat de correcte viscositeit (DIN-s) is bereikt voor het product in kwestie.

Afregeling van het spuitpistool (fig.G)

Monteer de tank (1 fig.G) en sluit goed af. Draai, om de gewenste verneveling te bereiken (2 fig.H), de stelring (3 fig.G) los en richt de vindersproeier (4 fig.G) als volgt af (2 fig.H):

- HH= horizontale straal
- VV= platte verticale straal
- CC= ronde straal.

Sluit de stelring (3 fig.G) na de gewenste verneveling te hebben gekozen. De verticale of horizontale verneveling (HH-VV) zijn het meest geschikt voor grote oppervlakken. De ronde verneveling (CC) is meer geschikt voor kleine objecten of voor de moeilijk bereikbare plekken (hoeken, randen enz.).

LET OP! Regel, om de tank geheel te legen, de toeveerslang af (12 fig.G) door de moer (14 fig.G) los te draaien en plaats vervolgens op de meest geschikte manier voor het type oppervlak, zie afbeeldingen (1 fig.L) en (2 fig.L) voor respectievelijk lage of hoge objecten.

LET OP! Zorg ervoor nooit de trekker te beroeren tijdens de afregelprecedure (8 fig.G).

Afstellen van de verneveling

Bij werkende machine is de luchtstroom via de luchtslang (6 fig.A), het pistool (7 fig.A) en de vindersproeier (4 fig.G) continu aanwezig, de verf wordt pas verneveld wanneer U de trekker overholt, (8 fig.G). Om de verneveling af te stellen (1 fig.H) wordt aangeraden te beginnen met de stelschroef (5 fig.G) geheel gesloten (draai rechtsom, kloksgewijs). Open de stelschroef voor de lucht volledig (17 fig.G indien aanwezig) (aanduiding "+" naar boven). Houd vervolgens de trekker ingedrukt (8 fig.G) en open de stelschroef (5 fig.G) totdat de gewenste hoeveelheid is bereikt.

Gebruikersinstructies

Hang de machine om met behulp van de draagband (5 fig.A indien aanwezig). Verwijder het pistool uit de houder (8 fig.A) en richt deze op het te bedekken oppervlak. De bewegingen moeten regelmatig, altijd op dezelfde afstand en evenwijdig aan het oppervlak zijn. De aangeraden afstand (3 fig.H) ligt tussen de 10 en de 30 cm afhankelijk van de afstelling en het type lak. Het is vooral belangrijk altijd evenwijdig aan het te bewerken voorwerp te blijven om een zo erg mogelijk oppervlakte te garanderen. Maak nooit rotterende bewegingen; dat komt de afwerking zeker niet ten goede. Bij verticale verneveling VV (2 fig.H) moet een horizontale beweging en bij horizontale verneveling HH (2 fig.H) een verticale beweging worden gemaakt. De ronde verneveling CC (2 fig.H) vereist een grotere afstand van het voorwerp. We raden aan eerst op een stuk karton of hout een aantal proeven te maken alvorens te beginnen. Laat bij elke omkering van de beweging de trekker los (8 fig.G) om hem vervolgens weer in te drukken wanneer U de teruggaande beweging begint (4 fig.H), hiermee worden bij een tweede laag zichtbare tekens van de aansluiting vermeden, vooral bij grote platte oppervlakken.

ANDERE GEBRUIKSDOELEINDEN VAN DE TURBOCOMPRESSOR

Door aansluiting van het opblaasmondstuk (14 fig.A indien aanwezig) op de buis (6 fig.A) kan de verstuiver gebruikt worden als blaas- of opblaastoestel voor luchtbetten en andere opblaasbare voorwerpen.

ONDERHOUD

LET OP! Verwijder de stekker alvorens met de onderhoudswerkzaamheden te beginnen.

- Reinig en verzorg de compressor regelmatig zodat deze altijd perfect werkt en lang meegaat.

Reiniging van het pistool

LET OP! Het pistool moet onmiddellijkna gebruik nauwkeurig worden gereinigt. Indien de verf in het pistool opdroogt is de procedure veel ingewikkelder met het risico hem niet meer te kunnen gebruiken.

LET OP! Gebruik geen ontvlambare stoffen voor de reiniging. Voer de reiniging uit in een goed geventileerde, respecteer de algemene en elektrische veiligheidsnormen zoals hierboven beschreven.

Zet het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Demonteer de tank (1 fig.G) ervoor zorgend dat het in het pistool aanwezige materiaal terugloopt naar de tank. Giet het restmateriaal terug in het blik en sluit hermetisch af.

Begin de reiniging met de tank (1 fig.G) door er een voor de verf geschikt verdunningsmiddel in te gieten, in ieder geval met een ontbrandingspunt hoger dan 21°C.

Schud de tank met de verdunner en herhaal totdat de verdunner geheel schoon blijft. Verwijder alle verfresten zowel van binnen als van buiten.

Reinig de pakking (2 fig.G) onder het deksel van de tank en controleer deze op sluitage of beschadigingen.

Ga voor de reiniging van de overgebleven componenten van het pistool als volgt te werk:

- 1) draai de ring los (3 fig.G)
- 2) verwijder de vindersproeier (4 fig.G)
- 3) draai de stelschroef los en verwijder deze (5 fig.G)
- 4) Verwijder de veer (6 fig.G)
- 5) verwijder de naald (10 fig.G); het is raadzaam daar geen gereedschappen voor te gebruiken. Draai, indien de naald niet gemakkelijk vrijkomt, de pakkingbusbout los (11 fig.G)

LET OP! Wanneer U om de naald (10 fig.G) te verwijderen, de pakkingbusbout (11 fig.G) moet verwijderen, let er goed op de onderdelen van de pakkingbus niet te verliezen (16 fig.G).

LET OP! Maak de sproeiers en de luchtgaten van het pistool (7 fig.A) nooit schoon met puntige metalen voorwerpen.

- 6) draai met geschikte sleutel de interne sproeier los (9 fig.G)
- 7) verwijder de platte pakking (7 fig.G).

Dompel alle onderdelen in een bak met schone verdunner (indien mogelijk aangeraden door de fabrikant van de verf), gebruik eventueel ook een kwast. Reinig ook de interne delen van het pistool en de toeveerslang (12 fig.G). Zorg dat de onderdelen droog zijn alvorens opnieuw te monteren.

LET OP! monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.

Het is vooral belangrijk dat de interne sproeier (9 fig.G) voor de naald (10 fig.G) wordt gemonteerd.

Let tijdens de montage op de pakking (7 fig.G) hierop zijn vier merktekens voor de correcte oriëntatie van de vindersproeier (4 fig.G) aanwezig, een uitstekend tandje aan de onderzijde garandeert de juiste plaatsing van de ring.

LET OP! Na eventuele verwijdering van de pakkingbusbout (11 fig.G) moet wat verf worden aangebracht (de naald moet vrij kunnen bewegen).

Opelet! Het toestel heeft een mondstuk van 3 mm (18 fig.G) voor producten met een hoge viscositeit; indien dit vervangen wordt moet u opletten dat de schroef (5 fig.G) volledig wordt losgedraaid of de trekker (8 fig.G) volledig wordt ingedrukt, zodat de naald de verwijdering en plaatsing van het interne mondstuk (18 fig.G) niet verhindert.

LET OP! Ga voor vervanging van geslepen pakkingen (2 en 13 fig.G) als volgt te werk

- Draai de moer los (14 fig.G)
- Verwijder het onderdeksel (15 fig.G)
- Verwijder de pakkingen (2 en 13 fig.G)

LET OP! Controleer de positie van de pakking (13 fig.G) alvorens de moer vast te zetten (14 fig.G).

LET OP! Om veiligheidsredenen evenals voor correcte werking is de tank niet geheel hermetisch. Ook na sluiting is er een kleine luchtstroom aanwezig.

Reiniging machine

Zet de machine uit en koppel de elektrische voeding af.

Reinig de machine (10 fig.A) de luchtslang (6 fig.A) de pistolhouder (8 fig.A)



met een zachte borstel of een schone vochtige doek. Gebruik geen schoonmaak- of oplosmiddelen, deze zouden de machine onherstelbaar kunnen beschadigen. De plastic componenten zijn gemakkelijk te beschadigen met chemische middelen.

LET OP! Maak het apparaat niet nat met water.

Reiniging en vervanging van het filter

Demonteren het filterdeksel (9 fig.A) door met een schroevendraaier de sluiting los te haken (fig.F). Reinig het filter (11 fig.A) met lucht of was deze met water en zeep. Vervang indien nodig.

LET OP! gebruik het apparaat nooit zonder luchtfilter.

Raadpleeg een bevoegd service-center voor eventuele niet in deze handleiding beschreven onderhoudswerkzaamheden.

DEFECTEN

Zie tabel 'TAB.2'.

⚠ LET OP! wanneer de machine trilt, laat hem dan in een bevoegd service-center controleren.

⚠ LET OP! Indien na uitvoering van de hieronder beschreven handelingen de machine niet correct werkt of in geval van andere dan de beschreven afwijkingen, raadpleeg dan een bevoegd service center. Refereer daarbij altijd naar het model en het serienummer, deze zijn weergegeven op de gegevensplaat en op de bijsluiter.

OPSLAG

- Reinig na elk gebruik heel zorgvuldig de machine en toebehoren (zie paragraaf: Onderhoud), zodoende worden eventuele schimmels vermeden en garandeert U een optimale werking en langere levensduur van de machine.
- Zet de machine weg op een plaats die ver uit het bereik van kinderen is, op

een stevige ondergrond, in een stofvrije, veilige en droge ruimte zonder grote temperatuurverschillen.

- Dek de machine af, bescherm hem tegen direct zonlicht en zet hem liefst in een donkere of schaduwrijke ruimte.
- Bedek de machine niet met plastic zakken die vocht kunnen veroorzaken en de machine kunnen beschadigen.

ONTMANTELING

Ontmantel de machine volgens de wettelijke milieubeschermingsvoorschriften die geldig zijn in het land waarin u de machine gebruikt.
Gooi de verpakking niet bij het normale huisvuil; breng deze naar een verzamelpunt voor recycleerbaar afval.

Als de machine niet meer kan worden gebruikt en niet meer kan worden gerepareerd, demontert u elk onderdeel en sorteert u deze voor recyclage. Op alle componenten in kunststof (plastic) staat de afkorting van het materiaal waaruit deze componenten gemaakt zijn: dit is nuttig voor het recycleren van deze materialen.

⚠ LET OP! Reinig de tank alvorens deze af te voeren.

Wijzigingen: De teksten, afbeeldingen en gegevens voldoen aan de voorschriften die geldig zijn op het ogenblik waarop deze gebruiksaanwijzingen worden gedrukt. De fabrikant behoudt zich het recht voor deze documentatie aan te passen indien wijzigingen aan de machine worden aangebracht.

TAB.2

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Indien de machine niet start	Motor heeft geen elektrische voeding	Controleer dat de ON/OFF-schakelaar in positie "I" staat Controleer de elektrische aansluiting Controleer het verlengsnoer of verander van stekkerdoos Controleer hoofdschakelaar
Dekmateriaal komt niet uit het sproeiergat	Interne sproeier (9 fig.G) verstopt Sproeierslang (12 fig.G) verstopt Sproeierslang (12 fig.G) los Onvoldoende druk op de tank (1 fig.G). Stelschroef (5 fig.G) te strak aangedraaid	Reinigen Reinigen Zet slang vast Sluit de tank goed Draai stelschroef los (5 fig.G)
Druppels dekmateriaal uit het sproeiergat	Interne sproeier (9 fig.G) los Interne sproeier (9 fig.G) versleten Overgebleven restmateriaal in de interne sproeier (9 fig.G) en in de vindersproeier (4 fig.G)	Zet interne sproeier vast Vervang sproeier Reinigen
Gebrek aan verneveling	Te hoge viscositeit van het op te spuiten materiaal Te grote hoeveelheid op te spuiten materiaal Stelschroef (5 fig.G) te los Interne sproeier (9 fig.G) Filter (11 fig.A) vuil Geen druk op de tank (n1 fig.G).	Verdunnen Draai stelschroef aan Draai stelschroef aan Reinigen Vervangen Tank goed sluiten.
Pulserende verneveling tijdens het spuiten	Dekmateriaal is bijna op Sproeierslang (12 fig.G) verstopt Filter (11 fig.A) vuil	Vullen Reinigen Vervangen
Druppelvorming op het te lakken voorwerp	Te veel dekmateriaal Te veel verdunner Te langzame sputtbeweging Trekker van het pistool (8 fig.G) blijft ingedrukt Te dicht op het oppervlak	Draai stelschroef aan (5 fig.G) Voeg onverdund materiaal toe Maak snellere bewegingen Laat tijdens verandering van richting de trekker los Vergroot afstand tussen pistool en het te bewerken voorwerp
Te hoge verneveling van het dekmateriaal (Overspray)	Te grote materiaaltoevoer	Draai stelschroef aan (5 fig.G)
Onregelmatige of onvoldoende dekking van de kleur	Lak onvoldoende verdund Afrigeling van de verneveling Te snelle sproeierbeweging Te grote afstand van het te bewerken oppervlak Kleur te dik Pistool verstopt Luchtslang +(6 fig.A) lekt of is beschadigd Filter (11 fig.A) verstopt Korrelvorming van de kleur Slecht gesloten tank (1 fig.G)	Voeg verdunner toe Draai stelschroef los (5 fig.G) Maak langzamere bewegingen Verklein afstand tussen pistool en het te bewerken voorwerp Controleer viscositeit van het product Voer reinigingsprocedure van het pistool uit Vervang de slang Reinig of vervang het filter Filter de lak indien nodig met een filter of een doek Reinig de pakking (2 fig.G) en sluit de tank



ESPAÑOL

Enhorabuena por su excelente elección. Su aparato, fabricado conforme a los mayores estándares de calidad, le garantizará rendimiento y seguridad duraderos. Este equipo para pintar utiliza el sistema 'HVLP' para trabajar con altos volúmenes de aire y baja presión.

⚠️ ¡ATENCIÓN! Antes de utilizar este aparato eléctrico, para efectuar correctamente la manutención, la puesta en servicio, la puesta en marcha, la parada y el mantenimiento, lea detenidamente las siguientes instrucciones que hacen referencia a los dibujos y a los datos técnicos contenidos en la hoja adjunta. Antes de empezar a trabajar familiarícese con los mandos y con el uso correcto de la máquina, comprobando que sepa detenerla en caso de emergencia. Una utilización no adecuada de la máquina puede causar graves heridas. No se permite utilizar el aparato en sitios clasificados por las normas como anti-deflagrantes. Guarde con cuidado y al alcance de la mano estas instrucciones y la hoja adjunta, a fin de poder consultarlas cuando sea preciso. La hoja adjunta, que contiene la etiqueta del número de serie y los datos técnicos de la máquina, representa también un documento de garantía. Piense siempre en su seguridad y en la de los demás y compórtese cuerdamente.

⚠️ ¡ATENCIÓN! El equipo para pintar debe utilizarse sólo para pulverizar materiales de cobertura como barnices, esmaltes transparente, etc., no inflamables, es decir con punto de inflamabilidad mayor que 21°C. No utilice ningún otro tipo de barniz.

⚠️ ¡ATENCIÓN! Cualquier otro uso, diferente del indicado en estas instrucciones, puede perjudicar la máquina y representar un serio peligro para el usuario.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA (FIG.A)

- Pos. 1 Clavija de alimentación
2 Enganche cable (si existe)
3 Empuñadura.
4 Interruptor ON/OFF
5 Correa de sostén (si existe)
6 Tubo del aire
7 Pistola pulverizadora
8 Portapistola
9 Tapa filtro
10 Cuerpo aparato
11 Filtro
12 Portafiltro
13 Viscosímetro
14 Boquilla de inflado (si existe)

DESCRIPCIÓN MARCADOS Y SÍMBOLOS(FIG. B)

- Pos. 1 Modelo máquina
2 Datos técnicos
3 Marcas de certificación
4 Número de serie y año de fabricación del aparato
5 **¡ATENCIÓN!** (si existe)
6 Lea detenidamente las instrucciones antes del uso. (si existe)
7 No dirija el chorro hacia personas ni partes del cuerpo. (si existe)
8 No dirija el chorro contra el aparato. (si existe)
9 Utilice cascos para proteger el oído. (si existe)

⚠️ NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- 1) Las pistolas pulverizadoras no se deben utilizar para pulverizar sustancias inflamables.
- 2) Las pistolas pulverizadoras no se deben limpiar con solventes inflamables.
- 3) **Advertencia.** Cuidado con los eventuales riesgos que el material rociado pueda presentar; consulte los marcados en su contenedor o las informaciones proporcionadas por el fabricante.

- 4) **Advertencia.** No pulverizar material del que no se conozca la eventual peligrosidad.
- 5) **Mantenga limpia la zona de trabajo.** En áreas y bancos desordenados es más fácil herirse.
- 6) **Cuidado con el entorno del área de trabajo.** No deje herramientas eléctricas expuestas a la lluvia y no las utilice en sitios húmedos o mojados. Mantenga bien iluminada el área de trabajo. No utilice herramientas eléctricas cerca de líquidos, gases ni polvos combustibles, como tam poco en sitios en que exista el riesgo de incendios y/o explosiones. Durante el trabajo con el aparato en sitios cerrados, como también al aire libre, tenga cuidado en que no sean aspiradas sustancias solventes que se evaporen del propio aparato. Mientras trabaja no se ponga cerca de fuentes de incendio (como llamas libres), objetos incandescentes (como cables incandescentes o superficies muy calientes) o que puedan generar chispas.
- 7) **No ponga en marcha el aparato en sitios cerrados o poco ventilados.** Durante el uso al aire libre tenga en cuenta la dirección del viento. Durante el trabajo en sitios cerrados proporcione una ventilación adecuada. Trabajen sólo durante las horas con una buena luz o utilizando una iluminación artificial adecuada.
- 8) **Mantenga alejados a los niños.** Se prohíbe que niños y personas no perfectamente conocedoras de las instrucciones de uso presentadas en este manual utilicen la máquina. Durante el trabajo no deje que niños, otras personas o animales se acerquen. Leyes y reglamentos locales pueden prever una edad mínima para el uso de la máquina.
- 9) **Guarde las herramientas no utilizadas en un sitio seguro.** Cuando no las utilice, las herramientas se deberán guardar en un sitio seco, en posición alta y cerrado con llave, fuera del alcance de los niños.
- 10) **No fuerce la herramienta y utilicela sólo para las finalidades previstas.** No quite ningún componente del aparato si no viene indicado expresamente en este manual. No modifique de ninguna manera la configuración original. Comprueben siempre la eficiencia y la integridad del aparato; si está en malas condiciones puede ser peligroso para quien la utiliza. Utilice el aparato sólo de las maneras y en las posiciones descritas en estas instrucciones, cualquier otra posición es peligrosa.
- 11) **Vistase de manera adecuada.** Si no tiene experiencia en el uso del equipo de pintar, utilice prendas y dispositivo de protección adecuados para manos, ojos y vías respiratorias.
- 12) **No se distraiga.** Cuando trabaje, mantenga siempre una posición estable y segura. Compruebe siempre lo que está haciendo. Aplique el sentido común, no utilice nunca el aparato cuando esté cansado.
- 13) **Guarde cuidadosamente sus herramientas.** Mantenga limpias sus herramientas para tener prestaciones mejores y más seguras. Ajústese a las instrucciones de mantenimiento y sustitución de los accesorios. Mantenga las empuñaduras secas, limpias y sin aceite ni grasa.
- 14) **Desconecte el aparato.** Antes de conectar o desconectar el aparato de la red de alimentación, compruebe que el interruptor ON/OFF esté en la posición "O" (apagado). Para cualquier operación en el aparato, de limpieza, mantenimiento u otro, desenchufelo de la red de alimentación desenchufando la clavija, sin tirar del cable de alimentación.
- 15) **Evite arranques involuntarios.** Apague el motor y desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando: no lo utilice, lo deje sin vigilancia, el cable de alimentación esté estropeado, lo desplace de un sitio a otro. No transporte el aparato con la clavija enchufada en la toma, teniendo un dedo sobre el interruptor. Compruebe que el interruptor esté abierto (posición "O" cero) cuando enchufe la clavija.
- 16) **Compruebe todas las partes estropeadas.** Antes de utilizar el aparato compruebe que las rejillas del portafiltro y de la tapa del filtro no estén tapadas; compruebe también que el filtro esté limpio. De lo contrario límpielos siempre de las maneras indicadas en este manual. Compruebe así mismo si otras partes de la máquina están estropeadas o no logran desempeñar su tarea prevista. No intente reparar el aparato.
- 17) **Encargue la reparación del aparato a personal cualificado.** En caso de roturas o desgastes excesivos de partes del aparato, encargue su control, y eventual reparación, al personal cualificado de los centros de asistencia autorizados. Las reparaciones deberían



- ser efectuadas sólo por personal cualificado, utilizando repuestos originales, de lo contrario el usuario podría correr serios peligros.
- 18) **Atención.** El uso de cualquier accesorio o empalme diferente de los recomendados en este manual de instrucciones, puede presentar riesgos de heridas para las personas.
- 19) **Atención.** Cuando el aparato está en marcha, no dirija el chorro de aire de la pistola hacia sí mismos ni contra otras personas o animales. Impida que otras personas toquen el aparato. Impida que otras personas toquen los cables. En la zona de trabajo el operador es responsable de cara a terceros por eventuales daños causados por la utilización del aparato.
- 20) **Atención.** No dirija el chorro hacia el cuerpo del aparato (10 fig.A). No fume. Para evitar encendidos accidentales, durante los desplazamientos desenchufe siempre la clavija de la toma de red.

NORMAS ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD

- 1) **Proteíjase contra las sacudidas eléctricas.** Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o a masa, como tubos, radiadores, etc.; no utilice la herramienta si el interruptor no se abre o se cierra. Encargue la sustitución de los interruptores estropeados a un servicio técnico autorizado.
- 2) **Conexión a la red.** El voltaje de alimentación debe corresponderse con él indicado en la placa de datos técnicos. No utilice ninguna otra clase de alimentación. Se aconseja usar un cortacircuitos en la línea de alimentación eléctrica para un campo de intervención según las normas vigentes en el país de utilización; consultese con su electricista de confianza. Compruebe que las tomas y clavijas de las conexiones sean compatibles entre ellas.
- 3) **No abuse del cable.** No transporte ni levante nunca el aparato tirando del cable de alimentación, ni tire de él para desenchufarlo de la toma de red. Para desplazar el aparato utilice la empuñadura (3 fig.A) o la correa de sostén (5 fig.A si existe), no tire de él por el tubo del aire (6 fig.A). Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite y cantos cortantes.
- 4) **Compruebe el estado del cable de alimentación.** Es preciso inspeccionar, periódicamente y antes de cada utilización, el cable de alimentación a fin de ver si presenta signos de deterioro o de envejecimiento. Si no se presenta en buenas condiciones absténgase de usar el equipo y encargue su reparación a un centro de servicio técnico autorizado. Encargue la reparación de eventuales averías del sistema eléctrico sólo a un centro de asistencia autorizado.
- 5) **Cables de alargo.** Los cables de alargo deben tener una capacidad igual o mayor que la prevista para el aparato. Utilice el enganche de cable (2 fig.A si existe) previsto para la conexión del cable de alargo. Evite que el cable de alargo sea pisado o aplastado. Examine periódicamente los cables de alargo y cámbielos si presentan desperfectos. No utilice cables de alargo con signos de desgaste o envejecimiento, ya que representan un riesgo mortal. Manténgalo lejos de la zona de trabajo, de superficies húmedas, mojadas, aceitosas, con cantos afilados, de fuentes de calor y de combustibles.
- 6) **Cables de alargo para uso al aire libre.** Cuando utilice el aparato al aire libre, utilice sólo cables de alargo previstos para uso exterior. Utilice sólo cables de alargo homologados y adecuadamente marcados.
- 7) **Atención.** Desenchufe la clavija de la toma de red cuando no utilice el aparato.

Este aparato ha sido fabricado con sistema de doble aislamiento. El doble aislamiento brinda mayor seguridad eléctrica y hace sí que no sea necesaria la puesta a tierra del aparato.

PUESTA EN SERVICIO (FIG. C)

El aparato puede ser suministrada con algunos componentes desmontados. Saque de la caja el aparato y los componentes suministrados desmontados y proceda a montarlos como ilustrado en la hoja adjunta. Durante las fases de montaje de los componentes, la clavija de alimentación debe estar desenchufada de la toma de red. Antes de poner en marcha el aparato compruebe que el montaje sea sólido.

MONTAJE PORTAPISTOLA (1) (si existe)

Poniendo el portapistolito debe oír el enganche.

MONTAJE DEL TUBO DEL AIRE (2)

Efectúe las siguientes operaciones, valederas tanto para el lado del cuerpo aparato como para el lado de la pistola:

Inserte el manguito con enganche de bayoneta (flecha a), gire (flecha b) y luego tire (flecha c) para fijarlo bien.

MONTAJE DE LA CORREA DE SOSTÉN (3) (si existe)

No utilice nunca el aparato sin el filtro del aire (11 fig.A).

PUESTA EN MARCHA Y PARADA

Fije el cable de alargo al enganche (si existe) y luego enchúfelo a la clavija de alimentación (fig.D). Ponga la pistola en el portapistolito (8 fig.A). Ponga el aparato en bandolera (fig.E si existe).

PUESTA EN MARCHA

Saque la pistola de su sostén y apúntela hacia la superficie a pintar. Accione el interruptor ON/OFF presionando el botón por el lado marcado con "I" (encendido). El aire sale continuamente por la pistola (7 fig.A) una vez puesto en marcha el aparato. Ajuste los parámetros de pulverización y caudal de material (ver párrafo 'ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE USO'). Apriete el gatillo (8 fig.G).

PARADA

Accione el interruptor ON/OFF presionando el botón por el lado con el signo "O" (apagado). Cuando no trabaje, apague el aparato y desenchufe la alimentación eléctrica.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE USO

Después de haber leído detenidamente las normas de seguridad, siga escrupulosamente estos consejos que le permitirán conseguir el máximo rendimiento de su equipo. Proceda con calma; sólo después de haber acumulado una buena experiencia logrará explotar a fondo sus potencialidades. Las condiciones de barnizado garantizadas por este aparato son de un alto volumen de aire que envuelve el chorro que sale rociado a baja presión, lo que contribuye en tener una alta eficiencia de barnizado. Además la corriente de aire facilita la reducción de los tiempos de secado del material de cobertura.

Empuñe fuerte el aparato, póngase en bandolera la correa de sostén (si existe) y ajústela de la mejor manera para su posición de trabajo. El dibujo de la fig.E muestra la posición correcta.

ATENCIÓN Durante el uso evite tapar las rejillas de la tapa filtro (9 fig.A).

Preparación del objeto o de la superficie a tratar

El resultado de la pulverización depende de lo limpia y seca que está la superficie antes de pulverizar. Elimine cualquier rastro de oxidación o incrustación del viejo color y a ser necesario pase con papel de esmeril. Estúcle donde sea necesario para dejar las superficies bien homogéneas. Quite el polvo de la superficie antes de pintar. Lea detenidamente las instrucciones presentadas en el bote de barniz, referentes a la posibilidad de pasar un producto fijador antes de empezar a pintar, esto para tener un resultado mejor y sobre todo para ahorrar barniz. Las superficies que no se deben pintar se taparán con cinta adhesiva o papel de diario.

Preparación del material a pulverizar

Sacuda bien el producto antes de abrir el bote. El barniz en general debe diluir (se recomienda hacer una prueba con una parte del producto antes de diluirlo todo). Siga las indicaciones del fabricante del producto en cuanto a tipo de diluyente y cantidad a añadir. Si el fabricante no indica cómo diluir el producto ni qué tipo de diluyente utilizar, pida información a su proveedor de pinturas, especificado que el producto lo aplicará con una pistola HVLP (bajo presión gran volumen). Considere también los siguientes puntos: Para verificar si una sustancia es muy líquida o muy densa se introduce el término de viscosidad. La viscosidad será pues baja con sustancias muy líquidas y será alta para aquellas muy densas. Para tener una idea de





los valores de viscosidad con que aplicar las pinturas podrá, a falta de información específica en el bote del producto, consultar la siguiente tabla 'TAB.1' de viscosidades. Llene el depósito (1 fig.G) de la pistola a lo sumo hasta 3/4 de su capacidad. A ser necesario añada paso a paso un poco de diluyente, después de haber hecho unas prueba sobre un cartón o una tabla de madera.

TAB.1

Material de cobertura	Viscosidad (DIN-s)
Barnices con sustancias solventes	15-30
Barnices de fondo	25-30
Sustancias mordientes e impregnadoras	no diluidas
Esmaltes de 2 componentes y barnices al óleo	20-35
Esmaltes transparentes	15-25
Barnices diluyibles en agua	20-25
Barnices de cobertura para vehículos	20-25
Protectores para madera	no diluidos
Pinturas murales	16-20

Utilización del viscosímetro (13 fig.A)

La medida de la viscosidad es efectuada en pocos segundos. Mezcle bien el producto con el diluyente. Llene el viscosímetro (13 fig.A) con el producto a pulverizar hasta el borde y cuente los segundos que el líquido tarda en salir completamente por el agujero inferior (fig.I). Este tiempo medido representa la viscosidad expresada en segundos-DIN (DIN-s). Proceda por intentos hasta conseguir el valor previsto de viscosidad (DIN-s) para ese determinado producto.

Regulación de la pistola (fig.G)

Monte el depósito (1 fig.G) y cierre bien. Para elegir el tipo de chorro deseado (2 fig.H) afloje el anillo de ajuste (3 fig.G) y oriente la posición de la boquilla de mariposa (4 fig.G) para conseguir (2 fig.H):

HH= chorro plano horizontal

VW= chorro plano vertical

CC= chorro redondo.

Tras haber elegido el tipo de chorro deseado, cierre el anillo de ajuste (3 fig.G). Los chorros horizontales o verticales (HH-VW) están aconsejados para las grandes superficies. El chorro redondo (CC) al contrario se utiliza para los objetos pequeños o para los sitios más difíciles de alcanzar (rincones, aristas, etc.).

¡ATENCIÓN! Para agotar todo el producto en el depósito ajuste el tubo de subida (12 fig.G) desenroscando la tuerca (14 fig.G) y poniéndolo en la dirección más adecuada según que la superficie a pintar sea principalmente plana (1 fig.L) o principalmente alta (2 fig.L).

¡ATENCIÓN! Durante la operación de regulación de la pistola no apriete nunca el gatillo (8 fig.G).

Regulación del chorro

Con el aparato encendido, el caudal de aire que, a través del tubo del aire (6 fig.A) llega a la pistola (7 fig.A), sale continuamente por la boquilla de mariposa (4 fig.G), mientras que el barniz es pulverizado sólo cuando se aprieta el gatillo (8 fig.G). Para ajustar el chorro (1 fig.H) se aconseja partir con el tornillo de ajuste (5 fig.G) completamente cerrado (girar hacia la derecha en sentido horario). Abrir completamente el tornillo de regulación del aria (17 fig.G si existe) (indicación "+" hacia arriba). Manteniendo apretado el gatillo (8 fig.G) abra despacio el tornillo de ajuste (5 fig.G) hasta llegar a pulverizar la cantidad deseada de barniz.

Modalidades de pulverización

Enrolle la correa de sostén (5 fig.A si existe). Saque la pistola de su sostén (8 fig.A) y apúntela hacia la superficie a pintar. El movimiento de la pistola debe ser regular y es preciso mantenerla siempre a la misma distancia y paralela a la superficie a tratar. Se aconseja una distancia (3 fig.H) entre 10 y 30 cm, según la regulación y el tipo de barniz que se utiliza. Es importante sobre todo tener un movimiento siempre paralelo a la superficie del objeto a tratar, esto para conseguir una superficie homogénea. No aplique nunca un movimiento giratorio que puede perjudicar la calidad del acabado, el movimiento debe ser horizontal si el chorro es vertical VW (2 fig.H) o vertical si el chorro es horizontal HH (2 fig.H). El chorro redondo CC (2 fig.H) exige una distancia mayor con respecto al objeto a

barnizar. Aconsejamos en todo caso hacer unas pruebas con un cartón o una tabla de madera antes de empezar a pintar. A cada inversión suelte el gatillo (8 fig.G) y apriételo de nuevo cuando inicia el movimiento de vuelta (4 fig.H), esto permitirá, sobre todo para grandes superficies planas, evitar signos debidos a una segunda pasada.

OTROS USOS DEL TURBOCOMPRESOR

Uniendo la boquilla de inflado (14 fig.A si existe) en el tubo (6 fig.A) se puede utilizar el pulverizador como aparato de soplando o inflado para colchones inflables u otros objetos que se pueden inflar.

MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN! Antes de cualquier control o mantenimiento, desenchufe la clavija del aparato de la red eléctrica.

- Limpie con regularidad y cuiden su máquina para garantizar su perfecta eficiencia y una larga duración.

Limpieza de la pistola

¡ATENCIÓN! La limpieza de la pistola se debe efectuar a fondo y enseguida después del uso. Si la pintura se seca dentro de ella la operación será mucho más difícil, con el riesgo de no poder utilizarla más.

¡ATENCIÓN! No utilice solventes inflamables para limpiar la pistola. Efectúe la limpieza en un sitio bien ventilado, respete las normas de seguridad generales y eléctricas presentadas anteriormente.

Apague el aparato y desconecte la alimentación eléctrica.

Desmonte el depósito (1 fig.G) comprobando que todo el material de cobertura presente en la pistola fluya dentro del depósito. Vierta en el bote el barniz que haya quedado y ciérrelo herméticamente.

Empiece la limpieza por el depósito (1 fig.G) vertiendo dentro de él una pequeña cantidad de diluyente adecuado para el tipo de barniz y de todas maneras con punto de inflamabilidad mayor que 21°C.

Sacuda por unos instantes el depósito con el diluyente dentro, luego vacíe el depósito; repita esta operación hasta cuando el diluyente sale completamente limpio. Elimine todo rastro de barniz tanto dentro como fuera del depósito.

Limpie la junta (2 fig.G) situada debajo de la tapa del depósito, comprobando también que no esté estropeada ni gastada.

Para limpiar los restantes componentes de la pistola proceda como indicado a continuación:

- 1) desenrosque el anillo (3 fig.G)
- 2) quite la boquilla de mariposa (4 fig.G)
- 3) desenrosque completamente el tornillo de ajuste y sáquelo (5 fig.G)
- 4) quite el muelle (6 fig.G)
- 5) quite la aguja (10 fig.G); se aconseja no utilizar herramientas. Si la aguja no sale fácilmente, desenrosque la tuerca prensaestopas (11 fig.G)
- iAtención!** Si para sacar la aguja (10 fig.G) desenrosca la tuerca prensaestopas (11 fig.G) no pierda el conjunto de los prensaestopas (16 fig.G).
- iAtención!** No limpie nunca las boquillas ni los agujeros para el aire de la pistola (7 fig.A) utilizando objetos metálicos puntiagudos.
- 6) desenrosque, con la llave correspondiente, la boquilla interna (9 fig.G)
- 7) quite la junta plana (7 fig.G).

Ponga todas estas piezas en un recipiente para la limpieza y límpielos utilizando diluyente limpio (aconsejado a ser posible por el fabricante de barniz), también puede utilizar un pincel. Limpie así mismo las partes interiores de la pistola y del tubo de subida (12 fig.G). Antes de montar de nuevo estos componentes compruebe que estén bien secos.

iAtención! Monte de nuevo los componentes indicados repitiendo la secuencia de montaje al revés.

Se recomienda sobre todo que la boquilla interna (9 fig.G) se monte antes que la aguja (10 fig.G).

Se recomienda durante el montaje, prestar atención a la junta (7 fig.G) que tiene 4 muescas de orientación que ayudan a colocar la boquilla de mariposa (4 fig.G), su posición fija está garantizada por una lengüeta saliente en la su parte inferior.

iAtención! Si ha desenroscado la tuerca prensaestopas (11 fig.G), antes de apretarla ponga una gota de grasa (la aguja debe correr libremente).

iCuidado! El aparato se suministra con una boquilla de 3 mm (18 fig.G) para productos con viscosidad alta; si se cambia tienen que prestar



atención que se destornille completamente el tornillo (5 fig.G) o apretar al máximo el gatillo (8 fig.G), para que la aguja no impida la remoción y la instalación de la boquilla interna (18 fig.G)

¡Atención! Para cambiar las juntas gastadas (2 y 13 fig.G), haga lo siguiente:
 - desenrosque la tuerca (14 fig.G)
 - quite la parte baja de la tapa (15 fig.G)
 - quite las juntas (2 y 13 fig.G)

¡Atención! Compruebe la posición de la junta (13 fig.G) antes de apretar la tuerca (14 fig.G).

¡Atención! Por motivos de seguridad y de buen funcionamiento, la estanqueidad en el depósito no es completamente hermética. También después de haberlo cerrado bien es posible notar una mínima salida de aire.

Limpieza del cuerpo del aparato

Apague el aparato y desenchufe la clavija de la toma de red.
 Limpie el cuerpo del aparato (10 fig.A), el tubo del aire (6 fig.A), el portapistola (8 fig.A) con un cepillo suave o un paño limpio, también húmedo. No emplee detergentes ni solventes, ya que pueden estropear la máquina de manera irreparable. Las partes en plástico son fácilmente atacables por los agentes químicos.

¡Atención! No se debe nunca rociar ni mojar con agua el aparato.

Limpieza y cambio del filtro

Desmonte la tapa del filtro (9 fig.A) con un destornillador, actuando sobre el enganche interno (fig.F). Compruebe la limpieza del filtro (11 fig.A) soplandoarlo o lavándolo con jabón y a ser necesario cámbielo.

¡Atención! No utilice nunca el aparato sin el filtro del aire.

Para operaciones de mantenimiento no especificadas en estas instrucciones, diríjase a un centro de asistencia autorizado.

AVERIGUACIÓN DE AVERÍAS

Ver tabla 'TAB.2'.

¡Atención! Si el aparato vibra encargue un control a un centro de asistencia autorizado.

TAB.2

Problema	Causa	Remedio
Si la máquina no se pone en marcha	No llega corriente al motor	Compruebe que el interruptor ON/OFF esté en posición "I" Compruebe las conexiones eléctricas Compruebe el cable de alargo o cambie de toma de alimentación Compruebe el interruptor general de la casa
No sale material de cobertura por el agujero de la boquilla	Boquilla interna (9 fig.G) atascada Tubo de subida (12 fig.G) atascado Tubo de subida (12 fig.G) desconectado Falta presión en el depósito (1 fig.G). Tornillo de ajuste (5 fig.G) demasiado enroscado	Limpie Limpie Fije el tubo Apriete bien el depósito Desenrosque el tornillo de ajuste (5 fig.G)
El material de cobertura gotea por la boquilla	Boquilla interna (9 fig.G) floja Boquilla interna (9 fig.G) gastada Material a pulverizar estancado en la boquilla interna (9 fig.G) y en la boquilla de mariposa (4 fig.G)	Apriete la boquilla interna Cambio la boquilla
Baja pulverización	Viscosidad demasiado alta del producto a pulverizar Cantidad demasiado alta de producto a pulverizar Tornillo de ajuste (5 fig.G) demasiado flojo Boquilla interna (9 fig.G) Filtro (11 fig.A) muy sucio Falta presión en el depósito (1 fig.G).	Diluya Enrosque el tornillo de ajuste Enrosque el tornillo de ajuste Limpie Cambio Apriete bien el depósito
Pulsaciones del chorro durante la pulverización	El material de cobertura está agotándose Tubo de subida (12 fig.G) atascado Filtro (11 fig.A) muy sucio	Llene Limpie Cambio
El barniz gotea sobre el objeto a pintar	Cargado demasiado material de cobertura Producto demasiado diluido Movimiento demasiado lento Gatillo de la pistola (8 fig.G) queda apretado Demasiado cerca de la superficie	Enrosque el tornillo de ajuste (5 fig.G) Añada producto no diluido Mueva la pistola más rápidamente Durante la inversión del movimiento suelte el gatillo Aumente la distancia entre la pistola y el objeto a pintar
Excesiva pulverización del material de cobertura (Overspray)	Caudal del material de cubrimiento demasiado alto	Enrosque el tornillo de ajuste (5 fig.G)
Rendimiento del color débil o irregular	Barniz poco diluido Regulación del chorro Movimiento demasiado rápido Excesiva distancia de la superficie a pulverizar Color demasiado denso Pistola atascada. Tubo del aire (6 fig.A) agujereado o roto Filtro (11 fig.A) atascado Color granulosos Depósito (1 fig.G) cerrado mal	Añada diluyente Desenrosque el tornillo de ajuste (5 fig.G) Mueva la pistola más despacio Reduzca la distancia entre la pistola y el objeto a pintar Compruebe la viscosidad del producto Limpie la pistola Cambio el tubo Limpie o eventualmente cambie el filtro Filtre a ser necesario el barniz con un filtro o un velo Limpie la junta (2 fig.G) y cierre del depósito



PORTUGUÊS

Congratulamo-nos pela sua óptima escolha. O vosso novo aparelho foi produzido com base aos mais elevados padrões de qualidade, o que vos garantirá rendimento e segurança por muito tempo. Este envernizador utiliza o sistema 'HVL®' para operar com volumes de ar muito altos e de baixa pressão.

⚠ ATENÇÃO! Antes de usar este aparelho eléctrico, para efectuar correctamente a movimentação do mesmo, o funcionamento, o accionamento, a parada e a manutenção, leia e aplique atentamente as instruções descritas em seguida e referidas aos desenhos e aos dados técnicos contidos na folha em anexo. Antes de iniciar o trabalho procure de tomar familiaridade com os comandos e com o correcto uso da máquina assegurando-se de saber parar-la em caso de emergência. O uso impróprio da máquina pode provocar graves feridas. O aparelho não deve ser usado naqueles lugares solicitados pela normatização dos produtos anti-deflagrantes. Conserve com cuidado e sempre ao alcance das mãos a documentação fornecida em modo de poder consultá-la em caso de necessidade. A folha em anexo, com a etiqueta de matrícula e com os dados técnicos da máquina, representa um documento de garantia. Pense sempre à sua segurança e à dos outros comportando-se de consequência.

⚠ ATENÇÃO! O envernizador deve ser usado só para pulverizar materiais de revestimento como vernizes, esmaltes transparentes, etc... não inflamáveis, ou seja com ponto de inflamabilidade maior de 21°C. Não utilizar nenhum outro tipo de verniz.

⚠ ATENÇÃO! Qualquer outra utilização, diversa daquela indicada nas presentes instruções, pode causar danos à máquina e constituir um sério perigo para o utilizador.

DESCRÍÇÃO DA MÁQUINA (FIG. A)

- Pos 1 Tomada de alimentação
2 Enganche do cabo (se presente)
3 Empugnatura
4 Interruptor ON/OFF
5 Cintura de suporte (se presente)
6 Tubo de ar
10 Corpo da máquina
11 Filtro
12 Porta-filtro
13 Viscosímetro
14 Injector de inflagrem (se presente)



DESCRÍÇÃO DAS MARCAÇÕES E DOS SÍMBOLOS (FIG. B)

- Pos 1 Modelo da máquina.
2 Dados técnicos.
3 Marcas de certificação.
4 Número de matrícula e ano de fabricação da máquina.
5 ATENÇÃO! (se presente)
6 Leia atentamente as instruções antes do uso. (se presente)
7 Não dirigir o jacto contra as pessoas ou as partes do corpo. (se presente)
8 Não dirigir o jacto contra a máquina. (se presente)
9 Usar protecções acústicas. (se presente)



NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

- 1) As pistolas não devem ser utilizadas para pulverizar substâncias inflamáveis.
- 2) As pistolas não devem ser limpas com solventes inflamáveis.
- 3) **Advertência.** Atenção aos eventuais perigos apresentados pelo material pulverizado; consultar as marcações sobre o recipiente ou as informações fornecidas pelo construtor.
- 4) **Advertência.** Não pulverizar material do qual não se conhece os riscos.
- 5) **Mantenha limpa a área de trabalho.** Em áreas e bancos desordenados é mais fácil ferir-se.
- 6) **Atenção ao ambiente na área de trabalho.** Não expôr ferramentas elétricas à chuva e não utilizar-las em lugares húmidos ou molhados. Manter bem iluminada a área de trabalho. Não usar ferramentas elétricas nas proximidades de líquidos, gás e pós combustíveis ou em lugares onde existe o risco de incêndios e/ou explosão. Durante o trabalho com o aparelho em ambientes fechados como também ao aberto preste atenção para que não sejam aspiradas substâncias solventes evaporantes pelo mesmo aparelho. Enquanto trabalhe procure não chegar nas proximidades de fontes incendiárias (como por ex chamas livres), objectos incandescentes (como cabos incandescentes ou superfícies sobreaquecidas) ou que possam provocar faíscas.
- 7) **Não activar a máquina em lugares fechados ou pouco ventilados.** Durante o uso ao aberto considerar a direcção do vento. Durante o trabalho em ambientes fechados providencie a um adequado arejamento. Trabalhar só durante as horas de boa luminosidade ou com uma iluminação artificial correspondente.
- 8) **Mantenha distante as crianças.** O uso da máquina é proibido a crianças e pessoas não perfeitamente informadas sobre o conteúdo das instruções para o uso do presente manual. Durante o trabalho não aceite a presença de outras pessoas nas proximidades, crianças e animais. Leis e regulamentos locais podem prever uma idade mínima para o uso da máquina.
- 9) **Guardar os utensílios não utilizados em um lugar seguro.** Quando não são usados, os utensílios devem ser guardados em lugares secos e em posição alta e fechada com a chave, fora do alcance das crianças.
- 10) **Não forçar o utensílio e usar só para as finalidades previstas.** Não remover algum componente da máquina se não expressamente indicado no presente manual e não modificar em algum modo a configuração original. Controle sempre a eficiência e a integridade da máquina; se a mesma for em mal estado, pode ser causa de perigo para o utilizador. Utilizar a máquina só nos modos e nas posições descritas nas presentes instruções, qualquer outra posição é perigosa.
- 11) **Vestir-se em modo apropriado.** No caso em que não tenhas experiência na utilização do envernizador, use vestidos e dispositivos de protecção adequados para as mãos, olhos, e vias respiratórias.
- 12) **Não distrair-se.** Quando trabalhar mantenha sempre uma posição estável e segura. Tenha sempre o controlo daquilo que está a fazer. Usar bom senso e não usar jamais a máquina em momentos de cansaço.
- 13) **Consevar os seus utensílios com cuidado.** Mantenha seus utensílios limpos para prestações melhores e mais seguras. Observe as instruções para a manutenção e a substituição dos acessórios. Mantenha as empunhaduras enxutas, limpas e sem óleo e massas.
- 14) **Desligar a máquina.** Antes de ligar ou de desligar a máquina da rede de alimentação, assegure-se que o interruptor ON/OFF se encontre na posição "0" (desligado). Para qualquer intervenção sobre o aparelho, de limpeza, manutenção ou outra, desligue-o da rede de alimentação, removendo a tomada, sem puxar o cabo de alimentação.
- 15) **Evitar ligações accidentais.** Desligue o motor e destaque a máquina da alimentação eléctrica quando: não deve usa-la, a deixe abandonada, o cabo de alimentação é danificado ou transporte de um lugar para outro. Não transporte o aparelho com a tomada inserida na rede com um dedo sobre o interruptor. Certifique-se que o interruptor seja aberto (posição "0" zero) ao momento de inserir a tomada.
- 16) **Controlar as partes danificadas.** Antes de cada uso verifique que as aberturas do porta-filtro e da tampa do filtro não estejam obstruídas, controle, além disso, que o filtro seja limpo. Prosseguir de outro modo à limpeza dos mesmos sempre nos modos indicados no presente manual. Verifique também se outras partes da máquina são danificadas ou não sejam capazes de executar a função prevista. Não tente de reparar a máquina.
- 17) **Reparar o utensílio por parte de pessoal qualificado.** No caso em que se verifique quebras ou consumos excessivos de partes da máquina faça controlar, e eventualmente, reparar por parte de pessoal qualificado dos centros de assistência autorizados. As reparações devem ser executadas exclusivamente por parte de pessoal qualificado usando peças de reposição originais, em caso contrário, o utilizador pode encontrar-se em sério perigo.
- 18) **Atenção.** O uso de quaisquer acessório ou ligação diverso daqueles recomendados no presente manual de instruções, pode representar riscos de feridas à pessoa.
- 19) **Atenção.** Quando a máquina é em função, não dirigir o jacto de ar da pistola contra si mesmos ou contra outras pessoas e animais. Impedir que outras pessoas toquem a máquina. Impedir que outras pessoas toquem os cabos. Na área de trabalho o operador é responsável por terceiros contra eventuais danos causados pelo uso da máquina.
- 20) **Atenção.** Não direccione o jacto contra o corpo da máquina (10 fig.A). Não fume. Para evitar ligações accidentais, durante os deslocamentos remova sempre a tomada da rede de alimentação.



⚠ NORMAS DE SEGURANÇA ELÉCTRICAS

- 1) **Proteger contra os choques eléctricos.** Evitar o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra ou à massa como tubos, radiadores, etc... Não usar o utensílio se o interruptor não se abre ou se fecha. Substituir os interruptores defeituosos por parte de um serviço autorizado.
- 2) **Coneção à rede.** A tensão de alimentação deve corresponder com aquela declarada na placa dos dados técnicos. Não utilize outros tipos de alimentação. Se aconselha o uso de um equipamento salva-vidas na linha de alimentação eléctrica com um campo de intervenção de acordo com as normas em vigor no País de utilização; consulte o seu electricista de confiança. Certifique-se que as tomadas móveis ou fixas das ligações sejam compactáveis entre as mesmas.
- 3) **Não abusar do cabo.** Não transporte ou levante jamais o utensílio pelo cabo de alimentação e não puxar-lo jamais para destacá-lo da tomada. Para deslocar o aparelho usar a empunhadura (3 fig.A) ou a cintura de suporte (5 fig.A se presente), não puxe o aparelho pelo tubo de ar de (6 fig.A). Manter o cabo longe das fontes de calor, óleo e postas afiadas.
- 4) **Controlar o cabo de alimentação.** A tomada e o cabo de alimentação devem ser controlados periodicamente e antes de cada uso para certificar-se que não apresentem sinais de danificação ou de envelhecimento. No caso em que não resultem em perfeitas condições retire imediatamente o cabo e não use a máquina mas a leve para reparar em um centro de assistência autorizado.
- 5) **Cabos de extensão.** Os cabos de extensão devem ser de capacidade igual ou maior daquela prevista para o aparelho. Usar o específico enganche do cabo (2 fig.A se presente) para a ligação do cabo de extensão. Evitar que o cabo de extensão seja pisado ou esmagado. Examine os cabos de extensão periodicamente e substitua-los quando danificados. Não utilize cabos de extensão com sinais de consumo ou de envelhecimento visto que representam um risco mortal. Mantenha-lo distante da área de trabalho, de superfícies húmidas, molhadas, oleadas, com bordas cortantes, das fontes de calor e de combustíveis.
- 6) **Cabos de extensão para o uso ao aberto.** Quando se usa o aparelho ao exterior, usar exclusivamente cabos de extensão previstos para o uso externo. Use exclusivamente cabo de extensão homologado e adequadamente marcado.
- 7) **Atenção.** Extraia a tomada da rede quando o aparelho não vem utilizado.
 Esta máquina foi construída com sistema de duplo isolamento. O duplo isolamento oferece maior segurança eléctrica e não torna necessária a ligação à terra da máquina.

FUNCIONAMENTO (FIG. C)

A máquina pode vir fornecida com alguns componentes desmontados. Extraia a máquina e os componentes desmontados da embalagem, verifique visivamente a perfeita integridade e prossiga com a montagem da mesma seguindo as instruções indicadas na folha em anexo.

Durante as fases de montagem dos componentes, a tomada de alimentação deve ser destacada da rede eléctrica. Antes de acender a máquina verificar a solidez da montagem.

MONTAGEM DO PORTA-PISTOLA (1) (se presente)

Inserindo o porta-pistola escutará o impulso.

MONTAGEM DO TUBO DO AR (2)

Execute as seguintes fases, válidas seja para o lado do corpo da máquina seja para o lado da pistola:
inserir a borracha com engate à baioneta (seta a), rodar (seta b) logo após puxe (seta c) para fixar-lo bem.

MONTAGEM DA CINTURA DE SUPORTE (3) (se presente)

⚠ Não usar jamais o aparelho sem o filtro do ar (11 fig.A)

ACCIONAMENTO E PARADA

Vincular o cabo de extensão ao enganche do cabo (se presente) e logo depois ligue-o à tomada de alimentação (fig.D). Prepare a pistola no porta-pistola (8 fig.A). Disponha a máquina nos ombros por meio da cintura (fig.E se presente).

ACCIONAMENTO

Extraia a pistola do próprio suporte e aponte-a na direcção da superfície à ser

revestida. Accione o interruptor ON/OFF pressionando a tecla do lado com o sinal “1” (accionamento). O ar sai continuamente da pistola (7 fig.A) uma vez ligado o aparelho. Regular os parâmetros de pulverização e vazão de material (veja o parágrafo ‘ADVERTÊNCIAS E CONSELHOS PARA O USO’). Pressionar o gatilho (8 fig.G).

PARADA

Accione o interruptor ON/OFF pressionando a tecla do lado com o sinal “0” (desligado). Quando não trabalhar, desligue a máquina e destaque a alimentação eléctrica.

ADVERTÊNCIAS E CONSELHOS PARA O USO

Depois de ter lido atentamente as normas de segurança, siga escrupulosamente estes conselhos que lhes permitirão de obter o máximo das prestações da sua máquina. Prossiga com calma; só depois de ter adquirido uma boa experiência você vai conseguir aproveitar o máximo das potencialidades. As condições de envernizamento garantidas por este aparelho são de um alto volume de ar que envolve o jacto de saída pulverizado em baixa pressão, isto contribui para ter uma alta eficiência nas operações de envernizamento. Além disso, a corrente de ar favorece a redução dos tempos de secamento do material de cobertura.

Empunhe firmemente a máquina, disponha sobre os ombros a cintura de suporte (se presente) e regule-a ao melhor modo possível à sua posição de trabalho. O desenho da fig.E ilustra a correcta posição.

⚠ ATENÇÃO! Durante o uso evitar de obstruir as aberturas da tampa do filtro (9 fig.A).

Preparação do objecto ou da superfície a ser tratada

O resultado da pulverização depende de quanto limpa e lisa é a superfície antes de pulverizar. Remover quaisquer mancha de ferrugem ou de incrustação da velha cor e se necessário levigá-la com lixa abrasiva. Se for necessário cobrir buracos com estuque para tornar as superfícies bem homogêneas. Livre a superfície da poeira antes de efectuar a pulverização. Leia atentamente as instruções indicadas sobre a lata de verniz relativas à possibilidade de passar um fixador antes de iniciar com o envernizamento para obter um resultado melhor mas sobretudo, economizar a verniz. As superfícies que não devem ser poulverizadas devem ser cobertas com fita adesiva ou papel de jornal.

Preparação do material a ser pulverizado

Agitar bem o produto antes de abrir o recipiente. O produto para envernizar deve geralmente ser diluído (aconselhamos de efectuar uma prova em uma parte do produto antes de diluir-lo todo). Seguir as indicações do fabricante do produto para o tipo de diluente e a quantidade para adicionar. No caso em que o fabricante não indique como diluir o produto e não precise qual o tipo de diluente para ser usado, peça informações ao seu fornecedor de vernizes de confiança especificando que o produto será aplicado por meio de uma pistola HVLP (baixa pressão para grande volume). Além disso, considerar os seguintes pontos. Para verificar se uma substância é muito líquida ou muito densa se usa o termo de viscosidade. A viscosidade será portanto baixa com substâncias muito líquidas e alta para aquelas muito densas. Para ter uma estimativa dos valores de viscosidade com os quais aplicar nas vernizes é possível, na falta de informações específicas no recipiente do produto, consultar a seguinte tabela ‘TAB.1’ de viscosidade. Encher o tanque (1 fig.G) da pistola ao máximo por 3/4 da sua capacidade. Se necessário adicionar diluente depois de ter feito algumas provas sobre um pedaço de papelão ou de uma tábua de madeira.

TAB.1

Material de revestimento	Viscosidade (DIN-s)
Vernizes com substâncias solventes	15-30
Vernizes de fundo	25-30
Substâncias mordentes e fixadores	não diluidos
Esmaltes de 2 componentes e vernizes com óleo	20-35
Esmaltes transparentes	15-25
Vernizes diluíveis com água	20-25
Vernizes de revestimento para veículos	20-25
Protectivos para madeiras	não diluidas
Pinturas para paredes	16-20



Utilização do viscosímetro (13 fig.A)

A medida da viscosidade vem feita em segundos. Misture bem o produto com o diluente. Encha o viscosímetro (13 fig.A) com o produto a ser pulverizado até a borda e conte os segundos que o líquido emprega para sair completamente pelo furo inferior (fig.I). Este período de tempo relevado representa a viscosidade expressa em segundos-DIN (DIN-s). Prossiga tentando até obter o valor previsto de viscosidade (DIN-s) para o determinado produto.

Regulação da pistola (fig.G)

Montar o tanque (1 fig.G) e fechar bem. Para escolher o tipo de jacto desejado (2 fig.H) afrouxar o anel de regulação (3 fig.G) e orientar a posição do injetor a borboleta (4 fig.G) para obter (2 fig.H):

- HH= jacto plano horizontal
- VV= jacto plano vertical
- CC= jacto redondo.

Depois de ter escolhido o tipo de jacto desejado, fechar o anel de regulação (3 fig.G). Os jactos horizontais ou verticais (HH-VV) são aconselhados para as grandes superfícies. O jacto redondo (CC) é utilizado para os pequenos objectos ou para os lugares mais difíceis para alcançar (ângulos, pontas cortantes, etc...).

ATENÇÃO! Com o objectivo de terminar todo o produto no tanque, regular o tubo de subida (12 fig.G) desatarraxando a porca (14 fig.G) e posicionando-lo na posição mais adequada de acordo com que a superfície a ser pulverizada seja prevalentemente extensa (1 fig.L) ou prevalentemente elevada (2 fig.L).

ATENÇÃO! Durante a operação de regulação da pistola não pressionar jamais o gatilho (8 fig.G).

Regulação do jacto

Com a máquina ligada, o ar, que através do tubo de ar (6 fig.A) chega até a pistola (7 fig.A), sai continuamente do injetor à borboleta (4 fig.G); a verniz é pulverizada somente quando se pressiona o gatilho (8 fig.G). Para regular o jacto (1 fig.H) se aconselha de partir com o parafuso de regulação (5 fig.G) completamente fechado (para isto, girar contra à direita em sentido horário). Abrir completamente o parafuso de regulação do ar (17 fig.G se presente)(indicação “+” para o alto). Mantendo pressionado o gatilho (8 fig.G) abrir lentamente o parafuso de regulação (5 fig.G) até chegar a nebulizar a quantidade desejada de verniz.

Modalidade de pulverização

Colocar a cintura de suporte (5 fig.A se presente). Extrair a pistola do próprio suporte (8 fig.A) e apontá-la na direcção da superfície que deve ser revestida. O movimento da pistola deve ser regular e mantido sempre na mesma distância e paralelo com a superfície a ser tratada. Se aconselha de manter uma distância (3 fig.H) entre os 10 e os 30 cm de acordo com a regulação e o tipo de verniz a ser utilizado. É importante sobretudo manter um movimento sempre paralelo à superfície do objecto a ser tratado com a finalidade de obter uma superfície homogénea. Não aplique jamais um movimento rotativo porque pode prejudicar na qualidade do acabamento, a deslocação deve ser horizontal se o jacto é vertical VV (2 fig.H) ou vertical se o jacto é horizontal HH (2 fig.H). O jacto redondo CC (2 fig.H) exige uma distância maior do objecto a ser envernizado. Lhes aconselhamos, em todos os casos, de provar sobre um pedaço de papelão ou de uma tábua de madeira. Em cada inversão deixe o gatilho (8 fig.G) e pressione novamente quando se inicia o movimento de retorno (4 fig.H), isto permitirá, sobretudo para as grandes superfícies planas, de evitar sinais de união devidos a uma segunda passagem.

OUTROS USOS DO TURBOCOMPRESSOR

Ligando o injetor de inflagrem (14 fig.A se presente) sobre o tubo (6 fig.A) pode-se usar o pulverizador como aparelho de assópore ou de inflagrem para colchões de ar ou outros objectos infláveis.

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO! Antes de cada controlo ou de cada manutenção, desligue a alimentação eléctrica destacando a tomada da máquina.

- Limpe regularmente e tenha os devidos cuidados com a sua máquina, lhes garantirá uma perfeita eficiência e uma longa duração da mesma.

Limpeza da pistola

ATENÇÃO! A limpeza da pistola deve ser feita escrupulosamente logo após o uso. Se a verniz se seca dentro da mesma, a operação será muito mais difícil com o risco de não poder mais utilizá-la.

ATENÇÃO! Não utilize solventes inflamáveis para a limpeza da pistola. Limpar somente em um lugar bem arejado e bem ventilado, respeite as normas de segurança gerais e eléctricas ilustradas anteriormente.

Desligue o aparelho e destaque a alimentação eléctrica.

Desmonte o tanque (1 fig.G) assegurando-se de que todo o material de revestimento presente na pistola tenha sido despejado do tanque. Despeje a verniz no próprio recipiente e feche-o hermeticamente.

Iniciar a limpeza do tanque (1 fig.G) derramando uma pequena quantidade de diluente adequado ao tipo de verniz e com um ponto de inflamabilidade maior de 21°C.

Agite o tanque com o diluente dentro por alguns instantes desvaziando logo após o tanque, repetir esta operação até quando o diluente sair completamente limpo. Limpar o tanque eliminando todas as manchas de verniz seja dentro que fora.

Limpar a junta (2 fig.G) que se encontra embaixo da tampa do tanque controlando também que não seja danificada ou consumida.

Para a limpeza dos demais componentes da pistola prosseguir como resulta indicado em seguida:

- 1) desatarraxar o anel (3 fig.G)
- 2) remover o injetor à borboleta (4 fig.G)
- 3) desatarraxar completamente o parafuso de regulação e extraí-lo (5 fig.G)
- 4) remover a mola (6 fig.G)
- 5) extraír a agulha (10 fig.G): se aconselha de não utilizar utensílios. Se a agulha não sai facilmente, desatarraxar a porca que pressiona a estôpa (11 fig.G)

Atenção! Se para extraír a agulha (10 fig.G) desatarraxe a porca que pressiona à estôpa (11 fig.G) não perca o conjunto dos pressionadores da estôpa (16 fig.G).

Atenção! Não limpe jamais os injetores e os furos de ar da pistola (7 fig.A) com objectos metálicos de ponta afiada.

- 6) desatarraxe, com a própria chave, o injetor interno (9 fig.G)
- 7) remover a junta chata (7 fig.G).

Colocar todas estas peças em um recipiente para a limpeza e prosseguir com a limpeza dos mesmos utilizando diluente limpo (aconselhado possivelmente pelo fabricante de verniz), ajude-se também com um pincel.

Limpe também as partes internas da pistola e do tubo de subida (12 fig.G).

Antes de remontar estes componentes assegure-se que sejam bem enxutos.

Atenção! Remontar os componentes elencados repetindo a mesma sequência de montagem em sentido inverso.

Se recomenda sobretudo que o injetor interno (9 fig.G) seja montado antes da agulha (10 fig.G).

Se recomenda durante a montagem de prestar atenção à junta (7 fig.G) onde são presentes 4 marcas de orientamento que ajudam o posicionamento do injetor à borboleta (4 fig.G), a sua posição fixa é garantida por uma língua saliente na sua parte inferior.

Atenção! Ao desatarraxar a porca que pressiona a estôpa (11 fig.G) ponha um pouco de massa de atarraxá-la (a agulha deve correr livremente).

Atenção! A aparelhagem vem dotada de um injetor de 3 mm (18 fig.G) para produtos de alta viscosidade; em caso de substituição prestar atenção para desatarraxar completamente o parafuso (5 fig.G) ou pressionar ao máximo o gatilho (8 fig.G), em modo que a agulha não venha a impedir a remoção e a instalação do injetor interno (18 fig.G).

Atenção! Para substituir as juntas consumadas (2 e 13 fig.G), execute como segue:

- desatarraxar a porca (14 fig.G)
- remover a tampa de baixo (15 fig.G)
- remover as guarnições (2 e 13 fig.G)

Atenção! Certificar-se da posição da guarnição (13 fig.G) antes de fixar a porca (14 fig.G).

Atenção! Por motivos de segurança e de bom funcionamento o tanque não é completamente hermético. Mesmo depois de ter fechado muito bem é possível notar uma mínima saída de ar.



Limpeza do corpo da máquina

Desligue o aparelho e destaque a alimentação eléctrica.
Limpe o corpo da máquina (10 fig.A), o tubo de ar (6 fig.A) e o porta-pistola (8 fig.A) com uma escova macia ou um pano limpo, também um pouco húmido. Não usar detergentes ou solventes de diversos tipos, é possível arruinar neste modo irremediavelmente a máquina. As partes de plástico são facilmente agredíveis por agentes químicos.

Atenção! Não pulverize ou molhe de água o aparelho.

Limpeza e substituição do filtro

Desmonte a tampa do filtro (9 fig.A) com uma chave de fenda agindo sobre o enganche ao interno (fig.F). Verifique a limpeza do filtro (11 fig.A) assoprando-lo ou lavando-lo com sabão e substituí-lo se for necessário.

Atenção! Não usar jamais o aparelho sem o filtro do ar.

Para as operações de manutenção não especificadas nas presentes instruções, procure um centro de assistência autorizado.

BUSCA DEFEITOS

Veja a tabella 'TAB.2'.

⚠ ATENÇÃO! Se a máquina vibra faça um controlo da mesma em um centro de assistência autorizado.

⚠ ATENÇÃO! Se depois de ter executada as intervenções abaixo descritas a máquina não funciona ainda correctamente ou em caso de anomalias diversas daquelas indicadas, faça um controlo em um centro de assistência autorizado. Refira-se sempre ao modelo da máquina e o número de matrícula descritos na etiqueta dos dados técnicos e sobre a folha em anexo.

ARMazenamento

- Depois de cada uso, é necessário fazer uma limpeza geral de toda a máquina e de suas partes acessórias (veja o parágrafo manutenção), evitando assim o surgir de eventuais mofos assegurando um funcionamento óptimo e uma maior duração do utensílio.
- Pôr a máquina longe do alcance das crianças, em posição estável, segura e em lugar seco, temperado e sem poeiras
- Proteja a máquina contra a luz directa, mantenha possivelmente em lugar escuro ou em penumbra
- Não coloque a máquina dentro de sacos de nylon, pode-se formar humidade e danificar a máquina.

DEMOLIÇÃO

Para uma melhor conservação do ambiente proceder conforme as Leis em vigor no País de utilização da máquina.

Não deite a embalagem no lixo mas, se possível, leve-a a um centro de reciclagem.

Quando a máquina não é mais utilizável nem reparável, desmontá-la por partes para uma destruição separada no lixo. Todos os componentes plásticos vêm impressos com uma sigla identificadora do material de que são compostos, para facilitar uma eventual reutilização ou reciclagem.

⚠ ATENÇÃO! Limpar o tanque antes de eliminá-lo.

Modificações: Textos, figuras e dados correspondem ao "standard" actualizado ao momento da impressão do presente manual. O produtor se reserva o direito de actualizar o manual no caso de variações da máquina.

TAB.2

Problema	Causa	Remédio
Se a máquina não se acende	Não chega corrente ao motor	controlar que o interruptor ON/OFF seja na posição "I" controlar as ligações elétricas controlar a extensão ou substituir a tomada de alimentação controlar o interruptor geral da casa
Falta da saída do material de revestimento do furo do injector	Injector interno (9 fig.G) entupido Tubo de subida (12 fig.G) entupido Tubo de subida (12 fig.G) desfiado Falta pressão no tanque (1 fig.G). Parafusos de regulação (5 fig.G) demasiadamente atarraxada	Limpar Limpar Fixar o tubo Apertar bem o tanque Desatarraxar o parafuso de regulação (5 fig.G)
O material de revestimento goteja na saída do injector	Injector interno (9 fig.G) frouxo Injector interno (9 fig.G) consumado Acumulo de material a ser pulverizado no injector interno (9 fig.G) e no injector à borboleta (4 fig.G)	Apertar o injector interno Substituir o injector
Baixa nebulização	Viscosidade demasiadamente alta do produto a ser pulverizado Quantidade demasiadamente elevada de produto a ser pulverizado Parafusos de regulação (5 fig.G) demasiadamente fracos Injector interno (9 fig.G) Filtro (11 fig.A) muito sujo Falta pressão no tanque (11 fig.G).	Diluir Atarraxar o parafuso de regulação Atarraxar o parafuso de regulação Limpar Substituir Apertar bem o tanque.
Pulsações do jacto durante a pulverização	O material de revestimento está para acabar Tubo de subida (12 fig.G) entupido Filtro (11 fig.A) muito sujo	Abastecer Limpar Substituir
A verniz derrama sobre o objecto a ser envernizado	Foi carregado material de revestimento demais Produto demasiadamente diluído Movimento demasiadamente lento Gatilho da pistola (8 fig.G) fica pressionado Excessiva aproximação à superfície	Atarraxar o parafuso de regulação (5 fig.G) Acrecentar produto não diluído Deslocar a pistola mais rapidamente Durante a inversão do movimento deixe o gatilho Aumentar a distância entre a pistola e o objecto a ser envernizado
Excessiva nebulização do material de revestimento (Overspray)	Vazão de material de revestimento demasiadamente alta	Atarraxar o parafuso de regulação (5 fig.G)
Rendimento da cor fraca ou irregular	Verniz pouco diluída Regulação do jacto Movimento rápido demais Distância da superfície a ser pulverizada elevada demais Cor demasiadamente densa Pistola entupida Tubo do ar (6 fig.A) furado ou quebrado Filtro (11 fig.A) obstruído Cor granulosa Tanque (1 fig.G) fechado mal	Acrescentar diluente Desatarraxar o parafuso de regulação (5 fig.G) Deslocar a pistola mais lentamente Diminuir a distância entre a pistola e o objecto a ser envernizado Verificar a viscosidade do produto Prosseguir com a limpeza da pistola Substituir o tubo Limpar ou eventualmente substituir o filtro Filtrar se necessário a verniz por meio de um filtro ou de um veu Limpar a junta (2 fig.G) e fechar o tanque



ITALIANO

Ci congratuliamo per l'ottima scelta. Il vostro nuovo apparecchio, prodotto secondo elevati standard di qualità, vi garantirà rendimento e sicurezza nel tempo. Questo verniciatore utilizza il sistema 'HVLPI' per operare ad alti volumi d'aria e bassa pressione.

⚠ ATTENZIONE! Prima di usare questo apparecchio elettrico, per eseguire correttamente lo spostamento, la messa in servizio, l'avvia-mento, l'arresto e la manutenzione, leggete ed applicate attentamente le istruzioni di seguito riportate che fanno riferimento ai disegni ed ai dati tecnici contenuti nel foglio allegato. Prima di iniziare il lavoro prendete familiarità con i comandi e con il corretto uso della macchina assicurandovi di saper arrestarla in caso di emergenza. L'uso improprio della macchina può provocare gravi ferite. Non è concesso l'uso dell'apparecchio in luoghi che rientrano nella normativa degli anti-deflagranti.

Conservate con cura ed a portata di mano queste istruzioni ed il foglio allegato in modo da poterle consultare in caso di necessità. Il foglio allegato, contenente l'etichetta matricola ed i dati tecnici della macchина, rappresenta inoltre un documento di garanzia.

Pensate sempre alla vostra e altrui sicurezza e comportatevi di conseguenza.

⚠ ATTENZIONE! Il verniciatore va usato solo per spruzzare materiali di copertura come vernici, smalti trasparenti ecc. non infiammabili, cioè aventi punto di infiammabilità maggiore di 21°C. Non utilizzate nessun altro tipo di vernice.

⚠ ATTENZIONE! Ogni altro impiego, diverso da quello indicato in queste istruzioni, può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per l'utilizzatore.

DESCRIZIONE MACCHINA (FIG.A)

- | | | |
|-----|----|------------------------------------|
| Pos | 1 | Spina di alimentazione |
| | 2 | Agganciocavo (se presente) |
| | 3 | Impugnatura |
| | 4 | Interruttore ON/OFF |
| | 5 | Cinghia di sostegno (se presente) |
| | 6 | Tubo dell'aria |
| | 7 | Pistola a spruzzo |
| | 8 | Porta-pistola |
| | 9 | Coperchio filtro |
| | 10 | Corpo macchina |
| | 11 | Filtro |
| | 12 | Porta-filtro |
| | 13 | Viscosimetro |
| | 14 | Ugello di gonfiaggio (se presente) |

DESCRIZIONE MARCATURE E SIMBOLI (FIG. B)

- | | | |
|-----|---|---|
| Pos | 1 | Modello macchina. |
| | 2 | Dati tecnici. |
| | 3 | Marchi di certificazione. |
| | 4 | Numeri di matricola e anno di fabbricazione della macchina. |
| | 5 | ATTENZIONE! (se presente) |
| | 6 | Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso. (se presente) |
| | 7 | Non rivolgete il getto verso persone o parti del corpo. (se presente) |
| | 8 | Non rivolgete il getto verso la macchina. (se presente) |
| | 9 | Usate protezioni acustiche. (se presente) |

⚠ NORME DI SICUREZZA GENERALI

- 1) **Le pistole a spruzzo non devono essere utilizzate per spruzzare sostanze infiammabili.**
- 2) **Le pistole a spruzzo non devono essere pulite con solventi infiammabili.**
- 3) **Avvertenza.** Attenzione agli eventuali pericoli presentati dal materiale spruzzato; consultare la marcature sul contenitore o le informazioni fornite dal costruttore.

- 4) **Avvertenza.** Non spruzzare materiale di cui non si è a conoscenza della eventuale pericolosità.
- 5) **Tenere pulita l'area di lavoro.** In aree e banchi disordinati è più facile ferirsi.
- 6) **Attenzione all'ambiente dell'area di lavoro.** Non esponete utensili elettrici alla pioggia e non usateli in posti umidi o bagnati. Tenete ben illuminata l'area di lavoro. Non usate utensili elettrici nelle vicinanze di liquidi, gas e polveri combustibili o in luoghi dove esiste il rischio di incendi e/o esplosioni. Durante il lavoro con l'apparecchio in ambienti chiusi come pure all'aperto fate attenzione che non vengano aspirate sostanze solventi evaporanti dall'apparecchio stesso. Non ponetevi mentre lavorate nelle vicinanze di fonti incendiante (come fiamme libere), oggetti incandescenti (come cavi incandescenti o superfici surriscaldate) o che potrebbero provocare scintille.
- 7) **Non avviate la macchina in luoghi chiusi o poco ventilati.** Durante l'uso all'aperto considerate la direzione del vento. Durante il lavoro in ambienti chiusi provvedete ad una adeguata areazione. Lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente.
- 8) **Tenete lontani i bambini.** L'uso della macchina è vietato a bambini e persone non perfettamente a conoscenza delle istruzioni d'uso contenute nel presente manuale. Durante il lavoro non ammettete la presenza nelle vostre vicinanze di altre persone, bambini e animali. Leggi e regolamenti locali possono prevedere una età minima per l'uso della macchina.
- 9) **Custodite gli utensili non utilizzati in luogo sicuro.** Quando non li si usa, gli utensili dovrebbero essere riposti in un luogo asciutto e in posizione elevata e chiusa a chiave, fuori dalla portata dei bambini.
- 10) **Non forzate l'utensile e usatelo solo per gli scopi previsti.** Non togliete alcun componente dalla macchina se non esplicitamente indicato nel presente manuale. Non modificate in alcun modo la configurazione originale. Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina; se in cattivo stato può causare pericolo per chi la usa. Utilizzate la macchina solo nei modi e nelle posizioni descritti in queste istruzioni, ogni altra posizione è pericolosa.
- 11) **Vestitevi in modo appropriato.** Se non siete esperti nell'utilizzo del verniciatore utilizzate indumenti e dispositivi di protezione adeguati per mani, occhi, e vie respiratorie
- 12) **Non distrarretevi.** Quando lavorate mantenete sempre una posizione stabile e sicura. Controllate sempre quello che state facendo. Usate il buon senso, non usate mai la macchina quando siete stanchi.
- 13) **Conservate i vostri utensili con cura.** Mantenete puliti i vostri utensili per prestazioni migliori e più sicure. Osservate le istruzioni per la manutenzione e la sostituzione degli accessori. Tenete le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
- 14) **Scollegate la macchina.** Prima di collegare o scollegare la macchina dalla rete di alimentazione, assicuratevi che l'interruttore ON/OFF si trovi nella posizione "0" (spento). Per qualsiasi intervento sull'apparecchio, di pulizia, manutenzione o altro, scollegate lo dalla rete di alimentazione togliendo la spina, senza tirare il cavo di alimentazione.
- 15) **Evitate avviamimenti involontari.** Spegnete il motore e scollegate la macchina dalla alimentazione elettrica quando: non la usate, la lasciate incustodita, il cavo di alimentazione è danneggiato, la trasportate da un posto all'altro. Non trasportate l'apparecchio con la spina già inserita nella presa tenendo un dito sull'interruttore. Accertarsi che l'interruttore sia aperto (posizione "0" zero) quando si inserisce la spina.
- 16) **Controllare le parti danneggiate.** Prima di ogni utilizzo verificate che le fessure del portafiltro e del coperchio filtro non siano ostruite, controllate inoltre che il filtro sia pulito. Procedete altrettanto alla pulizia degli stessi sempre nei modi indicati nel presente manuale. Verificate anche se altre parti della macchina siano danneggiate o non siano in grado di esplicare la funzione prevista. Non tentate di riparare la macchina.
- 17) **Far riparare l'utensile da personale qualificato.** Nel caso si verifichino rotture o usure eccessive di parti della macchina fatela controllare, ed eventualmente, riparare dal personale qualificato dei centri di assistenza autorizzati. Le riparazioni dovrebbero essere effettuate solo da personale qualificato usando ricambi originali, in caso contrario, l'utilizzatore potrebbe trovarsi in serio pericolo.
- 18) **Attenzione.** L'uso di qualsiasi accessorio o attacco diverso da quelli raccomandati nel presente manuale di istruzioni, può presentare ri-



schi di ferite alla persona.

- 19) **Attenzione.** Quando la macchina è in funzione, non rivolgete il getto d'aria della pistola verso voi stessi o contro altre persone ed animali. Impedite che altre persone tocchino la macchina. Impedite che altre persone tocchino i cavi. Nell'area di lavoro l'operatore è responsabile verso terzi di eventuali danni causati dall'uso della macchina.
- 20) **Attenzione.** Non indirizzate lo spruzzo verso il corpo macchina (10 fig.A). Non fumate. Per evitare accensioni accidentali, durante gli spostamenti togliete sempre la spina dalla presa di alimentazione.

⚠ NORME DI SICUREZZA ELETTRICHE

- 1) **Proteggetevi da scosse elettriche.** Evitate il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa come tubi, radiatori ecc. Non usare l'utensile se l'interruttore non si apre o si chiude. Far sostituire gli interruttori difettosi da un servizio autorizzato.
- 2) **Connessione alla rete.** La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta dati tecnici. Non utilizzate altro tipo di alimentazione. È consigliato l'uso di un apparecchio salvavita sulla linea di alimentazione elettrica per un campo di intervento secondo le normative vigenti nel Paese di utilizzo; consultate il vostro elettricista di fiducia. Verificate che le prese e le spine degli allacciamenti siano compatibili tra di loro.
- 3) **Non abuse del cavo.** Non trasportate o sollevate mai l'utensile per il cavo di alimentazione e non tirarlo mai per scollarlo dalla presa. Per spostare l'apparecchio usate l'impugnatura (3 fig.A) o la cinghia di sostegno (5 fig.A se presente), non tiratelo per il tubo dell'aria (6 fig.A). Tenete il cavo lontano da fonti di calore, olio e spigoli vivi.
- 4) **Controllare il cavo di alimentazione.** La spina e il cavo di alimentazione deve essere controllata periodicamente e prima di ogni uso per vedere se presenta segni di danneggiamento o di invecchiamento. Se non risultasse in buone condizioni non usate la macchina ma fate la riparare presso un centro di assistenza autorizzato. Fate riparare eventuali guasti del sistema elettrico solamente presso un centro di assistenza autorizzato.
- 5) **Cavi di prolunga.** I cavi di prolunga devono avere una portata pari o maggiore di quella prevista per l'apparecchio. Usate lo specifico aggancio cavo (2 fig.A se presente) per il collegamento del cavo di prolunga. Evitate che il cavo di prolunga sia calpestato o schiacciato. Esaminate i cavi di prolunga periodicamente e sostituiteli se danneggiati. Non utilizzate cavi di prolunga con segni di usura o di invecchiamento poiché rappresentano un rischio mortale. Tenetelo lontano dalla zona di lavoro, da superfici umide, bagnate, olate, con bordi taglienti, da fonti di calore e da combustibili.
- 6) **Cavi di prolunga per uso all'aperto.** Quando si usa l'apparecchio all'esterno, usare soltanto cavi di prolunga previsti per l'uso esterno. Impiegate soltanto cavo di prolunga omologato e adeguatamente contrassegnato.
- 7) **Attenzione.** Estraete la spina dalla rete quando l'apparecchio non viene adoperato.

Questa macchina è costruita con sistema a doppio isolamento. Il doppio isolamento offre maggiore sicurezza elettrica e non rende necessaria la messa a terra della macchina.

MESSA IN SERVIZIO (FIG. C)

La macchina può essere fornita con alcuni componenti smontati. Estraete la macchina ed i componenti forniti smontati, dalla confezione e procedete al loro assemblaggio come illustrato nel foglio allegato. Durante le fasi di assemblaggio dei componenti, la spina di alimentazione deve essere scollegata dalla presa elettrica. Prima di avviare la macchina verificare la solidità dell'assemblaggio.

MONTAGGIO PORTA-PISTOLA (1) (se presente)

Inserendo il porta-pistola dovete udire lo scatto.

MONTAGGIO TUBO DELL'ARIA (2)

Eseguite le seguenti fasi, valide sia per il lato del corpo macchina sia per il lato della pistola a spruzzo:

Inserite il manico con innesto a baionetta (freccia a), ruotate (freccia b) poi tirate (freccia c) per fissarlo bene.

MONTAGGIO CINGHIA DI SOSTEGNO (3) (se presente)

⚠ Non adoperate mai l'apparecchio senza il filtro dell'aria (11 fig.A)

AVVIAMENTO E ARRESTO

Vincolate il cavo prolunga all'aggancio cavo (se presente) e poi collegatelo alla spina di alimentazione (fig.D). Sistemate la pistola a spruzzo nel porta-pistola (8 fig.A). Mettete la macchina a tracolla (fig.E se presente).

AVVIO

Estraete la pistola dal proprio sostegno e puntatela in direzione della superficie da ricoprire. Azionate l'interruttore ON/OFF premendo il tasto dal lato con il segno "I" (avvio). L'aria esce continuamente dalla pistola a spruzzo (7 fig.A) una volta avviato l'apparecchio. Regolate i parametri di spruzzatura e portata di materiale (vedi paragrafo 'AVVERTENZE E CONSIGLI D'USO'). Premere il grilletto (8 fig.G).

ARRESTO

Azionate l'interruttore ON/OFF premendo il tasto dal lato con il segno "O" (spento). Quando non lavorate, spegnete la macchina e staccate l'alimentazione elettrica.

AVVERTENZE E CONSIGLI D'USO

Dopo aver letto attentamente le norme di sicurezza, seguite scrupolosamente questi consigli che vi permetteranno di ottenere il massimo delle prestazioni dalla vostra macchina. Procedete con calma; solo dopo aver acquisito una buona esperienza riuscirete a sfruttarne a fondo le potenzialità. Le condizioni di verniciatura garantite da questo apparecchio sono di un alto volume d'aria che avvolge il getto fuoriuscente spruzzato in bassa pressione, questo contribuisce ad avere un'alta efficienza della verniciatura. Inoltre la corrente d'aria favorisce la riduzione dei tempi di essicciaggio del materiale di copertura. Impugnate saldamente la macchina, mettetevi a tracolla la cinghia di sostegno (se presente) e regolatela al meglio della vostra posizione di lavoro. Il disegno di fig.E illustra la corretta posizione.

⚠ ATTENZIONE! Durante l'uso evitate di ostruire le feritoie del copertino filtro (9 fig.A).

Preparazione dell'oggetto o della superficie da trattare

Il risultato della spruzzatura dipende da quanto pulita e liscia è la superficie prima di spruzzare. Togliere qualsiasi traccia di ruggine o incrostazione del vecchio colore e se necessario levigarlo con carta abrasiva. Stuccare dove necessario per rendere le superfici ben omogenee. Liberare la superficie dalla polvere prima di effettuare la spruzzatura. Leggere attentamente le istruzioni indicate sul barattolo della vernice relative alla possibilità di passare un fissativo prima di iniziare la verniciatura per avere un risultato migliore e soprattutto un risparmio di vernice. Le superfici che non devono essere spruzzate vanno ricoperte con nastro adesivo o carta da giornale.

Preparazione del materiale da sprizzare

Agitate bene il prodotto prima di aprire il barattolo. Il prodotto da verniciare deve essere in generale diluito (vi raccomandiamo di fare una prova su una parte del prodotto prima di diluirlo tutto). Seguire le indicazioni del fabbricante del prodotto per il tipo di diluente e la quantità da aggiungere. Nel caso il fabbricante non indichi come diluire il prodotto e non precisi quale tipo di diluente usare chiedete informazioni al vostro fornitore di vernici specificando che il prodotto sarà applicato per mezzo di una pistola HVLP (bassa pressione grande volume). Considerate inoltre i seguenti punti. Per verificare se una sostanza è molto liquida o molto densa si introduce il termine di viscosità. La viscosità sarà pertanto bassa con sostanze molto liquide e sarà alta per quelle molto dense. Per avere una stima dei valori di viscosità con cui applicare le vernici potrete, in mancanza di informazioni specifiche sul barattolo del



prodotto, consultare la seguente tabella 'TAB.1' di viscosità. Riempite il serbatoio (1 fig.G) della pistola al massimo per 3/4 della sua capacità. Se necessario aggiungere man mano del diluente dopo aver fatto delle prove su un cartone o un asse di legno.

TAB.1

Materiale di copertura	Viscosità (DIN-s)
Vernici contenenti sostanze solventi	15-30
Vernici di fondo	25-30
Sostanze mordenti e impregnanti	non diluite
Smalti a 2 componenti e vernici ad olio	20-35
Smalti trasparenti	15-25
Vernici diluibili con acqua	20-25
Vernici di copertura per autovetture	20-25
Protettivi per legno	non diluite
Tinture murali	16-20

Utilizzo del viscosimetro (13 fig.A)

La misura della viscosità viene data in secondi. Mescolate bene il prodotto con il diluente. Riempite il viscosimetro (13 fig.A) con il prodotto da spruzzare fino all'orlo e contate i secondi che il liquido impiega per fuoriuscire completamente dal foro inferiore (fig.I). Questo periodo di tempo rilevato rappresenta la viscosità espressa in secondi-DIN (DIN-s). Procedete per tentativi fino ad ottenere il valore previsto di viscosità (DIN-s) per il determinato prodotto.

Regolazione della pistola a spruzzo (fig.G)

Montate il serbatoio (1 fig.G) e chiudere bene. Per scegliere il tipo di spruzzo desiderato (2 fig.H) allentate l'anello di regolazione (3 fig.G) e orientate la posizione dell'ugello a farfalla (4 fig.G) per ottenere (2 fig.H):

HH= getto piano orizzontale

VV= getto piano verticale

CC= getto tondo.

Dopo aver scelto il tipo di spruzzo desiderato, chiudere l'anello di regolazione (3 fig.G). I getti orizzontali o verticali (HH-VV) sono consigliati per le grandi superfici. Lo spruzzo rotondo (CC) è invece utilizzato per i piccoli oggetti o per i luoghi più difficili da raggiungere (angoli, spigoli, ecc.).

ATTENZIONE! Al fine di esaurire tutto il prodotto nel serbatoio regolate il tubo di risalita (12 fig.G) svitando il dado (14 fig.G) e posizionandolo nel verso più adeguato a seconda che la superficie da spruzzare sia prevalentemente distesa (1 fig.L) o prevalentemente elevata (2 fig.L).

ATTENZIONE! Durante la procedura di regolazione della pistola a spruzzo non premere mai il grilletto (8 fig.G).

Regolazione dello spruzzo

Con la macchina accesa la portata d'aria, che, attraverso il tubo dell'aria (6 fig.A) arriva alla pistola a spruzzo (7 fig.A), fuoriesce continuamente dall'ugello a farfalla (4 fig.G), la vernice viene polverizzata soltanto quando si preme sul grilletto (8 fig.G). Per regolare lo spruzzo (1 fig.H) si consiglia di partire con la vite di regolazione (5 fig.G) completamente chiusa (girare verso destra in senso orario). Aprire completamente la vite di regolazione aria (17 fig.G se presente) (indicazione "+" verso l'alto). Tenendo premuto il grilletto (8 fig.G) si apre lentamente la vite di regolazione (5 fig.G) fino ad arrivare a nebulizzare la quantità desiderata di vernice.

Modalità di spruzzatura

Avvolgersi la cinghia di sostegno (5 fig.A se presente). Estraete la pistola dal proprio sostegno (8 fig.A) e puntatela in direzione della superficie da coprire. Il movimento della pistola deve essere regolare e mantenuto sempre alla stessa distanza e parallelo alla superficie da trattare. Si consiglia una distanza (3 fig.H) tra i 10 e i 30 cm a seconda della regolazione e del tipo di vernice utilizzato. È importante soprattutto avere un movimento sempre parallelo alla superficie dell'oggetto da trattare al fine di ottenere una superficie omogenea. Non applicate mai

un movimento rotativo che potrebbe danneggiare la qualità della rifinitura, lo spostamento dovrà essere orizzontale se lo spruzzo è verticale VV (2 fig.H) o verticale se lo spruzzo è orizzontale HH (2 fig.H). Lo spruzzo rotondo CC (2 fig.H) esige una distanza maggiore dall'oggetto da verniciare. Vi consigliamo in ogni caso di fare delle prove su un cartone o un asse di legno prima di iniziare a verniciare. Ad ogni inversione rilasciate il grilletto (8 fig.G) e ripremetelo quando si inizia il movimento di ritorno (4 fig.H), questo permetterà, soprattutto per le grandi superfici piane, di evitare segni di unione dovuti ad un secondo passaggio.

ALTRI USI DEL TURBOCOMPRESSORE

Collegando l'ugello di gonfiaggio (14 fig.A se presente) sul tubo (6 fig.A) si può utilizzare il polverizzatore come apparecchio di soffiaggio o gonfiaggio per materassini o altri oggetti gonfiabili.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima di ogni controllo o manutenzione, staccate l'alimentazione elettrica scollegando la spina della macchina.

- Pulite regolarmente ed abbiate cura della vostra macchina, vi garantirete una perfetta efficienza ed una lunga durata della stessa.

Pulizia della pistola

ATTENZIONE! La pulizia della pistola deve essere fatta scrupolosamente e subito dopo l'uso. Se la vernice si secca al suo interno l'operazione sarà molto più difficile, con il rischio di non poter più utilizzarla.

ATTENZIONE! Non utilizzate solventi infiammabili per la pulizia della pistola. Effettuate la pulizia in un locale ben areato e ben ventilato, rispettate le norme di sicurezza generali ed elettriche illustrate precedentemente.

Spegnete l'apparecchio e staccate l'alimentazione elettrica.

Smontate il serbatoio (1 fig.G) assicurandovi di che tutto il materiale di copertura presente nella pistola rifluisca dentro al serbatoio. Versate la vernice rimasta nel proprio contenitore e chiudetelo ermeticamente. Iniziate la pulizia dal serbatoio (1 fig.G) versando al suo interno una piccola quantità di diluente adeguato al tipo di vernice comunque con punto di infiammabilità maggiore di 21°C.

Agitate il serbatoio con il diluente dentro per qualche istante svuotando poi il serbatoio, ripetete questa operazione fino a quando il diluente uscirà dal tutto pulito. Pulire da qualsiasi traccia di vernice sia l'interno che l'esterno del serbatoio.

Pulite la guarnizione (2 fig.G) che si trova sotto il coperchio del serbatoio controllando anche che non sia danneggiata o usurata.

Per la pulizia dei rimanenti componenti della pistola procedete come indicato nel segujo:

- 1) svitare l'anello (3 fig.G)
- 2) togliere l'ugello a farfalla (4 fig.G)
- 3) svitare completamente la vite di regolazione ed estrarla (5 fig.G)
- 4) togliere la molla (6 fig.G)
- 5) estrarre l'ago (10 fig.G): si consiglia di non utilizzare utensili. Se l'ago non esce facilmente, svitare il dado premistoppa (11 fig.G)
- Attenzione!** Se per estrarre l'ago (10 fig.G) svitate il dado premistoppa (11 fig.G) non perdetevi l'insieme dei premistoppa (16 fig.G).
- Attenzione!** Non pulite mai gli ugelli ed i fori per l'aria della pistola a spruzzo (7 fig.A) con degli oggetti metallici appuntiti.
- 6) svitare, con apposita chiave, l'ugello interno (9 fig.G)
- 7) togliere la guarnizione piatta (7 fig.G).

Mettere tutti questi pezzi in un recipiente per la pulizia e procedete alla pulizia degli stessi utilizzando del diluente pulito (consigliato possibilmente dal fabbricante di vernice), aiutatevi anche con un pennello.

Pulite anche le parti interne della pistola e del tubo di salita (12 fig.G). Prima di rimontare questi componenti assicuratevi che essi siano ben asciutti.



Attenzione! Rimontare i componenti elencati ripetendo la sequenza di montaggio in senso inverso.
Si raccomanda soprattutto che l'ugello interno (9 fig.G) sia montato prima dell'ago (10 fig.G).

Si raccomanda durante il montaggio di fare attenzione alla guarnizione (7 fig.G) in cui sono presenti 4 tacche di orientamento che aiutano il posizionamento dell'ugello a farfalla (4 fig.G), la sua posizione fissa è garantita da una linguetta sporgente nella sua parte inferiore.

Attenzione! Se avete svitato il dado premistoppa (11 fig.G) prima di richiuderlo mettete una goccia di grasso (l'ago deve scorrere liberamente).

Attenzione! l'apparecchio è fornito con un ugello da 3 mm (18 fig.G) per prodotti ad alta viscosità; se viene cambiato fate attenzione a svitare completamente la vite (5 fig.G) o a premere al massimo il grilletto (8 fig.G), in modo che l'ago non impedisca la rimozione e l'installazione dell'ugello interno (18 fig.G)

Attenzione! Per sostituire le guarnizioni usurate (2 e 13 fig.G), fare quanto segue:

- svitare il dado (14 fig.G)
- togliere il sottocoperchio (15 fig.G)
- togliere le guarnizioni (2 e 13 fig.G)

Attenzione! Verificare la posizione della guarnizione (13 fig.G) prima di fissare il dado (14 fig.G).

Attenzione! Per ragioni di sicurezza e di buon funzionamento la tenuta nel serbatoio non è completamente ermetica. Anche dopo averlo chiuso bene è possibile notare una minima uscita d'aria.

Pulizia corpo macchina

Spegnete l'apparecchio e staccate l'alimentazione elettrica.

Pulite il corpo macchina (10 fig.A) il tubo dell'aria (6 fig.A) il porta pistola (8 fig.A) con una spazzola morbida o un panno pulito, anche umido. Non usate detergenti o solventi vari, potreste rovinare irrimediabilmente la macchina. Le parti in plastica sono facilmente aggredibili da agenti chimici.

Attenzione! Non spruzzate o bagnate d'acqua l'apparecchio.

Pulizia e sostituzione del filtro

Smontate il coperchio filtro (9 fig.A) con un cacciavite agendo sull'aggancio interno (fig.F). Verificate la pulizia del filtro (11 fig.A) soffiandolo o lavandolo con del sapone e sostituirlo se necessario.

Attenzione! Non adoperate mai l'apparecchio senza il filtro dell'aria.

Per operazioni di manutenzione non specificate nelle presenti istruzioni, rivolgetevi presso un centro di assistenza autorizzato.

TAB.2

Problema	Causa	Rimedio
Se la macchina non si avvia	Non arriva corrente al motore	controllate che l'interruttore ON/OFF sia in posizione "I" controllate gli acciappi elettrici controllate la prolunga o cambiate la presa di alimentazione controllate l'interruttore generale della casa
Mancata fuoriuscita del materiale di copertura dal foro dell'ugello	Ugello interno (9 fig.G) intasato Tubo di salita (12 fig.G) intasato Tubo di salita (12 fig.G) sfilato Mancata pressione nel serbatoio (1 fig.G). Vite di regolazione (5 fig.G) troppo avvitata	Pulire Pulire Fissare il tubo Stringere bene il serbatoio Svitare la vite di regolazione (5 fig.G)
Il materiale di copertura gocciola dall'ugello	Ugello interno (9 fig.G) allentato Ugello interno (9 fig.G) logorato Ristagno di materiale da spruzzare nell'ugello interno (9 fig.G) e nell'ugello a farfalla (4 fig.G)	Stringere l'ugello interno Sostituire l'ugello
Bassa nebulizzazione	Viscosità troppo alta del prodotto da spruzzare Quantità troppo elevata di prodotto da spruzzare Vite di regolazione (5 fig.G) troppo allentata Ugello interno (9 fig.G) Filtro (11 fig.A) molto sporco Mancata pressione nel serbatoio (n1 fig.G).	Diluire Avvitare la vite di regolazione Avvitare la vite di regolazione Pulire Sostituire Stringere bene il serbatoio.
Pulsazioni del getto durante la spruzzatura	Il materiale di copertura sta per finire Tubo di salita (12 fig.G) intasato Filtro (11 fig.A) molto sporco	Riempire Pulire Sostituire
La vernice cola sull'oggetto da verniciare	Caricato troppo materiale di copertura Prodotto troppo diluito Movimento troppo lento Grilletto della pistola (8 fig.G) rimane premuto Eccessiva vicinanza alla superficie	Avvitare la vite di regolazione (5 fig.G) Aggiungere del prodotto non diluito Spostare la pistola più velocemente Durante l'inversione del movimento rilasciare il grilletto Aumentare la distanza tra la pistola e l'oggetto da verniciare
Eccessiva nebulizzazione del materiale di copertura (Overspray)	Portata del materiale di copertura troppo alta	Avvitare la vite di regolazione (5 fig.G)
Resa del colore debole o irregolare	Vernice poco diluita Regolazione dello spruzzo Movimento troppo rapido Distanza dalla superficie da sprizzare troppo elevata Colore troppo denso Pistola ostruita Tubo dell'aria (6 fig.A) forato o rotto Filtro (11 fig.A) ostruito Colore granuloso Serbatoio (1 fig.G) chiuso male	Aggiungere del diluente Svitare la vite di regolazione (5 fig.G) Spostare la pistola più lentamente Diminuire la distanza tra la pistola e l'oggetto da verniciare Verificare la viscosità del prodotto Procedere alla pulizia della pistola Cambiare il tubo Pulire o eventualmente cambiare il filtro Filtrare se necessario la vernice per mezzo di un filtro o di un velo Pulire la guarnizione (2 fig.G) e chiudere il serbatoio



RICERCA GUASTI

Vedi tabella 'TAB.2'.

⚠ ATTENZIONE! Se la macchina vibra fatela controllare presso un centro di assistenza autorizzato.

⚠ ATTENZIONE! Se dopo aver eseguito gli interventi sotto descritti la macchina non funziona ancora correttamente o in caso di anomalie diverse da quelle indicate, portatela presso un centro di assistenza autorizzato. Fate sempre riferimento al modello macchina e numero di matricola riportati sull'etichetta dati tecnici e sul foglio allegato.

IMMAGAZZINAMENTO

- Dopo ogni utilizzo, effettuate una accurata pulizia di tutta la macchina e sue parti accessorie (vedi paragrafo manutenzione), eviterete così l'insorgere di eventuali muffe assicurando un funzionamento ottimale e una maggior durata dell'utensile.
- Riponete la macchina lontano dalla portata dei bambini, in posizione stabile e sicura e in luogo asciutto, temperato e libero da polveri.
- Proteggete la macchina dalla luce diretta, tenetela possibilmente al buio o in penombra.
- Non chiudete la macchina in sacchi di nylon, potrebbe formarsi dell'umidità.

DEMOLIZIONE

Per la salvaguardia dell'ambiente procedete secondo le norme vigenti del luogo.

Non gettate l'imballo nei rifiuti ma portatelo, se possibile ad un punto di raccolta per il riciclaggio.

Quando la macchina non è più utilizzabile ne riparabile, procedete allo smontaggio delle parti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

Tutti i componenti plasticci riportano una sigla identificatrice del materiale di cui sono composti, questa servirà in futuro, per il riciclaggio dello stesso.

⚠ ATTENZIONE! Prima di eliminare il serbatoio pulitelo.



Modifiche: Testi, figure e dati corrispondono allo standard aggiornato all'epoca della stampa del presente manuale. Il produttore si riserva la facoltà di aggiornare il manuale qualora venissero apportate delle variazioni alla macchina.





ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Η νέα σας συσκευή, κατασκευασμένη σύμφωνα με υψηλά στάνταρ ποιότητας, θα σας εξασφαλίζει απόδοση και ασφάλεια διαχρονικά. Ο βερνικωτής αυτός χρησιμοποιεί το συστήμα 'HVL' για να λειτουργεί με μεγάλους όγκους αέρα και χαμηλή πίεση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή για τη σωστή εκτέλεση της μετακίνησης, της προετοιμασίας για λειτουργία, την εκκίνηση, τη χρήση, την παύση και τη συντήρηση, διαβάστε και εφαρμόστε προσεκτικά τις οδηγίες που παρατίθενται στη συνέχεια και που συνοδεύονται από τα σχέδια και τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο συνημένο φύλλο. Πριν ξεκινήσετε την εργασία εξοικειώθετε με τις εντολές και τη σωστή χρήση του μηχανήματος αφού είστε σίγουροι ότι μπορείτε να το σταματήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η αδέμιη χρήση του μηχανήματος μπορεί να προξενήσει σοβαρούς τραυματισμούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε χώρους που θεωρούνται δυνητικά εκρηκτικοί. Διατρέστε με φροντίδα και πάντα διαθέσιμες αυτές τις οδηγίες και το συνημένο φύλλο ώστε να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε σε περίπτωση ανάγκης. Το συνημένο φύλλο, που περιέχει την επικαλυπτική μητρώου και τα τεχνικά στοιχεία του μηχανήματος, αποτελεί ένα επιπλέον έγγραφο εγγύησης. Να φροντίζετε πάντα για την ατομική σας ασφάλεια και εκείνη των άλλων και να συμπεριφέρεστε δεόντως.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο βερνικωτής χρησιμοποιείται μόνο για να ψεκάζει επικαλυπτικά υλικά όπως βερνίκια, σμάλτους διαφανείς, κλπ, μη εύφλεκτα, δηλαδή με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο των 21°C. Μη χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο τύπο βεσονικού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε άλλη χρήση, διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στις οδηγίες αυτές, μπορεί να προξενήσει ζημιά στο μηχάνημα και να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. Α)

Θέση	1	Βύσμα τροφοδοσίας
	2	Γάντζος καλωδίου (αν υπάρχει)
	3	Λαβή
	4	Διακόπτης ON/OFF
	5	Ζώνη στήριξης (αν υπάρχει)
	6	Σωλήνας αέρα
	7	Πιστόλι ψεκασμού
	8	Βάση πιστολιού
	9	Κάλυμμα φίλτρου
	10	Σώμα μηχανήματος
	11	Φίλτρο
	12	Βάση φίλτρου
	13	Συσκευή μέτρησης ιξώδους
	14	Ακροφύσιο φουσκωμάτος (αν υπάρχει)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (ΕΙΚ. Β)

Θέση	1	Μοντέλο μηχανήματος.
	2	Τεχνικά στοιχεία.
	3	Μάρκες πιστοποίησης.
	4	Αριθμός μητρώου και έτος κατασκευής του μηχανήματος.
	5	ΠΡΟΣΟΧΗ! (αν υπάρχει)
	6	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση. (αν υπάρχει)
	7	Μην κατευθύνετε τον ψεκασμό σε άτομα ή μέρη του σώματος. (αν υπάρχει)
	8	Μην κατευθύνετε τον ψεκασμό προς το μηχάνημα. (αν υπάρχει)
	9	Χρησιμοποιείτε ηχητικές προστασίες. (αν υπάρχει)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τα πιστόλια ψεκασμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

- για τον ψεκασμό εύφλεκτων ουσιών.
- Τα πιστόλια ψεκασμού δεν πρέπει να καθαρίζονται με εύφλεκτους διαλύτες.
- Προειδοποίηση. Προσοχή στους ενδεχόμενους κινδύνους από το ψεκαζόμενο υλικό. Συμβουλευτείτε τις ενδείξεις του δοχείου ή τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής.
- Προειδοποίηση. Μην ψεκάζετε υλικό για το οποίο δεν γνωρίζετε την ενδεχόμενη επικινδυνότητά του.
- Να διατηρείτε καθαρή την περιοχή εργασίας. Σε περιοχές και πάγκους ακατάστατους είναι πιο εύκολο να τραυματιστείτε.
- Προσοχή στο περιβάλλον της περιοχής εργασίας. Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και μη τα χρησιμοποιείτε σε χώρους υγρούς ή βρεγμένους. Να φροντίζετε για επαρκή φωτισμό της περιοχής εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία πλήσιον υγρών, αερίων και καύσιμων κόνεων ή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή/και εκρήξεων. Κατά την εργασία με τη συσκευή σε κλειστό περιβάλλον όπως και εξωτερικά πρόσεχετε να μην αναπνέετε εξατμιζόμενους διαλύτες από την ίδια τη συσκευή. Μην τοποθετείτε ενώ εργάζεστε πλήσιον πηγών φωτιάς (όπως ελεύθερες φλόγες), πυρακτωμένα αντικείμενα (όπως καλώδια πυρακτωμένα ή επιφάνειες υπερβολικά θερμές) που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρες.
- Μην εκκινείτε το μηχάνημα σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους. Κατά τη χρήση σε ανοιχτούς χώρους λάβετε υπόψη σας την κατεύθυνση του ανέμου. Κατά την εργασία σε κλειστούς χώρους φροντίστε για έναν καλό αερισμό. Να εργάζεστε μόνο στις ώρες με καλή φωτεινότητα ή με ισοδύναμο τεχνητό φωτισμό.
- Κρατάτε μακριά τα παιδιά. Η χρήση του μηχανήματος απαγορεύεται σε παιδιά και άτομα που δεν γνωρίζουν άριστα τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Κατά την εργασία μην επιτρέπετε την παρουσία άλλων ατόμων πλησίον σας, παιδιών και ζώων. Νόμοι και τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν ένα ελάχιστο απαιτούμενο όριο ηλικίας για τη χρήση του μηχανήματος.
- Να διατηρείτε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται σε ασφαλές μέρος. Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, τα εργαλεία θα μπορούσαν να τα τοποθετήσετε σε μέρος στεγνό και σε θέση ψηλή και κλειστή με κλειδί, μακριά από μικρά παιδιά.
- Μη ζηρίζετε το εργαλείο και χρησιμοποιείτε το μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Μην αφαιρείτε κανένα εξάρτημα από το μηχάνημα εκτός κι αν αναφέρεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο. Μην τροποποιείτε σε καμία περίπτωση την αρχική διαμόρφωση. Να ελέγχετε πάντα την αποδοτικότητα και την ακεραιότητα του μηχανήματος. Αν είναι σε κακή κατάσταση μπορεί να προξενήσει κινδύνους σε αυτόν που το χρησιμοποιεί. Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με τους τρόπους και στις θέσεις που περιγράφονται στις οδηγίες αυτές, κάθε άλλη θέση είναι επικίνδυνη.
- Να τυνέσετε κατάλληλα. Αν δεν είστε έμπειροι στη χρήση του βερνικωτή χρησιμοποιείτε ενδύματα και κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις.
- Μην αφαιρείστε. Όταν δουλεύετε να διατηρείτε πάντα μια θέση σταθερή και ασφαλή. Να ελέγχετε πάντα εκείνο που κάνετε. Να είστε μετρημένοι, μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένοι.
- Διατηρείτε τα εργαλεία σας με φροντίδα. Να διατηρείτε καθαρά τα εργαλεία σας για καλύτερες και ασφαλέις επιδόσεις. Τηρείτε τις οδηγίες για τη συντήρηση και την αντικατάσταση των αξεσουάρ. Να διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και γράσο.
- Αποσυνδέστε το μηχάνημα. Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το μηχάνημα από το δίκτυο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται στη θέση OFF "O" (σημειώστε). Για οποιαδήποτε επέμβαση στη



συσκευή, καθαρισμού, συντήρησης ή άλλο, αποσυνδέστε τη από το δίκτυο τροφοδοσίας βγάζοντας το βύσμα, χωρίς να τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- 15) **Αποφεύγετε τυχαίες επανεκκινήσεις.** Σβήστε τον κινητήρα και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την ηλεκτρική τροφοδόσια όταν: δεν το χρησιμοποιείτε, το αφήνετε αφύλακτο, το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο, το μεταφέρετε από μια θέση σε άλλη. Μη μεταφέρετε τη συσκευή με το βύσμα ήδη εισαγμένο στην πρίζα κρατώντας ένα δάχτυλο στον διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ανοιχτός (θέση "0" μηδέν) όταν εισάγεται το βύσμα.
- 16) **Ελέγχετε τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά.** Πριν από κάθε χρήση να βεβαιώνεστε ότι οι εσοχές της βάσης φίλτρου και του καλύμματος φίλτρου δεν είναι βουλαμένες, ελέγχετε επίσης ότι το φίλτρο είναι καθαρό. Διαφορετικά, προχωρήστε στον καθαρισμό τους πάντα με τους τρόπους που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ελέγχετε επίσης αν άλλα μέρη του μηχανήματος έχουν υποστεί ζημιές ή δεν είναι σε θέση να ασκήσουν την προβλεπόμενη λειτουργία. Μη προσπαθείτε να επισκευάσετε το μηχάνημα.
- 17) **Ζητήστε την επισκευή του εργαλείου από ειδικευμένο προσωπικό.** σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή υπερβολικές φθορές μερών του μηχανήματος ζητήστε τον έλεγχό του, και ενδεχομένως, την επισκευή του από ειδικευμένο προσωπικό σε εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης. Οι επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας αυθεντικά ανταλλακτικά, σε αντίθετη περίπτωση, ο χρηστής θα μπορούσε να διατρέξει σοβαρό κίνδυνο.
- 18) **Προσοχή.** Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή συνδέσμου διαφορετικού από εκείνα που προτείνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγών, μπορεί να επιφέρει κινδύνους τραυματισμών στο άτομο.
- 19) **Προσοχή.** Οταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία, μη κατευθύνετε τον ψεκαζόμενο αέρα στον εαυτό σας ή σε άτομα και ζώα. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να αγγίζουν το μηχάνημα. Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να αγγίζουν τα καλώδια. Στην περιοχή εργασίας ο χειριστής είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων για ενδεχόμενες ζημιές προκαλούμενες από τη χρήση του μηχανήματος.
- 20) **Προσοχή.** Μην κατευθύνετε τον ψεκασμό προς το σώμα του μηχανήματος (10 εικ.Α). Μην καπνίζετε. Για την αποφυγή τυχαίων εκκινήσεων, κατά τις μετακινήσεις να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα τροφοδοσίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1) **Προστατευτείτε από την ηλεκτροπληξία.** Αποφύγετε την επαφή του σώματος με επιφάνειες γειωμένες ή αγώμενες όπως άλληνες, ανεμιστήρες, κλπ. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν ανοίγει ή κλείνει. Ζητήστε την αντικατάσταση των ελαττωματικών διακοπών από μια εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη.
- 2) **Σύνδεση στο δίκτυο.** Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη που δηλώνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μη χρησιμοποιείτε άλλου τύπου τροφοδοσία. Συνιστάται η χρήση μιας συσκευής κατά της ηλεκτροπληξίας στην ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας για ένα πεδίο επέμβασης σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη Χώρα χρήσης. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας. Να ελέγχετε αν οι πρίζες και τα βύσματα των συνδέσεων είναι συμβατά μεταξύ τους. Η γραμμή που παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια και το ενδεχόμενο καλώδιο προσέκτασης πρέπει να διαθέτουν γειωση. Μόνο με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ηλεκτρική ασφάλεια του μηχανήματος. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- 3) **Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.** Μη μεταφέρετε ή ανυψώνετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιο τροφοδοσίας και μη το τραβάτε ποτέ για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Για να μετατοπίσετε τη

συσκευή χρησιμοποιήστε τη λαβή (3 εικ.Α) ή τη ζώνη στήριξης (5 εικ.Α αν υπάρχει), μη το τραβάτε από τον σωλήνα αέρα (6 εικ.Α). Κρατάτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, από λάδι και προεξοχές.

- 4) **Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας.** Το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται περιοδικά και πριν από κάθε χρήση για να βλέπετε αν υπάρχουν σημάδια ζημιάς ή γήρανσης. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αλλά επισκευάστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Ενδεχόμενες βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος να επισκευάζονται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- 5) **Καλώδιο προεκτασης.** Τα καλώδια προεκτασης πρέπει να έχουν παροχή ίση μεγαλύτερη εκείνης που προβλέπεται για τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τον αντίστοιχο γάντζο καλώδιου (2 εικ.Α αν υπάρχει) για τη σύνδεση του καλώδιου προεκτασης. Φροντίστε ώστε το καλώδιο προεκτασης να μην κακοποιηθεί ή συνθλιβεί. Εξετάζετε τα καλώδια προεκτασης περιοδικά και αντικαταστήστε τα αν είναι φθαρμένα. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προεκτασης με σημάδια φθοράς ή γήρανσης διότι αποτελούν θανάτιμο κίνδυνο. Κρατάτε το μακριά από την περιοχή εργασίας, από επιφάνειες υγρές, λαδωμένες, με αιχμηρά άκρα, από πηγές θερμότητας και από καύσιμα.
- 6) **Καλώδια προεκτασης για χρήση σε εξωτερικό χώρο.** Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προεκτασης που προβλέπονται για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο προεκτασης εγκεκριμένο και με κατάλληλη σήμανση.
- 7) **Προσοχή.** Βγάλτε το βύσμα από το δίκτυο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

- Το μηχάνημα αυτό είναι κατασκευασμένο με σύστημα διπλής μόνωσης. Η διπλή μόνωση προσφέρει μεγαλύτερη πλευτρική ασφαλεία και δεν καθιστά αναγκαία τη γείωση του μηχανήματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΙΚ. C)

Το μηχάνημα μπορεί να παρέχεται με ορισμένα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα. Βγάλτε το μηχάνημα και τα παρεχόμενα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα από τη συσκευασία και προσχωρήστε στη συναρμολόγηση τους όπως απεικονίζεται στο συνημμένο φύλλο. Κατά τις φάσεις συναρμολόγησης των εξαρτημάτων, το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική πρίζα. Πριν εκκινήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε για την καλή συναρμογή της συναρμολόγησης.

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ (1) (αν υπάρχει)

Εισάγοντας τη βάση πιστολιού πρέπει να ακουστετε το "κλίκ".

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ (2)

Εκτελέστε τις επόμενες φάσεις, που ισχύουν τόσο για την πλευρά του σώματος του μηχανήματος όσο και για την πλευρά του πιστολιού ψεκασμού: εισάγετε τον σύνδεσμο με βύσμα μπαγιονέτ (βέλος α), στρέψτε (βέλος β) μετά τραβήξτε (βέλος γ) για να το στερεώσετε καλά.

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (3) (αν υπάρχει)

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το φίλτρο αέρα (11 εικ.Α)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

Στερεώστε το καλώδιο προεκτασης στον γάντζο καλωδίου (αν υπάρχει) και κατόπιν συνδέστε το στο βύσμα τροφοδοσίας (εικ.Δ). Τακτοποιήστε το πιστόλι ψεκασμού στη βάση πιστολιού (8 εικ.Α). Κρεμάστε το μηχάνημα από τη ζώνη (εικ.Ε αν υπάρχει).

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Βγάλτε το πιστόλι από το υποστήριγμά του και σημαδέψτε στην επιφάνεια που θα καλυφθεί. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη "I" (εκκίνηση). Ο αέρας εξέρχεται συνεχώς από το πιστόλι ψεκασμού (7 εικ.Α) αφού τεθεί σε λειτουργία η συσκευή. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ψεκασμού και παροχής υλικού (βλέπε





παράγραφο 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ'). Πιεστε τη σκανδάλη (8 εικ. G).

ΠΛΑΥΣΗ

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ON/OFF πιέζοντας το κουμπί από τη πλευρά με την ένδειξη "O" (σβήστο). Όταν δεν εργάζεστε, σβήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφού διαβάσετε προσεκτικά τους κανονισμούς ασφαλείας, τηρείστε ευσυνείδητα τις συμβουλές αυτές που θα σας επιτρέψουν να επιτύχετε το μέγιστο της απόδοσης του μηχανήματος σας. Προχωρήστε με ηρεμία. Μόνο αφού αποκτήσετε αρκετή εμπειρία θα καταφέρετε να εκμεταλλευτείτε απόλυτα τις δυνατότητες. Οι συνήθηκες βερνικώματος που εξασφαλίζονται από τη συσκευή αυτή είναι ενός υψηλού όγκου αέρα που περιβάλλει τον εξερχόμενο ψεκασμό σε χαμηλή πίεση, αυτό συντελεί σε υψηλή αποτελεσματικότητα του βερνικώματος. Επιπλέον το ρεύμα αέρα ενυοεί τη μείωση των χρόνων ξήρανσης του υλικού κάλυψης.

Πιάστε σταθερά το μηχάνημα, κρεμάστε τον ιμάντα υποστήριξης (αν υπάρχει) και ρυθμίστε τον όσο γίνεται καλύτερα σε σχέση με τη θέση σας εργασίας. Το σχέδιο της εικ. E απεικονίζει τη σωστή θέση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση αποφεύγετε να βουλώνετε τις σοσχές του καλύμματος φίλτρου (9 εικ. A).

Προετοιμασία του αντικειμένου ή της επιφάνειας που θα δουλευτεί

Το αποτέλεσμα του ψεκασμού εξαρτάται από το πόσο καθαρή και λεια είναι η προς ψεκασμό επιφάνεια. Αφαιρέστε οποιοδήποτε ίχνος σκουριάς ή κρούστας του παλιού χρώματος και αν χρειαστεί λειώνετε τη με γυαλόχαρτο. Στοκάρετε όπου χρειάζεται για γα καταστήσετε τις επιφάνειες ομοιογενείς. Διώξτε τη σκόνη από την επιφάνεια πριν την ψεκάστε. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στο κουτί του βερνικού σχετικά με τη δυνατότητα να περάσετε ένα στερεωτικό πριν ξεκινήστε το βερνίκωμα για να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και κυρίως μια εξοικονόμηση βερνικού. Ο επιφάνειες που δεν πρέπει να ψεκάζονται καλύπτονται με ταινία ή εφημερίδα.

Προετοιμασία του υλικού για ψεκασμό

Αναδέυστε καλά το προϊόν πριν ανοίξετε το δοχείο. Το προς βερνικώματα προϊόν πρέπει γενικά να αραιώνεται (σας προτείνουμε να κάνετε μια δοκιμή σε ένα μέρος του προϊόντος πριν το αραιώσετε όλο). Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του προϊόντος για τον τύπο του διαλυτικού και την ποσότητα προσθήκης. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν υποδεικνύει πώς θα αραιώσετε το προϊόν και δεν προσδιορίζει ποιον τύπο διαλυτικού θα χρησιμοποιήσετε ζητήστε πληροφορίες στον προμηθευτή σας βερνικών διευκρινίζοντας ότι το προϊόν θα εφαρμοστεί διαιρέσουν ενός πιστολού HVLP (χαμηλής πίεσης και μεγάλου όγκου). Προσέξτε επιπλέον τα ακόλουθα σημεία. Για να διαπιστώσετε αν μια ουσία είναι πολύ υγρή ή πολύ πυκνή εισάγεται ο όρος του ξώδους. Το ξώδες συνετώς θα είναι χαμηλό με ουσίες πολύ υγρές και υψηλό για τις πολύ πυκνές. Για να έχετε μια αίσθηση των τιμών ξώδους με τις οποίες θα εφαρμόσετε τα βερνικία, μπορείτε, απουσία συγκεκριμένων πληροφοριών επί του δοχείου του προϊόντος, να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα 'Π.Ν. 1' ξώδους. Γειώστε το ρεζερβουάρ (1 εικ. G) του πιστολού στο μέγιστο για 3/4 της χωρητικότητάς του. Αγ χρειαστεί προσθέστε λίγο-λίγο διαλυτικό αφού έχετε κάνει δοκιμές σε ένα χαρτόνι ή σε ένα καδρόνι.

Π.Ν. 1

Υλικό κάλυψης	Ιξώδες (DIN-s)
Βερνίκια που περιέχουν ουσίες διαλύτες	15-30
Βερνίκια βάσης	25-30
Ουσίες στερεωτικές και εμποτισμού	μη αραιωμένες
Συμάλτα 2 συστατικών και βερνίκια λαδιού	20-35
Συμάλτα διαφανή	15-25
Βερνίκια υδατοδιαλυτά	20-25
Βερνίκια κάλυψης για οχήματα	20-25
Προστατευτικά ξύλου	μη αραιωμένα
Βαφές τοίχου	16-20

Χρήση της συσκευής μέτρησης Ιξώδους (13 εικ. A)

Η μέτρηση του ιξώδους δίνεται σε δευτερόλεπτα. Ανακατέψτε το προϊόν με το διαλυτικό. Γειώστε τη συσκευή μέτρησης ιξώδους (13 εικ. A) με το προς ψεκασμό προϊόν μέχρι το χειλί και μετρήστε τα δευτερόλεπτα που απαιτούνται για την πλήρη έξοδο του υγρού από την κάτω στη (εικ. I). Αυτή η περίοδος του χρόνου αποτελεί το ιξώδες εκφρασμένο σε δευτερόλεπτα -DIN (DIN-s). Προχωρήστε σε διαδοχικές μετρήσεις μέχρι να πετύχετε την προβλεπόμενη τιμή ιξώδους (DIN-s) για το συγκεκριμένο προϊόν.

Ρύθμιση του πιστολού ψεκασμού (εικ. G)

Μοντάρετε το ρεζερβουάρ (1 εικ. G) και κλείστε καλά. Για να επιλέξετε τον τύπο του επιθυμητού ψεκασμού (2 εικ. H) ξεσφίξτε τον δακτύλιο ρύθμισης (3 εικ. G) και στρέψτε τη θέση του ακροφυσίου τύπου πεταλούδας (4 εικ. G) για να πετύχετε (2 εικ. H):

H=ψεκασμός επίπεδος οριζόντιος

V=ψεκασμός επιπεδός κατακόρυφος

CC=ψεκασμός κυκλικός.

Αφού επιλέξετε τον τύπο της επιθυμητού ψεκασμού, κλείστε τον δακτύλιο ρύθμισης (3 εικ. G). Οι οριζόντιοι ή κατακόρυφοι ψεκασμοί (HH-VV) συνιστώνται για τις μεγάλες επιφάνειες. Ο κυκλικός ψεκασμός (CC), αντίθετα, χρησιμοποιείται για τα μικρά αντικείμενα ή για τους δύσκολα προσβάσιμους χώρους (γωνίες, προεξοχές, κλπ.).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξαντληθεί όλη η ποσότητα του προϊόντος στο ρεζερβουάρ ρυθμίστε το ωλήνα ανόδου (12 εικ. G) ζεβρώνοντας το παξιμάδι (14 εικ. G) και τοποθετώντας το στην πλέον κατάλληλη φορά ανάλογα με τον η επιφάνεια για ψεκασμό είναι περισσότερο εκτεταμένη (1 εικ. L) ή περιοστόριο ανυψωμένη (2 εικ. L).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του πιστολού ψεκασμού μην πιέζετε ποτέ τη σκανδάλη (8 εικ. G).

Ρύθμιση του ψεκασμού

Με το μηχάνημα αναμένον η παροχή του αέρα, που, διαλέσου του σωλήνα αέρα (6 εικ. A) φτάνει στο πιστόλι ψεκασμού (7 εικ. A), εξέρχεται συνεχώς από το ακροφύσιο τύπου πεταλούδας (4 εικ. G), το βερνίκι κονιοποιείται μόνο όταν πιέζετε τη σκανδάλη (8 εικ. G). Για να ρυθμίσετε τον ψεκασμό (1 εικ. H) συνιστάται να ξεκινήσετε με τη βίδα ρύθμισης (5 εικ. G) τελείων κλειστή (στρέψτε δεξιόστροφα) ανοίξτε τελείων τη βίδα ρύθμισης αέρα (17 εικ. G αν υπάρχει) ένδειξη "+" προς τα πάνω). Κρατώντας πατημένη τη σκανδάλη (8 εικ. G) αγορίζετε αργά τη βίδα ρύθμισης (5 εικ. G) μέχρι να απομοιηθεί η επιθυμητή ποσότητα βερνικιού.

Τρόπος ψεκασμού

Τυλίξτε τον ιμάντα υποστήριξης (5 εικ. A αν υπάρχει). Βγάλτε το πιστόλι από το υποστήριγμά του (8 εικ. A) και στρέψτε το προς την επιφάνεια που θα καλυψθεί. Η κίνηση του πιστολού πρέπει να ρυθμίζεται και να διατηρείται πάντα στην ίδια απόσταση και παράλληλη στην προς κατεργασία επιφάνεια. Προτείνεται μια απόσταση (3 εικ. H) μεταξύ των 10 και των 30 cm ανάλογα με τη ρύθμιση και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου βερνικιού. Είναι σημαντικό κυρίως να υφίσταται μια κίνηση πάντα παράλληλη στην επιφάνεια του αντικειμένου που δουλεύετε ώστε να επιτευχθεί μια ομοιογενής επιφάνεια. Μην κάνετε ποτέ μια περιστροφική



κίνηση που θα μπορούσε να χαλάσει την ποιότητα του φινιρίσματος, η μετατόπιση πρέπει να είναι οριζόντια αν ο ψεκασμός είναι κατακόρυφος VV (2 εικ.Η) ή κατακόρυφη αν ο ψεκασμός είναι οριζόντιος HH (2 εικ.Η). Ο κυκλικός ψεκασμός CC (2 εικ.Η) απαιτεί μια μεγαλύτερη απόσταση από το αντικείμενο που θα βερνικωθεί. Σας συμβουλεύουμε σε κάθε περίπτωση να κάνετε δοκιμές σε ένα χαρτόνι ή σε ένα καδρόνι πριν ξεκινήσετε το βερνίκωμα. Σε κάθε αντιστροφή να αφήνετε τη σκανδάλη (8 εικ.Γ) και να την ξαναπατάτε όταν ξεκινάει η κίνηση επιστροφής (4 εικ.Η), αυτό θα επιτρέψει, κυρίως για τις μεγάλες επιπτώσεις επιφάνειες, την αποφυγή σημαδιών συνένωσης που οφειλονται σε ένα δεύτερο πέρασμα.

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Συνέδεντας το ακροφύσιο φουσκώματος (14 εικ.Α αν υπάρχει) στο σωλήνα (6 εικ.Α) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα ως συσκευή φουσκώματος ή ξεφουσκώματος για στρώματα η άλλα αντικείμενα που φουσκώνουν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε έλεγχο ή συντήρηση διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία αποσυνέδεντας το βύσμα του μηχανήματος.

- Να καθαρίζετε τακτικά και να φροντίζετε το μηχάνημα σας, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε μια άμυνη αποτελεσματικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής του ίδιου.

Καθαρισμός του πιστολιού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο καθαρισμός του πιστολιού πρέπει να γίνεται ευσυνείδητα και αμέσως μετά τη χρήση. Αν το βερνίκι ξεραίνεται στο εσωτερικό του η διεργασία αυτή θα είναι δύσκολότερη, με κίνδυνο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες για τον καθαρισμό του πιστολιού. Να εκτελείτε τον καθαρισμό σε ένα χώρο αεριζόμενο καλά, να τηρείτε τους γενικούς και ηλεκτρικούς κανονισμούς ασφαλείας που αποτελούνται προηγουμένως.

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνέδετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Ξεμοντάρετε το ρεζερβουάρ (1 εικ.Γ) όντας βέβαιοι ότι δύο το υλικό κάλυψης που υπάρχει στο πιστόλι ρέει στο ρεζερβουάρ. Χύστε το υπόλοιπο βερνίκι στο δοχείο του και κλείστε το εργμητικά.

Ξεκινήστε τον καθαρισμό από το ρεζερβουάρ (1 εικ.Γ) χύνοντας στο εσωτερικό του μια μακρή ποσότητα διαλυτικού κατάλληλου για τον τύπο του βερνικιού και με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερη των 21°C.

Κουνήστε το ρεζερβουάρ με το διαλυτικό μέσα για μερικά λεπτά εκκενώνοντας κατόπιν το ρεζερβουάρ, επαναλαβέτε τη διαδικασία αυτή μεχρις ότου το διαλυτικό βγει τελείως καθαρό. Καθαρίστε οποιοήποτε ίχνος βερνικιού τόσο το εσωτερικό όσος και το εξωτερικό του ρεζερβουάρ. Καθαρίστε τη φλάντζα (2 εικ.Γ) που βρίσκεται κάτω από το καπάκι του ρεζερβουάρ ελέγχοντας επίσης να μην έχει υποστεί βλάβη ή φθορά.

Για τον καθαρισμό των υπόλοιπων εξαρτημάτων του πιστολιού προχωρήστε όπως υποδικούνται στη συνέχεια:

- 1) Ξεβιδώστε το δοκτύλιο (3 εικ.Γ)
- 2) Βγάλτε το ακροφύσιο τύπου πεταλούδας (4 εικ.Γ)
- 3) Ξεβιδώστε τελείως τη βίδα ρύθμισης και βγάλτε τη (5 εικ.Γ)
- 4) Βγάλτε το ελατήριο (6 εικ.Γ)
- 5) Βγάλτε τη βελόνα (10 εικ.Γ): συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε εργαλεία. Αν η βελόνα δεν βγαίνει εύκολα, ξεβιδώστε το παξιμάδι συστοιχίας τσιμουχών (11 εικ.Γ)

Προσοχή! Αν για να βγάλετε τη βελόνα (10 εικ.Γ) ξεβιδώνετε το παξιμάδι συστοιχίας τσιμουχών (11 εικ.Γ) μη χάνετε το σύνολο των τσιμουχών (16 εικ.Γ).

Προσοχή! Μην καθαρίζετε ποτέ τα ακροφύσια και τις οπές για τον αέρα του πιστολιού ψεκασμού (7 εικ.Α) με μεταλλικά αιχμητρά αντικείμενα.

- 6) Ξεβιδώστε, με το κατάλληλο κλειδί, το εσωτερικό

ακροφύσιο (9 εικ.Γ)

- 7) αφαιρέστε την επίπεδη τσιμούχα (7 εικ.Γ).

Το ποθετήστε όλα τα κομμάτια αυτά σε ένα κάδο για τον καθαρισμό, και προχωρήστε στον καθαρισμό αυτών χρησιμοποιώντας καθαρό διαλυτικό (προτεινόμενο δυνατόν από τον κατασκευαστή του βερνικιού), και με τη βοήθεια ενός πινέλου.

Καθαρίστε επίσης και τα εσωτερικά μέρη του πιστολιού και του σωλήνα ανόδου (12 εικ.Γ).

Πριν ξαναμοντάρετε τα εξαρτήματα αυτά βεβαιωθείτε ότι αυτά είναι στεγνά.

Προσοχή! Ξαναμοντάρετε τα προαναφερθέντα εξαρτήματα επαναλαμβάνοντας την ακολουθία συναρμολόγησης αντίστροφα.

Συστήνεται, κυρίως, το εσωτερικό ακροφύσιο (9 εικ.Γ) να μονταριστεί πριν τη βελόνα (10 εικ.Γ).

Συστήνεται κατά τη συναρμολόγηση να προσέξετε στην τσιμούχα (7 εικ.Γ) όπου υπάρχουν 4 εγκοπές προσανατολισμού που βοηθάνε στην τοποθέτηση του ακροφύσιου τύπου πεταλούδας (4 εικ.Γ), η σταθερή του θέση εξασφαλίζεται από μια προεξέχουσα γλωσσίτσα στο κάτω μέρος του.

Προσοχή! Αν έχετε ξεβιδώσει το παξιμάδι συστοιχίας τσιμουχών (11 εικ.Γ) πριν το ξανακλείσετε βάλτε μια σταγόνα γράσσου (η βελόνα πρέπει να κυλάει ελεύθερα).

Προσοχή! Η συσκευή παρέχεται με ένα ακροφύσιο 3 mm (18 εικ.Γ) για προϊόντα υψηλού ιερόδους. Αν αλλαχτεί προσέξτε να ξεβιδώσετε τελείως τη βίδα (5 εικ.Γ) ή να πέσετε στο μέγιστο τη σκανδάλη (8 εικ.Γ), ετσι που η βελόνα να μην παρεμποδίζει την αφίρεση και την εγκατάσταση του εσωτερικού ακροφύσιου (18 εικ.Γ)

Προσοχή! Για να αντικαταστήσετε τις φθαρμένες τσιμούχες (2 και 13 εικ.Γ), κάντε όπι ακολουθεί:

- Ξεβιδώστε το παξιμάδι (14 εικ.Γ)
- αφαιρέστε το κάτω καπάκι (15 εικ.Γ)
- αφαιρέστε τις τσιμούχες (2 και 13 εικ.Γ)

Προσοχή! Ελέγχετε τη θέση της τσιμούχας (13 εικ.Γ) πριν στερώσετε το παξιμάδι (14 εικ.Γ).

Προσοχή! Για λόγους ασφαλείας και καλής λειτουργίας το κλείσιμο στο ρεζερβουάρ δεν είναι τελείως ερμητικό. Μπορεί, ακόμη κι αν το κλείσατε καλά, να διαπιστώσετε μια ελάχιστη διαφυγή αέρα.

Καθαρισμός σώματος μηχανήματος

Σβήστε τη συσκευή και διαλαμψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Καθαρίστε το σώμα του μηχανήματος (10 εικ.Α) τον σωλήνα αέρα (6 εικ.Α) τη βάση πιστολιού (8 εικ.Α) με μια μαλακή βούρτσα ή ένα καθαρό πανί, ακόμη και υγρό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διάφορους διαλύτες, μπορεί να καταστρέψετε ανεπανόρθωτα το μηχανήμα. Τα πλαστικά μέρη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε χημικούς παράγοντες.

Προσοχή! Μη ψεκάζετε ή βρέχετε με νερό τη συσκευή.

Καθαρισμός και αντικατάσταση του φίλτρου

Ξεμοντάρετε το καπάκι φίλτρου (9 εικ.Α) με ένα κατασβόδι ενεργώντας στον εσωτερικό γάντζο (εικ.Φ). Διαπιστώστε την καθαριότητα του φίλτρου (11 εικ.Α) φυσώντας το ή πλέοντας το με σαπούνι και αν χρειαστεί αντικαταστήστε το.

Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το φίλτρο αέρα.

Πα εργασίες συντήρησης που δεν αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες, να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ANAZHTHESI BLAVΩN

Βλέπε 'ΠΙΝ.2'.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν το μηχάνημα δονείται ελέγχετε το σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.





ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αφού εκτελέσετε τις επεμβάσεις που περιγράφονται πάρακάτω το μηχάνημα δεν λειτουργεί ακόμη σωστά ή σε περίπτωση ανωμαλιών διαφορετικών από τις υποδεικνυόμενες, φέρτε το σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης. Να αναφέρεστε πάντα στο μοντέλο μηχανήματος και στον αριθμό μητρώου που υπάρχουν στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών και στο συνημμένο φύλλο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μετά από κάθε χρήση, εκτελέστε έναν φροντισμένο καθαρισμό όλου του μηχανήματος και των εξαρτημάτων του (βλέπε παράγραφο συντήρησης), θα αποφύγετε έτσι το σχηματισμό ενδεχόμενης μούχλας εξασφαλίζοντας μια βέλτιστη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα μακριά από παιδιά, σε θέση σταθερή και ασφαλή και σε χώρο στεγνό, ήπιο και χωρίς σκόνη.
- Προστατεύετε το μηχάνημα από το αμεση έκθεση στο φως, διατηρείτε το κατά το δυνατόν στο σκοτάδι ή σε σκά.
- Μην κλείνετε το μηχάνημα σε πλαστικούς σάκους, θα μπορούσε να σχηματιστεί υγρασία.

ΔΙΑΛΥΣΗ

Για την προστασία του περιβάλλοντος προχωρήστε σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στον τόπο που βρίσκεστε.
Μην πετάτε τη συσκευασία στα σκουπίδια αλλά φέρτε τη σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση.

Όταν το μηχάνημα δεν είναι πλέον χρησιμοποιήσιμο κι ούτε επισκευασμό, προχωρήστε στην αποσύναρμολόγησή των μερών του για τη διαφοροποιημένη διάθεση των απορριμμάτων.

Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν μια ένδειξη ταυτότητας του υλικού από το οποίο αποτελούνται, αυτό θα χρησιμεύσει στο μέλλον για την ανακύκλωση του ίδιου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν απομακρύνετε το ρεζερβουάρ καθαρίστε το.

Τροποποιήσεις: Κείμενα, εικόνες και δεδομένα αντιστοιχούν στο στάνταρ της εποχής εκτύπωσης του παρόντος εγχειρίδιου. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης της τεκμηρίωσης σε περίπτωση που επιφερθούν μεταβολές στο μηχάνημα.

ΠΙΝ.2

Πρόβλημα	Αίτιο	Λύση
Αν το μηχάνημα δεν εκκινεί	Δεν έρχεται ρεύμα στον κινητήρα	Ελέγχετε αν ο διακόπτης ON/OFF είναι στη θέση "I" Ελέγχετε της ηλεκτρικές συνδέσεις Ελέγχετε την προέκταση ή αλλάτε την πρίζα τροφοδοσίας Ελέγχετε τον γενικό διακόπτη του σπιτιού
Μη ξέδοσ ου το υλικό κάλυψη από την οπή του ακροφύσιου	Εσωτερικό ακροφύσιο (9 εικ.G) βουλωμένο Σωλήνας ανόδου (12 εικ.G) βουλωμένος Σωλήνας ανόδου (12 εικ.G) βγαλμένος Λειψή πίεση στο ρεζερβουάρ (1 εικ.G) Βίδα ρύθμισης (5 εικ.G) πολύ βιδωμένη	Καθαρίστε Καθαρίστε Στερεώστε το σωλήνα Σφίξτε καλά το ρεζερβουάρ Ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης (5 εικ.G)
Το υλικό κάλυψη στάζει από το ακροφύσιο	Εσωτερικό ακροφύσιο (9 εικ.G) χαλαρό Εσωτερικό ακροφύσιο (9 εικ.G) φθωρμένο Κατακάθιση του προς ψεκασμό υλικού στο εσωτερικό ακροφύσιο (9 εικ.G) και στο ακροφύσιο τύπου πεταλούδας (4 εικ.G)	Σφίξτε το εσωτερικό ακροφύσιο Αντικαταστήστε το ακροφύσιο Καθαρίστε
Χαμηλή ατμοποίηση	Πολύ υψηλό έξαδες του προς ψεκασμό προϊόντος Πολύ υψηλή ποσότητα του προς ψεκασμό προϊόντος Βίδα ρύθμισης (5 εικ.G) πολύ χαλαρή Εσωτερικό ακροφύσιο (9 εικ.G) Φίλτρο (11 εικ.A) πολύ βρώμικο Λειψή πίεση στο ρεζερβουάρ (αρ1 1 εικ.G)	Αραώστε Βιδώστε τη βίδα ρύθμισης Βιδώστε τη βίδα ρύθμισης Καθαρίστε Αντικαταστήστε Σφίξτε καλά το ρεζερβουάρ
Διακυμάνσεις της εκτόξευσης κατά τον ψεκασμό	Το υλικό κάλυψης τελειώνει Σωλήνας ανόδου (12 εικ.G) βουλωμένος Φίλτρο (11 εικ.A) πολύ βρώμικο	Γεμίστε Καθαρίστε Αντικαταστήστε
Το βερνίκι κολλάει στο προς βερνίκωμα αντικείμενο	Μπήκε πολύ υλικό κάλυψης Προϊόν πολύ αραιωμένο Κίνηση πολύ αργή Σκανδάλη πιστολού (8 εικ.G) παραμένει πατημένη σκανδάλη Υπερβολική εγγύτητα στην επιφάνεια αντικειμένου προς	Βιδώστε τη βίδα ρύθμισης (5 εικ.G) Προσθέστε προϊόν μη αραιωμένο Μετακινήστε το πιστόλι πιο γρήγορα Κατά την αντιστροφή της κίνησης αφήστε την αντιστροφή της κίνησης αφήστε την απόσταση μεταξύ πιστολιού και βερνίκωμα
Υπερβολική ατμοποίηση του υλικού κάλυψης (Overspray)	Παροχή του υλικού κάλυψης πολύ υψηλή	Βιδώστε τη βίδα ρύθμισης (5 εικ.G)
Ασθενής ή ακανονιστη απόδοση του χρώματος	Βερνίκι λίγο αραιωμένο Ρύθμιση του ψεκασμού Κίνηση πολύ γρήγορη Απόσταση από την προς ψεκασμό επιφάνεια πολύ αντικειμένου προς Χρώμα πολύ πυκνό ¹ Πιστόλι βουλωμένο Σωλήνας αέρα (6 εικ.A) τρυπημένος ή σπασμένος Φίλτρο (11 εικ.A) βουλωμένο Χρώμα κοκκώδες Ρεζερβουάρ (1 εικ.G) κακά κλεισμένο	Προσθέστε διαλύτη Ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης (5 εικ.G) Μετακινήστε το πιστόλι πιο αργά ² Μειώστε την απόσταση μεταξύ πιστολιού και βερνίκωμα μεγάλη Διαπιστώστε το ιέδως του προϊόντος Προχωρήστε στον καθαρισμό του πιστολιού Αλλάξτε το σωλήνα Καθαρίστε ή ενδεχομένως αλλάξτε το φίλτρο Αν χρειαστεί διηδήστε το βερνίκι μέσω ενός φίλτρου ή ενός υφάσματος Καθαρίστε την τσιμούχα (2 εικ.G) και κλείστε το ρεζερβουάρ



POLSKI

Gratulujemy Wam dobrego wyboru. Wasz nowy przyrząd, wyprodukowany zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi, zapewni Wam przez długi czas sprawność i bezpieczeństwo. Niniejszy przyrząd do malowania użycia systemu „HVLP” aby pracować z wysokimi zawartościami powietrza i z niskim ciśnieniem. **UWAGA!** Przed użyciem niniejszego urządzenia elektrycznego, aby dokonać jego poprawnego poruszania, wprowadzenia do użytku, uruchomienia, użycowania, zatrzymania i konserwacji, przeczytać uważnie i stosować poniżej przedstawione instrukcje, które odwołują się do rysunków i danych technicznych znajdujących się w załączonej karcie. Przed rozpoczęciem pracy zaznajomić się ze sterowaniem i z poprawnym używaniem maszyny upewniając się czy jest się w stanie zatrzymać ją w przypadku stanu alarmowego. Niewłaściwe użycie maszyny może spowodować poważne zranienia. Nie jest dozwolone użycie przyrządu w miejscach, które należą do normatywny anty - deflagracji. Przechowywać starannie dostarczona dokumentację i w miejscu łatwo dostępny, tak aby w razie potrzeby móc z niej korzystać. Karta załączona zawierająca etykietę z numerem fabrycznym i dane techniczne maszyny stanowi także dokument gwarancyjny. Należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie Waszym i innych osób i postępując mając to na względzie.

⚠ UWAGA! Przyrząd do malowania należy używać tylko do natryskiwania materiałami do pokrywania, takimi jak farby, lakierami przezroczyste itp., niezapalne, to jest mające punkt zapalności większy niż 21°C. Nie używać innego rodzaju farby. **⚠ UWAGA!** Każde inne zastosowanie, różne od wskazanego w niniejszej instrukcji, może spowodować uszkodzenie maszyny i stanowi poważne niebezpieczeństwo dla osób i rzeczy.

OPIS MASZINY (RYS. A)

- Poz 1 Wtyczka zasilająca
2 Zaczep do kabla (jeżeli znajduje się)
3 Uchwyty
4 Wyłącznik ON/OFF
5 Pas podtrzymujący (jeżeli znajduje się)
6 Rura powietrza
7 Pistolet natryskowy
8 Obsada pistoletu
9 Pokrywa filtra
10 Korpus maszyny
11 Filtr
12 Pierścień filtra
13 Wiskozymetr
14 Dysza nadmuchiwania (jeżeli znajduje się)

OPIS ZNAKOWAŃ I SYMBOLI (RYS. B)

- Poz 1 Model maszyny.
2 Dane techniczne.
3 Znaki certyfikacji.
4 Numer fabryczny i rok produkcji maszyny.
5 UWAGA! (jeżeli znajduje się)
6 Przed użyciem przeczytać uważnie instrukcję użytkowania. (jeżeli znajduje się)
7 Nie kierować strumienia w stronę osób lub części ciała. (jeżeli znajduje się)
8 Nie kierować strumienia w stronę maszyny. (jeżeli znajduje się)
9 Używać ochrony akustycznej. (jeżeli znajduje się)

OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA

- 1) Pistolety natryskowe nie mogą być używane do natryskiwania substancjami zapalnymi.
- 2) Pistolety natryskowe nie mogą być czyszczone rozpuszczalnikami łatwopalnymi.
- 3) **Ostrzeżenie.** Uwaga na ewentualne bezpieczeństwo znajdujące się w materiale do natryskiwania; zwrać uwagę na oznakowanie na pojemniku i na informacje dostarczone przez

- producenta.
- 4) **Ostrzeżenie.** Nie natryskiwać materiałem nie znając jego ewentualnego niebezpieczeństwa.
 - 5) Dbać o zachowywanie czystości w miejscu pracy. W miejscach lub na stanowiskach pracy nieporządnego łatwiej się zranić.
 - 6) **Uwaga na środowisko miejsca pracy.** Nie narażać przyrządów elektrycznych na deszcz i nie używać ich w miejscach wilgotnych lub mokrych. Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone. Nie używać narzędzi elektrycznych w pobliżu płynów, gazu lub proszków zapalnych i w miejscach gdzie istnieje ryzyko pożaru i/lub wybuchu. Podczas pracy z przyrządem w pomieszczeniach zamkniętych, a także i na dworze uważać aby nie zostały zasysane substancje rozpuszczalnika wyparowane z niniejszego przyrządu. Nie pracować w pobliżu źródeł zapalanych (takich jak swobodne plomienie), przedmiotów żarzących (takich jak kable rozgaśzone lub powierzchnie rozgrzane) lub które mogłyby wytwarzać iskry.
 - 7) **Nie uruchamiać maszyny w miejscach zamkniętych lub słabo wentylowanych.** Podczas używania na dworze braci pod uwagę na kierunek wiatru. Podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych zadbać o odpowiednie przewietrzenie. Pracować tylko w godzinach o dobrej widoczności lub o odpowiednim oświetleniu sztucznym.
 - 8) **Przechowywać z daleka od dzieci.** Jest zabronione używanie maszyny dzieciom i osobom nie znającym dokładnie instrukcji obsługi zawartych w niniejszym podręczniku. Podczas pracy nie mogą znajdować się w pobliżu innych osoby, dzieci i zwierzęta. Przepisy i normy miejscowe mogą określić minimalny wiek dozwolony dla używania maszyny.
 - 9) **Przechowywać narzędzia nie użyte w bezpiecznym miejscu.** Gdy nie są one używane powinny być odłożone w miejscu suche i w pozycji podniesionej, zamknięte na klucz, z dala od zasięgu dzieci.
 - 10) **Nie przeciągać urządzenia i używać je tylko do celów przewidzianych.** Nie odejmować żadnego elementu z maszyny, jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane w niniejszym podręczniku i nie modyfikować w żaden sposób oryginalnej konfiguracji. Zawsze kontrolować stan i nienaruszalność maszyny; jeżeli jest w złym stanie może spowodować niebezpieczeństwo dla osób, zwierząt i rzeczy. Używać maszyny tylko w sposób i w pozycji opisanej w niniejszej instrukcji, każda inna pozycja jest niebezpieczna.
 - 11) **Należy ubrać się w odpowiedni sposób.** Jeżeli nie jesteście ekspertami w użyciu pistoletu natryskowego używać odpowiednią odzież i ochrony na ręce, oczy i drogi oddechowe.
 - 12) **Pracować uważnie.** Podczas pracy zachować zawsze pozycję stabilną i bezpieczną. Kontrolować zawsze to co się robi. Pracować rozsądnie, nie używać nigdy maszyny gdy się jest zmęczonym.
 - 13) **Przechowywać zawsze starannie narzędzia.** Utrzymywać narzędzie czyste aby uzyskać lepszą wydajność i aby były bardziej pewne. Przestrzegać instrukcje konserwacji i wymiany akcesoriów. Utrzymywać uchwyty suche, czyste i nie zabrudzone olejem i smarem.
 - 14) **Odłączyć maszynę.** Przed podłączeniem lub odłączeniem maszyny od sieci zasilania upewnić się czy wyłącznik ON/OFF znajduje się w pozycji "O" (zgaszone). Do każdej interwencji na przyrządzie, czyszczenia, konserwacji i innych, odłączyć przyrząd od sieci zasilania wyciągając wtyczkę, bez pociągania za kabel zasilający.
 - 15) **Unikać przypadkowego uruchamiania.** Zgasnąć silnik i odłączyć maszynę od sieci zasilania elektrycznego, gdy: nie jest używana, jest pozostawiona bez opieki, kabel zasilający jest uszkodzony, przenosi się ją z jednego miejsca w drugie. Nie przenosić urządzenia z wtyczką już włożoną w gniazdko trzymając palec na wyłączniku. Upewnić się, gdy wkłada się wtyczkę czy wyłącznik jest otwarty (pozycja "O" zero).
 - 16) **Kontrolować części uszkodzone.** Przed każdym użyciem sprawdzić czy szczeliny pierścienia filtra i pokrywy filtra nie są zapchanie, kontrolować ponadto czy filtr jest czysty. Jeżeli są brudne oczyścić je postępując tak jak wskazane w niniejszym podręczniku. Sprawdzić także czy inne części maszyny nie są uszkodzone i czy są w stanie wykonywać przewidziane funkcje.



Nie próbować reperować maszyn.

- 17) **Narzędzie należy reperować przez wykwalifikowany personel.** W przypadku gdyby nastąpiło uszkodzenie lub nadmiernie zużycie jakiejś części maszyny należy skontrolować ją i ewentualnie oddać do autoryzowanego centrum serwisowego w celu zreperowania jej przez wykwalifikowany personel. Reperacje powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel używając oryginalne części zamienne, w przeciwnym przypadku użytkownik może być narażony na poważne niebezpieczeństwo.
- 18) **Uwaga.** Użycie jakiegokolwiek akcesoria lub złączki innej niż zalecane w niniejszym podręczniku instrukcji, może spowodować ryzyko zranienia osób.
- 19) **Uwaga.** Gdy maszyna funkcjonuje, nie kierować strumienia powietrza pistoletu na siebie lub na inne osoby i zwierzęta. Zabronić, aby inne osoby dotykały maszyny. Zabronić, aby inne osoby dotykały kabli. W strefie pracy operator jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem maszyny.
- 20) **Uwaga.** Nie kierować strumienia natryskiwanego w stronę korpusu maszyny (10 rys.A). Nie palić. Aby uniknąć niespodziewanych włączeń, podczas przemieszczania wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilania.

NORMY BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

- 1) **Zabezpieczyć się przed porażeniami elektrycznymi.** Unikać stykania się ciała z powierzchniami znajdującymi się w użyciu lub w masie takimi jak rury, chłodnica, itp. Nie używać urządzenia, jeżeli wyłączniki nie otwiera się lub nie zamknięte. Wymienić przez autoryzowany serwis wadliwe wyłączniki.
- 2) **Podłączenie do sieci.** Napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu wymienionemu na tabliczce danych technicznych. Nie używać innego typu zasilania. Zaleca się użycie na linii zasilania elektrycznego, zabezpieczenie różnicowo-prądowego o polu zadziałania zgodnym z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania; zwrócić się do Waszego zaufanego elektryka. Sprawdzić czy gniazdka i wtyczki podłączeń są kompatybilne między sobą.
- 3) **Nie przeciągać kabla.** Nigdy nie przenosić i nie podnosić narzędzia pociągając za kabel zasilania i nie ciągnąć za kabel, żeby wyciągnąć narzędzie z gniazdka. Aby przesunąć urządzenie używać uchwyt (3 rys.A) lub pas podtrzymujący (5 rys.A) jeżeli znajduje się), nie ciągnąć za rurę powietrza (6 rys.A). Trzymać kabel z daleka od źródeł ciepła, od oleju i ostrych kantów.
- 4) **Kontrolowanie kabla zasilania.** Wtyczka i kabel zasilania muszą być okresowo kontrolowane i także przed każdym użyciem, aby sprawdzić czy nie są uszkodzone lub zużyte. Jeżeli nie są w dobrym stanie nie używać maszyny, lecz oddać ją do reperacji do autoryzowanego centrum serwisowego. Należy reperować ewentualne usterki systemu elektrycznego tylko w autoryzowanych centrach serwisowych.
- 5) **Kable przedłużacza.** Kable przedłużacza muszą mieć obciążalność równą lub większą niż ta, która jest przewidziana dla urządzenia. Używać specjalny zaczep do kabla (2 rys.A jeżeli znajduje się) aby połączyć kabel przedłużacza. Unikać, żeby kabel przedłużacza nie był przydeptany lub ściśnięty. Kontrolować okresowo kable przedłużacza i jeżeli są uszkodzone wymienić je. Nie używać kablów przedłużacza zużytych lub zniszczonych, ponieważ grożą ryzykiem śmierci. Przechowywać go z dala od miejsc pracy, od powierzchni wilgotnych, mokrych, oleistych, z brzegami tnącymi, z daleka od źródeł ciepła i od substancji zapalnych.
- 6) **Kable przedłużacza do użycia na dworze.** Gdy używa się urządzenie na dworze, używać tylko kable przedłużacza przewidziane na użytk zewnętrzny. Używać tylko homologowany i odpowiednio oznaczony kabel przedłużacza.
- 7) **Uwaga.** Gdy urządzenie nie jest używane wyciągnąć wtyczkę z sieci.

- Niniejsza maszyna jest skonstruowana z podwójnym systemem izolacji. Podwójna izolacja daje większe bezpieczeństwo elektryczne i nie jest konieczne uziemienie maszyny.

WPROWADZENIE DO UŻYTKU (RYS. C)

Maszyna może być dostarczona z niektórymi elementami rozmontowanymi. Wyjąć z opakowania maszynę wraz z rozmontowanymi dostarczonymi elementami, sprawdzić wzrokowo stan maszyny i przystąpić do ich montażu, tak jak przedstawione w załączonej instrukcji.

Podczas fazy montażu elementów, wtyczka zasilania musi być odłączona od gniazdku elektrycznego. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić solidność zamontowania.

MONTAŻ OBSADY PISTOLETU (1) (jeżeli znajduje się)

Wkładając obsadę pistoletu należy usłyszeć zatrzaśnięcie.

MONTAŻ RURY POWIETRZA (2)

Wykonać następujące fazy, ważne zarówno dla boku korpusu maszyny jak i dla boku pistoletu natryskowego:

Włożyć tuleję ze złączem bagnetowym (strzałka a), obrócić (strzałka b) potem pociągnąć (strzałka c) i dobrze umocować.

MONTAŻ PASA PODTRZYMUJĄCEGO (3) (jeżeli znajduje się)

Nigdy nie używać urządzenie bez filtra powietrza (11 rys.A)

URUCHOMIENIE I ZATRZYMANIE

Zamocować kabel przedłużacza do zaczepu kabla (jeżeli znajduje się) i następnie podłączyć go do wtyczki zasilania (rys.D). Umieścić pistolet natryskowy w obsadzie pistoletu (8 rys.A). Zawiesić maszynę na ramieniu (rys.E jeżeli znajduje się).

WŁĄCZENIE

Wyjąć pistolet ze swojego podparcia i wycelować ją w stronę powierzchni do malowania. Włączyć włącznik ON/OFF przyciskając przycisk z boku oznaczony znakiem "I" (włączony). Po włączeniu urządzenia powietrze stale wychodzi z pistoletu natryskowego (7 rys.A). Regulować parametry natryskiwania i przepływu materiału (zobaczyć paragraf 'OSTRZEZENIA I ZALECENIA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA'). Przycisnąć język spustowy (8 rys.G).

ZATRZYMANIE

Włączyć włącznik ON/OFF przyciskając przycisk z boku oznaczony znakiem "O" (zgaszony). Gdy nie pracuje się zgasić maszynę i odłączyć zasilanie elektryczne.

OSTRZEZENIA I ZALECENIA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA

Po uważnym przeczytaniu norm bezpieczeństwa, przestrzegac skrupulatnie niniejsze zalecenia, które pozwolą Wam uzyskać maksymalną wydajność Waszej maszyny. Postępowac spokojnie: tylko po nabyciu doświadczenia bedzie sie w stanie wykorzystac wszystkie potencjalne možliwości maszyny. Warunki malowania zapewnione przez niniejsze urządzenie, to duża ilość powietrza, które otacza wychodzący strumień, natryskiwaný z niskim ciśnieniem, co pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności malowania. Ponadto ciąg powietrza pozwala na skrócenie czasu wyschnięcia materiału użytego do malowania.

Chwycić pewnie przyrząd, złożyć na ramię pas przytrzymujący (jeżeli znajduje się) i wyregulować poprawnie pozycję pracy. Na rys.E jest przedstawiona poprawna pozycja.

UWAGA! Podczas używania uważać, aby nie zapchały się szczeliny w pokrywie filtra (9 rys.A).

Przygotowanie przedmiotu lub powierzchni do malowania

Rezultat natryskiwania zależy od tego o ile jest czysta i gładka powierzchnia do natryskiwania. Usunąć każdy ślad zardzewienia lub stwardnienia starej farby i jeżeli konieczne wygładzić je papierem ściernym. Gdzie jest konieczne należy szpachlować powierzchnie, aby stały się jednolite. Przed natryskiwaniem oczyścić powierzchnie z kurzu. Przeczytać uważnie instrukcję znajdującej się na puszcze z farbą odnoszącej się do stosowania utrwalacza przed rozpoczęciem malowania, aby uzyskać lepszy rezultat i przede wszystkich zaoszczędzić farby. Powierzchnie, które nie będą malowane należy zakryć taśmą klejącą lub gazetami.

Przygotowanie materiału do natryskiwania

Przed otwarciem puszki wstrąsnąć dobrze produkt. Zazwyczaj produkt do malowania musi być rozcierany (zalecamy przed rozcieraniem wszystkiego produktu zrobić próbę na jednej jego





części). Przestrzegać wskazania wytwórcy produktu odnośnie typu rozcieńczacza i ilości do dodania. W przypadku gdy wytwórca nie wskaza jak rozcieńczyć produkt i nie określi jaki rodzaj rozcieńczacza użyć, zwrócić się o wskazanie do Waszego dostawcy farb informując, że produkt będzie nakładany pistoletem HVLP (niskie ciśnienie duża objętość). Brąć pod uwagę następujące punkty. Aby sprawdzić czy substancja jest bardzo płynna lub bardzo gęsta wprowadza się termin lepkość. Lepkość będzie niska przy substancjach bardzo płynnych i będzie wysoka gdy są bardzo gęste. Aby znać wartość lepkości, z jaką należy nałożyć farby, z braku informacji specyficznych na puszcze produkty, zobaczyc następującą tabelę "TAB.1" lepkości. Napełnić zbiornik (1 rys.G) pistoletu do maksimum 3/4 jego pojemności. Jeżeli koniecznie dodawać stopniowo rozcieńczacz, po uprzednim wyprowbowaniu na tekurze lub na desce drewnianej.

TAB.1

Materiał do pokrywania	Lepkość (DIN-s)
Farby zawierające substancje rozpuszczające	15-30
Farby podkładowe	25-30
Zaprawy farbiarskie i środki impregnujące	nie rozcieńczone
Emalie 2 składnikowe i farby olejowe	20-35
Emalie przezroczyste	15-25
Farby rozcieńczane wodą	20-25
Lakiery pokrywające do samochodów	20-25
Srodki chroniące do drewna	nie rozcieńczone
Barwniki scienne	16-20

Użycie wiskozymetru (13 rys.A)

Pomiar lepkości zostaje wykazany w sekundach. Zmieszać dokładnie produkt z rozcieńczaczem. Napełnić wiskozymetr po brzeg (13 rys.A) produktem do natryskiwania i liczyć sekundy, jakie potrzeba aby płyn wyszedł完全に from otworu dolnego (rys.I). Ten wskazany okres czasu reprezentuje lepkość wyrażoną w sekundach-DIN (DIN-s). Aby wyznaczyć lepkość danego produktu postępować próbując, aż uzyska się przewidzianą lepkość (DIN-s).

Regulacja pistoletu natryskowego (rys.G)

Zamontować zbiornik (1 rys.G) i dobrze zamknąć. Aby wybrać żądany typ natryskiwania (2 rys.H) rozluźnić pierścień regulacji (3 rys.G) i uukierunkować pozycję dyszy dławiącej (4 rys.G) aby uzyskać (2 rys.H):

- HH= strumień płaski poziomy
- VV= strumień płaski pionowy
- CC= strumień okrągły

Po wybieraniu żądanego typu strumienia, zamknąć pierścień regulacyjny (3 rys.G). Strumień poziome lub pionowe(HH-VV) są zalecane do dużych powierzchni. Natryskiwanie okrągłe (CC) jest natomiast używane do małych przedmiotów lub do miejsc trudnych do dosięgnięcia (kanty, krawędzie, itp.).

⚠ UWAGA! W celu wyczerpania wszystkiego produktu w zbiorniku regulować rurę wężową (12 rys.G) odkręcając nakrętkę (14 rys.G) i ustawiając ją w najbardziej odpowiednim kierunku w zależności czy powierzchnia do natryskiwania jest rozpostarta (1 rys.L) lub w większości podniesiona (2 rys.L).

⚠ UWAGA! Podczas procedury regulacji pistoletu natryskowego nigdy nie przycisnąć języka spustowego (8 rys.G).

Regulacja natryskiwania

Przy włączonej maszynie powietrza, które przechodzi przez rurę powietrza (6 rys.A) dochodzi do pistoletu natryskowego (7 rys.A) i stale wychodzi przez dyszę dławiącą (4 rys.G), farba zostaje rozpylana gdy zostanie przyciśnięty język spustowy (8 rys.G). Aby regulować natryskiwanie (1 rys.H) zaleca się zacząć od śruby regulacji (5 rys.G) kompletnie zamkniętej (obrócić w prawą stronę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Otworzyć kompletnie śrubę regulacji powietrza (17 rys.G) jeżeli znajduje się (znak wskazujący "+" do góry). Trzymając przyciśnięty język spustowy (8 rys.G) otworzy się powoli śruba regulacji (5 rys.G) aż nastąpi rozpylanie żądanej ilości farby.

Sposób spryskiwania

Owinąć się pasem podtrzymującym (5 rys.A jeżeli znajduje się). Wyciągnąć pistolet ze swojej podpory i wycelować go w kierunku powierzchni do pokrycia. Ruch pistoletu musi być regularny i utrzymywan zawsze na tej samej odległości i równolegle do powierzchni do malowania. Zalecana odległość (3 rys.H) to między 10 i 30 cm w zależności od regulacji i od typu użytej farby. Ważny jest przede wszystkim, aby ruch był zawsze równoległy do powierzchni przedmiotu do malowania, tak aby uzyskać powierzchnię jednorodną. Nie stosować nigdy ruchu obrotowego, który mógłby zepsuć jakość wykończenia, przesunięcie będzie miałołożeć poziome, jeżeli natryskiwanie jest pionowe VV (2 rys.H) lub pionowe, jeżeli natryskiwanie jest poziome HH (2 rys.H). Natryskiwanie okrągłe CC (2 rys.H) wymaga większej odległości od przedmiotu do malowania. W każdym przypadku zalecamy przed rozpoczęciem malowania zrobienie próby na kartonie lub na desce drewnianej. Przy każdej zmianie kierunku wypuścić język spustowy (8 rys.G) i przycisnąć go ponownie, gdy zaczyna się ruch powrotny (4 rys.H), co pozwoli, przede wszystkim przy wielkich powierzchniach, na uniknięcie śladow połączenia wynikających z drugiego przejścia.

INNE ZASTOSOWANIA TURBOSPRĘŻARKI

Podłączając dyszę nadmuchiwającą (14 rys.A jeżeli się znajduje) na rurze (6 rys.A) rozpryskiwacz może być używany jako urządzenie do dmuchania lub nadmuchiwania materacyków lub innych przedmiotów nadmuchiwanych.

KONSERWACJA

⚠ UWAGA! Przed każdą kontrolą lub konserwacją, wyłączyć zasilanie elektryczne odłączając wtyczkę maszyny.

- Aby mieć zapewnioną dobrą wydajność i długą trwałość należy czyszczyć regularnie i dbać o maszynę.

Czyszczenie pistoletu

⚠ UWAGA! Czyszczenie pistoletu musi być wykonane skrupulatnie i zaraz po każdym użyciu. Jeżeli farba zaschnie wewnętrz pistoletu czyszczenie będzie bardziej trudniejsze, z ryzykiem, że nie będzie go można więcej używać.

⚠ UWAGA! Do czyszczenia pistoletu nie używać rozpuszczalników zapalnych. Dokonywać czyszczenie w pomieszczeniach dobrze przewietrzonych i dobrze wentylowanych, przestrzegać poprzednio przedstawione ogólne i elektryczne normy bezpieczeństwa.

Zgasić urządzenie i odłączyć zasilanie elektryczne.

Rozmontować zbiornik (1 rys.G) upewniając się, żeby wszystki materiał do malowania znajdujący się w pistolecie powracał do wnętrza zbiornika. Wlać pozostałą farbę do pojernika o farby i zamknąć go szczelnie.

Rozpocząć czyszczenie od zbiornika (1 rys.G)lewając do wnętrza małą ilość rozcieńczacza właściwego do użytego rodzaju farby i zawsze o punkcie zapalności większym niż 21°C.

Wstrząsnąć przez kilka chwil zbiornik wraz ze znajdującym się w nim rozcieńczaczem i następnie opróżnić zbiornik, powtórzyć tą czynność dopóki rozcieńczacz nie wyjdzie zupełnie czysty. Oczyścić zbiornik z wszelkich śladow farby zarówno wewnętrz jak i na zewnątrz zbiornika.

Wyczyścić uszczelkę (2 rys.G), która znajduje się pod pokrywą zbiornika, kontrolując także czy nie jest ona uszkodzona lub zużyta.

Aby oczyścić pozostałe elementy pistoletu postępować jak wskazane poniżej:

- 1) odkreć pierścień (3 rys.G)
- 2) zdjąć dyszę dławiącą (4 rys.G)
- 3) odkręcić kompletnie śrubę regulacji i wyciągnąć ją (5 rys.G)
- 4) wyjąć sprężynę (6 rys.G)
- 5) wyjąć iglicę (10 fig.G): zaleca się nie używać narzędzi. Jeżeli iglica nie wychodzi z łatwością, odkręcić nakrętkę dławnicę (11 rys.G)

Uwaga! Jeżeli aby wyciągnąć iglicę (10 rys.G) zostanie odkręcona nakrętka dławnicza (11 rys.G) uważać aby nie zgubić całej dławnicy (16 rys.G).

Uwaga! Nigdy nie czyścić w pistolecie natryskowym dys i otworów powietrza (7 rys.A) używając zaoszronzone przedmioty metalowe.



- 6) odkręcić, odpowiednim kluczem, dyszę wewnętrzną (9 rys.G)
 7) wyjąć uszczelkę płaską (7 rys.G).

Włożyć wszystkie te części w pojemnik do czyszczenia i przystąpić do ich czyszczenia używając czysty rozieńczacz czysty (najlepiej zalecanego przed wytwórcę farby), pomagać sobie pędzlem.
 Czyścić także części wewnętrzne pistoletu i rurę wznowis (12 rys.G).
 Przed zamontowaniem tych części upewnić się czy są one zupełnie suche.

Uwaga! Zamontować wymienione elementy elektryczne powtarzając kolejność montażu w odwrotnym kierunku.
 Zaleca się przede wszystkim, żeby dysza wewnętrzna (9 rys.G) była zamontowana przed iglicą (10 rys.G).
 Zaleca się podczas montażu zwracać uwagę na uszczelkę (7 rys.G), na której znajdują się 4 naciągi ukiernowania, które pomagają ustawić dyszę dławiącą t (4 rys.G), jej stała pozycja jest zapewniona przez wystający w jej części dolnej język.

Uwaga! Jeżeli została odkręcona nakrętka dławnicza (11 rys.G) przed jej zamknięciem posmarować ją kroplą smaru (iglica musi przesuwać się swobodnie).

Uwaga! Urządzenie jest dostarczone z dyszą o 3 mm (18 rys. G) dla produktów o wysokiej lepkości; jeżeli zmieniona uważać aby odkręcić całkowicie śrubę (5 rys. G) lub przycisnąć do maksimum język spustowy (8 rys. G), w taki sposób aby igła nie uniemożliwiała wyjęcia i instalacji dyszy wewnętrznej (18 rys. G)

Uwaga! Aby wymienić zużyte uszczelki (2 i 13 rys.G), postępować następująco:

- odkręcić nakrętkę (14 rys.G)
- odkręcić podpokrywę (15 rys.G)
- zdjąć uszczelki (2 i 13 rys.G)

Uwaga! Sprawdzić pozycję uszczelki (13 rys.G) przed umocowaniem nakrętki (14 rys.G).

Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo i poprawność funkcjonowania szczelność zbiornika nie jest kompletnie hermetyczna. Nawet po dokładnym zamknięciu można zauważać minimalne wychodzenie powietrza.

Czyszczenie korpusu maszyny

Zgasić urządzenie i odłączyć zasilanie elektryczne.

Czyścić korpus maszyny (10 rys.A) rurę powietrza (6 rys.A) obsadę pistoletu (8 rys.A) miękką szotką lub czystą szmatką, może być wilgotna. Nie używać detergentów lub różnych rozpuszczalników, maszyna może zniszczyć się nieodwracalnie. Części plastikowe są łatwo atakowane przez czynniki chemiczne.

Uwaga! Nie pryskać i nie moczyć wodą urządzenia.

Czyszczenie i wymiana filtra

Rozmontować pokrywę filtra (9 rys.A) śrubokretem oddziałując na zaczep wewnętrzny (rys.F). Sprawdzić czystość filtra (11 fig.A) dmuchając na filtr lub myjąc go mydłem i jeżeli konieczne wymienić go.

Uwaga! Nie używać nigdy urządzenie bez filtra powietrza.

Do czynności konserwacyjnych nie wymienionych w niniejszej instrukcji, zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.

TAB.2

Problemy	Przyczyna	Naprawa
Jeżeli maszyna nie włącza się	Nie dochodzi prąd do silnika	Kontrolować czy wyłącznik ON/OFF jest w pozycji "I" Kontrolować podłączenia elektryczne Kontrolować przedłużacz lub wymienić wtyczkę zasilania Kontrolować włącznik główny w domu I
Z otwór dyszy nie wychodzi materiał do pokrywania	Dysza wewnętrzna (9 rys.G) zapchana Rura wznowis (12 rys.G) zapchana Rura wznowis (12 rys.G) wyciągnięta Brak ciśnienia w zbiorniku (1 rys.G) Śruba regulacji (6 rys.G) za bardzo zakręcona	Czyścić Czyścić Mocować rurę Zamknąć dobrze zbiornik Odkręcić śrubę regulacji (5 rys.G)
Material do pokrywania kapie z dyszy di copertura goccia dall' ugello	Dysza wewnętrzna (9 rys.G) rozluźniona Dysza wewnętrzna (9 rys.G) zużyta Zatrzymanie materiału do spryskiwania w dyszy wewnętrznej (9 rys.G) i w dyszy dławiącej (4 rys.G)	Zaciśnąć dyszę wewnętrzna Wymienić dyszę
Slabe rozpylanie	Za duża lepkość produktu do natryskiwania Za duża ilość produktu do natryskiwania Śruba regulacji (6 rys.G) za bardzo rozluźniona Dysza wewnętrzna (9 rys.G) Filtr (11 rys.A) bardzo brudny Brak ciśnienia w zbiorniku (1 rys.G).	Rozcieńczyć Zakręcić śrubę regulacji Zakręcić śrubę regulacji Czyścić Wymienić Zamknąć dobrze zbiornik.
Pulsacje strumienia podczas natryskiwania	Materiał do pokrywania kończy się Rura wznowis (12 rys.G) zapchana Filtr (11 rys.A) bardzo brudny	Napełnić Czyścić Wymienić
Farba wyleka na przedmiot do malowania	Napełniono do dużo materiału do pokrywania Produkt za bardzo rozcieraczony Ruch za wolny Język spustowy pistoletu (8 rys.G) pozostaje przycięnięty Za blisko do powierzchni	Zakręcić śrubę regulacji (6 rys.G) Dodać produkt nie rozcieraczony Przesunąć szybce pistolet Podczas zmiany kierunku ruchu wypuścić język spustu Zwiększyć odległość między pistoletem a przedmiotem do malowania.
Nadmierne rozpylanie materiału do pokrywania (Overspray)	Przepływu materiału do pokrywania za duży	Zakręcić śrubę regulacji (5 rys.G)
Wydajność farby słaba i nieregularna	Farba mało rozcieraczona Regulacja spryskiwania Ruch za szybki Odległość od powierzchni do natryskiwania za duża Kolor za gęsty Pistolet zapchany Rura powietrza (6 rys.A) przedziurawiona lub uszkodzona Filtr (11 rys.A) zapchany Kolor ziarnisty Zbiornik (1 rys.G) źle zamknięty	Dodać rozcieracz Odkręcić śrubę regulacji (5 rys.G) Przesunąć wolniej pistolet Zmniejszyć odległość między pistoletem i przedmiotem do malowania Sprawdzić lepkość produktu Przystąpić do czyszczenia pistoletu Zmienić rurę Czyścić lub ewentualnie wymienić filtr Filtrować farbę jeżeli konieczne przez filtr lub gazę Czyścić uszczelkę (2 rys.G) i zamknąć zbiornik



POSZUKIWANIE AWARII

Zobacz tabela 'TAB.2'.

⚠ UWAGA! Jeżeli maszyna vibruje należy poddać ją kontroli w autoryzowanym centrum serwisowym.
⚠ UWAGA! Jeżeli po wykonaniu wyżej opisanych interwencji maszyna nadal nie funkcjonuje poprawnie lub w przypadku anomalii innych niż tutaj podane, oddać ją do autoryzowanego centrum serwisowego zadając oryginalnych części zamiennych. Należy zawsze odnosić się do modelu maszyny i numeru fabrycznego znajdującego się na etykiecie danych technicznych ě w załączonej karcie.

SKŁADOWANIE

- Po kazdym użyciu dokonać dokładnego oczyszczenia całej maszyny i jej akcesoriów (zobacz paragraf konserwacja), w ten sposób uniknie się powstawania plesni zapewniając optymalne funkcjonowanie i dłuża trwałość.
- Odstawić maszynę w miejscu niedostępne dla dzieci, w pozycji stabilnej i pewności, w pomieszczeniu suche, bez kurzu i o temperaturze umiarkowanej.
- **Chronić maszynę przed bezpośrednim światłem, przechowywać możliwie w ciemnościach lub w półcieniu.**
- Nie zamkac maszyny w worki nylonowe, mogłyby zgromadzić się wilgoć.

ZŁOMOWANIE

Aby chronić środowisko należy postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym się znajdująście. Nie wyrzucac opakowania do odpadków, lecz przekazac je do punktu zbiórki odpadów do recyklingu. Gdy maszyna nie nadaje się już do użytku ani do reperacji, przystąpić do jej demontażu i dokonać likwidacji selektywnej odpadów. Wszystkie elementy plastikowe posiadają znak identyfikacji materialu z jakiego są zbudowane, bedzie to sluzyc na przyszlosc przy ich recyklingu.

⚠ UWAGA! Przed likwidacją zbiornika wyczyścić go.

Modyfikacje: Teksty, rysunki i dane odpowiadają standardowi aktualnemu w momencie druku niniejszego podręcznika. Producent zastrzega sobie prawo uaktualniania dokumentacji, gdyby zostały wprowadzone zmiany do maszyny.

MAGYAR

Gratulálunk Önnek a kitűnő választásért. Az Ön új készüléke, melyet magas minőségi szabványok szerint gyártottak, garantálja önnel a hosszan tartó és biztonságos működést. Ez a lakkozógép a "HVLP" rendszert használja ahhoz, hogy nagy mennyiségu levegővel és alacsony nyomáson működjön.

⚠ FIGYELEM! Mielőtt működésbe helyezi a gépet, ahhoz, hogy helyesen hajtsa végre a mozgatást, a működésbe helyezést, a bekapcsolást, a leállítást és a karbantartást, olvassa el és alkalmazza figyelmesen a következőben szereplő utasításokat, amelyek a mellékelt lapon szereplő rajzokra és technikai adatokra utalásokat tesznek. Mielőtt elkezdi a munkát, ismerkedjen meg a gép vezérlésével és helyes használatával megbizonyosodva arról, hogy le tudja állítani vészhelyzet esetén. A gép helytelen használata súlyos sérüléseket okozhat. A gép használata tilos olyan helyeken, amelyek a robbanásveszély normatívia megemlíti.

Gondosan orrizzé meg és tartha a keze ügyében a mellékelt dokumentációt, úgy, hogy szükség esetén tanulmányozhassa. A mellékelt lap, mely tartalmazza a gyári szám cédulát és a gép technikai adatait, ezenkívül garancia okmányt is képvisel. Mindig gondoljon saját és a többiek biztonságára, és viselkedjen ennek megfelelően.

⚠ FIGYELEM! A lakkozógépet csak fedoanyagok szórására lehet használni, mint például nem gyúlékony lakkok, átlátszó zománcok stb., melyeknek gyulladáspontja nagyobb, mint 21°C. Ne használjon semmilyen egyéb típusú lakkot.

⚠ FIGYELEM! minden más felhasználás, ami eltér ettől az útmutatótól, kárt tehet a gépben és komoly veszélyt jelenthet személyekre és dolgokra.

GÉP LEÍRÁS (A. ÁBRA)

- Poz. 1 Táplálás dugó
 2 Kábeltartó (ha van)
 3 Markolat
 4 ON/OFF kapcsoló
 5 Tartóheveder (ha van)
 6 Levego cso
 7 Porlasztópisztoly
 8 Pisztoly tartó
 9 Szuro fedél
 10 Gép test
 11 Szuro
 12 Szuro tartó
 13 Viszkozitás mérő
 14 Felfűvás fűvöka (ha van)

JELZÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA (B. ÁBRA)

- Poz. 1 Gép modell
 2 Technikai adatok
 3 Minőségtanúsító jegyek
 4 A gép gyári száma és gyártási éve
 5 **FIGYELEM!** (ha van)
 6 Használálat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. (ha van)
 7 Ne irányítsa a légsugarat személyek vagy a test részei felé. (ha van)
 8 Ne irányítsa a légsugarat a gép felé. (ha van)
 9 Használjon akusztikai védelmet. (ha van)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI NORMÁK

- 1) A porlasztópisztolyokat nem lehet gyúlékony anyagok porlasztására használni.
- 2) A porlasztópisztolyokat nem lehet gyúlékony oldóanyagokkal tisztítani.
- 3) **Figyelmeztetés.** Figyelem a porlasztandó anyag veszélyforrásaira; tanulmányozza a tartályon levo jelölésekét, vagy az információkat, melyeket a gyártó nyújt.



- 4) **Figyelemzés.** Ne porlasszon olyan anyagokat, melyekről nem ismert a veszély, melyet okozhatnak.
- 5) **Tartsa tiszta a munkaterületet.** Rendetlen területeken és munkapadon könnyebb megsérülni.
- 6) **Figyelem a munkaterület környezetére.** Ne tegyen ki elektromos szerszámokat az esonek, és ne használja őket nedves, vagy vizes helyeken. Tartsák jó megvilágítva a munkaterületet. Ne használjon elektromos szerszámokat folyadékok, gáz, éghető porok közelségeben, vagy olyan helyeken, ahol tuzveszély és/vagy robbanás kockázata áll fenn. A készülékekkel történő munka alatt zárt környezetekben, de a szabadban is, figyeljen arra, hogy ne legyenek beszíva oldalányságok, melyek a készülékekből elpárolognak. A munka folyamán ne helyezkedjen el tuzveszélyt okozó tényezök közelében (mint nyílt láng), izzó tárgyak (mint izzó huzalok vagy túlhevült felületek) melyek szikrákat okozhatnak.
- 7) **Ne indítsa be a gépet zárt, vagy rosszul szellőzo helyeken.** A szabadban történő használat alatt vegye figyelembe a szél irányát. Zárt helyiségekben történő munka alatt gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Csak addig dolgozzon, amíg világos van, vagy megfelelő mesterséges megvilágítás.
- 8) **Tartsa távol a gyermeket.** A gép használata tilos gyermeknek és olyan személyeknek, akik nem ismerik tökéletesen a jelen kézikönyvben szereplő használati utasításokat. A munka folyamán ne engedje meg más személyek, gyermekek és állatok jelenlétét az Ön közelében. A helyi törvények és utasítások előírhatalnak minimális életkor a gép használatához.
- 9) **Tartsa a nem használt szerszámot biztos helyen.** Amikor nem használja, száraz, magasan levo, kulcsra zárt helyre kell tenni őket, a gyermekek elől elzárva.
- 10) **Ne eröltesse a szerszámot, és csak az előírt célokra használja.** Ne távolítsa el a gép egyik alkatrészét sem, ha csak azt a jelen kézikönyv kifejezetten nem jelöli meg, és semmilyen módon ne módosítsák az eredeti elrendezést. Mindig ellenőrizze a gép hatékonyságát és épességét, ha a gép rossz állapotban van, használata veszélyes lehet személyekre, állatokra és dolgakra. A gépet csak ezekben az utasításokban leírt módon és helyzetekben használja, minden egyéb helyzet veszélyes.
- 11) **Öltözzen megfelelően.** Ha nem szakérte a lakközégek használatának, használjon megfelelő védo öltözéket és eszközöket a kezére, szemére, és a légitakra.
- 12) **Ne legyen szórakozott.** Amikor dolgozik, tartson fenn stabil és biztonságos testtartást. Mindig ellenőrizze, amit csinál. Használja a józan esztét, soha ne használja a gépet, amikor ráfordít.
- 13) **Orizz gondosan szerszámait.** Tartsa tiszta szerszámaiból a jobb és biztonságosabb munkatérjelentő érdekekben. Tartsa be a karbantartási utasításokat és az alkatrész cserét. Tartsa szárazon, olajuktól és zsíroktól mentesen a markolatot
- 14) **Kapcsolja le a gépet a hálózatról.** Mielőtt a gépet az elektromos táplálás hálózathoz csatlakoztatja, vagy lekapcsolja arról, gyozdjon meg, hogy az ON/OFF kapcsoló az „0“ (kikapcsolt) állásban van. A gépen történő bármilyen beavatkozás, tisztítás, karbantartás vagy egyéb elott, kapcsolja le a táplálás hálózatról a dugó megfogásával, a táplálás kábel húzása nélkül.
- 15) **Kerülje el a véletlen bekapsolódásokat.** Kapcsolja ki a motor, és kapcsolja le a gépet az elektromos táplálásról, amikor nem használja, orizeltenül hagyja, a táplálás kábel hibás, egyik helyről a másikra szállítja. Ne szállítsa a készüléket a dugaljba már bedugott dugóval, ujját a kapcsolón tartva. Gyozdjon meg arról, hogy a kapcsoló nyitva van („0“ nulla állásban), amikor bedugja a dugót.
- 16) **Ellenorizze a hibás részeket.** minden használat előtt gyozdjon meg arról, hogy a szuro tartó és a szuro fedél réssei nincsenek eldugulva, ellenőrizze ezenkívül, hogy a szuro tiszta-e. Egyébként tisztításukat mindig a jelen kézikönyvben megjelölt módon végezze el. Gyozdjon meg arról is, hogy a gép egyéb részei nincsenek meghibásodva vagy el tudják látni az előírt funkcióit. Ne próbálkozzon a gép megjavításával.
- 17) **A szerszámot képesített személlyel javítsa.** Abban az

esetben, ha a gép részein meghibásodások vagy túlzott kopás mutatkozna, ellenőrizesse, és esetleg javítsa meg felhatalmazott vevőszolgálat képesített személyzetével. A javításokat csak képesített személyzet végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával, ellenkező esetben a felhasználót komoly veszély fenyegetheti.

18) **Figyelem.** Bármilyen, a jelen használati utasítás kézikönyvben ajánlottaktól eltérő alkatrész vagy csatlakozó használata személyi sérülés veszélyét jelentheti.

19) **Figyelem.** Amikor a gép működésben van, ne fordítsa a pisztoly légsugarát saját maga vagy más személyek és állatok felé. Akadályozza meg, hogy más személyek megéríntsék a gépet. Akadályozza meg, hogy más személyek megéríntsék a kábeleket. A munkaterületen a működtető felelos mások iránt a gép használatából eredő esetleges károk miatt.

20) **Figyelem.** Ne irányítsa a sugarat a gép test felé (A. ábra 10.). Ne dohányozzon. A véletlen beindulások elkerülése végett a helyváltoztatások alatt minden húzza ki a dugót a táplálás aljzatból.

⚠ ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS BIZTONSÁGI NORMAK

1) **Védje magát az áramütésektől.** Kerülje el a test kapcsolatát földelt felületekkel, vagy földelésekkel, mint csővek, radiátorok, stb. Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem nyílik vagy nem zárl. Cseréltesse ki a hibás kapcsolókat felhatalmazott szervizben.

2) **A hálózatra csatlakoztatás.** A tápfeszültségeknek meg kell felelnie a technikai adatok táblácskán feltüntetettnek. Ne használjon más típusú táplálást. Tanácsos az elektromos táplálási vezetéken biztosítani a készülék használata egy intervenciós mezőben a felhasználói országban érvényben levő normák szerint; kérjen tanácsot egy megbízható villanyüzérőlőtől. Gyozdjon meg arról, hogy a csatlakozó aljzatok és dugók egymás közt kompatibilisek legyenek.

3) **Ne legyen túl hosszú a kábel.** Ne szállítsa vagy emelje a szerszámot a táplálás kábelnél fogva, és soha ne húzza az aljzatból való kihúzáshoz. A készülék szállításához használja a markolatot (A. ábra 3.), vagy a tartóhevedert (A. ábra 5. ha van), ne húzza a levegő csónel (A. ábra 6.) fogva. Tartsa távol a kábel hoforrásuktól, olajtól és éles sarkuktól távol.

4) **Ellenorizze a táplálás kábelt.** A dugót és a táplálás kábelt idonként ellenőrizni kell, és minden használat előtt, hogy meggyozódjan arról, vannak-e meghibásodási vagy kopási jelek. Ha nincs jó állapotban, azonnal kapcsolja le a kábelt, és ne használja a gépet, de javítsa meg egy felhatalmazott vevőszolgálatnál.

5) **Hosszabbító kábelek.** A hosszabbító kábeleknek a készülék teljesítményével egyező vagy annál nagyobb teljesítményüknek kell lenniük. Használja a különleges kábeltartót (A. ábra 2. ha van) a hosszabbító kábel csatlakoztatásához. Kerülje el, hogy a hosszabbító kábel rátapossanak vagy összenyomják. Idonként ellenőrizze a hosszabbító kábeleket, és cserélje ki őket, ha meg vannak hibásodva. Ne használjon kopás vagy előregedés jeleit mutató kábeleket, mert halálos veszélyt jelentenek. Tartsa távol a munkaterülettel, nedves, vizes, olajos, éles sarkokkal rendelkező felületeket, hoforrásuktól, és éghető anyaguktól.

6) **Hosszabbító kábelek a szabadban való használatra.** Amikor a készüléket a szabadban használják, csak a szabadban való használatra alkalmas hosszabbító kábelt használjon. Csak megfelelő, szabványos hosszabbító kábelt használjon, amely megfelelő védjegy van.

7) **Figyelem.** Húzza ki a dugót a hálózatról, amikor a készüléket nem használja.

Ezt a gépet kettős szigetelésű rendszerrel gyártották. A kettős szigetelés nagyobb elektromos biztonságot nyújt és nem teszi szükséggessé a gép földelését.

MUKÖDÉSBE HELYEZÉS (C. ÁBRA)

Lehet, hogy a gépet néhány, nem felszerelt elemmel szállítják. Vegye



ki a gépet és a vele együtt szállított alkatrészeket a csomagolásból, vizuálisan ellenorizze hibátlanúságukat, és kezdje el felszerelésüket a mellékelt lapon szereploeknek megfeleloen.

Az alkatrészek felszerelésének fázisa alatt a táplálás dugót ki kell hújni az elektromos táplálás dugaljából. Mielott bekapcsolja a gépet, ellenorizze a szerelvénny szorosságát.

PISZTOLY TARTÓ FELSZERELESE (1) (ha van)

A pisztoly tartó behelyezésekor kattanást fog hallani.

A LEVEGO CSO FELSZERELESE (2)

Hajtsa végre a következő fázisokat, melyek érvényesek mind a gép test oldala, mind a porlasztópisztoly oldala.

Helyezze be a bajonett csatlakozású csokarmantyút (a nyíl), forgassa el (b nyíl), majd húzza meg (c nyíl), hogy jól rögzítse.

A TARTÓHEVEDER FELSZERELESE (3) (ha van)

⚠️ Soha ne használja a készüléket a légszuro nélkül (A. ábra 11.).

BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS

Kössze a hosszabbító kábelt a kábeltartóra (ha van), majd csatlkoztassa a táplálás dugóhoz (D. ábra). Helyezze el a porlasztópisztolyt a pisztoly tartóban (A. ábra 8). Vesse át a gép tartóhevederét a vállán. (E. ábra ha van).

BEINDÍTÁS

Vegye ki a pisztolyt a tartójából, és irányítsa a befedendo felület irányába. Kapcsolja be az ON/OFF kapcsolót, megnyomva a gombot az "I" (bekapcsolva) oldalon. A levego folyamatosan áramlik a porlasztópisztolyból (A. ábra 7.) miután a gépet bekapcsolták. Állítsa be a porlasztás paramétereit és az anyag hatótávolságát (lásd "HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS TANÁCSOK" bekezdés). Húzza meg a ravraszt (G. ábra 8.).

LEÁLLÍTÁS

Kapcsolja be az ON/OFF kapcsolót, megnyomva a gombot a "O" (kikapcsolva) oldalon. Amikor nem dolgozik, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki az elektromos táplálás hálózatból.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS TANÁCSOK

Miután figyelmesen előlvasta a biztonsági normákat, gondosan fogadják meg ezeket a tanácsokat, melyek Önnel lehetővé teszik gépe maximális teljesítményének elérését. Nyugodtan dolgozzon, csak miután szert tett jó tapasztalatra, akkor sikerül majd teljesen kiaknáni a lehetőségeket.

A lakközösi feltételek, melyeket ez a készülék garantál, nagy mennyiségi levego, mely körülveszi a kijöve, alacsony nyomásban kispriccet sugarat, ez hozzájárul a lakközös magas hatékonyiságához. Ezenkívül a légáramlat kedvez a fedoanyag száradási idotartama csökkenésének.

Markolja meg erosen a gépet, vesse át vállán a tartóhevedert és állítsa be úgy (ha van), hogy legjobban megfeleljien a munkapozícióinak. Az E. ábra rajza illusztrálja a helyes pozíciót.

⚠️ FIGYELEM! Használat közben kerülje el a szuro fedél (A. ábra 9.) réseinek eldugítását.

A kezelendo tárgy vagy felület elokészítése

A porlasztás eredménye attól függ, mennyire tiszta és sima a felület a porlasztás előtt. Távolítsa el bármilyen rozsdanyomat, vagy a régi festék rétegeit, és ha szükséges, csiszolópapírral csiszolja le. Gipszelje be, ahol szükséges, hogy a felületek homogének legyenek. Portalánítsa a felületet mielőtt elkezdi a porlasztás végzését. Figyelmesen olvassa el a lakk tartályán levő utasításokat, arra a lehetőségre vonatkozóan, hogy felken egy rögzítő réteget, mielőtt elkezdi a lakközöt jobb eredmény, és foleg, lakk megtakarítás érdekében. Azokat a felületeket, melyeket nem kell lakközni, be kell fedni ragasztószalaggal, vagy újságpapírral.

A porlasztandó anyag elokészítése

Mielőtt a tartály kinyitja, jól rázzá fel a terméket. A lakk anyagot általában hígítani kell (azt tanácsoljuk, végezzen egy próbát a

termék egy részén, mielőtt az egészet felhígítja). Tartsa be a termék gyártójának utasításait a hígító típusra és a hozzáadandó mennyiségre vonatkozóan. Abban az esetben, ha a gyártó nem jelöli meg, hogyan kell a termék hígítani, és nem pontosítja, hogy milyen típusú hígító kell használni, kérjen tanácsot a festékkereskedőtől megemlítvé, hogy a terméket HVLP (alacsony nyomás nagy mennyiségi) pisztollyal hordja fel. Ezenkívül vegye figyelembe a következő pontokat. Ahhoz, hogy megállapítsa, hogy egy anyag nagyon folyékony vagy nagyon suru, be van vezetve a viszkozitás szakkifejezés. Tehát a viszkozitás alacsony lesz nagyon folyékony anyagokkal, és magas lesz a nagyon surukkel. Ahhoz, hogy megbecsülje a viszkozitás értékét, amellyel az anyagot alkalmazni kell, a termék tartályán levő különleges információk hiányában tanulmányozza a következő 1. TÁBL. viszkozitási táblázatot. Töltsé meg a pisztoly tartályát (G. ábra 1.) kapacitásának maximum 3/4-ig Ha szükséges, apránként adjon hozzá hígítót, miután próbákat végzett kartonon, vagy egy fa deszkán.

1. TÁBL.

Fedoanyag	Viszkozitás (DIN-s)
Oldóanyagokat tartalmazó lakkok	15-30
Alapozó lakkok	25-30
Maratós és impregnáló szerek	nem hígítva
2 komponensű zománcok és olajlakkok	20-35
Átlátszó zománcok	15-25
Vízzel oldható lakkok	20-25
Fedolakkok személygékpkocsikhoz	20-25
Védoanyagok fához	nem hígítva
Falfestékek	16-20

A viszkozitás mére használata (A. ábra 13.)

A viszkozitás értéke szekundumokban van kifejezve. Jól keverje el a terméket a hígítóval. Töltsé meg a viszkozitás méret (A. ábra 13.) a széleig a porlasztandó termékkel, és számolja meg a másodperceket, amíg a folyadék teljesen kiön az alsó lyukon (I. ábra). Ez a mért időtartam képviseli a viszkozitást DIN szekundumokban kifejezve (DIN-s). Végezzen kísérleteket, míg eléri a kitűzött viszkozitás értékét (DIN-s) egy adott termékkel.

A porlasztópisztoly beállítása (G. ábra)

Szerelje fel a tartályt (G. ábra 1.) és jól zárja be. A kívánt porlasztás típus (H ábra 2.) kiválasztásához lazítsa meg a szabályozó gyurut (G. ábra 3.) és irányítsa a pillangó fúvóka (G. ábra 4.) pozícióját, úgy, hogy kapjon

HH= lapos, vízszintes sugár

VV= lapos, függőleges sugár

CC= kerek sugar.

Miután kiválasztotta a kívánt porlasztás típust, zárja el a szabályozó gyurut (G. ábra 3.). A vízszintes vagy függőleges (HH-VV) a nagy felületekhez ajánlottak. A kerek sugarat (CC) a kis tárgyakhoz vagy a nehezen elérhető helyekhez használják (szögletek, sarkok stb.).

⚠️ FIGYELEM! Ahhoz, hogy elhasználják a tartályban levő összes terméket, állítsa be a felvivo csövet (G. ábra 12.) kicsavarva a csavart (G. ábra 14.) és a megfelelőbb irányba helyezze aszerint, hogy a beporlasztandó felület túlnyomónan fekvo (L. ábra 1.) vagy túlnyomán emelkedo (L. ábra 2.).

⚠️ FIGYELEM! A porlasztópisztoly beállításának folyamata alatt soha ne húzza meg a ravraszt (G. ábra 8.).

A sugar beállítása

Bekapcsolt gépnél a levego sugar, amely a levego csövön (A. ábra 6.) a porlasztópisztolyhoz (A. ábra 7.) érkezik, folyamatosan áramlik ki a pillangó fúvókán (G. ábra 4.) keresztül, a lakk porlasztás csak akkor kezdődik el, amikor meghúzzák a ravraszt (G. ábra 8.). A sugar beállításához (H. ábra 1.) tanácsos a teljesen zárt (az óramutató járásával megegyező irányban jobbra fordított) szabályozó csavarral (G. ábra 5.) kezdeni. Nyissa ki teljesen a levegő beállítócsavart (17. ábra G. ha van) ("+" jelzés felfelé).



Nyomva tartva a ravraszt (G. ábra 8.) lassan kinyílik a szabályozó csavar (G. ábra 5.) amíg a kívánt mennyiségi lákkot porlasztja.

Porlasztási módok

Csavarja magára a tartóhevedert (A. ábra 5. ha van). Vegye ki a pisztolyt a tartójából (A. ábra 8.), és irányítsa a befedendo felület irányába. A pisztoly mozgásának szabályosnak kell lennie, és minden ugyanakkora távolságra kell tartani párhuzamosan a kezelendo felülettel. Ajánlott 10 és 30 cm közötti távolság (H. ábra 3.) a beállítás és a használt lakk típusától függően. Különösen fontos a kezelendő tárgy felszínével minden párhuzamos mozgást végezni ahoz, hogy homogén felületet kapjon. Soha ne alkalmazzon köröz mozgást, mely elronthatná a kidolgozás minőségét, a mozgásnak vízszintesnek kell lennie ha a sugár függeléges VV (H. ábra 2.) vagy függelégesnek, ha a sugár vízszintes HH (H. ábra 2.). A kerek sugar CC (H. ábra 2.) a lakközandó tárgytól nagyobb távolságot kíván meg. Tanácsoljuk, hogy minden esetben vegyezzék próbákat kartonon, vagy egy fa deszkán, mielőtt a lakközötne kezd. minden irányváltottatásnál engedje ki a ravraszt (G. ábra 8.), és nyomja meg újra, amikor elkezdődik a visszatérés mozgás (H. ábra 4.), ez lehetővé teszi, foleg a nagy sík felületek esetén, a még egy átfestésből eredő átfedés jeleket.

A TURBOKOMPRESSZOR EGYÉB FELHASZNÁLÁSAI

A felfújás fúvóka (14. ábra A. ha van) csőhöz (6. ábra A.) csatlakoztatásával a porlasztótípust gumimatrakor vagy egyéb felfújható tárgyak felfújásához lehet felhasználni.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM! minden ellenőrzés vagy karbantartás előtt kapcsolja ki az elektromos táplálást kihúzza a gépből a dugót. - Tisztítása rendszeresen és ápolja a gépet, így garantálva van a tökéletes hatékonyság és a gép hosszú élettartama.

A pisztoly tisztítása

FIGYELEM! A pisztoly tisztítását gondosan, mindenkor a használat után el kell végezni. Ha a lakk megszáradd a belsejében, a muvelet sokkal nehezebb lesz, azzal a kockázattal, hogy nem tudja többé használni.

FIGYELEM! Ne használjon gyűlékony oldószeret a pisztoly tisztításához. A tisztítást jól levegozo és jól szellozo helyiségben végezze, tartsa be az elozoleg elmagyarázott általános biztonsági és elektromos normákat.

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos táplálást. Szerelje le a tartályt (G. ábra 1.) biztosítva, hogy a pisztolyban jelen levo összes fedoanyag visszafigyelje a tartályba. Tölts vissza a megmaradt lakkot a saját tartályba, és zárja be hermetikusan. Kezdje el a tartály tisztítását (G. ábra 1.) belőlte kis mennyiségu, a lakk típusának megfelelo oldóanyagot, melynek mindenkor magasabb gyúláspontja, mint 21°C.

Rázza néhány pillanatig a tartályt a benne levo oldóanyaggal néhány pillanatig majd ürítse ki a tartályt, ismételje meg ezt a muveletet addig, amíg a hígító teljesen tisztán folyik ki. Tisztítson le mindenféle lakk nyomot mind a tartály belsejében, minden kívül.

Tisztítja meg a tömítést (G. ábra 2.), amely a tartály fedele alatt található, azt is ellenorizze, hogy ne legyen meghibásodva, vagy elkopva.

A pisztoly fennmaradó részeinek tisztításához a következőkben megjelölt módon járjon el:

- 1) csavarja le a gyurut (G. ábra 3.)
- 2) vegye ki a pillangó fúvókát (G. ábra 4.)
- 3) teljesen csavarja ki a szabályozó csavart és távolítsa el (G. ábra 5.)
- 4) vegye ki a rugót (G. ábra 6.)
- 5) vegye ki a tut (G. ábra 10.): ajánlott, ha nem használ szerszámkat. Ha a tu nem jön ki könnyen, csavarja ki a tömítés

nyomó csavart (G. ábra 11.)

FIGYELEM! Ha a tu (G. ábra 10.) kivételéhez kicsavarozza a tömítés nyomó csavart (G. ábra 11.), ne veszítse el a tömítés nyomó szerelvényt (G. ábra 16.).

FIGYELEM! Soha ne tisztítasa a porlasztópisztoly (A. ábra 7.) fúvókáit és levego részeit heges fém tárgyakkal.

- 6) csavarozza ki, megfelelo kulccsal a belso fúvókát (G. ábra 9.)
- 7) vegye ki a lapos tömítést (G. ábra 7.).

Tegye ezt az összes darabot egy tisztítás céljait szolgáló edénybe, és végezze el tisztításukat tisztá oldószerrel (lehetoleg olyannal, amit a lakk gyártója ajánl), munkáját végezze egy ecset segítségével.

Tisztítja meg a pisztolyt és a felvivo cso (G. ábra 12.) belso részeit is. Mielőtt összeszereli ezeket az alkatrészeket, gyozodjön meg arról, hogy teljesen szárazok.

FIGYELEM! Szerelje össze a felsorolt alkatrészeket megismételve a szerelési sorrendet fordított irányban.

Különösen ajánlott, hogy a belso szelepet (G. ábra 9.) a tu (G. ábra 10.) előtt szerelje fel.

Ajánlott, hogy a szerelés folyamán odafigyeljen a tömítésre (G. ábra 7.), amelyen van 4 irány jelölo rovatka, amelyek segítik a pillangó fúvóka (G. ábra 4.) elhelyezését, állandó helyzetet az alsó részéből kinyíló nyelvecske garantálja.

FIGYELEM! Ha kicsavarozta a tömítés nyomó csavart (G. ábra 11.), mielőtt visszacsavarja, tegyen rá egy csepp olajat (a tunek szabadon kell mozognia).

FIGYELEM! A készüléket 3 mm-es fúvókával (18. ábra G) forgalmazzák magas viszkozitású termékekhez; ha kicsseréli, ügyeljen arra, hogy teljesen kicsavarozza a csavart (5. ábra G), vagy teljesen lenyomja a ravraszt (8. ábra G), úgy, hogy a tú ne akadályozza meg a belső fúvóka eltávolítását és felszerelését (18. ábra G).

FIGYELEM! Az elhasználódott tömítések kicseréléséhez (G. ábra 2. és 13.), a következo módon járjon el:

- csavarozza ki a csavart (G. ábra 14.)
- vegye ki a fedelaljat (G. ábra 15.)
- távolítsa el a tömítéseket (G. ábra 2. és 13.)

FIGYELEM! Ellenorizze a tömítés (G. ábra 13.) helyzetét, mielőtt a csavart (G. ábra 14.) rögzíti.

FIGYELEM! A biztonságosság és a jó működés érdekében a tartály szigetelése nem teljesen hermetikus. Még ha jól be is zárta, lehetséges minimális levego kiáramlást észlelni.

A gép test tisztítása

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos táplálást.

Tisztítja meg a gép testet (A. ábra 10.), a levego csövet (A. ábra 6.), a pisztolyt tartot (A. ábra 8.) egy puha kefével, vagy tisztta, esetleg nedves rongyval. Ne használjon különféle tisztítószereket vagy oldósereket, helyrehozhatatlanul tönkreteheti a gépet. A muanyag részekben könnyen kárt tehetnek a vegyi anyagok.

FIGYELEM! Ne spriccelje le vagy vizezze be a készüléket.

A szuro tisztítása és cseréje

Szerelje le a szuro fedelét (a. ábra 9.) egy csavarhúzó segítségével beavatkozva a kapcsoló szerkezeten (F ábra). Ellenorizze a szuro (A. ábra 11.) tisztaságát, kifúja vagy szappannal megmosva, és cserélje ki, ha szükséges.

FIGYELEM! Soha ne használja a készüléket a légszuro nélkül.

A jelen utasítások között nem szereplő karbantartási műveletekhez forduljanak felhatalmazott vevoszolgálathoz.



HIBAKERESÉS

Lásd "2. TÁBL."

⚠ FIGYELEM! Ha a gép vibrál, ellenoriztessék egy felhatalmazott vevoszolgálatnál.

⚠ FIGYELEM! Ha a fent leírt beavatkozások elvégzése után a gép még nem működik helyesen, vagy a jelzettektől eltérő anomália van, vigyék a gépet egy felhatalmazott vevoszolgálathoz. Mindig utaljon a gépnek a technikai adatok címén és a mellékelt lapon feltüntetett modellszámára és gyártási számára.

TÁROLÁS

- Minden használat után végezze el az egész gép és járulékos része gondos tisztítását (lásd karbantartás bekezdés), így elkerüli esetleges penészek megjelenését, optimális működést és a szerszám nagyobb élettartamát biztosítja.
- A gépet a gyermekektől elzárva helyezze el, stabil és biztonságos helyzetben, száraz, egyenletes homéréskletű és pormentes helyen.
- Védje a gépet a közvetlen fénytől, lehetőleg sötétben, vagy félhomályban tartsa.
- Ne zára a gépet nylon zsákokba, nedvesség képződhet, és kárt tehet a gépen.

BONTÁS

A környezet védelmének érdekében tartózkodási helyének érvényben levő törvényei szerint járon el.

Ne dobja a csomagolást a hulladékok közé, hanem vigye egy újrahasznosítási begyűjtő helyre.

Amikor a gép már nem használható többé és nem javítható, a részeket a differenciált hulladékgyűjtés szerint szerejük szét.

Az összes alkatrészen rajta van annak az anyagnak az azonosító jele, amiből készült, ez azután annak újratermelésére szolgál.

⚠ FIGYELEM! Mielőtt lekapcsolja a tartályt, tisztítsa meg.

Módosítások: A szövegek, az ábrák a jelen kézikönyv nyomtatásának idején felfrissített standardnak felelnek meg. A gyártó fenntartja a dokumentáció felfrissítésének jogát, ha a gépen változtatásokat végeznek.

2. TÁBL.

Probléma	OK	Megoldás
Ha a gép vagy nem indul	Nem érkezik áram a motorba	ellenorizze, hogy az ON/OFF kapcsoló "I" állásban legyen. ellenorizze az elektromos bekötéseket. ellenorizze a hosszabbiít, vagy cserélje ki a táplálás aljzatot. ellenorizze a ház fokapcsolóját.
A fedoanyag nem jön ki a fúvóka lyukából	A belső fúvóka (G. ábra 9.) el van dugulva A felvivo cso (G. ábra 12.) el van dugulva A felvivo cso (G. ábra 12.) le van csavarodva Nincs nyomas a tartályban (G. ábra1.) A szabályozó csavar (G. ábra 5.) túlságosan szorosra van húzva	Tisztítsa meg Tisztítsa meg Rögzítse a csövet Húzza jó szorosra a tartályt A szabályozó csavart (G. ábra 5.) csavarozza ki
A fedoanyag cseppeg a fúvóka lyukából	A belső fúvóka (G. ábra 9.) ki van lazulva A belső fúvóka (G. ábra 9.) el van használódva A porlasztandó anyag stagnál a belső fúvókában (G. ábra 9.) és a pillangó fúvókában	Húzza szorosra a belső fúvókát Cserélje ki a fúvókát Tisztítsa meg
Alacsony hatásfokú porlasztás	A porlasztandó termék viszkozitása túl magas A porlasztandó termék mennyisége túl nagy A szabályozó csavar (G. ábra 5.) túlságosan laza A belső fúvóka (G. ábra 9.) A szuro (A. ábra 11.) nagyon piszkos Nincs nyomas a tartályban (G. ábrán1.)	Hígítja Csavarja szorosabba a szabályozó csavart Csavarja szorosabba a szabályozó csavart Tisztítsa meg Cserélje ki Húzza jó szorosra a tartályt
A sugar pulzál a kifújás folyamán	A fedoanyag el fog fogyni A felvivo cso (G. ábra 12.) el van dugulva A szuro (A. ábra 11.) nagyon piszkos	Tölts meg Tisztítsa meg Cserélje ki
A lakk folyik a lakkozandó tárgyon	Túl sok fedoanyag van betölته Túl híg termék Túl lassú mozgás A pisztoly (G. ábra 8.) ravastra nyomva marad Túlságos közeléség a felszínhez	A szabályozó csavart (G. ábra 5.) húzza szorosabba Tegyen hozzá nem hígított terméket Gyorsabban mozgassa a pisztolyt A mozgás irányáltoztatása alatt engedje ki a ravastr Növelje a távolságot a pisztoly és a lakkozandó tárgy között
A fedoanyag túlságos porlasztása (Overspray)	A fedoanyag hozam túlságosan nagy	A szabályozó csavart (G. ábra 5.) húzza szorosabba
Szin hatásfok gyenge vagy szabálytalan	Túl híg lakk A sugar beállítása Túl gyors mozgás Túl nagy távolság a befedendo felülettel Túl suru festék A porlasztópisztoly el van dugulva A levego cso (A. ábra 6.) lyukas vagyhibás A szuro (A. ábra 11.) el van dugulva Szemcsés festék A tartály (G. ábra 1.) rosszul van bezárvá	Tegyen hozzá hígítót A szabályozó csavart (G. ábra 5.) csavarozza ki Lassabban mozgassa a pisztolyt Csökkenesse a távolságot a pisztoly és a lakkozandó tárgy között Ellenorizze a termék viszkozitását Végezze el a pisztoly tisztítását Cserélje ki a csövet Tisztítsa meg, vagy esetleg cserélje ki a szuro Ha szükséges, szurje meg a lakkot egy szuro vagy rosta segítségével Tisztítsa meg a tömítést (G. ábra 2.) és csukja be a tartályt



ČEŠTINA

Blahopřejeme Vám k výběru a jsme si jisti, že Váš nový přístroj vyroběný v souladu s nejvícejšími jakostními normami. Vám dobré, bezpečné a dlouho poslouží. Toto stříkací zařízení používá systém „HVLP“ s velkým obsahem vzduchu a nízkým tlakem.

⚠️ POZOR! Před vlastním použitím stroje si přečtěte a pozorně prostudujte níže uvedené bezpečnostní předpisy a pokyny, vztahující se k výkresům a technickým údajům obsaženým v příloze, abyste byli schopni správným způsobem stroj přemístit, zprovoznit jej, provádět jeho údržbu, uvést jej do chodu či vypnout. Naučte se stroj správně ovládat a zacházet s ním při práci a přesvědčte se, zda jste schopni zastavit jej v případě nebezpečí. Nesprávné zacházení se strojem může zapříčinit vážná zranění. Je zakázáno používat přístroje v místech, na které se vztahují směrnice o nevýbušnosti.

Uschovějte si tento návod k použití a přiložený list na dosah ruky, abyste do nich v případě potřeby mohli kdykoliv nahlédnout. Přiložený list, který obsahuje štítek s výrobním číslem a technické údaje stroje, představuje zároveň záruční list tohoto výrobku.

Při práci se strojem mějte vždy na paměti bezpečnost Vaši a ostatních osob a chovezte se podle toho.

⚠️ POZOR! Stříkací zařízení je určeno výhradně k nastrikování nehořlavých náterových hmot, bezbarvých lakov atd., jejichž stupeň hořlavosti musí být vyšší než 21° C. Je zakázáno používat jakýkoli jiný druh náterových hmot.

⚠️ POZOR! Každé jiné použití stroje, kromě použití zde uvedeného, může způsobit škody na stroji a představovat pro uživatele vážné nebezpečí.

POPIS PŘÍSTROJE (OBR. A)

- | | |
|--------|--|
| Pol. 1 | Zástrčka připojného kabelu |
| 2 | Uchyt zaháknutí kabelu (pokud je prítomna) |
| 3 | Rukojet' |
| 4 | Vypínač ON/OFF |
| 5 | Závesný řemen (pokud je prítomna) |
| 6 | Hadicce přívodu vzduchu |
| 7 | Stříkací pistole |
| 8 | Držák stříkací pistole |
| 9 | Kryt filtru |
| 10 | Těleso přístroje |
| 11 | Filtr |
| 12 | Uložení filtru |
| 13 | Viskozimetr |
| 14 | Nafukovací tryska (pokud je prítomna) |

POPIS OZNAČENÍ A SYMBOLŮ (OBR. B)

- | | |
|--------|---|
| Pol. 1 | Model stroje |
| 2 | Technická data |
| 3 | Certifikační značky |
| 4 | Výrobní číslo a rok výroby přístroje |
| 5 | POZOR! (pokud je prítomna) |
| 6 | Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití. (pokud je prítomna) |
| 7 | Neobracejte proud vycházející ze stříkací pistole na osoby nebo části těla. (pokud je prítomna) |
| 8 | Neobracejte proud vycházející ze stříkací pistole na přístroj. (pokud je prítomna) |
| 9 | Použijte akustické ochranné prostředky. (pokud je prítomna) |

✓ Všeobecné bezpečnostní předpisy

- 1) Stříkací pistole nejsou vhodné ke stříkání hořlavých látek.
- 2) Stříkací pistole se nesmí čistit hořlavými ředitly.
- 3) **Upozornění.** Dávejte pozor na případné nebezpečí, které by mohl stříkaný materiál způsobit. Přečtěte si pečlivě štítek o výrobku a informace uvedené výrobcem.
- 4) **Upozornění.** Nestříkejte materiál o jehož případné nebezpečnosti nejste dostatečně obeznámeni.
- 5) **Udržujte pracovní místo čisté.** Na neuklizeném pracovním místě nebo stole je riziko zranění vyšší.
- 6) **Věnujte pozornost pracovnímu místu.** Elektrické nástroje se nesmí nechávat na dešti a nesmí se používat na vlhkém nebo mokré místě. Pracovní místo musí být dobré osvětlené. Nepoužívejte elektrické

nástroje v prostředí, kde se nachází kapaliny, plyny a hořlavé prachy nebo v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo požáru. Při práci v uzavřených místnostech jakož i při rácina otevřeném prostranství dbejte na to, abyste se nenadýchal výparů ředitla vycházejících z přístroje. Při práci se nepřibližujte k zápalným zdrojům (např. volné plameny), k rozžhaveným předmětům (např. žhavicí kabely nebo přehřáté povrchy) nebo k předmětům, které by mohly jiskřit.

- 7) **Je zakázáno používat přístroj v uzavřených nebo nedostatečně větrných prostotech.** Při práci se stříkací pistoli dbejte na směr větru. Při práci v uzavřených prostotech je nutné zajistit dostatečné větrání. Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo při dostatečném umělém osvětlení.
- 8) **Děti se k přístroji nesmí přiblížovat.** Je zakázáno používání stroje dětmi a osobami, které nejsou dostatečně obeznámené s pokyny k použití uvedenými v tomto návodu. Při práci se stříkací pistoli se ve vaší blízkosti nesmí pohybovat jiné osoby, děti a zvířata. Místní zákony a předpisy mohou určovat minimální věk osob, které mohou stroj používat.
- 9) **Nepoužívané nástroje uložte na bezpečné místo.** Jestliže nástroje nepoužíváte, uzamkněte je na suchém, vyvýšeném místě mimo dosah dětí.
- 10) **Nástroj používejte nenásilným způsobem a pouze k účelům, ke kterým byl vyroben.** Ze stroje v žádném případě neodstraňujte jakékoli součástky, pokud to není v tomto návodu k použití výslovně uvedeno. Nepozměňujte žádným způsobem jeho původní podobu. Kontrolujte pravidelně výkonnost a celistvost stroje. Pokud je stroj v zanedbaném stavu může se stát pro uživatele nebezpečný. Stroj používejte pouze tak, jak bylo uvedeno v tomto návodu k použití. Každé další použití je nebezpečné.
- 11) **Při práci se vhodně oblečeť.** Jestliže nemáte zkušenosti se stříkáním náterových hmot, použijte ochranné oblečení a rostlinky k ochraně rukou, očí a dýchacího ústrojí.
- 12) **Sousídřete se.** Při práci zachovějte stabilní a bezpečnou pozici. Kontrolujte všechny výměny prováděné úklony. Rídte se smyslem pro zodpovědnost. Přístroj v žádném případě nepoužívejte, pokud jste unaveni.
- 13) **Uchovávejte nástroje v dobrém stavu.** Uchovávejte nástroje čisté a v dobrém stavu. Pouze tak obdržíte vynikajících a jistých výsledků při práci s přístrojem. Dodržujte pokyny týkající se údržby a výměny příslušenství. Rukojeti nástrójů musí být suché, čisté, bez oleje či mastnoty.
- 14) **Vypněte přístroje.** Před zapojením nebo vypojením stroje z el. sítě překontrolujte, aby vypínač ON/OFF byl nastavený na symbol „0“ (vypnuto). Před jakýmkoliv zásahem na přístroji, před čištěním, údržbou atp. vytáhněte zástrčku připojného kabelu ze zásuvky el. proudu tahem za zástrčku. Nikdy netahejte za připojný kabel.
- 15) **Zamezte náhodnému spuštění přístroje.** Vypněte motor přístroje a vytáhněte zástrčku připojného kabelu ze zásuvky el. proudu v následujících případech: pokud přístroj nepoužíváte nebo jej necháte bez dozoru, pokud je připojny kabel poškozený nebo pokud budete přístroj přemisťovat. Nikdy přístroj nepřenásejte pokud je připojny kabel zapojený do el. sítě a s prstem položeným na vypínač přístroje. Před zapojením přístroje na el. síť se přesvědčte, aby vypínač byl nastavený na vypnuto (symbol „0“).
- 16) **Provádějte kontrolu stavu přístroje.** Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda otvory filtru a krytu filtru nejsou zanešené. Ověřte si, zda je filtr čistý. Pokud tomu tak není, vycistěte je podle pokynů uvedených v tomto návodu. Překontrolujte si také stav ostatních částí přístroje, aby nebyly poškozené či neschopné provozu. Nesnažte se přístroj sami opravit.
- 17) **Přístroj nechte opravit pouze kvalifikovaným odborníkem.** Pokud zjistíte, že některé části přístroje jsou poškozené nebo optěbované, nechte jej zkонтrolovat a případně opravit, kvalifikovaným odborníkem v servisním středisku pověřeném výrobcem. Opravy musí provádět pouze kvalifikovaný odborník, přičemž musí být použity pouze originální náhradní díly. V opačném případě se uživatel vystavuje vážnému nebezpečí.
- 18) **Pozor!** Používání příslušenství nebo nástavců, které nebyly doporučeny v tomto návodu, může představovat riziko zranění uživatele.
- 19) **Pozor!** Pokud je přístroj v provozu, neotáčejte proud vzduchu stříkací pistole na sebe, na jiné osoby nebo na zvířata. Nedovolte, aby se jiné osoby dotýkaly přístroje nebo kabelů. Osoba obsluhující stroj je na pracovním místě zodpovědná za případné škody způsobené třetím osobám používáním stroje.
- 20) **Pozor!** Neobracejte proud vycházející ze stříkací pistole na přístroj (10 obr. A). Nekurte! Při přemisťování přístroje vytáhněte vždy zástrčku připojného kabelu ze zásuvky el. proudu. Vyhnete se tak náhodnému spuštění přístroje.



ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- 1) **Chraňte se před zasažením el. proudem.** Vyhnete se dotyku těla s povrchem uzemněných částí nebo propojených na kostru jako například trubky, chladicí atd. Přístroj nepoužívejte, pokud hlavní vypínač přístroje nezapíná nebo nevypíná. Poškozený vypínač nechte vyměnit za nový pouze v povoleném servisním středisku.
- 2) **Zapojení na el. síť.** Napájecí napětí musí být shodné s napájecím napětím uvedeným na štítku technických údajů. Nepoužívejte jiný typ napájení. Doporučuje se připojit na elektrické napájecí vedení jistič, jehož rozsah zásahu odpovídá platným předpisům v zemi používání přístroje. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem. Zkontrolujte, aby zástrčka a zásuvka určené k el. zapojení přístroje byly kompatibilní.
- 3) **Přípojní kabel se nesmí používat k: přenášení nebo zvedání přístroje.** Při odpojování připojného kabelu netahejte za kabel, ale za zástrčku. Při přemisťování přístroje uchopte za rukojet (3 obr. A) nebo za řemen (5 obr. A pokud je přítomna). V žádném případě netahejte za hadici vzdachu (6 obr. A). Dbejte na to, aby se připojny kabel nenachází v blízkosti tepelných zdrojů, oleje nebo ostrých hran.
- 4) **Kontrolujte připojní kabel.** V pravidelných intervalech a před každým použitím je nutné překontrolovat stav zástrčky a připojného kabelu. Jestliže zjistíte, že jsou poškozené nebo v důsledku stáří jejich stav není perfektní, je nutné je nechat opravit v servisním středisku povoleném výrobcem. Případné závady na elektrickém systému přístroje nechte opravit v servisním středisku povoleném výrobcem.
- 5) **Prodlužovací kabel.** Prodlužovací kabel musí mít prouduvou zatížitelnost rovnající se nebo převyšující hodnotu prouduvou zatížitelnosti přístroje. K zapojení prodlužovacího kabelu použijte k tomu určený úchyt (2 obr. A pokud je přítomna). Dbejte na to, aby nedošlo ke zmáčknutí prodlužovacího kabelu ani po něm nešlapejte. Kontrolujte pravidelně stav prodlužovacích kabelů a jsou-li poškozené, vyměňte je za nové. Nepoužívejte poškozené nebo staré prodlužovací kabely, protože představují smrtelné nebezpečí. Prodlužovací kabel se nesmí nacházet v blízkosti pracovního místa, na vlnkém, mokrému nebo naolejovaném povrchu, na povrchu s ostrými hrany, v blízkosti tepelných zdrojů nebo hořlavin.
- 6) **Prodlužovací kabel pro použití venku.** Pokud bude přístroj používat venku, je nutné opatřit si specifický prodlužovací kabel pro venkovní použití. Používejte pouze homologované patřičně označené prodlužovací kably.
- 7) **Pozor!** Jestliže přístroj nepoužíváte, odpojte vždy zástrčku z el. sítě. Tento přístroj je osazený systémem dvojí izolace.
- Dvojí izolace zaručuje větší elektrickou bezpečnost a přístroj nemusí být uzemněn.**

UVEDENÍ DO PROVOZU (OBR. C)

Přístroj se dodává s několika demontovanými součástkami. Vyněmele přístroj a jeho demontované části z obalu, překontrolujte vizuálně celistvost stroje i součástek a při montáži stroje se říďte pokyny podle ilustrací na přiloženém lístku. Během montážních fází jednotlivých komponentů musí být připojný kabel odpojený ze zásuvky el. proudu. Před prvním uvedením stroje do provozu si nejdříve ověřte, zda jsou jednotlivé součásti pevně namontované na přístroji.

MONTÁŽ STŘÍKACÍ PISTOLE (1) (pokud je přítomna)

Při správném nasazení stříkací pistole je slyšet klapnutí.

MONTÁŽ HADICE PRÍVODU VZDUCHU (2)

Prověte montáž hadice podle následujících pokynů, které jsou stejné jak pro zapojení jednoho konce hadice na těleso přístroje, tak pro zapojení stříkací pistole na druhý konec hadice:

Nasádeť koncovku hadice s bajonetovým závitem (šipka a), otočeť (šipka b) a pak zatahněte (šipka c), aby se spojení zablokovalo.

MONTÁŽ ŘEMENE (3) (pokud je přítomna)

V žádném případě přístroj nepoužívejte bez vzduchového filtru (11 obr. A).

UVEDENÍ DO CHODU A ZASTAVENÍ

Prodlužovací kabel uchytěte do úchytu (pokud je přítomna) a pak na něj zapojte zástrčku připojného kabelu přístroje (obr. D). Stříkací pistoli umístěte do držáku stříkací pistole (8 obr. A). Přístroj si zavěste přes hrudník (viz obr. E pokud je přítomna).

Uvedení do chodu

Stříkací pistoli vyjměte z držáku a namiřte ji na plochu, na kterou budete stříkat náterovou hmotu. Stiskněte vypínač ON/OFF směrem k symbolu „I“ (zapnuto). Vzdich bude vycházet ze stříkací pistole nepřerušovaně (7 obr. A). Nastavte parametry stříku a průtoku materiálu (viz kapitola „UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO UŽIVATELE“). Stisknut spouštěcí mechanizmus (8 obr. G).

Zastavení

Stiskněte vypínač ON/OFF směrem k symbolu „O“ (vypnuto). Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte jej z el. sítě.

UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO UŽIVATELE

Po pozorném přečtení bezpečnostních předpisů se svědomitě přidržuje následující rad, které Vám umožní využít co nejlépe výkonů Vašeho stroje. Postupujte s klidem. Teprve po nabytých zkušenostech při práci se strojem bude moci úplně využít jeho výkonnosti.

Tento přístroj zaručuje při stříkání náterových hmot velký objem vzduchu, který obkloupe proud materiálu stříkaného pod nízkým tlakem, což umožňuje vysokou účinnost při nanášení náterové hmoty. Mimo jiné proud vzduchu zkracuje dobu schnutí natíraného povrchu.

Přístroj uchopte a zavěste si jej na závesný řemen přes hrudník. Nastavte si řemen tak, aby vám přístroj při práci nepřekázel (pokud je přítomna). Na obrázku E je zobrazena správná poloha při práci s přístrojem.

POZOR! Dbejte na to, aby se při práci s přístrojem neupadala mřížka krytu filtru (9 obr. A).

Príprava natíraného předmětu nebo plochy

Konečný výsledek při nanášení náterové hmoty stříkáním závisí na čistotě a hladkosti zpracovávaného povrchu. Odstraňte rez nebo zbytky původní barvy a pokud je to nutné vyhlaďte povrch smirkovým papírem. Kde je to nutné, povrch vyrovnajte tak, aby byl stejnoměrný. Povrch musí být před stříkáním perfektně čistý a zbavený prachu. Přečtěte si pozorně pokyny uvedené na obalu plechovky s náterovou hmotou. V některých případech se doporučuje před použitím náteru použít fixační přípravek, který zaručuje lepší výsledek a hlavně úsporu náterové hmoty. Části povrchu, které nechecete natírat, se musí přikryt novinami nebo polepit samolepicí páskou.

Príprava náterové hmoty

Plehovku s náterovou hmotou dobře protřepejte a teprve potom ji otevřete. Náterová hmota se většinou musí zředit (doporučujeme Vám rozředit na zkoušku nejdříve pouze část náterové hmoty). Náterovou hmotu rozředte po podle pokynů výrobce, který udává druh ředidla i množství. V případě, že výrobce náterové hmoty neuvedl druh ředidla ani poměr ředění, obraťte se na vašeho prodejce náterových hmot a uveděte, že se jedná o nanášení stříkací pistole se systémem HVLP (nízký tlak-velký objem). Zvažte i údaje popsané v následujících bodech. Ke stanovení zda je určitá látka příliš tekutá nebo příliš hustá se používá jednotka viskozity. Nízká viskozita označuje velmi tekuté hmoty a vysoká viskozita označuje husté hmoty. V případě, že na plechovce s náterovou hmotou nejsou uvedeny potřebné údaje, můžete se řídit hodnotami viskozity uvedenými v následující tabulce „TAB. 1“. Například nádobku (1 obr. G) stříkací pistole maximálně do 3 objemu nádobky. Jestliže je to nutné, přidejte po troškách ředidlo a pokaždé vyzkoušejte náterovou hmotu na lepenkovém papíře nebo na kusu prkna

TAB. 1

Náterová hmota	Viskozita (DIN-s)
Náterové hmoty obsahující ředidlo	15-30
Základové náterové hmoty	25-30
Mořidla a impregnační prostředky	neředěné
2 složkové láky a olejové náterové hmoty	20-35
Bezbarvé láky	15-25
Náterové hmoty ředitelné vodou	20-25
Krycí náterové hmoty pro autokaroserie	20-25
Ochranné prostředky na dřevo	neředěné
Malířské barvy	16-20

Použití viskozimetru (13 obr. A)

Hodnota viskozity se udává v sekundách. Ředidlo pečlivě zamíchejte do náterové hmoty. Například viskozimetr (13 obr. A) náterovou hmotou určenou k nanášení stříkací pistole až po okraj a počítejte, během kolika sekund výrobek úplně protéče spodním otvorem (obr. I). Takto zjištěný údaj vyjadruje



viskozitu v sekundách – DIN (DIN-s). Postupně přidávejte do nátěrové hmoty malé množství ředidla, dokud neobdržíte požadovanou viskozitu (DIN-s).

Regulace stříkací pistole (obr. G)

Smontujte nádobku (1 obr. G) a dobře ji zavřete. K nastavení požadovaného druhu stříku (2 obr. H) uvolněte regulační kroužek (3 obr. G) a nastavte polohu motýlkové trysky (4 obr. G). Můžete obdržet následující druhy stříku (2 obr. H):

- HH = plochý vodorovný střík
- VV = plochy svislý střík
- CC = kulatý střík.

Po nastavení požadovaného druhu stříku utáhněte regulační kroužek (3 obr. G). Plochý svislý nebo vodorovný střík (HH-VV) se doporučuje při nanášení nátěrové hmoty na velké plochy. Kulatý střík (CC) se hodí pro menší předměty nebo k natíratí těžko dostupných míst (rohy, kouty atd.).

POZOR! K dokonalému vyprázdnění nátěrové hmoty v nádobce stříkací pistole můžete nastavit hadičku přívodu nátěrové hmoty (12 obr. G) tak, že nejdříve odšroubujete matičku (14 obr. G) a pak hadičku namířujete podle toho, jestli stříkaná plocha je vysoko nebo naopak nízko položená (2 obr. L).

POZOR! Při regulaci stříkací pistole dbejte na to, abyste nestiskli spoušť pistole (8 obr. G).

Regulace stříku

Pokud je přístroj zapnutý, hadicí přívodu vzduchu (6 obr. A) proudí vzduch až do stříkací pistole (7 obr. A). Z trysky (4 obr. G) stříkací pistole vychází nepřetržitě proud vzduchu a při stisknutí spoušť (8 obr. G) stříkací pistole dochází k rozprášování nátěrové hmoty. Při regulaci stříku (1 obr. H) doporučujeme nejdříve zcela uzavřít regulační šroub (5 obr. G) (otocením směrem doprava ve směru hodinových ručiček), kompletně uvolnit regulační šroub vzduchu (17 obr. G pokud je průtorný) (označení „+“ vzhůru). Poté stisknout spoušť stříkací pistole (8 obr. G) a zároveň pomalou otáčkou regulačního šroubu (5 obr. G), dokud nedojde k rozprášování požadovaného množství nátěrové hmoty.

Způsob stříkání

Závesný řemen (5 obr. A, pokud je průtorná) s přístrojem si zavěste přes hrud. Vyměňte stříkací pistoli z držáku (8 obr. A) a namířte ji na natíratý povrch. Při rozprášování nátěrové hmoty musíte dodržovat stálé stejnou vzdálenost stříkací pistole od natíraného povrchu a pohyb musí být pravidelný. Poloha stříkací pistole vzhledem k povrchu musí být paralelní. Doporučujeme dodržovat vzdálenost (3 obr. H) od 10 do 30 cm v závislosti na regulaci a druhu použité nátěrové hmoty. Je důležité, aby pohyb stříkací pistole byl vždy paralelní k natíranému povrchu. Pouze tak obdržíte stejnoměrné výsledek. V žádném případě nerozprášujte nátěrovou hmotu krouživým pohybem. Pokud jste na stříkací pistoli nastavili svislý druh stříku VV (2 obr. H), pohyb při rozprášování musí být vodorovný a naopak pokud druh stříku je vodorovný HH (2 obr. H) pohyb při rozprášování musí být svislý. Kulatý střík CC (2 obr. H) vyžaduje větší vzdálenost mezi pistoli a natíraným povrchem. Doporučujeme Vám, abyste si práci se stříkací pistoli vyzkoušeli nejdříve na kusu lepenky nebo dřeva. Při nanášení nátěrové hmoty postupujte v pruzích (8 obr. G). Na konci každého pruhu (4 obr. H) v okamžiku, kdy se vracíte, uvolněte spoušť stříkací pistole a stiskněte ji znova až na začátku nového pruhu. Tento pohyb je nutný především u velkých rovných ploch, na kterých by dvojitá vrstva nátěrové hmoty byla zřetelně vidět.

JINÉ POUŽITÍ TURBOKOMPRESORU

Napojením naufkovací trysky (14 obr. A pokud je průtorná) na hadici (6 obr. A) může být rozprášovac použit jako naufkovací nebo foukací přístroj pro naufkovací matrace nebo jiné naufkovací predmety.

ÚDRŽBA

POZOR! Před každou kontrolou nebo údržbou odpojte zástrčku přístroje z el. sítě.

- Pravidelnou péčí a čištěním stroje si zaručíte jeho bezchybnou funkční činnost a dlouhou životnost.

Cíštění stříkací pistole

POZOR! Stříkací pistole se musí po každém použití ihned a pečlivě vyčistit. Jestliže nátěrová hmota uvnitř stříkací pistole zaschné, čištění je mnohem složitější a mimo jiné hrozí, že pistoli už nebude moci používat.

POZOR! K cíštění stříkací pistole se nesmí používat hořlavá ředidla. Cíštění provádějte pouze ve vzdálené a dobře větrané místnosti, přičemž je nutné dodržovat shora uvedené všeobecné bezpečnostní a elektřické předpisy.

Přístroj vypněte a odpojte z el. sítě.

Presvědčte se, zda nátěrová hmota, která zbyla v pistoli, vytékla do nádobky (1 obr. G) a nádobku odmontujte.

Zbylou nátěrovou hmotu vylejte do příslušné plechovky a dobře ji zavřete. Nejdříve vyčistěte nádobku (1 obr. G) tak, že do ní nalejete malé množství ředidla. Ředidlo musí být vhodné pro použití druh nátěrové hmoty a v každém případě musí jeho bod hořlavosti být vyšší než 21°C.

Zaťtepejte několikrát nádobku s ředidlem a pak ředidlo vylejte. Nádobku znovu napříte malým množstvím ředidla a několikrát tyto úkony opakujte, dokud vylezávané ředidlo nebude čisté.

Očistěte skvrny a zbytky nátěrové hmoty jak vznější, tak z vnitřní strany nádobky. Očistěte těsnění (2 obr. G), které se nachází pod víčkem nádobky. Zkontrolujte, zda těsnění není poškozené nebo oplotbované.

Při cíštění zbyvajících součástek stříkací pistole postupujte následovně:

- 1) odšroubujte kroužek (3 obr. G);
- 2) vymknut motýlkovou trysku (4 obr. G);
- 3) výšroubou a vydant regulační šroub (5 obr. G);
- 4) vydant pružinu (6 obr. G);
- 5) vydant jehlu (10 obr. G); doporučujeme nepoužívat nářadí.

Pokud je obtížné jehlu vydant, odšroubujte ucpávku (11 obr. G);

Pozor! Pokud musíte při vymnutí jehly (10 obr. G) odšroubovat ucpávku (11 obr. G), davejte pozor abyste nepoškodili části ucpávky (16 obr. G).

Pozor! Při cíštění trysk a otvorů stříkací pistole (7 obr. A) nepoužívejte v žádném případě špičaté kovové předměty.

- 6) speciálním klíčem odšroubujte vnitřní trysku (9 obr. G);
- 7) vydanté plaché těsnění (7 obr. G).

Všechny shora uvedené součástky vložte do vhodné nádoby s čistým ředidlem (které Vám, pokud možno, doporučil výrobce nátěrových hmot) a očistěte je pomocí štětců.

Vycistěte i vnitřní části stříkací pistole a hadičku přívodu nátěrové hmoty (12 obr. G).

Před smontováním součástek se přesvědčte, zda jsou zcela suché.

Pozor! Při opětném smontování součástek postupujte podle shora uvedených pokynů, ale v opačném pořadí.

Dávejte pozor především na to, abyste nejdříve namontovali vnitřní trysku (9 obr. G) a teprve potom jehlu (10 obr. G).

Dávejte pozor při montáži těsnění (7 obr. G). Na těsnění se nachází 4 orientační rysky, které usnadňují správné umísťování motýlkové trysky (4 obr. G), která je upoveněna výčnívajícím jázkyem na její spodní straně.

Pozor! Jestliže jste odšroubovali ucpávku (11 obr. G), kápňete na ní páry kapk oleje (jehla se musí pohybovat volně).

Pozor! Přístroj je vybaven tryskou 3 mm (18 obr. G) pro velmi vazké výrobky; pokud bude vyměněna dejeť pozor aby byl šroub kompletně uvolněn (5 obr. G) nebo stiskněte co nejvíce spoušť (8 obr. G) tak, aby jehla nebránila odstranění a instalaci vnitřní trysky (18 obr. G).

Pozor! Při výměně opořebovánoho těsnění (2 a 13 obr. G) postupujte následovně:

- odšroubujte matičku (14 obr. G);
- vydant spodní víčko (15 obr. G);
- vydanté těsnění (2 a 13 obr. G).

Pozor! Před úplným zašroubováním matičky (14 obr. G) překontrolujte, aby těsnění (13 obr. G) bylo správně umístěno.

Pozor! Těsnění nádobky není z bezpečnostních důvodů a k zajištění správného fungování přístroje zcela hermetické. To znamená, že i po důkladném zavření nádobky můžete zpozorovat únik vzduchu.

Cíštění tělesa přístroje

Přístroj vypněte a odpojte z el. sítě.

Měkkým kartáčem nebo čistým, a pokud je to nutné i navlhčeným, hadříkem očistěte těleso přístroje (10 obr. A), hadici přívodu vzduchu (6 obr. A) a držák stříkací pistole (8 obr. A). Nepoužívejte k odstranění nečistot různé přípravky na mytí nebo rozpouštědla. Mohli byste tak přístroj nenapravitelně poškodit. Části z plastické hmoty se chemickými přípravky snadno poníčí.



Pozor! Přístroj v žádném případě nemyjte proudem vody ani jej nenamáčejte.

Čištění a výměna filtru

Šroubovákem zmačkněte vnitřní háček (obr. F), kterým uvolníte kryt filtru (9 obr. A). Kryt odejměte. Filtr zkontrolujte (11 obr. A) a očistěte. Můžete jej očistit fukáním nebo omýt mýdlovou vodou. Pokud je to nutné, vyměňte jej za nový.

Pozor! Přístroj se nesmí používat bez vzduchového filtru.

Pokud je nutné provést údržbu, která není uvedena v tomto návodu, obraťte se na servisní středisko pověřené výrobcem.

ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH

Viz tabulka „TAB.2“

⚠️ POZOR! Jestliže přístroj vibruje, nechte jej překontrolovat v servisním středisku pověřeném výrobcem.

⚠️ POZOR! Jestliže i po provedení níže uvedených základních kroků přístroj nefunguje správně anebo vykazuje poruchu, která není uvedena v tomto návodu, odvezte přístroj do opravné pověřené výrobcem. Předložte spolu s přístrojem i údaje týkající se modelu a výrobní číslo, které jsou uvedené na štítku s technickými údaji a na přiloženém listě.

USKLADNĚNÍ

- Po každém použití přístroje provedte pečlivé očištění celého přístroje a veškerého příslušenství (viz paragraf údržba). Vyhnete se tak případné tvorbě plísní a zaručíte si optimální fungování a delší životnost nástroje.

- Uschovejte přístroj daleko od dětí, ve stabilní a bezpečné poloze, na suchém a bezprašném místě se stálou, mírnou teplotou.
- Chraňte přístroj před přímým světlem, skladujte jej pokud možno ve tmě nebo v polohu.
- Nepřikryvejte přístroj igelitovými sáčky, stroj by pod nimi mohl zvlhnout a poškodit se.

DEMOLICE

V souladu s ochranou životního prostředí se při demolici přístroje řídíte platnými zákony země, ve které se nacházíte.

Obal přístroje nevyhazujte spolu s normálním odpadem. Odnesete jej do sběru recyklovatelného odpadu.

V případě, že se přístroj stane nepoužitelný a nedá se ani opravit, demontujte jeho části podle předpisů tříděného odpadu.

Všechny části z umělé hmoty jsou označené identifikační značkou o složení materiálu, která slouží pro jeho další zpracování a využití.

⚠️ POZOR! Nádobu musíte před demolicí vyčistit.

Změny: Text, obrázky a údaje odpovídají standardnímu modelu přístroje, který je ve výrobě v období výtištěho tohoto návodu k použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny a úpravy návodu v případě, že stejně změny byly provedeny na přístroji.

TAB. 2

Závada	Příčina	Náprava
Přístroj se neuvede do provozu	Motor není napájený el. proudem	Zkontrolovat, zda je vypínač ON/OFF umístěný do polohy „I“ Překontrolovat elektrické zapojení Překontrolovat prodlužovací kabel nebo použít jinou zásuvku el. proudu Překontrolovat hlavní vypínač domácnosti
Z trysky stříkací pistole nevychází náterová hmota	Vnitřní tryska (9 obr. G) je zanešená Hadicí přívodu náterové hmoty (12 obr. G) je zanešená Hadicí přívodu náterové hmoty (12 obr. G) není nasazen V nádobce není tlak (1 obr. G) Regulační šroub (5 obr. G) je příliš zašroubovaný	Vyčistit Vyčistit Nasadit hadičku Nádobku pevně utáhnout Odšroubovat regulační šroub (5 obr. G)
Náterová hmota kape z trysky stříkací pistole	Vnitřní tryska (9 obr. G) je uvolněna Vnitřní tryska (9 obr. G) je opotřebovaná Náterová hmota se nahromadila ve vnitřní trysce (9 obr. G) a v motylkové trysce (4 obr. G)	Utáhnout vnitřní trysku Vyměnit trysku
Malé rozprašování	Viskozita náterové hmoty je příliš vysoká Příliš velké množství náterové hmoty Regulační šroub (5 obr. G) je příliš odšroubovaný Vnitřní tryska (9 obr. G) Filtr (11 obr. A) je velice špinavý V nádobce není tlak (1 obr. G)	Zředit Zašroubovat regulační šroub Zašroubovat regulační šroub Vyčistit Vyměnit Nádobku pevně utáhnout
Proud při stříkání není stejnoměrný, pulzuje	Náterová hmota je skoro vypotřebovaná Hadicí přívodu (12 obr. G) je zanešená Filtr (11 obr. A) je velice špinavý	Naplnit Vyčistit Vyměnit
Náterová hmota stéká z natírané plochy	Naplněno příliš velkým množstvím náterové hmoty Náterová hmota je příliš zředěná Příliš pomalé pohyb Spoušť stříkací pistole (8 obr. G) zůstane stisknutý Příliš malá vzdálenost od natírané plochy	Zašroubovat regulační šroub (5 obr. G) Přidat nezředěnou náterovou hmotu Pohybujat stříkací pistoli rychleji Při otocce uvolnit spoušť stříkací pistole Zvětšit vzdálenost mezi pistoli a natíranou plochou
Přílišné rozprašování náterové hmoty (Overspray)	Půtok náterové hmoty je příliš velký	Zašroubovat regulační šroub (5 obr. G)
Proud náterové hmoty je slabý nebo nestejnoměrný	Málo zředěná náterová hmota Regulace střiku Příliš rychlý pohyb Příliš velká vzdálenost od natírané plochy Barva je příliš hustá Zanešená stříkací pistole Hadice přívodu vzduchu (6 obr. A) je poškozená nebo propichnuta Filtr (11 obr. A) zanešený Barva je kropickovitá Nádobka (1 obr. G) je špatně zavřená	Přidat ředidlo Odsroubovat regulační šroub (5 obr. G) Pohybujat stříkací pistoli pomaleji Zmenšit vzdálenost mezi pistoli a natíranou plochou Ověřit si viskozitu náterové hmoty Vyčistit stříkací pistoli Vyměnit hadici Vyčistit nebo příp. vyměnit filtr Pokud je to nutné, přefiltrovat náterovou hmotu přes filtr nebo plátno Vyčistit těsnění (2 obr. G) a zavřít nádobku



SLOVENSKO

Blahoželáme Vám k volbe a sme si istí, že Vás nový stroj vyrobený v súlade s najprísnejšími akostnými normami. Vám bude slúžiť dobre, bezpečne a dlho. Toto striekacie zariadenie používa systém „HVL“ s veľkým obsahom vzduchu a nízkym tlakom.

⚠️ POZOR! Pred samotným použitím stroja si prečítajte ďalej uvedený postup, ktorý je doplnený výkresmi a technickým údajmi obsiahnutými v prílohe, aby ste boli schopní stroj správnym spôsobom premiestniť, uviesť do prevádzky, vykonať na ňom údržbu, uviest do prevádzky alebo zastaviť. Pred začiatkom pracovnej činnosti sa naučte správnemu použitiu ovládaciých prvkov, naučte sa zaobchádzať so strojom pri práci a presvedčte sa, či ste schopní v prípade nebezpečenstva stroj zastaviť. Nesprávne zaobchádzanie so strojom môže spôsobiť vážne zranenia. Nie je dovolené použiť tohto zariadenia v priestoroch, ktorých režim je upravený proti výbušným normami.

Uložte si tento návod na použitie a priložený list na dosah ruky, aby ste sa do nich v prípade potreby mohli kedykoľvek pozrieť. Priložený list, ktorý obsahuje štítok s výrobným číslom stroja a technické údaje, predstavuje súčasne aj záručný list tohto výrobku.

Majte stále na pamäti Vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb a správajte se podľa toho.

⚠️ POZOR! Striekacie zariadenie je určené iba k použitiu nehorľavých náterových hmôt, bezfarebných lakov atď., ktorých stupeň horenia musí byť vyšší ako 21° C. Je zakázané používať akýkoľvek iný druh náterových hmôt.

⚠️ Akékoľvek iné použitie zariadenia, okrem horeuvedeného, môže stroj poškodiť a predstavuje vážne nebezpečenstvo pre osoby a predmety.

OPIS STROJA (OBR. A)

- | | | |
|-----|----|---|
| Pos | 1 | Zástrčka napájacích kábla |
| | 2 | Úchytnka na zachytenie kábla (ak je prítomná) |
| | 3 | Rukoväť |
| | 4 | Spínač ON/OFF |
| | 5 | Závesný remeň (ak je prítomná) |
| | 6 | Hadica prívodu vzduchu |
| | 7 | Striekacia pištoľ |
| | 8 | Držiak striekacej pištole |
| | 9 | Kryt filtra |
| | 10 | Teleso zariadenia |
| | 11 | Filter |
| | 12 | Uloženie filtra |
| | 13 | Merač viskozity |
| | 14 | Nafukovacia tryska (ak je prítomná) |

OPIS ZNAČIEK A SYMBOLOV (OBR. B)

- | | | |
|-----|---|---|
| Pos | 1 | Model stroja |
| | 2 | Technické údaje |
| | 3 | Certifikačné značky |
| | 4 | Výrobné číslo a rok výroby zariadenia. |
| | 5 | POZOR! (ak je prítomná) |
| | 6 | Starostlivo si prečítajte návod na použitie. (ak je prítomná) |
| | 7 | Neobracajte prúd idúci z pištole smerom na osoby alebo časti tela. (ak je prítomná) |
| | 8 | Neobracajte prúd idúci z pištole smerom ku stroju. (ak je prítomná) |
| | 9 | Používajte ochranné prostriedky proti hlučnosti. (ak je prítomná) |

⚠️ VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- 1) Striekací pištole nesmú byť použité na striekanie horľavých materiálov.
- 2) Striekací pištole nesmú byť čistené horľavými materiály.
- 3) Upozornenie. Dajte pozor na prípadné nebezpečenstvá spôsobené rozstriekaným materiálom. Najprv si pozrite označenie na obale alebo prečítajte informácie uvedené výrobcom.
- 4) Upozornenie. Nestriekajte materiál, ktorého prípadný stupeň nebezpečenstva nepoznáte.
- 5) Udržujte čistotu na pracovisku. Na dielňach a pri pracovných stoloch,

- 6) kde je nepriehodok, môže ľahko dôjsť k úrazu.
Dajte pozor na prostredie pracoviska. Elektrické nástroje nevystavujte dažďu a nepoužívajte ich v mokrom alebo vlhkom prostredí. Pracovisko udržujte dobre osvetlené. Nepoužívajte elektrické nástroje v blízkosti kvapalín, plynov a horľavých prachov alebo na miestach, na ktorých hrozí nebezpečenstvo požiaru a/alebo výbuchu. V priebehu prác so zariadením v uzavorenom prostredí a/aj v priebehu prác vonku, dajte pozor, aby nedošlo k odsávaniu rozpustných látok, ktoré sa vypárajú zo samotného stroja. V priebehu prác sa nepohybujte v blízkosti zdrojov požiaru (ako napr. otvorené plamene), horúcich predmetov (ako napr. rozžhavené drôty alebo zohriatý povrch) alebo predmetov, ktoré by mohli spôsobiť iskrenie.
- 7) Nespúšťajte stroj v zatvorených alebo málo vetraných priestoroch. Počas použitia vonku skontrolujte smer vetra. V priebehu použitia v uzatvorenom prostredí zabezpečte dostatočné vetranie. Pracujte iba počas dobre viditeľnosti alebo so zodpovedajúcim umelým osvetlením.
- 8) Deti združiavajte ďaleko od prístroja. Je zakázané, aby stroj používali deti a osoby, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s postupom na použitie opisanom v tomto návode. Počas prác nedovolte, aby sa vo vašej blízkosti pohybovali osoby, deti alebo zvieratá. Miestne zákony a normy môžu upravovať minimálny vek na obsluhu zariadenia.
- 9) Nepoužívané nástroje uskladnite na bezpečnom mieste. Ak nástroje nepoužívate, treba ich uložiť na suchom mieste, hore od zeme, zamknutú na kľúč a mimo dosahu detí.
- 10) Stroj použíte nenásilným spôsobom a iba pre tie účely, pro ktoré bol vyrábený. V žiadnom prípade neodstraňujte zo stroja akékoľvek súčiastky, pokiaľ to nie je výslove uvedené v tomto návode na použitie. Nezmieňte nijakým spôsobom pôvodnú podobu stroja. Skontrolujte pravidelné funkčnosť a integritu zariadenia: ak by bol v zlom stave, mohol by ohrozíť obsluhujúcich pracovníkov. Zariadenie použíte iba spôsobom a v pozíciiach, ktoré sú opísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
- 11) Oblečte sa zodpovedajúcim spôsobom. Ak nie ste odborník na použitie striekacieho zariadenia, použíte zodpovedajúce ochranné prostriedky na ruky, oči a dýchacie cesty.
- 12) Nenechajte sa rozpríťovať. Pri práci udržujte vždy stabilnú a bezpečnú pozíciu. Skontrolujte, čo konkrétnie vykonávate. Použite zdravý rozum, nepoužívajte zariadenie, keď ste unavený.
- 13) Nástroje sú dobre uložené. Nástroje udržujte čisté, zaručíte tým lepšie a bezpečnejšie použitie. Dodržujte návod na údržbu a výmenu príslušenstva. Rukoväť udržujte suché a čisté, bez znečisťenia olejom alebo mazivom.
- 14) Odpojenie prístroja. Pred zapojením alebo odpojením zariadenia zo siete el. energie, sa presvedčte, či sa spínač ON/OFF nachádza v pozícii "O" (vypnuté). Pred akýmkolvek zásahom do prístroja, čistením, údržbou alebo podobnými činnosťami, odpojte spotrebč od siete el. energie tak, že zástrčku vytiahnete a neťahajte pri tom za napájaciu šnúru.
- 15) Vyhnite sa neúmyselnému štartu. Vypnite motor a odpojte stroj od el. siete v prípade, keď: zariadenie nepoužívate, alebo ho necháte bez dozoru, keď je poškodená napájacia šnúra alebo keď konáte dopravu zariadenia z jedného miesta na druhé. Neprepravujte zariadenie, keď je zapojené do zástrčky a keď máte prst na spínači. Po zapojení do zásuvky sa presvedčte, či je spínač otvorený (pozícia "0", nula).
- 16) Skontrolujte poškodené časti. Pred každým použitím zariadenia skontrolujte, či otvory na filtri a na kryte filtra nie sú upchané. Skontrolujte, či je filter čistý. Ak nie je, očistite ho podľa pokynov uvedených v tomto návode. Skontrolujte takisto aj stav ostatných častí prístroja, aby neboli poškodené alebo neschopné prevádzky. Nesnažte sa prístroj opraviť vlastnými silami.
- 17) Nástroje nechajte opraviť odborným personálom. V prípade, výskytu poškodenia alebo príliš silného opotrebovania niektorých častí stroja, nechajte zariadenie skontrolovať a prípadne aj opraviť kvalifikovanými pracovníkmi z poverených údržbárskych stredísk. Opravy by malie konáť iba kvalifikovaní zamestnanci, s použitím pôvodných náhradných dielov. V opačnom prípade sa možno vytvoriť vážne nebezpečenstvo pre užívateľa.
- 18) Pozor. Použitie akéhokoľvek iného nástroja alebo nástavcov než ako je doporučené v tomto návode na použitie, predstavuje nebezpečenstvo poranenia osôb.
- 19) Pozor. Keď je zariadenie v prevádzke, neobracajte prúd idúci z pištole



proto Vám, proti ostatným osobám alebo proti zvieratám. Nedovolte, aby sa cudzí ľudia dotýkali zariadenia. Zabráňte, aby sa iní ľudia dotýkali kálov. Užívateľ je na svojom pracovisku zodpovedný za škody spôsobené tretím osobám pri použíti zariadenia.

- 20) Pozor Neobracajte prúd z pištole proti zariadeniu (10 obr.A). Nefajčte. Aby ste zabránili náhodnému štartu pri premiestňovaní, odpojte zariadenie vždy od zásuvky el. prúdu.

ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- 1) Ochrana pred elektrickými výbojmi. Vyhnite sa dotyku tela s časťami, ktoré sú uzemnené, alebo ktoré sú napojené na kostru, ako napr. rúry, radiátory atď. Nepoužívajte zariadenie, keď spínač nie je možné otvoriť a zavrieť. Poškodené spínače nechajte vymeniť povereným strediskom údržby.
- 2) Pripojenie na sieť. Napájacie napátie musí zodpovedať napájaciemu napätiu uvedenému na výrobnom štítku. Nepoužívajte iný typ napájania. Doporučujeme pripojiť na elektrické napájanie istič, ktorého zásahový rozsah zodpovedá platným predpisom v krajinе použitia. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Skontrolujte, či zásuvka a zástrčka patrí k rovnakému typu.
- 3) Napájaciu šnúru nepoužívajte následujúcim spôsobom: Nepremiestňujte alebo nedvihajte v žiadnom prípade nástroj za napájaciu šnúru a neťahajte za šnúru, ak chcete zariadenie vypojiť zo zásuvky el. siete. Za účelom premenstenia zariadenia použite rukoväť (3 obr.A) alebo závesný remeň (5 obr.A ak je prítomná), neťahajte za hadicu pri prívode vzduchu (6 obr.A). Udržujte šnúru daleko od zdrojov tepla, od oleja a ostrych hrán.
- 4) Skontrolujte napájaciu šnúru. Zástrčku a napájaciu šnúru treba kontrolovať v pravidelných intervaloch a pred každým použitím pozriť, či na nich nie sú stopy poškodenia alebo veku. V prípade, ak ich stav nie je dobrý nepoužívajte zariadenie, ale ho nechajte opraviť iba v poverenom servisnom stredisku.
- 5) Predlžovacie šnúry. Predlžovacie šnúry musia mať rovnakú alebo vyššiu kapacitu prúdového zataženia, ako je kapacita zariadenia. Na napojenie predlžovacej šnúry použite špeciálnu úchytku (2 obr.A ak je prítomná). Nedovolte, aby predlžovacia šnúra bola stačená alebo aby sa po nej šlapalo. Skontrolujte pravidelne stav predlžovacej šnúry a v prípade jej poškodenia ju vymenite. V prípade, že na predlžovacej šnúre nájdete stopy opotrebovania alebo starnutia, nepoužívajte ju, lebo predstavuje smrteľné nebezpečenstvo. Udržujte predlžovacie šnúru mimo pracovných miest, vlhkých, mokrých, olejom znečistených povrchov alebo ostrych hrán, daleko od zdrojov tepla a horenia.
- 6) Predlžovacie šnúry vo vonkajšom prostredí. Pri vonkajšom použití zariadenia použite iba predlžovacie šnúry určené k vonkajšiemu použitiu. Použite iba homologované predlžovacie šnúry, ktoré majú zodpovedajúce označenie.
- 7) Pozor. Vytiahnite zástrčku zo siete el. energie v prípade, keď zariadenie nebudete používať.

- Toto zariadenie je vybavené systémom dvojitej izolácie. Systém dvojitej izolácie zabezpečuje vyššiu elektrickú bezpečnosť a nie je potrebné uzemnenie zariadenia.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY (OBR. C)

Stroj je dodávaný s niekoľkými zmontovanými súčasťami. Vyberte stroj a jeho zmontované časti z obalu, skontrolujte zrakovú celistvosť stroja ako aj súčasťok a v priebehu montáže stroja postupujte podľa ilustrácií na priloženom liste. V priebehu montážnych fáz jednotlivých komponentov musí byť napájací kábel odpojený zo zásuvky el. prúdu. Pred prvým uvedením stroja do prevádzky si najprv skontrolujte, či sú jednotlivé súčasťky dobre namontované na stroji.

MONTAŽ STRIEKACEJ PIŠTOLE (1) (ak je prítomná)

Po zapojení striekačke pištole budete počuť zaklapnutie.

MONTAŽ HADICE PRÍVODU VZDUCHU (2)

Vykonajte montáž hadice podľa nasledujúceho postupu, ktorý je platný pre napojenie hadice k telesu zariadenia aj pre jej napojenie na striekačku pištole. Nasadte koncovku s nasúvacím závitom (šípka a), otočte (šípka b) a napokon zatiahnite (šípka c), kým dobre nezapadne.

MONTAŽ ZAVESNEHO REMENA (3) (ak je prítomná)

V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie bez vzduchového filtra (11 obr.A)

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A ZASTAVENIE

Predlžovaciu šnúru zapojte do úchytky a pripojte (ak je prítomná) k zástrčke napájania (obr. D). Striekačku pištole umiestnite do držiaka pištole (8 obr.A). Spotrebčí si zaveste cez plece (obr.E ak je prítomná).

START

Vytiahnite pištolu z držiaka a zamerajte smerom na povrch, ktorý budete ošetrovať. Zatlačte spínač ON/OFF smerom k symbolu "I" (zapnuté). Po spustení zariadenia bude vzduch neperušované vychádzať zo striekačky pištole (7 obr.A). Nastavte parametre streku a prúdenia materiálu (viď odsek: UPOZORNENIA A RADY PRE POUŽITIE). Zatlačte na spúšťací mechanizmus (8 obr.G).

ZASTAVENIE

Zatlačte spínač ON/OFF a nastavte ho smerom k symbolu "O" (vypnuté). Keď nepracujete, vypnite zariadenie a odpojte ho od prívodu el. energie.

UPOZORNENIA A POKYNY PRE UŽIVATEĽOV

Po pozornom prečítaní bezpečnostných predpisov starostlivo dodržiavajte následujúce rady, ktoré Vám umožnia využiť čo najlepšie výkon Vášho zariadenia. Postupujte s kludom! Iba po nadobudnutých skúsenostach pri práci so strojom bude vedieť ako celkom využiť jeho výkonnosť. Toto zariadenie zaručuje pri postreku veľký objem vzduchu, ktorý obklopuje prúd materiálu striedaneho pri nízkom tlaku, čo umožňuje vysokú účinnosť pri nanášaní náterovej hmoty. Okrem toho prúd vzduchu zabezpečuje skrátenie doby schnutia náterového materiálu.

Pri stroji dobre uchopťte, zaveste si závesný remeň cez (ak je prítomná) plece a nastavte jeho dĺžku do najlepšej pracovnej pozície. Ilustrácia na obr.E znázorňuje správne umiestnenie.

POZOR! Počas použitia dajte pozor, aby sa neupchali mriežky filtrovacieho krytu (9 obr.A).

Príprava ošetrovaného predmetu alebo povrchu

Výsledok náteru je závislý od toho, ak dobre bol povrch pred postrekom očistený a rovný. Odstráňte akúkoľvek stopu hrdze alebo starej farby a ak je to potrebné, opracujte sklenenný papierom. Kde je to potrebné, zarovnajte povrch tmelem. Pred postrekom odstráňte z povrchu prach. Prečítajte si pozorne návod na použitie na obale náterovej hmoty. V niektorých prípadoch sa odporúča použiť fixačného prostriedku, ktorý zlepšuje výsledok a predovšetkým setŕi náterovú hmotu. Tie časti povrchu, ktoré nebúdú očistené, treba pokryť samolepiacou páskou alebo novinami.

Príprava náterového materiálu

Pred tým než otvoríte balenie, dobre výrobkom zatrepajte. Náterovú hmotu treba väčšinou nariediť (doporučujeme vykonať skúšku pred tým, než nariedite všetok náter). Postupujte podľa návodu výrobcu pre volbu druhu riedidla a jeho množstva, ktoré použijete. V prípade, že výrobca neuvedzá, ako výrobok nariediť a aký druh riedidla treba použiť, vyžiadajte si informácie u vás výrobca a upresnite, že náter bude použity prostredníctvom pištole HVL-P (nízky tlak-veľký objem). Zvážte rovnako údaje uvedené v nasledujúcich bodoch. Na určenie, či je látka veľmi tekutá alebo hustá sa užíva jednotka viskozity. Viskoza bude nízka u vysoko tekutých materiálov a vysoká u veľmi hustých materiálov. V prípade, že na obale náterovej hmoty nie je uvedená hodnota viskozity, môžete pri odhadе postupovať podľa nasledujúcej tabuľky TAB.1. Napište zásobník (1 obr.G) pištole max. na 3/4 obsahu. Ak to bude potrebné, doplňujte postupne riedidlo po tom, čo ste vykonali skúšku na papieri alebo drevenej doske.

TAB .1

Náterové hmoty	Viskozita (DIN-s)
Náterové hmoty s obsahom riedidla	15-30
Základové náterové hmoty	25-30
Mordlá a impregnačné látky	neriedené
Dvojzložkové laky a olejové náterové hmoty	20-35
Bzfarebné laky	15-25
Náterové hmoty riediteľné vodou	20-25
Krycie náterové hmoty na autokarosérie	20-25
Ochranné prostriedky na drevo	neriedené
Múrové farby	16-20



Použitie meradla viskozity (13 obr.A)

Miera viskozity je stanovená v sekundách. Zmiešajte dobre náter a riedidlo. Napľňte meradlo viskozity (13 obr.A) až po okraj výrobkom na nanášanie striekacou pištoľou a ráťajte, za koľko sekúnd kvapalina celkom vyletie von spodným otvorom (obr.). Táto nameraný časový interval predstavuje viskozitu, vyjadrenú v sekundach •DIN (DIN-s). Postupujte pomocou skúšok, kým nedostanete pre určitý výrobok požadovanú hodnotu viskozity (DIN-s).

Regulácia striekacej pištole (obr.G)

Namontujte nádrž (1 obr.G) a dobre uzavrite. Na nastavenie vhodného druhu streku (2 obr.H) uvoľnite regulačný krúžok (3 obr.G) a nastavte polohu motýľovej trysky (4 obr.G). Môžete nastaviť nasledujúce typy strekov (2 obr.H):

HH= plochý vodorovný strek
VV= plochý vertikálny strek
CC= okrúhly strek.

Po nastavení požadovaného typu streku utiahnite regulačný krúžok (3 obr.G). Vodorovné a vertikálne streky (HH-VV) sú doporučené pre veľké plochy. Okrúhly strek (CC) sa používa pre malé predmety a pre ľažko dosiahnutelné miesta (kuty, rohy, atď.).

⚠️ POZOR! K perfektnému vyprázdneniu náterovej hmoty v zásobníku striekacej pištole môžete nastaviť prívodovú hadicu náterovej hmoty (12 obr. G) tak, že najprv odskrutkujete maticu (14 obr. G) a potom hadiču nasmerujete podľa toho, či je ošetrovaná plocha položená vysoko alebo nízko (2 obr. L).

⚠️ POZOR! Pri regulácii striekacej pištole dajte pozor, aby ste nestlačili spúšť pištole (8 obr. G).

Regulácia streku

Ked' je prístroj zapnutý (6 obr. A) prúdi vzduch prívodovou hadicou do striekacej pištole (7 obr. A). Z trysky (4 obr. G) striekacej pištole vychádza nepretržite prúd vzduchu a pri stisnutí spúšte (8 obr. G) striekacej pištole dochádza k rozprášaniu náterovej hmoty. Pri regulácii streku (1 obr. H) doporučujeme najprv celkom uzavrieť regulačnú skrutku (5 obr. G) (otočením smerom doprava vo smere hodinových ručičiek), úplne uvoľniť regulačný šroub vzduchu (17 obr.G ak je prítomný) (označenie „+“ hore). Potom stisnúť spúšť striekacej pištole (8 obr. G) a v tej istej chvíli pomaly otáčať regulačnou skrutkou (5 obr. G), kým sa nenastaví rozprášovanie požadovaného množstva náterovej hmoty.

Zpôsob postrekú

Závesný remeň (5 obr. A ak je prítomná) so zariadením si zaveste cez plece. Vyberte striekaciu pištolu z držaka (8 obr. A) a namierte ju na ošetrovaný povrch. Pri rozprášovaní náterovej hmoty musíte dodržiavať stále rovnakú vzdialenosť striekacej pištole od ošetrovanej povrchu a pohyb musí byť pravidelný. Poloha striekacej pištole vzhľadom k povrchu musí byť paralelná. Doporučujeme dodržiavať vzdialenosť (3 obr. H) od 10 do 30 cm v závislosti od regulácie a druhu použitej náterovej hmoty. Je dôležité, aby bol pohyb striekacej pištole vedený vždy paralelne k ošetrovanému povrchu. Iba takto dosiahnete rovnomený výsledok. V žiadnom prípade nerozprášujte náterovú hmotu krúživým pohybom. Pokiaľ ste na striekacej pištole nastavili zvislý druh streku VV (2 obr. H), pohyb pri rozprášovaní musí byť vodorovný a naopak, pokiaľ druh streku je vodorovný HH (2 obr. H) pohyb pri rozprášovaní musí byť zvislý. Okrúhly strek CC (2 obr. H) vyžaduje väčšiu vzdialenosť medzi pištoľou a ošetrovaným povrhom. Doporučujeme Vám, aby ste si prácu so striekacou pištoľou vyskúšali najprv na kus lepenky alebo dreva. Pri nanášaní náterovej hmoty postupujte v pásoch. Na konci každého pásu (4 obr. H) v okamihu, keď sa vracieate, uvoľnite spúšť striekacej pištole a stisnite ju znova až na začiatku nového pásu. Tento pohyb je potrebný predovšetkým u veľkých, rovných ploch, na ktorých by dvojitá vrstva náterovej hmoty bola dobre viditeľná.

INÉ POUŽITIE TURBOKOMPRESORA

Napojením na fukovaciu trysku (14 obr.A ak je prítomná) na hadicu (6 obr.A)môže byt rozprášovac použitý ako na fukovací alebo fúkací prístroj na na fukovanie na fukovacieck alebo na iné na fukovacie predmety.

ÚDRŽBA

⚠️ POZOR! Pred každou kontrolou alebo údržbou stroj vypnite odpojením zástrčky napájacieho kábla zo zásuvky el. prúdu.

- Pravidelnou starostlivosťou a čistením stroja zaručíte jeho bezchybnú funkčnú činnosť a dlhú životnosť.

Čistenie pištole

⚠️ POZOR! Striekacia pištol' sa musí po každom použití ihned a starostlivo čistiť. Ak náterová hmota vnútři striekacej pištole zaschnie, čistenie bude oveľa ľahšie a okrem iného hrozí, že pištol' nebude ďalej použiteľná.

⚠️ POZOR! Na očistenie pištole nepoužívajte horľavé riedidlá. Očistenie vykonajte v dobre vetrannej a zavdzdušnej miestnosti a dodržiujte horeuvedené všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy pre elektrickú bezpečnosť.

Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.

Presvedčte sa, či náterová hmota, ktorá ostala v pištole, vytiekla do zásobníka (1 obr. G) a zásobník odmontujte. Zvyšok náterovej hmoty nalejte do príslušnej nádoby a dobre ju zatvorte.

Najprv očistite zásobník (1 obr. G) tak, že dovnútra nalejete malé množstvo vody. Riedidlo musí odpovedať použitému druhu náterovej hmoty a jeho bod horľavosti musí byť v každom prípade vyšší než 21°C.

Zamiešajte niekoľkokrát zásobníkom s riedidlom a nakoniec riedidlo vylejte.

Zásobník znova napľňte malým množstvom riedidla a niekoľkokrát tieň úkony opakujte, kým nebude vylevané riedidlo čisté. Očistite škvŕny a zvyšky náterovej hmoty z vonkajšej aj z vnútornej strany zásobníka.

Očistite tesnenie (2 obr. G), ktoré sa nachádza pod krytom zásobníka. Skontrolujte, či tesnenie nie je poškodené alebo opotrebované.

Pri očistení ostatných súčiastok striekacej pištole postupujte nasledovne:

- 1) odskrutkujte krúžok (3 obr.G)
- 2) odmontujte motýľovú trysku (4 obr.G)
- 3) odskrutkujte celkom regulačnú skrutku a vyberte ju von (5 obr.G)
- 4) odoberte pružinu (6 obr.G)
- 5) odoberte ihličku (10 obr.G): doporučujeme nepoužívať nástroje. Ak nie je možné ihličku dobre vybrať, odskrutkujte upchávku (11 obr.G).
- Pozor! Ak pri vyberaní ihličky (10 obr.G) musíte odskrutkovať upchávku (11 obr.G) dajte pozor, aby ste nestratili jej časti (16 obr.G).
- Pozor! V žiadnom prípade nepoužívajte na očistenie trysiek a otvorov striekacej pištole (7 obr.A) kovové predmety s hrotom.
- 6) špeciálnym klúčom odskrutkujte vnútornú trysku (9 obr.G)
- 7) odoberte ploché tesnenie (7 obr.G).

Všetky hore uvedené súčiastky uložte do zodpovedajúcej nádoby s čistým riedidlom (ktoré Vám, ak je to možné, doporučil výrobca náterových hmôt) a očistite ich pomocou štetca.

Očistite aj vnútorné časti striekacej pištole a prívodovú hadicu náterovej hmoty (12 obr. G).

Pred spätnou montážou súčiastok sa presvedčte, či sú celkom suché.

Pozor! Pri spätné montáži zmontovaných súčiastok postupujte podľa hore uvedených pokynov, iba v opačnom poradí.

Dajte pozor predovšetkým na to, aby ste najprv namontovali vnútornú trysku (9 obr. G) a iba potom ihličku (10 obr. G).

Dajte pozor pri montáži tesnenia (7 obr. G). Na tesnenie se nachádzajú 4 orientačné rysky, ktoré uľahčujú správne umiestnenie motýlkovej trysky (4 obr. G), ktorá je upevnená výčnievajúcim jazýčkom na jej spodnej strane.

Pozor! Ak ste odskrutkovali upchávku (11 obr. G), kvapnite na ňu niekoľko kvapiek oleja (ihlička se musí voľne pohybovať).

Pozor! Prístroj je vybavený tryskou 3 mm (18 obr.G) pre veľmi viskózne výrobky, ak bude vymenená, dajte pozor, aby bol šroub úplne uvoľnený(5 obr.G) alebo stisnite čo najviac spúšťač (8 obr.G) tak, aby ihla nebránila odstráneniu a inštalačii vnútornej trysky (18 obr.G).

Pozor! Při výmene opotrebovaného tesnenia (2 a 13 obr. G) postupujte nasledovne:

- odskrutkujte maticu (14 obr. G);
- vyberte spodný kryt(15 obr. G);
- vyberte tesnenie (2 a 13 obr. G).



Pozor! Pred celkovým zaskrutkovaním matice (14 obr. G) skontrolujte, aby tesnenie (13 obr. G) bolo dobre umiestnené.

Pozor! Tesnenie zásobníka nie je z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov zaistenia dobrého fungovania prístroja celkom hermetické. To znamená, že aj po dokladnom zatvorení zásobníka môže pozorovať unikanie vzduchu.

Čistenie telesa zariadenia

Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.

Očistite telo zariadenia (10 obr.A), prívodovú hadicu vzduchu (6 obr.A) a džriak striekacej pištole (8 obr.F) jemnou kefkou alebo čistou, vlnkou handrou. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo riedidlá, mohli by ste nenapraviteľne poškodiť zariadenie. Časti z umelej hmoty sa môžu ľahko poškodiť pôsobením chemických prostriedkov.

Pozor! Stroj v žiadnom prípade neumývajte prúdom vody, ani ho nečistite vodou.

Čistenie a výmena filtra

Odmontujte kryt filtra (9 obr.A) pomocou skrutkovača, ktorým zatlačíte na vnútorný háčik (obr.F). Skontrolujte stav čistoty filtra (11 obr.A). Môžete ho vylúkať alebo umyť mydlovou vodou. V prípade potreby ho vymenite.

Pozor! V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie bez vzduchového filtra.

Ak treba vykonať operácie údržby, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na poverené servisné stredisko.

ZISŤOVANIE PORÚCH

Vid' tabuľka 'TAB.2.'

⚠ POZOR! Ak stroj vibruje, nechajte ho skontrolovať povereným servisným strediskom.

⚠ POZOR! Ak by po vykonaní ďalej uvedených krokov stroj dobre nefungoval, alebo v prípade iných porúch než ktoré sú tu uvedené,

TAB.2

Problém	Pričina	Oprava
Ak sa stroj nezapoji do prevádzky	Motor nie je napájaný prúdom	skontrolovať, či je spínač ON/OFF v pozícii "I" skontrolovať elektrické zapojenie skontrolovať predložovaciu šnúru alebo vymeniť zástrčku skontrolovať hlavný spínač v dome
Z trysky striekacej pištole nevychádza náterová hmota	Vnútorná tryska (9 obr.G) je upchaná Prívodová hadica (12 obr.G) je upchaná Prívodová hadica (12 obr.G) je odpojená V nádrži chýba tlak (1 obr.G) Regulačná skrutka (5 obr.G) je príliš utiahnutá	ocistiť ocistiť Priepnúť hadicu Dobre utiahnuť nádrž Uvoľniť regulačnú skrutku (5 obr.G)
Náterová hmota kvapká z trysky	Vnútorná tryska (9 obr.G) je uvoľnená Vnútorná tryska (9 obr.G) je opotrebovaná Náterová hmota ostáva vo vnútornej tryske (9 obr.G) a v motívovej tryske (4 obr.G)	Priehňať vnútorný ventil Vymeniť trysku
Slabé rozprášovanie	Príliš vysoká viskozita náterovej hmoty Príliš veľké množstvo náterovej hmoty Regulačná skrutka (5 obr.G) je príliš uvoľnená Vnútorná tryska (9 obr.G) Filter (11 obr.A) je veľmi zanesený 	nařiediť Utiahnúť regulačnú skrutku Utiahnúť regulačnú skrutku ocistiť vymeniť Dobre utiahnuť nádrž
Pulzovanie prúdu počas streku	Dochádza náterová hmota Prívodová hadica (12 obr.G) upcháta Filter (11 obr.A) je veľmi špinavý	naplniť ocistiť Vymeniť
Náterová hmota teče z ošetrovanej plochy	Privelký odber náterovej hmoty Náterová hmota je príliš nariedená Príliš pomalý pohyb Spúšť pištole (8 obr.G) ostáva zatlačená Privelká blízkosť povrchu	Utiahnúť regulačnú skrutku (5 obr.G) Pridať riedidlo Pohybovať rýchlosťe pištoľou Počas spätného pohybu uvoľniť spúšť Zváčsiť vzdialenosť medzi pištolou a ošetrovaným povrchom
Príliš silné rozprášovanie náterovej hmoty (Overspray)	Príliš vysoké prietokové množstvo náterovej hmoty	Utiahnúť regulačnú skrutku (5 obr.G)
Farebný výsledok je slabý alebo nepravidelný	Málo nariedená náterová hmota Regulácia streku Pohyb príliš rýchly Privelká vzdialenosť od povrchu Príliš hustá farba Upchaná pištoľ Vzduchová hadica (6 obr.A) poškodená alebo prepichnutá Filter (11 obr.A) je upchaný Hrudkovitá farba 	Pridať riedidlo Uvoľniť regulačnú skrutku (5 obr.G) Pohybovať pomališie pištoľou Znižiť vzdialenosť medzi pištolou a ošetrovaným povrchom Skontrolovať viskozitu výrobku Očistiť pištoľ Vymeniť hadicu Očistiť a prípadne vymeniť filter



SUOMI

Onnittelemme hyvän tuotteemme valinnasta. Korkeatasoisten laatu-standardien mukaisesti valmistettu laite takaa hyvän toiminnan ja turvalisuden. Tämä maaliruisku toimii 'HVLP' systeemillä, jotta sitä voidaan käyttää ilman korkeilla aerostaattisilla tilavuuksilla ja matalapaineella.

⚠️ HUOM! Koneen oikeaa liikuttamista, käyttöönasettamista, käynnistystä, käytöä, pysäytystä ja huoltoa varten, on ennen käytöä luettava hyvin liitteenä oleviin kuviin ja teknisiin tietoihin liittyvät käyttöohjeet ja noudattettava niitä tarkasti. Ennen työskentelyä aloittamista on tutustuttava hyvin ohjauslaitteisiin ja koneen oikeaan käyttöön, varmistaen että kone osataan pysäyttää hätätilanteessa. Koneen väärä käyttö voi aiheuttaa erittäin vakavia vaurioita. Laitetta ei saa käyttää räjähdyssvaarallisissa tiloissa.

Nämä käyttöohjeet liitteenä sisältävät myös sekä helposti saatavilla, jotta niitä voidaan tutkia tarvittaessa. Liitteenä oleva sivu, joka sisältää koneen tunnuskortin ja tekniset tiedot, on myös takuutodiste.

On aina otettava huomioon oma ja toisten turvallisuus sekä toimittava sen mukaisesti.

⚠️ HUOM! Maaliruiskua tulee käyttää vain sellaisten pintakäsittelymateriaalien, kuten lakkojen, kuultoemalien, y.m. ruiskuttamiseen, jotka eivät ole tulenarkoja, eli joiden syttymisherkyytä on yli 21°C. Älä käytä minkään muun tyypisiä pintakäsittelyaineita.

⚠️ HUOM! Näistä ohjeista poikkeava käyttö voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa vakavia varoja sen käyttäjälle.

LAITTEEN KUVAUS (KUVA A)

- Pos 1 Pistoilppa
2 Kaapeliliitin (mikäli laitteessa)
3 Kahva
4 ON/OFF katkaisin
5 Hihi (mikäli laitteessa)
6 Ilmaletku
7 Ruiskutuspistooli
8 Pistoolin teline
9 Suodattimen kansi
10 Koneen runko
11 Suodatin
12 Suodattimenpidin
13 Viskosimetri
14 Puuhallussuutin (mikäli laitteessa)



MERKINTÖJEN JA SYMBOLIEN KUVAUS (KUVA B)

- Pos 1 Koneen malli.
2 Tekniset tiedot.
3 Sertifointimerkinnät.
4 Koneen sarjanumero ja valmistusvuosi.
5 **HUOM!** (mikäli laitteessa)
6 On luettava ohjeet huolellisesti ennen käytöä. (mikäli laitteessa)
7 Älä suuntaa ruiskua henkilöitä tai kehon osia kohti. (mikäli laitteessa)
8 Älä suuntaa ruiskua konetta kohti. (mikäli laitteessa)
9 Käytettävä kulosuojaamia. (mikäli laitteessa)

⚠️ YLEISET TURVALLISUUSNORMIT

- 1) Ruiskutuspistooleja ei saa käyttää tulenarkojen aineiden ruiskuttamiseen.
- 2) Ruiskutuspistooleja ei saa puhdistaa herkästi sytyvillä liuottimilla.
- 3) Varoitus. Ota huomioon ruiskutettavan aineen mahdolliset vaarat; katso pakkauksen merkintöjä tai valmistajan antamia ohjeita.
- 4) Varoitus. Ruiskutukseen ei saa käyttää aineita, joiden mahdollista vaaralisuutta ei tunneta.
- 5) Työskentelyalue on pidettävä puhtaana. Vahingoittumisen vaara on suurempi epäsiisteissä tiloissa.
- 6) Pidä huolta työskentelyalueesta. Älä anna sähkölaitteiden olla

sateessa, äläkä käytä niitä kosteissa tai märisä tiloissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna. Älä käytä sähkölaitteita tulenarkojen nesteiden, kaasujen tai jauheiden läheisyydessä eikä alueilla, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara. Kun laitetta käytetään suljetuissa tiloissa tai ulkona, on varottava hengittämästä laitteesta haihtuvia höyryjä. Älä työskentele palavien (esim. avotulet), kuumenten (esim. kuumentuneet kaapelit tai ylikuumentuneet pinnat) tai kipinöitä aiheuttavien lähteiden läheisyydessä.

- 7) Älä käynnistä konetta suljetuissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa. Ulkona käytettäessä on otettava huomioon tuulen suunta. Suljetuissa tiloissa työskennellessä on huolehdittava riittävästä ilmastonista. Työskentele ainoastaan riittävässä päivänvalossa tai vastaavassa keinovalaistuksessa.
- 8) Lapset eivät saa olla koneen läheisyydessä. Konetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, jotka eivät ole perusteellisesti tutustuneet näihin käyttöohjeisiin. Työskentele riittävällä etäisyydellä muista henkilöistä, lapsista ja eläimistä. Valtiolliset lait ja säännökset saattavat määritellä minimi-ikärajan koneen käytölle.
- 9) Kun laitetta eivät ole käytössä, on ne säilytetä turvallisessa paikassa. Kun työvälileitä ei käytetä, on ne asetettava korkealle, kuivaan ja lukitun tilaan, pois lasten ulottuvilta.
- 10) Älä pakota työvälileitä ja käytä sitä ainoastaan sille tarkoitettuihin toimintoihin. Koneen osia ei saa poistaa, ellei oheississa käyttöohjeissa ole toisin mainittu. Alkuperäistä kokoonpanoa ei saa myöskään millään tavalla muunnella. Tarkista aina, että kone toimii moitteettomasti eikä ole viallinen. Huonokuntoinen kone saattaa aiheuttaa vaaratilanteita henkilölle, eläimille ja esineille. Konetta tulee käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa esitettyllä tavalla ja siinä esitettyissä asennoissa, kaikenlaiset muut asennot ovat vaarallisia.
- 11) Käytä sopivaa vaatetusta. Jos et ole kokenut maaliruiskun käyttäjä, käytä suojavaatetusta sekä käsien, silmien ja hengitysteiden suojaamia.
- 12) **Työskentele keskityneesti.** Säilytä aina vakaa ja turvallinen työasento. Tarkkaile aina toimintojasi. Toimi järkevästi, älä koskaan käytä laitetta väsyneenä.
- 13) **Säilytä työvälileitä hyvin.** Pidä työvälileet puhtaina, jolloin niiden toiminta on parempi ja turvallinen. Noudata välineiden huoltoa ja vaihtoa koskevia ohjeita. Pidä kahvat kuivina ja oljystä ja rasvasta puhtaina.
- 14) **Irrota kone sähköverkosta.** Ennen kuin liität koneen sähköverkkoon tai irrotat sen siitä, varmista että ON/OFF katkaisin on asennossa "O" (pois päältä). Ennen kuin koneeseen suoritetaan minkäänlaisia huolto-, puhdistus- tai muita toimenpiteitä, on se ensin irrotettava sähköverkosta, irrottamalla pistoke pistorasiasta, ei kuitenkaan syöttökaapelista vetämällä.
- 15) **Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.** Sammuta moottori ja irrota kone sähköverkosta silloin, kun: et käytä konetta, poistut sen luota, syöttökaapeli on viallinen tai kuljetat konetta paikasta toiseen. Älä kuljeta konetta pistokkeen ollessa pistorasiassa, pitämällä sormea katkaisimella. Varmista, että katkaisin on auki (asento "0" nolla), kun liität pistokkeen.
- 16) **Tarkista vaurioituneet osat.** Tarkista aina ennen käytöä, etteivät suodattimenpitimen ja suodattimen kannen aukot ole tukkutuneet ja että suodatin on puhdas. Jos ei näin ole, puhdistaa ne tämän käyttööppaan ohjeiden mukaisesti. Tarkista myös, ovatko koneen muut osat vaurioituneita tai viallisia. Älä yritys korjata konetta.
- 17) **Anna ammattitaitoisten henkilöiden suorittaa laitteen korjaukset.** Mikäli koneessa esiintyy paljon kulumista tai viallisuuksia, anna ammattitaitoisten henkilöiden tarkistaa se valtuutetussa huoltokeskuksessa ja suorittaa mahdolliset korjaukset. Korjaukset saa suorittaa vain alan tekniikko, alkuperäisiä varaosia käyttäen. Muuten voi koneen käyttäjä olla vakavassa vaaratilanteessa.
- 18) **Huom.** Jos käytetään käyttööppaan ohjeista poikkeavia välineitä tai liitännöitä, voidaan aiheuttaa henkilövahinkoja.
- 19) **Huom.** Kun kone on käytössä, älä suuntaa ruiskutuspistoolin ilmasuihku itseäsi tai muita henkilöitä tai eläimiä kohti. Älä anna muiden koskea koneeseen tai kaapeleihin. Työskentelyalueella koneen käyttäjä on vastuussa muille henkilölle koneen käytöstä





- aiheutuvista mahdollisista vahingoista.
- 20) **Huom.** Älä suuntaa ruiskua koneen runkooa (10 kuva A) kohti. Älä tupakoi. Vahingossa tapahtuvien käynnistysten välttämiseksi, poista pistoke aina pistorasiasta koneen siirtämisen ajaksi.

⚠ SÄHKÖTURVALLISUUSNORMIT

- 1) **Suojaudu sähköiskuilta.** Vältä kehon kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, jäädyttimii, ym. älä käytä laitetta, ellei katkaisin avaudu tai sulkeudu. Vaihda vialliset katkaisimet valtuutetussa huoltopalvelussa.
- 2) **Verkkoliitäntä.** Syöttöjännitteen tulee vastata arvokilvessä olevien teknisten tietojen jännitemerkintää. Ei saa käyttää muunlaista virransyöttöä. Virransyöttölinjalla on suositeltavaa käyttää voimassaolevien valtiollisten normien mukaista turvakatkaisinta. Pyydä lisätietoja paikalliselalta sähköasentajalta. Varmista, että liittäntöjen pistoriasiat ja pistokkeet ovat yhteensopivia.
- 3) **Älä käytä kaapelia väärin.** Älä koskaan siirrä tai nostaa laitetta syöttökaapelin avulla, äläkä koskaan vedä kaapelia pistorasiasta irrottaessasi. Käytä kahvaa (3 kuva A) tai hihnaa (5 kuva A mikäli laitteessa) laitteen siirtämiseen, älä vedä ilmaletkusta (6 kuva A). pidä kaapeli etäällä lämmönlähteistä, öljystä ja terävästä kulmista.
- 4) **Tarkista syöttökaapeli.** Pistoke ja syöttökaapeli tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin sekä aina ennen käyttöä, vioittumisen tai kulumisen tarkistamiseksi. Jos ne ovat huonokuntoiset, on kaapeli heti irrotettava eikä konetta saa käyttää, vaan se on vietävä korjattavaksi valtuutettuun huoltokeskusseen. Sähköjärjestelmän mahdolliset viat tulee korjauttaa vain valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- 5) **Jatkojohdot.** Jatkojohtojen tehon tulee olla sama tai suurempi kuin laiteella. Käytä kaapelin tai jatkojohdon liitätään erityistä kaapeliiliintä (2 kuva A mikäli laitteessa). Älä tallaa tai purista jatkojohtoa. Tarkista jatkojohdot säännöllisin väliajoin ja vahida ne, jos ne ovat vialliset. Älä käytä vanhoja tai kluneita jatkojohdoja, sillä ne ovat hengenvaarallisia. Pidä jatkojohdo etäällä työskentelyalueelta sekä teräväkulmaisilta, kosteiltä, märriltä ja öljyisiltä pinnoilta, lämmönlähteistä ja poltoaineista.
- 6) **Ulkokäytöön tarkoitettu jatkojohdot.** Kun laitetta käytetään ulkona, tulee käyttää vain ulkokäytöön soveltuavia jatkojohdoja. Käytä ainostaan typpihyyväksyttyä ja oikein koodein varustettua jatkojohtoa.
- 7) **Huom.** Irrota pistoke sähköverkosta kun laite ei ole käytössä.

- Tämä kone on varustettu kaksoiseristysjärjestelmällä. Kaksoiseristys takaa pareman sähköturvallisuuden ja koneen maadoitus ei ole välttämätöntä.

KÄYTÖÖNOTTO (KUVA C)

Kone voidaan toimittaa joitakin osat irrollaan. Poista kone ja sen mukana toimitetut osat pakauksesta, tarkista silmämääritesti eheys ja suorita sitten asennus liitteessä olevia ohjeita noudattaa. Asennustoimenpiteiden aikana on koneen oltava irrotettuna sähköverkosta. Tarkista asennuksen vakuus ennen koneen käynnistämistä.

PISTOOLITELINEEN ASENNUS (1) (mikäli laitteessa)

Kun pistooliteline asetetaan paikalleen, tulee kuulua naksahdus.

ILMALETKUN ASENNUS (2)

Noudata seuraavia toimenpiteitä, jotka suoritetaan sekä koneen rungon sisullu että ruiskutuspistoolin sisullu:

Aseta kahva paikalleen pikalittimellä (nuoli a), kierrä (nuoli b) ja vedä sen jälkeen (nuoli c), jotta kiinnitys tapahtuu hyvin.

HIHNAN ASENNUS (3) (mikäli laitteessa)

⚠ Älä koskaan käytä konetta ilman ilmansuodatinta (11 kuva A)

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

Kääri syöttökaapeli kahvan ympärille (mikäli laitteessa) ja liitä se sitten pistokkeeseen (kuva D). Aseta ruiskutuspistooli pistoolitelineeseen (8 kuva A). Aseta kone olalles (kuva E mikäli laitteessa).

KÄYNNISTYS

Ota pistooli telineestä ja suuntaa se käsiteltävää pintaa kohti. Käynnistä ON/OFF katkaisin painamalla sivulla olevaa, "I" (käynnistys) merkinnällä varustettua näppäintä. Kun laite on käynnistetty, ruiskutuspistoolista tulee jatkuvalta ilmaa (7 kuva A). Säädä ruiskutuspärametrit ja materiaalin ulosvirtaus (ks. kappale 'KÄYTÖÖOHJEET'). Paina liipasinta (8 kuva G).

PYSÄYTYS

Käynnistä ON/OFF katkaisin painamalla sivulla olevaa, "O" (pois päältä) merkinnällä varustettua näppäintä. Kun et käytä konetta, sammuta se ja katkaise virransyöttö.

KÄYTÖÖN LIITTYVIÄ OHJEITA

Lue huolellisesti turvallisuusnormit ja noudata tarkoin niissä annettuja ohjeita, jotta koneen toiminta voi tapahtua parhaalla mahdollisella tavalla. Etene rauhaisesti; voit saavuttaa täydellisen hyödyn koneesta vasta, kun olet saanut tarpeeksi kokemusta sen käytöstä. Tämän laitteen maalaustoinnin tapahtuu siten, että korkea ilmavirtaus kääri sisäänsä matalapaineeseen ruiskutettavan sulhukutuksen, mikä takaa tehokkaan maalausmenetelmän. Ilmavirtaus auttaa lisäksi lyhentämään päälystysmateriaalin kuivumisaikaa. Tartu koneeseen tukevalla otteella, aseta hihna olalles (mikäli laitteessa) ja säädä se työskentelyasentoosi sopivaksi. Kuvassa E esitetään olkeaa asento.

⚠ HUOM! Vältä käytön aikana tukkimasta suodattimen kannen (9 kuva A) aukkoja.

Käsiteltävän esineen tai pinnan valmistelu

Ruiskutustulos riippuu siitä, kuinka puhdas ja sileä pinta on ollut ennen ruiskutusta. Poista aina kaikki ruostetrahat tai vanhan värin jäänteet, ja hio tarvittaessa hiekkaperillä. Tasoita missä on tarpeen, jotta pinnat saadaan yhtenäisiksi. Poista pöytä käsiteltävältä pinnalta ennen ruiskutusta. Lue tarkkaan maalipirkissä olevat, kiinnitysaineen käytön käsittelevät ohjeita ennen maalauskuon aloittamista, paremman tuloksen saamiseksi, ja ennenkaikkea maalin säästämiseksi. Pinnat, joita ei käsitellä, peitetään liimanauhalla tai sanomaletipaperilla.

Ruiskutettavan materiaalin valmistelu

Ravista purkkia hyvin ennen sen avaamista. Maalausmateriaali tulee yleensä laimentaa (on hyvä kokeilla ensin osalla tuotetta, ennen kuin se laimentetaan kokonaan). Noudata tuotteen valmistajan antamia ohjeita ohennusaineen tyyppin ja sen määrän suhteen. Mikäli valmistaja ei ole antanut ohjeita tuotteen ohentamisesta eikä määritteleyt ohennusaineen tyypistä, kysy neuvoa kauppiasta, ilmoittaen että tuotetta tullaan käytämään HVLP-ruiskutuspistoolilla (alhainen paine, voimakas ulosvirtaus). Ota myös huomioon seuraavat seikat: Jotta voidaan tarkastaa, onko aine hyvin nestemäistä tai hyvin paksua, käytetään viskositeettirajaa. Viskositeetti on erittäin alhainen hyvin nestemäissä aineissa ja korkea hyvin paksuissa aineissa. Maalien viskositeettiarvojen arvioimiseksi - mikäli tuotteen purkissa ei ole merkitöjä – voidaan tiedot hakea seuraavassa olevasta taulukosta 'TAULUKKO 1'. Täytä ruiskutuspistoolin säiliö (1 kuva G) enintään 3/4 sen tilavuudesta. Lisää tarvitaessa ohennusainetta vähän kerrallaan, kun olet ensin tehnyt kokeita pahvilla tai puulevyllä.

TAULUKKO 1

Peitemateriaali	Viskositeetti (DIN-s)
Ohenteita sisältävät maalit	15-30
Pohjamaalit	25-30
Peitatut aineet ja täytemaalit	ei ohennettuina
Kaksikomponenttimaalit ja öljymaalit	20-35
Kuultoimalit	15-25
Veteen liuottettavat maalit	20-25
Autojen peitemaalit	20-25
Puusuojat	ei ohennettuina
Seinämaalit	16-20

Viskosimetrin käyttö (13 kuva A)

Viskositeetin määrä saadaan sekunnissa. Sekoita tuote hyvin ohennusaineen kanssa. Täytä viskosimetri (13 kuva A) ruiskutettavalla



tuotteella reunoihin asti ja laske, kuinka monen sekunnin kuluessa neste poistuu kokonaan alaosassa olevasta reiästä (kuva 1). Saatu aika ilmaisee viskositeettia sekunneissa-DIN (DIN-s). Etene kokeilemalla, kunnes saat tuotteelle määritellyn viskositeettiarvon (DIN-s).

Ruiskutuspistoolin säätö

Asenna säiliö (1 kuva G) paikalleen ja sulje hyvin. Halutun ruiskutusmuodon (2 kuva H) valitsemiseksi, löysennetään säätörengasta (3 kuva G) ja asetetaan kuristussuuttiin (4 kuva G), jotta saadaan (2 kuva H) :

HH= vaakatasoinen suihke
VV= pystysuora suihke
CC= pyörävä suihke.

Kun ruiskutusmuoto on valittu, suljetaan säätörengas (3 kuva G). Vaakatasoiset tai pystysuorat suihkeet (HH-VV) soveltuват suurille pinnoille. Pyörivä suihketta (CC) taas käytetään pieniin esineisiin tai vaikeammin saavutettaviin kohtiin (kulmat, reunat, y.m.).

⚠️ HUOM! Aineen tyhjentämiseksi kokonaan säiliöstä, säädä nousuputki (12 kuva G), ruuvaamalla mutteri (14 kuva G) irti, asetetaan sen sopivimpaan asentoon, sen mukaan onko ruiskutettava pinta asetettu makaavaan- (1 kuva L) tai pystyasentoon (2 kuva L).

⚠️ HUOM! Älä koskaan paina liipasisinta (8 kuvaG) ruiskutuspistoolin säädon aikana.

Ruiskutuksen säätö

Koneen ollessa käynnistettyynä, ilmavirtaus, joka tulee ilmaletkun (6 kuva A) kautta ruiskutuspistooliin (7 kuva A), poistuu jatkuvalta kuristussuutimesta (4 kuva G), maali sumuttuu vasta kun liipasisinta (8 kuva G) painetaan. Ruiskutuksen (1 kuva H) säätämiseksi on hyvä aloittaa säätöruuvin (5 kuva G) ollessa täysin suljettuna (kierrä oikealle myötäpäivään), aukaise ilman säätöruuvia kokonaan (17 kuva G mikäli laitteessa)(symboli "4" ylöspäin). Pitämällä liipasisinta (8 kuva G) painettuna, avataan hitaasti säätöruuva (5 kuva G), kunnes saadaan maalin haluttu sumutusmäärä.

Ruiskutustapa

Kääni hihna (5 kuva A mikäli laitteessa). Ota ruiskutuspistooli telineestä (8 kuva A) ja suuntaa se käsittelyvää pintaa kohti. Ruiskutuspistoolin liikkeen tulee olla säännöllinen ja sie on aina pidettävä samalla etäisyysellä sekä käsittelyvän pinnan suuntaisena. Suosittelutavat etäisyys (3 kuva H) on 10-30cm, riippuen säädöstä sekä käytettävän maalin laadusta. On tärkeää, että liike on aina yhdensuuntainen käsittelyvän pinnan kanssa, jotta pinta saadaan tasaiseksi. Älä koskaan käytä pyörivää liikettä, joka saattaisi pilata viimeistelyn laadun. Liikkeen tulee olla vaakasuora jos ruiskutus on vaakatasoinen HH (2 kuva H). Pyörivä ruiskutus CC (2 kuva H) vaati suuremman etäisyyden maalattavasta esineestä. Kannattaa kuitenkin aina kokeilla ensin pahvila tai puulevyllä ennen maalauskseen aloittamista. Vapauta liipasin (8 kuva H), aina käänteessä ja paina uudelleen kun aloitat paluuliikkeen (4 kuva H). Nämä voidaan varsinkin suruilla ja tasaisilla pinnoilla välttää jälkiä, kun tehdään seuraava kerros.

MUITA TURBOKOMPRESSORIN KÄYTÖJÄ

Kytke mäillä puhallussuuttimen (14 kuva A mikäli laitteessa) putkeen (6 kuva A) voit käyttää ruiskua kumpitajojen ja muiden puhallettavien laitteiden ilman puhaltimena tai pistojana.

HUOLTO

⚠️ HUOM! Aina ennen tarkistus- tai huoltotoimenpiteitä on laite irrotettava sähköverkosta irrottamalla koneen pistotulppa.

- Hoida konetta hyvin ja puhdista se säännöllisesti. Nämä takaat sen täydellisen tehokkuuden ja pitkän käyttöön.

Ruiskutuspistoolin puhdistus

⚠️ HUOM! Ruiskutuspistooli on puhdistettava hyvin heti käytön jälkeen. Jos sen sisällä oleva maalilaine kuivuu, on puhdistus paljon vaikeampaa, ja lisäksi vaarannetaan koneen käyttökelvoisuus.

⚠️ HUOM! Älä käytä herkästi sytyviä liuottimia ruiskutuspistoolin puhdistukseen. Suorita puhdistus hyvin ilmostoidussa tilassa, noudattaen edellä esitettyjäyleisiä turvallisuusnormeja ja sähköturvallisuusnormeja.

Summuta laite ja irrota se sähköverkosta.

Irrota säiliö (1 kuva G) , varmistaen että kaikki ruiskutuspistoolissa oleva pintakäsitleymateriaali valuu takaisin säiliöön. Kaada jäljelle jänyt maali säiliöönsä ja sulje ilmatiiviisti.

Aloita puhdistus säiliöstä (1 kuva G), kaataen sen sisälle hieman maalin laadulle sopivaa ohennusainetta, jonka syttymisherkkyys on kuitenkin yli 21°C.

Ravista ohennusainetta sisältävää säiliötä jonkin aikaa ja tyhjennä se sitten. Toista tämä toimenpide, kunnes ohennusaine on täysin puhdistusta. Puhdistaa kaikki maalitahrat sekä säiliön sisä- että ulkopuolelta.

Puhdistaa säiliön kannen alla oleva tiiviste (2 kuva G) ja tarkista, ettei se ole viallinen tai kulunut.

Ruiskutuspistoolin muiden osien puhdistus tapahtuu seuraavasti:

- 1) ruuva auki rengas (3 kuva G)
- 2) poista kuristussuutin (4 kuva G)
- 3) ruuva säätöruuvi kokonaan auki ja poista se (5 kuva G)
- 4) poista jousi (6 kuva G)

5) poista neula (10 kuva G): ei pidä käyttää työkaluja. Elle neula tule helposti ulos, ruuva tivistysholkin (11 kuva G) mutteri auki.

Huom! Jos ruuvaat tivistysholkin (11 kuva G) mutterin auki neulan (10 kuva G) poistamiseksi, älä hävitä tivistysholkisarjaa (16 kuva G) .

Huom! Älä koskaan puhdista ruiskutuspistoolin (7 kuva A) suuttimia tai ilmareikiä terävillä metalliesineillä.

6) ruuva sisäsuutin auki tähän tarkoitettulla avaimella (9 kuva G)

7) poista tiivistelevy (7 kuva G).

Laita kaikki nämä osat puhdistusastiaan ja puhdista ne puhtaalla ohennusaineella (mieluummin maalin valmistajan suosittelemalla), käyttäen apunasi pensseliä.

Puhdista myös ruiskutuspistoolin ja nousuputken sisäiset osat (12 kuvaG).

Ennen näiden osien paikalleen asennusta, varmista että ne ovat täysin kuivat

Huom! Asenna mainitut osat takaisin paikoilleen, suoritaan asennustointeet pääin vastaisessa järjestyksessä.

On erityisen tärkeää, että sisäsuutin (9 kuva G) asennetaan paikalleen ennen neulaa (10 kuva G).

Asennuksen aikana on otettava huomioon tiiviste (7 kuva G), jossa on 4 lovea, jotka auttavat kuristussuuttimen asettautumista (4 kuva G). Sen pysyvän asennon takaa sen alaosassa sijaitseva ulostyöntyvä kieleke.

Huom! Jos olet ruuvanut auki kiristysholkin (11 kuva G) mutterin, laita hieman rasvaa ennen sen sulke mistä (neulan tulee liikkua vapaasti).

Huomio! Laite on toimitettu 3 mm suuttimella (18 kuva G) korkean viskositeetin omaaville tuotteille. Mikäli vahidat sen, varmista että ruuvaat ruuvin (5 kuva G) kokonaan irti tai painat liipaisinta (8 kuva G) riittävästi siten, ettei neula estä sisäisen suuttimen (18 kuva G) poistamista tai asentamista.

Huom! Kuluneiden tiivisteiden (2 ja 13 kuva G) vaihtaminen tapahtuu seuraavasti:

- ruuva auki mutteri (14 kuva G)
- poista kannen alusta (15 kuva G)
- poista tiivistelevy (2 ja 13 kuva G)

Huom! Tarkista tiivisteen (13 kuva G) asento, ennen mutterin (14 kuva G) kiinnittämistä.

Huom! Turvallisuuksista sekä hyvän toiminnan takaamiseksi, ei säiliöön sulku ole täysin ilmatiivis. Vaikka se on hyvin suljettu, voidaan havaita minimaalista ilmanpoistoa.

Koneen rungon puhdistus

Summuta laite ja irrota se sähköverkosta.

Puhdista koneen runko (10 kuva A), ilmaletku (6 kuva A) ja ruiskutuspistoolin teline (8 kuva A) pehmällä harjalla tai puhtaalla liinalla, joka voi olla myös kostea. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia, ne voivat vaurioittaa konetta pahasti. Kemialliset aineet vahingoittavat muovisia osia.

Huom! Älä ruiskuta tai kastele laitetta vedellä.



Suodattimen puhdistus ja vaihto

Poista suodattimen kansi (9 kuva A) ruuvimeisselillä, sisäisen kytkimen avulla (kuva F). Varmista suodattimen (11 kuva A) puhdistus puhaluksella tai saippualla pesemällä, ja vaihda se tarvittaessa uuteen. **Huom!** Älä koskaan käytä laitetta ilman ilmansuodatinta.

Sellaisissa huoltotoimissa, joita ei näissä käyttöohjeissa ole mainittu, on käännyttävä valtuutettun huoltokeskuksen puoleen.

VIANETSINTÄ

Katso 'TAULUKKO.2'.

⚠ HUOM! Jos kone tärisee, vie se valtuutettuun huoltokeskukseen tarkistettavaksi.

⚠ HUOM! Jos kone ei toimi oikein edes ylläkuvattujen toimenpiteiden suorittamisen jälkeen, tai jos siinä esiintyy muita kuin yllämainittuja vikoja, vie se valtuutettuun huoltokeskukseen. Ilmoita aina koneen malli ja sen sarjanumero, jotka ovat arvokilvensä sekä liitteessä.

VARASTOINTI

- Suorita aina käytön jälkeen koneen ja sen varusteiden osien täydellinen puhdistus (ks. huoltoa koskeva kappale). Nämä välitetään homeen muodostumineen, ja tataan laitteen hyvä toiminta ja pitkä käyttöikä.
- Aseta kone lasten ulottumattomiin, vakaaseen asentoon, kuivaan, lauhkeaan ja pölytömään tilaan.
- Suojaa kone valolta, pidä sitä mieluiten pimeässä tai hämärässä.
- Älä sulje konetta muovipussien sisään, jottei kosteutta pääse muodostumaan.

HÄVITTÄMINEN

Ympäristön suojelemiseksi on noudata tettavaa voimassaolevia paikallisia säännöksiä.

Älä heitä pakkausta roskien keräykseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen. Kun kone ei ole enää käyttökelpoinen, eikä sitä voida korjata, pura se osiin, lajittelimalla.

Kaikissa muovissa osissa on materiaalimerkintä, joka helpottaa niiden lajittelua ja kierrätystä.

⚠ HUOM! Säiliö tulee puhdistaa, ennen sen hävittämistä.

Muutokset: Teksti, kuvat ja tiedot vastaavat tämän ohjekirjan painatuksen aikana päivitettyjä standardeja. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa dokumentoinnin ajan tasalle, mikäli koneeseen tehdään muutoksia.

TAULUKKO 2

Häiriö	Syy	Korjausohje
Jos kone ei käynnisty	Mootorista puuttuu virta	Tarkista, että ON/OFF katkaisin on asennossa "I" Tarkista sähköliitännät Tarkista jatkokohto tai vaihda pistorasia Tarkista asunnon pääkatkaisin
Pintakäsittelyaine ei tule ulos suuttimen aukosta	Sisäsuutin (9 kuva G) tukkeutunut Nousuputki (12 kuva G) tukkeutunut Nousuputki (12 kuva G) pois paikaltaan Säiliöpaine puuttuu (1 kuva G), Säätöröuvi (5 kuva G) liian kireä	Puhdista Puhdista Korja letku Kiristä säiliö hyvin kiinni Kierrä säätöröuvi uuki (5 kuva G)
Pintakäsittelyainetta tulee tipputaan suutimesta	Sisäsuutin (9 kuva G) löysentynyt Sisäsuutin (9 kuvaG) kulunut Ruiskutettava materiaali juuttuu sisäsuutimeen (9 kuva G) ja kuristussuutimeen (4 kuva G).	Kirista sisäsuutinta Vaihda suutin Puhdista
Huono sumutus	Ruiskutettavan aineen liian korkea viskositeetti Liian suuri määrä ruiskutettavaa ainetta Säätöröuvi (5 kuva G) liian löysä Sisäsuutin (9 kuva G) Suodatin (11 kuva A) hyvin likainen Säiliöpaine puuttuu (1 kuva G).	Ohenna Ruuvaan säätöröuvi kiinni Ruuvaan säätöröuvi kiinni Puhdista Vaihda Kirista säiliö hyvin kiinni.
Suihkeen painevaihtelua ruiskutuksen aikana	Pintakäsittelyaine on loppumassa Nousuputki (12 kuva G) tukkeutunut Suodatin (11 kuva A) hyvin likainen	Vaihda Puhdista Vaihda
Maali valuu maalattavalle pinnalle	Liikaa pintakäsittelyainetta ladattuna Tuote liikaa ohennettu Liian hidas liike Ruiskutuspistooli liipasin (8 kuva G) pysyy alaspainettuna Liiallinen läheisyys pintaan	Ruuvaan säätöröuvi kiinni (5 kuva G) Lisää ohentamatonta ainetta Liikuta ruiskutuspistoolia nopeammin Päästä irti liipasin liikkeen vaihdon aikana Suurenna ruiskutuspistoolin ja maalattavan esineen väliä
Pintakäsittelyaineen liiallinen sumutus (Overspray)	Pintakäsittelyaineen ulosvirtaus liian voimakas	Ruuvaan säätöröuvi kiinni (5 kuva G)
Väritulos heikko tai epätasainen	Maali liian paksua Ruiskutuksen säätö Liian nopea liike Liiallinen etäisyys ruiskutettavaan pintaan Väri liian paksua Ruiskutuspistooli tukossa Ilmaletku (6 kuvaA) reikiintynyt tai rikki Suodatin (11 kuva A) tukossa Väri rakeinen Säiliö (1 kuva G) huonosti suljettu	Lisää ohennusainetta Kierrä säätöröuvi uuki (5 kuva G) Liikuta ruiskutuspistoolia hitaammin Pienennä ruiskutuspistoolin ja maalattavan esineen väliä Tarkista tuotteen viskositeetti Puhdista ruiskutuspistooli Vaihda letku Puhdista tai vaihda suodatin Suodata tarvittaessa maali suodattimen tai harson avulla Puhdista tiivistä (2 kuva G) ja sulje säiliö



NORSK

Vi gratulerer deg med et utmerket valg. Ditt nye utstyr er blitt produsert ifølge en høy kvalitetsstandard. Det vil fungere på en sikker måte og du vil få stort utbytte av det i lang tid fremover. Denne lakkeringsmaskinen benytter systemet "HVL"

for å kunne operere med store luftmengder og lavt trykk.
VIKTIG! Før maskinen tas i bruk må man lese og følge nøye denne veileningen for korrekt flytting, igangsetting, bruk, stans og vedlikehold, med henvisninger til skissene og de tekniske data som finnes i vedlegget. Før du starter arbeidet, må du gjøre deg kjent med betjeningsorganene og korrekt bruk av maskinen. Forsikre deg om at du vet hvordan du skal stoppe den i en nødsituasjon. Gal bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader. Maskinen skal ikke brukes på steder som faller innunder forskriftene for eksplosjonssikkerhet. Ta godt vare på denne dokumentasjonen og pass på å ha den for hånd ved eventuelle fremtidig behov. Vedlegget som inneholder etiketten med serienummeret og teknisk data for maskinen, fungerer dessuten også som garantibevis.

Tenk alltid på din egen og andres sikkerhet og opptre deretter.

ADVARSEL! Lakkeringsmaskinen skal kun benyttes til sprøyting av overflatematerialer som maling, gjennomsiktig lakk osv. som ikke er brennbare, dvs. som har et antenningspunkt på over 21°C. Andre typer maling og lakk må ikke benyttes.

VIKTIG! All annen bruk enn den som er oppgitt i denne veileningen kan føre til skader på maskinen og sette personer og gjenstander i fare.

BESKRIVELSE AV MASKINEN (FIG.A)

- 1 Nettplugg
- 2 Kabelklemme (hvis montert)
- 3 Håndtak
- 4 Bryter ON/OFF (på/av)
- 5 Skulderrem (hvis montert)
- 6 Luftslange
- 7 Trykksprøte
- 8 Trykksprøteholder
- 9 Filterlok
- 10 Maskinkropp
- 11 Filter
- 12 Filterholder
- 13 Viskosimeter
- 14 Oppblåsningsdyse (hvis montert)



BESKRIVELSE AV MERKING OG SYMBOLER (FIG. B)

- 1 Maskinmodell.
- 2 Tekniske spesifikasjoner.
- 3 Sertifiseringsmerker.
- 4 Maskinenes serienummer og fabrikasjonsår.
- 5 **VIKTIG!** (hvis montert)
- 6 Les bruksveiledningen nøyde før bruk. (hvis montert)
- 7 Rett ikke trykksprøyten mot personer eller kroppsdele. (hvis montert)
- 8 Rett ikke trykksprøyten mot maskinen. (hvis montert)
- 9 Benytt hørselsvern. (hvis montert)

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

- 1) Trykksprøyten må ikke benyttes til sprøyting av brennbare stoffer.
- 2) Trykksprøyten må ikke rengjøres med brennbare løsemidler.
- 3) **Advarsel.** Vær oppmerksom på eventuelle farer forbundet med materialet som sprøytes: se advarslene på beholderen eller informasjonen fra produsenten.
- 4) **Advarsel.** Sprøytt aldri materialer som du ikke vet om er farlige eller ikke.
- 5) **Hold arbeidsområdet rent.** Man kan letttere skade seg på områder og arbeidsbord som er uryddige.
- 6) **Pass på at arbeidsområdet er egnet.** Elektriske apparater må ikke utsettes for regn og ikke plasseres på steder som er fuktige eller våte.

Sørg for god belysning av arbeidsområdet. Bruk ikke elektriske apparater i nærheten av væsker, gass eller andre brennbare stoffer eller på steder hvor det er fare for brann og/eller eksplosjon. Under arbeid med apparatet i lukkede rom og også i friluft må man passe på at man ikke ånder inn damp av løsemidler fra apparatet. Arbeid aldri i nærheten av brannkilder (slik som åpen ild), glødende gjenstander (slik som glødende kabler eller overoppvarmede overflater) eller steder hvor det kan dannes gnister.

- 7) **Start aldri maskinen i lukkede rom eller på steder med dårlig ventilasjon.** Ved bruk utendørs må det tas hensyn til vindretningen. Under arbeid innendørs må man sørge for god uthvelting. Arbeid kun i godt dagslys eller med tilsvarende god kunstig belysning.
- 8) **Hold barn på god avstand.** La aldri barn eller personer som ikke er helt på det rette med all informasjon i denne bruksveiledningen benytte maskinen. Slipp aldri til barn, dyr eller andre personer mens du arbeider. Det kan hende det i de lokale lover og regler er fastsatt en minstealder for bruk av maskinen.
- 9) **Oppbevar utstyr som ikke benyttes på et trygt sted.** Når utstyret ikke brukes skal det plasseres på i et tørt, avlast rom og legges så høyt at barn ikke i noe tilfelle rekker opp.
- 10) **Bruk aldri makt på utstyret og benytt det kun til arbeidspoggaver det er laget for.** Fjern aldri noen av maskinens komponenter dersom det ikke er uttrykkelig oppgitt i denne manualen og foreta aldri endringer på maskinen. Kontroller aldri at maskinen virker som den skal og at den er i god stand. Dersom det er noe galt med den, kan den utgjøre en fare for personer, dyr eller ting. Bruk alltid maskinen bare på den måten og i den stillingen som er beskrevet i denne bruksveiledningen, enhver annen posisjon kan være farlig.
- 11) **Ha på deg egnet arbeidstøy.** Hvis du ikke er meget erfaren i bruk av lakkeringsmaskiner, må du ha på deg egnet arbeidstøy med vernebriller, arbeidshansker og ansiktmaske.
- 12) **Ikke la deg distrahere av noe.** Stå alltid i en stabil og sikker posisjon under arbeidet. Kontroller aldri det du holder på med. Bruk sunn fornuft og ikke bruk maskinen dersom du er trett eller ikke føler deg opplagt.
- 13) **Ta godt vare på utstyret ditt.** Hold utstyret rent, slik at det aldri er sikkert å bruke og yter optimalt. Følg instruksjonene for vedlikehold og utskifting av utstyr. Hold alle håndtak og gripefester rene og frie for olje og fett.
- 14) **Koble fra maskinen.** Før maskinen tilkobles eller frakobles strømnettet, må du forsikre deg om at bryteren ON/OFF (på/av) står på "O" (av). Hvis det skal foretas rengjøring, vedlikehold eller andre inngrep på maskinen, må den alltid frakobles strømnettet ved at stopselet tas ut av kontakten (trekk aldri i ledningen).
- 15) **Unngå utilsiktet igangsetting.** Slå av motoren og koble maskinen fra strømnettet hvis: den ikke er i bruk, den forlates uten tilsyn, strømledningen er skadet, maskinen skal flyttes til et annet sted. Flytt ikke apparatet når stopselet allerede er i stikkontakten og ved å holde en finger på bryteren. Forsikre deg om at bryteren er åpen (dvs. står på "O") når stopselet settes i stikkontakten.
- 16) **Kontroller om noen av delene er skadet.** Hver gang du skal bruke maskinen, må du først kontrollere at åpningene på filterholderen og filterlokket ikke er tilstoppet. Kontroller også at filteret er rent. Rengjør ved behov på den måten som er beskrevet i denne bruksveiledningen. Undersøk også om andre deler av maskinen er skadet eller ikke virker som de skal. Forsikr ikke å reparere maskinen.
- 17) **Utstyret må kun repareres av kvalifiserte reparatører.** Dersom det oppstår brudd eller overdrevne slitasje på noen av maskinens deler, må man få maskinen kontrollert og eventuelt reparert ved et autorisert serviceverksted. Reparasjonene må kun utføres av kvalifiserte reparatører og det skal benyttes originale reservedeler, ellers kan det medføre risiko for brukeren.
- 18) **Viktig.** Bruk av tilbehør eller koblinger som avviker fra de som anbefales i denne bruksveiledningen, kan medføre fare for personskader.
- 19) **Viktig.** Når maskinen er i funksjon, må man aldri rette luftstrålen fra trykksprøyten mot seg selv, andre personer eller dyr. Hold andre personer vekk fra maskinen. Pass på at ingen andre personer rører ledningene. På arbeidsområdet er operatøren ansvarlig overfor tredjepersoner med hensyn til eventuelle skader som skyldes bruk av maskinen.
- 20) **Viktig.** Rett ikke sprøyten mot maskinkroppen (10 fig.A). Unngå røyking. For å unngå utilsiktet igangsetting, må man under flytting av maskinen alltid ta ut stopselet av stikkontakten.





ELEKTRISKE SIKKERHETSNORMER

- 1) **Beskytt deg mot elektrisk støt.** Unngå at noen del av kroppen kommer i kontakt med overflater forbundet til jord eller masse, slik som rør, radiatorer osv. Bruk ikke utstyret dersom ikke bryteren åpner seg eller lukker seg. Brytere med feil må skiftes ut av en autorisert reparatør.
- 2) **Tilkobling til strømnettet.** Tilforselsspenningen må være som oppgitt på typeplaten. Bruk ikke andre typer strømforsyning. Det anbefales å montere en sikkerhetsbryter på den elektriske tilforselsledningen med et aktiviseringsområde som er i overensstemmelse med gjeldende forskrifter i brukerlandet. Rådfør deg med din elektriker. Kontroller at stopsler og stikkontakter passer til hverandre.
- 3) **Ikke misbruk nettledningen.** Man må aldri flytte eller løfte apparatet ved hjelp av nettledningen. Trekk heller aldri i nettledningen når stopselet skal tas ut av stikkontakten. Når apparatet skal flyttes, må man benytte håndtaket (fig.A hvis montert) eller skulderremmen (5 fig.A hvis montert), aldri dra i luftslangen (6 fig.A). Hold nettledningen på god avstand fra varmekilder, olje eller skarpe kanter.
- 4) **Kontroller nettledningen.** Stopselet og nettledningen må kontrolleres jevnlig og hver gang maskinen skal brukes, før å se om det finnes tegn til skade eller slitasje. Hvis dette ikke er i god stand, må man snarest koble fra ledningen og ikke bruke maskinen før den er blitt reparert ved et autorisert serviceverksted.
- 5) **Skjøteleddninger.** Skjøteleddningen må ha en kapasitet som er lik eller større enn apparatet har behov for. Bruk kabelklemmen (2 fig.A hvis montert) når nettledningen skal kobles til skjøteleddningen. Sørg for at ikke skjøteleddningen trakkes på eller kommer i klem. Kontroller skjøteleddningene jevnlig og skift dem ut dersom de er skadet. Bruk aldri skjøteleddninger med tegn til slitasje eller skade, det kan være livsfarlig. Hold skjøteleddningene borte fra arbeidsmrådet, overflater som er fuktige, våte eller fulle av olje, skarpe kanter, varmekilder og drivstoff.
- 6) **Skjøteleddninger for bruk utendørs.** Når apparatet skal brukes utendørs, må det kun benyttes skjøteleddninger som egner seg til slik bruk. Bruk kun godkjente skjøteleddninger som er merket på forskriftsmessig vis.
- 7) **Viktig.** Ta alltid stopselet ut av stikkontakten når apparatet ikke brukes.
 Denne maskinen er konstruert med et dobbelt isolasjonssystem. Dobbelt isolasjon gir større elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke har behov for å jordes.

IGANGSETTING (FIG. C)

Det kan hende noen av delene ikke er montert når maskinen leveres. Ta maskinen og de eventuelle løse delene ut av pakken. Se etter at alle delene er i god stand og foreta montering slik som vist i vedlagte illustrasjoner. Under montering av delene skal stopselet alltid være trukket ut av kontakten. Kontroller at alt er riktig montert før maskinen settes igang.

MONTERING AV TRYKKSØRTEHOLDER (1) (hvis montert)

Når trykksprøyteholderen skyves på plass, skal det høres et klikk.

MONTERING AV LUFTSLANGEN (2)

Gå frem på følgende måte både på maskinsiden og på trykksprøytesiden: Monter muffen med bajonettkobling (pil a), røter (pil b) og trekk (pil c), slik at den blir sittende godt fast.

MONTERING AV SKULDERREMSEN (3) (hvis montert)

⚠️ Bruk aldri apparatet uten luftfilteret (11 fig.A)

START OG STOPP

Fest skjøteleddningen med kabelklemmen (hvis montert) og koble den deretter til stikkontakten (fig.D). Plasser trykksprøyten i holderen (8 fig.A). Ta på deg skulderremmen (fig.E hvis montert).

START

Ta trykksprøyten ut av holderen og hold den i retning av overflaten som skal behandles. Trykk bryteren ON/OFF (på/av) på "I" (start). Når maskinen er satt igang vil luften strømme jevnt ut av trykksprøyten (7 fig.A). Reguler spruteparametrene og mengden som tilføres (se avsnittet "Forholdsregler ved bruk av maskinen"). Trykk på spaken (8 fig.G).

STOPP

Trykk bryteren ON/OFF (på/av) på "O" (av). Når arbeidet er avsluttet, må du slå av maskinen og ta stopselet ut av stikkontakten.

FORHOLDSREGLER VED BRUK AV MASKINEN

Etter å ha lest alle sikkerhetsreglene nøyde, må du sørge for at du alltid følger dem, slik at du får maksimale ytelsjer på maskinen din. Ta deg god tid; først når du er blitt godt kjent med maskinen er du i stand til å utnytte den maksimalt. Lakeringsegenskapene til dette apparatet er basert på stor lufttilførsel sammen med strålen som sprutes ut under lav trykk, noe som bidrar til en meget effektiv lakering. Luftstrømmen bidrar dessuten til å redusere tørketiden til malingen eller lakken.

Hold godt fast i maskinen, plasser remmen over skuldrene (hvis montert) og pass på at du står i korrett arbeidsposisjon. Tegningen på fig.E viser riktig posisjon.

⚠️ VIKTIG! Pass på at du ikke tetter igjen luftåpningene på filterlokket (9 fig.A) under bruk av maskinen.

Klargjøring av gjenstanden eller overflaten som skal behandles

Resultatet av lakeringen avhenger av hvor ren og glatt overflaten er før man begynner behandlingen. Fjern alle spor av rust eller tidligere maling og puss eventuelt med sandpapir. Flikk der hvor det er nødvendig, slik at overflaten blir helt glatt. Fjern støv fra overflaten før du behandler den. Les nøyde instruksene på malingeboksen angående eventuell mulighet for å gå over med festemiddel før selve malingen, for å oppnå et bedre resultat og fremfor alt spare på malingen. Overflatene som ikke skal males må dekkes til med tape eller avispaper.

Klargjøring av produktet som skal sprøyes

Rist godt på boksen før den åpnes. Malingen eller lakken skal som regel tynnes ut (det lønner seg å gjøre et forsøk med en del av produktet før alt sammen tynnes ut). Følg instruksene til produsenten av produktet angående typen og mengden tynningsmiddel som skal benyttes. Dersom det ikke er oppgitt på boksen hvordan produktet skal tynnes ut eller hva slags tynningsmiddel som skal benyttes, må du be forhandleren av malingen om råd og fortelle at produktet skal påføres ved hjelp av en HVLP-trykksprøyte (høyt volum, lavt trykk). Ta videre hensyn til følgende: For å finne ut om malingen er tynt- eller tyktflytende, benyttes begrepet viskositet. Viskositeten er lav dersom produktet er meget tyktflytende, og høy dersom produktet er tyktflytende. For å gjøre seg opp en idé om hvilken viskositet malingen du bruker skal ha, kan man, dersom det ikke er oppgitt noe på boksen, ta en titt på viskositetstabellen "TAB.1". Fyll beholderen (1 fig.G) til trykksprøyten maks. 3/4 full. Om nødvendig tilsettes stadig mer tynningsmiddel, mens man gjør forsøk på et stykke pap eller en plankebit.

TAB.1

Malingstype	Viskositet (DIN-s)
Maling som inneholder løsemidler	15-30
Grunnmaling	25-30
Impregneringsslakk	tynnes ikke ut
2-komponentslakk og oljemaling	20-35
Gjennomsiktig lakk	15-25
Maling som kan tynnes ut i vann	20-25
Billakk	20-25
Treibes	tynnes ikke ut
Slemming	16-20

Bruk av viskosimeter (13 fig.A)

Viskositetsverdien regnes i sekunder. Bland produktet godt med tynningsmiddel. Fyll viskosimetret (13 fig.A) opp til kanten med produktet som skal benyttes og mål hvor mange sekunder væsken bruker på å renne helt ut av hullet i bunnen (fig.I). Tiden som registreres viser viskositeten uttrykt i DIN-sekunder (DIN-s). Forsøk deg frem til du oppnår den fastsatte viskositetsverdien (DIN-s) som skal benyttes for et bestemt produkt.

Regulering av trykksprøyten (fig.G)

Monter beholderen (1 fig.G) og lukk den godt igjen. For å velge den





typen sprut du ønsker (2 fig.H), løsner du på reguleringssringen (3 fig.G) og innstiller retningen på vingedysen (4 fig.G) for å oppnå (2 fig.H):

HH= svak, horisontal sprut

VV= svak, vertikal sprut

CC= rund sprut.

Etter å ha valgt den ønskede sprut-typen, blokkeres reguleringssringen (3 fig.G). Horisontal og vertikal sprut (HH-VV) anbefales for store overflater. Rundt sprut (CC) benyttes derimot for små gjenstander og på steder hvor det er vanskeligere å komme til (hjørner, kanter osv.).

VIKTIG! For å bruke opp alt produktet som befinner seg i beholderen, må man regulere stigerøret (12 fig.G) ved å løsne mutteren (14 fig.G) og plassere den i den mest egnede stillingen, avhengig av om overflaten som skal males hovedsakelig er flat (1 fig.L) eller hovedsakelig er oppreist (2 fig.L).

VIKTIG! Mens man foretar regulering av trykksprøyten må man aldri trykke på spaken (8 fig.G).

Regulering av spruten

Når maskinen er slått på, vil luftmengden, som gjennom lufrøret (6 fig.A) føres til trykksprøyten (7 fig.A) stadig strømme ut av vingedysen (4 fig.G), mens malingen vil forstørres kun når man trykker på spaken (8 fig.G). For å regulere spruten (1 fig.H) anbefales det å starte med reguleringsskruen (5 fig.G) helt stengt (drei den mot høyre med urviseren) og så løsne ringen (3 fig.G) og løsne vingedysen (4 fig.G).

Det anbefales at man først løsner vingedysen (4 fig.G) og ikke skruer

av reguleringsskruen (5 fig.G) til man oppnår forstørring av den ønskede malingsmengde.

Sprutemåte

Ta på deg skulderremmen (5 fig.A hvis montert). Ta trykksprøyten ut av holderen (8 fig.A) og rett den mot overflaten som skal males. Utfør en jevn bevegelse med trykksprøyten og hold den alltid i samme avstand fra, og parallelt med, overflaten som skal behandles. Det anbefales en avstand (3 fig.H) på mellom 10 og 30 cm, avhengig av regulering og type maling eller lakk som benyttes. Det er spesielt viktig at bevegelsen alltid er parallel med overflaten på gjenstanden som skal behandles, slik at man oppnår en jevn overflate. Benytt aldri en roterende bevegelse, da det kan føre til et dårligere resultat. Bevegelsen skal være horisontal dersom spruten er vertikal VV (2 fig.H) eller vertikal dersom spruten er horisontal HH (2 fig.H). Rund sprut CC (2 fig.H) forutsetter at man holder større avstand til gjenstanden som skal males. Det anbefales i alle tilfeller å utføre noen forsøk på en papp- eller trebit før du starter selve arbeidet. Hver gang du kommer tilbake til enden av bevegelsen og skal endre retning, må du slippe spaken (8 fig.G) og trykke den inn igjen når du starter bevegelsen i motsatt retning (4 fig.H). Dette gjør at man spesielt på store flate overflater unngår skjøter som skyldes at man har passert to ganger.

ANNEN BRUK AV TURBOKOMPRESSOREN

Ved å koble oppblåsningsdysen (14 fig.A hvis montert) på røret (6 fig.A) kan man benytte forstøveren som blåseapparat eller til oppblåsing av madrasser og lignende.

VEDLIKEHOLD

VIKTIG! Før enhver kontroll eller vedlikehold må maskinen frakobles strømnettet ved at støpselet tas ut av stikkontakten.

- Rengjør maskinen regelmessig og sorg for at den er i god stand. Da vil den alltid yte maksimalt og få en lang levetid.

Rengjøring av trykksprøyten

VIKTIG! Trykksprøyten må alltid rengjøres omhyggelig med en gang man er ferdig med å bruke den. Dersom malingen inne i trykksprøyten får tid til å tørke, vil det være mye vanskeligere å få den rengjort og man risikerer å ikke kunne bruke den mer.

VIKTIG! Bruk aldri brennbare løsemidler ved rengjøring av trykksprøyten. Foreta rengjøringen på et sted med god ventilasjon og overhold reglene med hensyn til generell og elektrisk sikkerhet som ble forkartet tidligere.

Slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkontakten.

Fjern beholderen (1 fig.G) og forsikre deg om at all malingen som er igjen i trykksprøyten renner tilbake i beholderen. Hell malingen som er igjen tilbake i boksen og lukk den godt igjen.

Start rengjøringen av beholderen (1 fig.G) ved å helle på en mindre mengde tynningsmiddel som passer til malingen og som har et antennelsespunkt på over 21°C.

Rist beholderen med tynningsmiddelet et par ganger og tøm deretter beholderen. Gjenta denne prosedyren til tynningsmiddelet som kommer ut av beholderen er helt rent. Rengjør alle rester av maling både på innsiden og utsiden av beholderen.

Rengjør pakningen (2 fig.G) under lokket på beholderen og kontroller at den ikke er skadet eller slitt.

Rengjøring av de andre delene i trykksprøyten skjer på følgende måte:

- 1) skru løs ringen (3 fig.G)
- 2) fjern vingedysen (4 fig.G)
- 3) skru reguleringsskruen helt ut og fjern den (5 fig.G)
- 4) fjern fjæren (6 fig.G)
- 5) ta ut nålen (10 fig.G): det anbefales å ikke bruke verktøy. Dersom det er vanskelig å ta ut nålen, løsner man mutteren (11 fig.G)

Viktig! Hvis man for å fjerne nålen (10 fig.G) løsner på mutteren (11 fig.G), må man sørge for å ta godt vare på alle delene (16 fig.G).

Viktig! Rengjør aldri dysene og lufthullene i trykksprøyten (7 fig.A) med spiss metallgjenstander.

- 6) med en egnet fastnøkkel skrur man ut den indre dysen (9 fig.G)
- 7) fjern den flate pakningen (7 fig.G).

Legg alle disse delene i et kar for rengjøring og rengjør dem ved hjelp av tynningsmiddel uten urenheter (helst av samme merke som malingen). En pensel er til god hjelp.

Rengjør også de innvendige delene av trykksprøyten og stigerøret (12 fig.G).

Før du setter sammen disse delene igjen, må du forsikre deg om at de er helt tørre.

Viktig! Delene som er nevnt over settes sammen igjen ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

Spesielt viktig er det at den innvendige dysen (9 fig.G) monteres før nålen (10 fig.G).

Vær spesielt nøyde ved montering av pakningen (7 fig.G) som er utstyrt med 4 referansemerker som gjør det lettere å plassere vingedysen (4 fig.G). Den kan bare settes i riktig posisjon takket være en tunge som stikker ut på undersiden.

Viktig! Dersom du har løsnet mutteren (11 fig.G) må du før du setter den på plass ha på en dråpe olje (nålen må kunne gli lett).

Merk! Apparatet leveres med en dyse på 3 mm (18 fig.G) for produkter med høy viskositet. Hvis denne skiftes må man passe på å ikke skru skruen (5 fig.G) helt ut eller å trykke avtrekkeren (8 fig.G) helt inn, slik at nålen ikke hindrer en i å fjerne og installere den innvendige dysen (18 fig.G).

Viktig! Utskifting av slitte pakninger (2 og 13 fig.G) skjer på følgende måte:

- løsne mutteren (14 fig.G)
- fjern det underste lokket (15 fig.G)
- fjern pakningene (2 og 13 fig.G)

Viktig! Kontroller posisjonen til pakningen (13 fig.G) før mutteren festes (14 fig.G).

Viktig! Av sikkerhetshensyn og for å sikre god funksjon er ikke beholderen helt hermetisk tett. Selv etter at man har lukket den, kan man se at det kommer ut litt luft.

Rengjøring av maskinkroppen

Slå av apparatet og ta støpselet ut av stikkontakten.

Rengjør maskinkroppen (10 fig.A), luftslangen (6 fig.A) og



trykksprøyteholderen (8 fig.A) med en myk børste eller en ren klut, eventuelt litt fuktig. Bruk ikke vaskemidler eller løsemidler, det kan føre til varig skade på maskinen. Deler av plast er ømfintlige overfor kjemiske stoffer.
Viktig! Du må ikke sprute på, eller på annen måte la det komme vann på maskinen.

Rengjøring og utskifting av filteret

Fjern filterdekselet (9 fig.A) ved å benytte et skrujern på en innvendige løsemekanisme (fig.F). Kontroller at filteret er rent (11 fig.A), blås luft på det, vask det med såpe eller skift det ut om nødvendig.
Viktig! Bruk aldri apparatet uten luftfilteret.

Når det gjelder vedlikeholdsoperasjoner som ikke er nevnt i denne veilederingen, må man alltid henvende seg til et autorisert serviceverksted.

FEILSØKING

Se tabellen "TAB.2".

VIKTIG! Dersom maskinen vibrerer, må du få den kontrollert ved et autorisert serviceverksted.

VIKTIG! Hvis du har foretatt alle de operasjonene som er beskrevet over og maskinen fortsatt ikke fungerer som den skal, eller det oppstår andre feil enn de som er forklart, må den bringes til et autorisert serviceverksted. Oppgi alltid maskinens modellbetegnelse og serienummer som finnes på typeskiltet og i vedlegget.

LAGRING

- Hver gang maskinen har vært i bruk må man rengjøre både maskinen og tilbehøret grundig (se avsnittet om vedlikehold), slik unngår du at det dannes mugg og sikrer at maskinen alltid yter maksimalt og får en lang levetid.
- Plasser maskinen på et sted som er utilgjengelig for barn, i en stabil og sikker posisjon på et tørt sted uten stov og ekstreme temperaturer.
- Beskytt maskinen mot direkte lys og oppbevar den helst på et mørkt eller skyggefullt sted.
- Plasser ikke maskinen i en nylonsekk, da det kan føre til at det dannes fuktighet som skader maskinen.

AVHENDING

Ta alltid hensyn til de gjeldende miljøforskriftene.

Kast ikke emballasjen i avfallet, men sørг for at den blir resirkulert.

Når maskinen ikke lenger kan brukes eller repareres, må du sørge for at de enkelte delene blir kildesortert.

Alle deler av plast har et identifiseringssymbol for materialet de består av. Dette er for å lette kildesorteringen.
VIKTIG! Før du kaster beholderen må du rengjøre den.

Endringer: Tekst, illustrasjoner og data tilsvarer standard utførelse da denne bruksveilederingen gikk i trykken. Produsenten forbeholder seg retten til å oppdatere dokumentasjonen dersom det blir foretatt endringer på maskinmodellen.

TAB. 2

Problem	Årsak	Løsning
Dersom maskinen ikke starter	Ingen strømtilførsel til motoren	kontroller at bryteren ON/OFF (på/av) er i posisjonen "I" kontroller de elektriske tilkoblingene kontroller skjøtedeleningen eller skift ut stikkontakten kontroller hovedbryteren i huset
Det kommer ikke noe maling eller lakk ut av åpningen på dysen	Innvendig dyse (9 fig.G) tilstoppet Stigerør (12 fig.G) tilstoppet Stigerør (12 fig.G) løsnet Manglende trykk i beholderen (1 fig.G). Reguleringskruke (5 fig.G) for stram	Rengjør Rengjør Fest slangen Skru beholderen godt til Løsne reguleringskruen (5 fig.G)
Det drypper lakk eller maling fra dysen	Innvendig dyse (9 fig.G) løsnet Innvendig dyse (9 fig.G) slitt Det har samlet seg maling i den innvendige dysen (9 fig.G) og i vingedyset (4 fig.G)	Stram til den innvendige dysen Skift ut dysen
Dårlig forstøving	Malingen eller lakkken har for høy viskositet For store mengder maling eller lakk Reguleringskruke (5 fig.G) for løs Innvendig dysen (9 fig.G) Filter (11 fig.A) meget skittent Manglende trykk i beholderen (11 fig.G).	Rengjør Tynn ut Stram til reguleringskruen Stram til reguleringskruen Rengjør Skift ut Stram beholderen godt til.
Ujevn sprut	Malingen eller lakkken er i ferd med å ta slutt Stigerør (12 fig.G) tilstoppet Filter (11 fig.A) meget skittent	Fyll Rengjør Skift ut
Malingen renner på gjenstanden som behandles	Det er blitt fylt på for mye maling eller lakk Produktet er blitt utynnet for mye For langsom bevegelse Spakken på trykksprøyten (8 fig.G) er inne For liten avstand til overflaten som skal behandles	Stram til reguleringskruen (5 fig.G) Tilsett ufotynnet produkt Beveg trykksprøyten hurtigere Slipp spaken når du skal bevege trykksprøyten i motsatt retning Øk avstanden mellom trykksprøyten og gjenstanden som skal males
Overdrevnen forstøving av malingen (Overspray)	For stor tilførsel av maling eller lakk	Stram til reguleringskruen (5 fig.G)
Svak eller uregelmessig fargeeffekt	Maling eller lakk for lite utynnet Regulering av spruten Bevegelsen er for rask Distansen til overflaten som skal behandles er for stor For tykk farge Trykksprøyten er tilstoppet Luftslangen (6 fig.A) lekker eller er ødelagt Filteret (11 fig.A) er tilstoppet Kornet farge Beholderen (1 fig.G) er ikke skikkelig lukket	Tilsett tynningsmiddel Løsne reguleringskruen (5 fig.G) Beveg trykksprøyten langsommere Reduser avstanden mellom trykksprøyten og gjenstanden som skal males Kontroller produktets viskositet Rengjør trykksprøyten Skift slangen Rengjør eller skift eventuelt ut filteret Filtrer om nødvendig malingen ved hjelp av et filter eller en stoffbit Rengjør pakningen (2 fig.G) og steng beholderen



SVENSKA

Vi gratulerar till Ert utmärkta val. Er nya utrustning har tillverkats enligt hög kvalitetsstandard. Den kommer att ge hög avkastning och säkerhet med tiden. Denna sprutlackerare använder systemet 'HVLP' för att arbeta med höga luftvolymer under lågt tryck.

⚠️ VIKTIGT! Innan man använder denna elektriska apparat för att utföra en korrekt förflytning, i servicetagande, start, bruk, stopp och underhåll så läs noggrant och ta del av följande instruktioner. Dessa hänsigar till skisser och tekniska data som finns i det bifogade bladet. Innan man påbörjar arbetet så försök lära känna kontrollerna och maskinens korrekta användning och försäkra Er om att Ni vet hur man stänger den vid nödfall. Olämplig användning av maskinen kan orsaka allvarliga skador. Det är inte tillåtet att använda apparten på platser som innehåller vatten.

Bevara noggrant de bifogade instruktionerna och det bifogade bladet och ha dem till hands vid eventuella framtida behov. Det bifogade bladet som innehåller etiketten med serienummer och teknisk data för maskinen representerar dessutom ett garantidokument.

Tänk alltid på Er och andras säkerhet och uppträd där efter.

⚠️ VIKTIGT! Sprutlackerare ska endast användas för att spruta täckningsmaterial såsom färg, genomskinlig lack, m.m. som ej är flamfarliga, dvs. har en flammpunkt som är högre än 21°C. Använd ingen annan typ av färg.

⚠️ VIKTIGT! Alt annat bruk än det som indikerats i dessa instruktioner kan ge skador på maskinen och ge upphov till fara för personer och saker.

MASKIN BESKRIVNING (FIG. A)

- Pos 1 Strömförsljningsstickprop
2 Kabelfäste (om det medföljer)
3 Grepp
4 Strömbrytare ON/OFF
5 Stödrem (om det medföljer)
6 Lufrör
7 Sprutpistol
8 Pistol-hållare
9 Filterlock
10 Maskinstomme
11 Filter
12 Filter-hållare
13 Viskosmätare
14 Munstycke för uppbläsning (om det medföljer)

BESKRIVNING AV MÄRKNING OCH SYMBOLER (FIG. B)

- Pos 1 Maskin modell.
2 Teknisk data.
3 Certifieringsmärken.
4 Serienummer och maskinens tillverkningsår.
⚠️ VIKTIGT! (om det medföljer)
6 Läs noggrant instruktionerna innan användning. (om det medföljer)
7 Rikta inte strålen mot personer eller kroppsdelar. (om det medföljer)
8 Rikta inte strålen mot maskinen. (om det medföljer)
9 Använd akustiska hörselskydd. (om det medföljer)

⚠️ ALLMÄNNA SÄKERHETSNORMER

- 1) Sprutpistolen får inte användas för att spruta flamfarliga substanser.
- 2) Sprutpistolen får inte rengöras med flamfarliga lösningar.
- 3) **Varning.** Se upp för eventuella faror som det sprutade materialet kan medföra. Rådgör med märkningen på behållaren eller tilverkarens bifogade instruktioner.
- 4) **Varning.** Spruta inte material om man inte känner till om det eventuellt är farligt.
- 5) **Håll arbetsområdet rent.** I områden och bänkar som är i oordning är det lättare att skada sig.

- 6) **Se upp med miljön i arbetsområdet.** Utsätt inte elektrisk utrustning för regn och använd den inte vid fuktiga eller blöta platser. Håll arbetsområdet väl upplyst. Använd inte den elektriska utrustningen i närheten av vätskor, gas eller bränslematerial eller på platser där det finns risk för brand och/eller explosion. Under arbete med utrustningen inomhus såsom utomhus så se upp så att det inte sugs in lösningssubstanser som avdunstar av själva utrustningen. Medan Ni arbetar så ställ Er inte i närheten av lättantändliga källor (såsom fria flammor), glödande objekt (som glödande kablar eller upphettade ytor) eller som kan orsaka gnistor.
- 7) **Starta inte maskinen i tillståndet lokaler eller dåligt ventilerade.** Vid arbete utomhus så rekommenderas det att ta hänsyn till vindens riktning. Under arbete inomhus så tillsätt en anpassad ventilation. Arbeta endast under dagsljus eller med motsvarande konstgjord belysning.
- 8) **Håll barn på avstånd.** Det är förbjudet för barn och personer som inte har perfekt kännedom om instruktionerna i denna manual att använda maskinen. Under arbetet så är det inte tillåtet att det finns andra personer, barn eller djur i närheten. Lagar och lokala regler kan avse en minimidistans för användning av maskinen.
- 9) **Bevara utrustningen som inte används på en säker plats.** Då utrustningen inte används så bör den placeras på en torr plats och högt upp och stängd med nyckel för att hålla barn på avstånd.
- 10) **Pressa inte utrustningen och använd den endast för de avsedda ändamålen.** Ta inte bort några komponenter från maskinen om det inte uttryckligen indikerats i manuelen. Modifiera inte på något vis originalkonfigurationen. Kontrollera alltid maskinens effektivitet och att den är intakt. Om den är i dåligt skick så kan den vara upphov till fara för den som använder den. Använd endast maskinen på de sätt och de positioner som beskrivs i dessa instruktioner, alla andra positioner är farliga.
- 11) **Kläd Er på ett lämpligt sätt.** Om Ni inte är expert på användning av sprutlackerare så använd lämplig klädsel och skyddsanordningar för händer, ögon och luftvägar.
- 12) **Var inte distraherad.** Under arbete så bibehåll alltid en stabil och säker position. Kontrollera alltid vad Ni håller på med. Använd sunt förflytt, använd aldrig maskinen då Ni är trött.
- 13) **Bevara Er utrustning varsamt.** Håll utrustningen ren för bättre och säkrare prestationer. Observera instruktionerna för underhåll och byte av tillbehör. Håll greppen torra, rena och utan olja och fett.
- 14) **Koppla bort maskinen.** Innan maskinen kopplas eller bortkopplas från strömförsljningsnätet så försäkra sig om att strömbrytaren ON/OFF är i positionen "O" (avstängd). För alla slags ingrepp på utrustningen, för renhöring, underhåll eller annat så bortkoppla den från strömförsljningsnätet genom att dra ut stickproppen utan att dra i elsladden.
- 15) **Undvik oavsiktlig start.** Stäng av motorn och koppla bort maskinen från den elektriska strömförsljningen då: den inte används, lämnas utan uppsyn, elkabeln är trasig, den transportereras från en plats till en annan. Transportera inte utrustningen med sladden isatt i uttaget genom att hålla ett finger på strömbrytaren. Försäkra sig om att strömbrytaren är öppen (position "O" noll) då man sätter i stickproppen.
- 16) **Kontrollera skadade delar.** Innan all användning så kontrollera att öppningarna i filterhållaren och filterlocket inte är tilläpppta. Kontrollera dessutom att filtret är rent. Fortsätt annars med att göra rent det och såsom indikeras i denna manual. Kontrollera också så att det inte finns andra skadade delar på maskinen eller som inte är i grad att utföra avsedd funktion. Försök inte reparera maskinen.
- 17) **Låt utrustningen repareras av kvalificerad personal.** Ifall delar av maskinen skulle vara trasiga eller utslitna så låt den kontrolleras och eventuellt repareras av kvalificerad personal vid en auktoriserad serviceverkstad. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal och med original reservdelar om inte så kan användare befina sig i fara.
- 18) **Viktigt.** Användning av alla slags tillbehör eller annan tillämpning är vad som rekommenderas i denna instruktionsmanual kan orsaka skador på personer.
- 19) **Viktigt.** När maskinen är i funktion så rikta inte pistolens luftström mot Er själv eller andra personer och djur. Förhindra att personer rör maskinen. Förhindra att personer rör sladdarna. I arbetsområdet så är operatören ansvarig mot tredje man vid eventuella skador orsakade under maskinens användning.
- 20) **Viktigt.** Rikta inte strålen mot maskinstommen (10 fig.A). Rök inte.



För att undvika oavsiktig start, så shall man under förflytning alltid dra ut stickproppen från strömuttaget.

ELEKTRISKA SÄKERHETSNORMER

- 1) **Skydda Er mot elstötar.** Undvik kontakt med ytor som jordanslutits eller massanslutits såsom rör, radiatorer, m.m. Använd inte utrustningen om strömbrytaren inte öppnas eller stängs. Låt defekta strömbrytare bytas ut hos en auktoriserad serviceverkstad.
- 2) **Nätanslutning.** Matarspänningen måste motsvara den som finns på skylen för teknisk data. Använd inte andra typer av strömförsljning. Det rekommenderas att använda en säkerhetsbrytare på den elektriska strömförsljningslinjen med ett ingripande fält som motsvarar gällande normer i användningslandet, rådgör med Eran elektriker. Kontrollera att uttag och stickproppar för anslutningar är kompatibla sins emellan.
- 3) **Missbruks inte sladden.** Transportera inte eller lyft aldrig utrustningen i elsladden och dra aldrig i den för att koppla bort den från uttaget. För att flytta på utrustningen så använd greppet (3 fig.A) eller stödremmen (5 fig.A om det medföljer), dra den aldrig i luftföret (6 fig.A). Håll sladden borta från värmekällor, olja och vassa kanter.
- 4) **Kontrollera strömförsljningssladden.** Stickproppen och elsladden måste regelbundet kontrolleras och innan all användning så kontrollera att det inte finns några tecken på skador eller föråldring. Om den inte verkar vara i ett bra skick så dra genast bort sladden och använd inte maskinen utan låt den repareras hos en auktoriserad serviceverkstad. Eventuella fel på elsystemet får endast repareras hos en auktoriserad serviceverkstad.
- 5) **Försljningssladdar.** Försljningssladdarna måste ha en bärighet som är lika med eller större än den som avses för utrustningen. Använd det specifika kabelfästet (2 fig.A om det medföljer) för anslutning av försljningssladden. Se till att man inte kliver på försljningssladden eller att den kläms åt. Undersök försljningssladdens regelbundet och byt ut den om den är trasig. Använd inte försljningssladdar som visar tecken på utslitning eller föråldring då de kan ge upphov till livsfara. Håll den borta från borta från arbetsområdet och fuktiga, blöta, oljiga ytor eller med skarpa kanter eller värmekällor, eller bränslematerial.
- 6) **Försljningssladdar för utomhus bruk.** När man använder utrustningen utomhus så shall man endast använda försljningssladdar som är avsedda för utomhusbruk. Använd endast försljningssladdar som är godkända och med lämplig märkning.
- 7) **Viktigt.** Dra ut stickproppen från nätet då utrustningen inte används.

Denna maskin är tillverkad med ett dubbelt isolerings system. dubbelisoleringen ger större elektrisk säkerhet och kräver inte nödvändigtvis en jordanslutning av maskinen.

ISERVICETAGANDE (FIG. C)

Maskinen kan levereras med några delar nedmonterade. Dra ut maskinen och de levererade komponenterna från förpackningen och fortsätt med deras hopsyttning såsom illustreras i det bifogade bladet.

Under hopsyttningsfasen av komponenterna så måste stickproppen vara bortkopplad från det elektriska uttaget. Innan man startar maskinen så kontrollera att allt är fast hopsyttat.

MONTERING PISTOL-HÄLLARE (1) (om det medföljer)

När Ni sätter i pistol-hällaren så shall det höras ett klick.

MONTERING LUFTRÖR (2)

Utför följande faser som gäller både för maskinstommens sida såsom sprutpistolens sida:

Sätt in muppen med bajonettslutning (pil a), vrid (pil b) dra sedan (pil c) för att fixera den ordentligt.

MONTERING AV STÖDREM (3) (om det medföljer)

Använd aldrig utrustningen utan luftfiltret (11 fig.A)

START OCH STOPP

Fäst försljningssladden till kabelfästet (om det medföljer) och anslut den sedan till stickproppen (fig.D). Sätt sprutpistolen i pistol-hällaren (8 fig.A). Sätt maskinen runt halsen (fig.E om det medföljer).

START

Dra ut pistolen från sitt stöd och rikta den mot ytan som ska täckas. Aktivera

strömbrytaren ON/OFF genom att trycka på tangenten på sidan med tecknet "I" (start). Luften kommer ut kontinuerligt från sprutpistolen (7 fig.A) då man en gång startat utrustningen. Reglera sprutningsparameterna och materialflödet (se paragraf FÖRESKRIFTER OCH REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING). Tryck in greppet (8 fig.G).

STOPP

Aktivera strömbrytaren ON/OFF genom att trycka på tangenten på sidan med tecknet "O" (avstängd). När Ni inte arbetar så stäng av maskinen och koppla bort den elektriska strömförsljningen.

FÖRESKRIFTER OCH REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING

Efter att noggrant ha läst säkerhetsnormerna så fölж ordagrant dessa rekommendationer vilka kommer att garantera Er att uppnå maximal prestation av Er maskin. Fortsätt lugnt och endast efter att Ni fått erfarenhet kommer Ni att kunna utnyttja till fullo dess kapacitet.

Villkoren för garanterad lackering av denna utrustning är genom en hög luftvolym som för fram den utsprutande strålen under lågt tryck vilket medför en hög effektivitet av lackeringen. Dessutom så gynnar luftströmmen en reducering av torkningstiden för täckmaterialet.

Greppa maskinen fast och sätt stödremmen (om det medföljer) runt halsen och reglera den efter Er arbetsposition. Skissen i fig.E illustrerar en korrekt position.

VIKTIGT! Under användning så undvik att täppa till skärorna i filterocket (9 fig.A).

Förberedelser av objektet eller ytan som ska behandlas

Sprutningsresultatet beror på hur ren och slät ytan är innan man sprutar där. Ta bort all rost eller beläggningar från gammal färg och om det är nödvändigt så slipa med sandpapper. Kitta där det är nödvändigt för att få en jämnare yta. Gör rent från damm innan sprutningen. Läs noggrant instruktionerna som finns på målarburken om möjligheten att först passera ett fixeringsmedel innan man påbörjar målningen för att få ett bättre resultat och framförallt spara på färgen. Ytor som inte ska målas, skall täckas med tejp eller tidningspapper.

Förberedelser av materialet som ska sprutas

Skaka produkten ordentligt innan man öppnar burken. Färgen som ska användas skall normalt spâs ut (vi rekommenderar att prova färgen innan allt spâs ut). Följ tillverkarens indikationer för produkten för typen av utspädningsmedel som skall användas och kvantiteten. Ifall tillverkaren inte indikerar hur produkten skall spâs ut och inte preciserar vilken typ av utspädningsmedel som skall användas så fråga Er fârgleverantör och specifikare att produkten skall appliceras till en pistol HVLP (lägt tryck stor volym). Ta i beaktande även följande punkter. För att kontrollera om substansen är för rinnande eller för tjock så introduceras termen viskositet. Det är därför låg viskositet vid mycket rinnande substanser och hög för mycket trögflytande. För att få en uppskattningsviskositet för fârgprodukten så kan man om det saknas specifik information på målarburken rådgöra med följande tabell 'TAB.1' för viskositet. Fyll tanken (1 fig.G) för pistolen till maximalt 3/4 av dess kapacitet. Om det är nödvändigt så håll på mera spädningsmedel efter att man har testat på en liten kartong eller en tråbit.

TAB.1

Täckmaterial	Viskositet (DIN-s)
Färg som innehåller lösningsmedel	15-30
Grundfärg	25-30
Etsningsvätskor eller fyllningsmedel	spâ ej ut
Lack med 2 komponenter och oljefärg	20-35
Genomskinlig lack	15-25
Färg som kan spâdas ut med vatten	20-25
Täckfärg för fordon	20-25
Skyddsslackring för trä	spâ ej ut
Färg för väggar	16-20

Användning av viskosmätare (13 fig.A)

Mätning av viskositeten följer senare. Blanda färgen med utspädnings-





medel ordentligt. Fyll viskosmätaren (13 fig.A) med produkten som skall sprutas ända till kanten och räkna i sekunder tiden som krävs för vätskan att helt och hållt komma ut ur den nedre skåran (fig.I). Denna tidsperiod som avläses representerar viskositet uttryckt i sekunder-DIN (DIN-s). Fortsätt med försöket ända tills Ni fått det avsedda viskositetsvärdet (DIN-s) för den bestämda produkten.

Reglering av sprutpistolen (fig.G)

Montera dit tanken (1 fig.G) och stäng ordentligt. För att välja typen av önskad sprutning (2 fig.H) så lossa på regleringsringen (3 fig.G) och vrid fjärrmunstycketas position (4 fig.G) för att uppnå (2 fig.H):

HH= stråle mot horisontal yta

VV= stråle mot vertikal yta

CC= rund stråle.

Efter att ha valt typen av önskad sprutning så stäng regleringsringen (3 fig.G). De horisontala eller vertikala sprutningarna (HH-VV) rekommenderas för stora ytor. Den runda sprutningen (CC) är däremot användbar för små saker eller på platser där det är svårt att komma åt (hörn, kanter, m.m.).

VIKTIGT! För att slutligen kunna ta slut på hela produkten i tanken så reglera stigningsrörer (12 fig.G) genom att lossa på muttern (14 fig.G) och placera den i den mest lämpliga riktningen beroende på om ytan som skall sprutas är väldigt vid (1 fig.L) eller framförallt hög (2 fig.L).

VIKTIGT! Under regleringsproceduren av sprutpistolen så tryck aldrig på greppet (8 fig.G).

Reglering av sprutningen

Med maskinen startad med luftflödet som genom luftröret (6 fig.A) kommer till sprutpistolen (7 fig.A), och kommer ut kontinuerligt genom fjärrmunstycket (4 fig.G), så pulviseras färger endast då man trycker på greppet (8 fig.G). För att reglera sprutningen (1 fig.H) så rekommenderas det att börja med regleringsskrullen (5 fig.G) helt stängd (fri högerut i riktningen med sols). Öppna helt och hållt skruven för reglering av luft (17 fig.G om det medföljer) (indikation "+") uppåt). Genom att hålla greppet intykt (8 fig.G) så öppnas regleringsskrullen (5 fig.G) långsamt tills den finfördelar kvantiteten önskad färg.

Sprutningsmodaliteter

Sätt stödremmen runt halsen (5 fig.A om det medföljer). Dra ut pistolen från sitt säte (8 fig.A) och rikta den mot ytan som skall täckas. Pistolen rörelse ska vara regelmässig och alltid hållas på samma avstånd och parallellt till ytan som skall behandlas. Det rekommenderas att hålla ett avstånd (3 fig. H) på mellan 10 och 30 cm beroende på regleringen och typen av färg som används. Det är viktigt att framför allt ha en rörelse som är parallell med objektsytan som behandlas för att slutligen få en jämn yta. Applicer aldrig en rotativ rörelse som kan skada den slutbehandlade kvaliteten, rörelsen skall vara horisontal och sprutningen vertikal VV (2 fig.H) eller vertikal om sprutningen är horisontal HH (2 fig.H). Rund sprutning CC (2 fig.H) kräver ett större avstånd från objekten som skall målas. Det rekommenderas i vilket fall som helst att prova på en lit kartong eller en träbit innan man börjar målningen. Om man ändrar riktning på rörelsen så måste man alltid släppa greppet (8 fig.G) och tryck in det på nytt när man på nytt påbörjar returrörelsen (4 fig.H), detta tillåter framförallt att för stora platta ytor att man undviker unionstecken beroende på man har passerat en andra omgång.

ANNAN ANVÄNDNING AV TURBOKOMPRESSORN

Genom att ansluta munstycket för uppblåsning (14 fig.A om det medföljer) till slangens (6 fig.A) så kan man använda pulverisatorn som en utrustning för blås eller uppblås för madrasser eller andra uppblåsbara objekt.

UNDERHÅLL

VIKTIGT! Innan all kontroll eller underhåll så koppla bort den elektriska strömförseringen genom att dra ur maskinens stickprop.

- Gör rent regelbundet och ta vara på Er maskin, den kommer att garantera Er perfekt effektivitet under lång tid.

Rengöring av pistolen

VIKTIGT! Rengöring av pistolen skall utföras noggrant och genast efter användning. Om färger torkar inuti så är det mycket svårare att utföra ingreppet och med risk att man inte kan använda den mer.

VIKTIGT! Använd inte lättantändliga lösningsmedel för att göra rent pistolen. Rengöringen skall utföras i en väl ventilerad lokal genom att respektera allmänna säkerhetsnormer och de för elektricitet som tidigare illustrerats.

Stäng av utrustningen och koppla bort den elektriska strömförseringen. Montera ned tanken (1 fig.G) och försäkra sig om att allt täckmaterial som finns i pistolen är inuti tanken. Häll tillbaka överbliven färg i burken och stäng till den ordentligt.

Börja att göra rent i tanken (1 fig.G) genom att inuti hälla en liten kvantitet förtunningsmedel som är anpassad till färger och i vilket fall som helst med en flampunkt som är högre än 21°C. Skaka tanken med förtunningsmedel inuti en liten stund och töm därefter tanken. Upprepa detta ingrepp tills förtunningsmedlet rinnet ut helt ren. Gör rent tanken både inuti såsom utanpå från alla färgrester. Gör rent packningen (2 fig.G) som finns under tanklocket och kontrollera även att det inte är trasigt eller utslitet.

För rengöring av kvarstående komponenter på pistolen så fortsätt enligt indikationerna nedan:

- 1) lossa ringen (3 fig.G)
- 2) ta bort fjärrmunstycket (4 fig.G)
- 3) lossa helt och hållt regleringsskrullen och dra ut den (5 fig.G)
- 4) ta bort fjädern (6 fig.G)
- 5) dra ut nälen (10 fig.G): det rekommenderas att inte använda verktyg.

Om nälen inte kommer ut lätt så lossa på packboxmuttern (11 fig.G) och sedan ta bort den.

VIKTIGT! Om Ni för att dra ut nälen (10 fig.G) lossar på packboxmuttern (11 fig.G) så se till att Ni inte tappar packboxens sammansättning (16 fig.G).

VIKTIGT! Gör aldrig rent munstycket och luftskårer på sprutpistolen (7 fig.A) med spetsiga metall objekt.

- 6) lossa med den avsedda nyckeln det inre munstycket (9 fig.G)
- 7) ta bort den platta packningen (7 fig.G).

Sätt alla dessa delar i en behållare för rengöring och fortsätt med att göra rent dessa genom att använda rent förtunningsmedel (om möjligt ett som rekommenderats av färg tillverkaren), använd även en pensel som hjälper.

Gör även rent pistolens irre delar och stigningsrörer (12 fig.G).

Innan man monterar tillbaka alla komponenter så försäkra sig om att dem är ordentligt torra.

VIKTIGT! Montera tillbaka de förtunnade komponenterna genom att uppresa monteringssekvensen i omvänt ordning.

Det rekommenderas framför allt att det inre munstycket (9 fig.G) monteras dit innan nälen (10 fig.G). Det rekommenderas att man under monteringen ser upp med packningen (7 fig.G) där det finns 4 riktningsskärnor som är till hjälp vid placering av fjärrmunstycket (4 fig.G), till sin fasta position genom en utstickande flök på dess nedre del.

VIKTIGT! Om Ni skruvat loss packboxuttern (11 fig.G) så innan man stänger till den så håll en droppe fett på den (nälen skall löpa fritt).

VIKTIGT! Utrustningen levereras med ett munstycke på 3 mm (18 fig.G) för produkter med hög viskositet; om det byts ut så se till att lossa på skruven helt och hållt (5 fig.G) eller trycka på avtryckaren maximalt (8 fig.G), på så vis att nälen inte hindrar borttagning och installation av munstycket inuti (18 fig.G).

VIKTIGT! För att byta ut utsilts packning (2 och 13 fig.G), så utför följande:

- lossa muttern (14 fig.G)
- ta bort underlocket (15 fig.G)
- ta bort packningarna (2 och 13 fig.G)

VIKTIGT! Kontrollera packningens position (13 fig.G) innan man fixerar muttern (14 fig.G).



Viktigt! Av säkerhetsskäl och för en bra funktion så är inte tankens tätning helt hermetisk. Efter att man stängt den ordentligt så är det möjligt att notera ett minimum luftutflöde.

Rengöring av maskinstomme

Stäng av utrustningen och koppla bort den elektriska strömförsörjningen. Gör rent maskinstommen (10 fig.A) lufröret (6 fig.A) pistolhållaren (8 fig.A) med en mjuk borste eller en ren och även fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel eller olika lösningsmedel då dessa kan skada maskinen. Plastdelarna är speciellt känsliga för kemiska lösningsar.

Viktigt! Spruta inte vatten eller blöt ned utrustningen.

Rengöring och byte av filtret

Montera ned filterlocket (9 fig.A) med en skruvmejsel genom att ingripa på det inre fästet (fig.F). Kontrollera filtrets rengöring (11 fig.A) blås på det eller tvätta rent det med tvål och byt ut det vid behov.

Viktigt! Använd aldrig utrustningen utan luftfiltret.

För underhållsarbete som inte specificeras i dessa instruktioner så vänd Er till en auktoriserat serviceassists.

FELSÖKNING

Se tabell 'TAB.2'.

⚠️ VIKTIGT! Om maskinen vibrerar så låt den kontrolleras hos en auktoriserad serviceverkstad.

⚠️ VIKTIGT! Om maskinen efter att man utfört nedanstående ingrepp fortfarande inte fungerar korrekt eller vid annan avvikelse än den som indikeras så ta den till en auktoriserad serviceverkstad. Hänvisa alltid till maskinmodell och serienummer som återges på etiketten för teknisk data och till det bifogade bladet.

MAGASINERING

- Efter varje användning så utför en noggrann rengöring av hela maskinen och dess tillbehör (se underhålls paragraf), på så vis undviker Ni bildning av eventuellt mögel och försäkra en optimal funktion och längre tidslängd av utrustningen.
- Ställ undan maskinen borta från barn i en stabil och säker position och på en torr och tempererad plats och som är fri från damm
- Skydda maskinen från direkt ljus. Om det är möjligt så ställ den i mörker eller halvskugga.
- Stäng inte in maskinen i nylon säckar då det kan bildas fukt som kan skada maskinen.

DEMOLERING

För att värna om miljön så fortsätt genom att följa gällande lagar på platsen. Släng inte emballeringar i avfallet utan ta det till en uppsamlingsplats för återvinning.

När maskinen inte längre kan användas eller repareras så fortsätt med att montera ned delarna för demolering av differentialavfall. Alla plastkomponenter har en identifieringssymbol för materialet som den består av. Detta är till för återvinningen av denna.

⚠️ VIKTIGT! Innan man slänger tanken så gör rent den.

Modifiteringar: Text, figurer och data motsvarar uppdaterad standard då denna manual trycktes. Tillverkaren reserverar sig rättigheten att uppdatera dokumentationen om det skulle utföras förändringar på maskinen.

TAB.2 Problem	Orsak	Åtgärder
Om maskinen inte startar	Det kommer ingen ström till motorn	kontrollera att strömbrytaren ON/OFF är i position "I" kontrollera de elektriska anslutningarna kontrollera förlängningssladden eller byt ut strömuttaget kontrollera husets huvudströmbrytare
Utebliven utförsel av täckmaterialet från munstycket skåra.	Munstycket inuti (9 fig.G) är tillräppt Stigningsröret (12 fig.G) är tillräppt Stigningsröret (12 fig.G) är urdraget Saknas tryck i tanken (1 fig.G) Justeringskruv (5 fig.G) för hårt åtdragen	Rengör Rengör Fixera röret Dra åt tanken ordentligt Dra åt justeringsskruven (5 fig.G)
Täckmaterialet droppar från munstycket	Munstycket inuti (9 fig.G) har släppt Munstycket inuti (9 fig.G) är utrött Stagnering av materialet och av sprutning i det inre munstycket (9 fig. G) och inuti fjärrmunstycket (4 fig.G)	Dra åt munstycket inuti Byt ut munstycket
Låg finfördelning	För hög viskositet på produkten som skall sprutas För hög kvantitet produkt att spruta Justeringskruvar (5 fig.G)för löst åtdragna Munstycket inuti (9 fig.G) Filter (11 fig.A) mycket smutsigt Saknas tryck i tanken (n1 fig.G)	Rengör Spä ut Skrava åt justeringsskruven Skrava åt justeringsskruven Rengör Byt ut Dra åt tanken ordentligt
Pulsering av strålen under sprutningen	Täckmaterialet håller på att ta slut Stigningsröret (12 fig.G) är tillräppt Filter (11 fig.A) mycket smutsigt	Fyll på Rengör Byt ut
Färgen droppar på objektet som skall målas	Har fyllts på för mycket täckmaterial Produkten är för utspädd För långsam rörelse Pistolgreppet (8 fig.G)hålls intryckt För nära ytorna	Skrava åt justeringsskruven (5 fig.G) Fyll på med outspädd produkt Flytta pistolen snabbare Under ändring på rörelsen så släpp greppet Öka avståndet mellan pistolen och objektet att måla
Överdriven finfördelning av täckmaterialet (Overspray)	Flödet för täckmaterialet är för hög	Skrava åt justeringsskruven (5 fig.G)
Svag eller ojämnn färgavlastning	Färgen är för lite utspädd Reglering av strålen För snabb rörelse Avståndet från ytan som skall sprutas är för långt För trögflytande färg Igentäppt pistol Det har gått härl i lufröret (6 fig.A) eller så är det trasigt Filter (11 fig.A) tillräppt Kornig färg Tanken (1 fig.G) är inte stängd riktigt	Fyll på uttunningsmedel Skriva loss justeringsskruven (5 fig.G) Flytta pistolen längsammare Minska avståndet mellan pistolen och objektet att måla Kontrollera viskositeten av produkten Fortsätt med rengöring av pistolen Byt ut röret Rengör och byt eventuellt ut filtret Filtrera färgen om det är nödvändigt genom ett filter eller en duk Rengör packningen (2 fig.G) och stäng tanken



РУССКИЙ ЯЗЫК

Поздравляем Вас с отличным выбором! Ваш новый, изготовленный в соответствии с самыми высокими стандартами качества, аппарат гарантирует Вам долговременную эффективность и надежность. Этот аппарат был создан с использованием технологии HVLP, обеспечивающей работу при большом объеме воздуха и низком давлении.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к использованию данного электрического аппарата, для правильного его перемещения ввода в эксплуатацию, включения, выключения и технического обслуживания, внимательно изучите и соблюдайте инженерные инструкции, включающие в себя ссылки на рисунки и технические данные, содержащиеся в прилагаемом информационном листке. До начала работы ознакомьтесь со всеми механизмами управления и с правилами использования машины, научившись останавливать ее в случае аварийной ситуации. Неправильное использование машины может стать причиной несчастных случаев. Запрещается использование аппарата в условиях, не предусмотренных для применения взрывоопасных веществ. Бережно храните данные инструкции и прилагаемый информационный листок в легкодоступном месте, чтобы иметь возможность обратиться к ним в случае необходимости. Прилагаемый листок с изображением этикетки, содержащей паспортный номер машины и ее технические данные выполняет роль гарантитного документа.

Позаботьтесь о безопасности Вас и окружающих и ведите себя соответствующим образом.

⚠ ВНИМАНИЕ! Краскораспылитель предназначен исключительно для распыления таких отделочных материалов, как краски, лаки и т.д., температура воспламенения которых превышает 21°C. Не используйте его для распыления любого другого типа краски.

⚠ ВНИМАНИЕ! Использование аппарата в не-предусмотренных данными инструкциями целях, может привести к его повреждению и представляет собой серьезную опасность для пользователя.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ (РИС. А)

- Поз 1 Штексеральная вилка
 2 Держатель провода (если имеется)
 3 Рукоятка
 4 Выключатель ON/OFF
 5 Ремень (если имеется)
 6 Шланг
 7 Пистолет-краскораспылитель
 8 Держатель пистолета
 9 Колпак фильтра
 10 Корпус аппарата
 11 Фильтр
 12 Фильтродержатель
 13 Вискозиметр
 14 Сошлют для надувания (если имеется)

ОПИСАНИЕ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ (РИС. В)

- Поз 1 Модель машины
 2 Технические данные
 3 Сертификационные знаки
 4 Паспортный номер и год изготовления машины
 5 **ВНИМАНИЕ!** (если имеется)
 6 Внимательно прочтите инструкции перед началом использования (если имеется)
 7 Не направляйте струю на окружающих или на себя (если имеется)
 8 Не направляйте струю на машину (если имеется)
 9 Используйте противошумные наушники (если имеется)

⚠ ОБЩИЕ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Запрещается использование пистолетов-краскораспылителей для распыления воспламеняющихся веществ.
- 2) Для чистки пистолетов-краскораспылителей не допускается использование воспламеняющихся растворителей.

- 3) Предупреждение: всегда обращайте внимание на потенциальную опасность распыляемого материала - внимательно изучите маркировку на его упаковке или предоставленную изготовителем информацию.
- 4) Предупреждение: ни в коем случае не используйте для распыления материалы, о потенциальной опасности которых вы не осведомлены.
- 5) Следите за чистотой рабочей зоны. При беспорядке возрастает риск получения травм.
- 6) Обращайте внимание на условия работы. Не оставляйте электроинструменты под дождем и не используйте ими во влажных и сырых местах. Работайте при хорошем освещении. Не используйте электроинструменты в присутствии горючих жидкостей, газов и порошков или в местах хранения воспламеняющихся или взрывоопасных материалов. При работе с аппаратом как в закрытых помещениях, так и на улице обращайте особое внимание на преломление аспирации аппарата испаряющимися частичками растворителей. Во время работы не стойте поблизости источников зажигания (например, открытого пламени), раскаленных (накаленные провода или раскаленные поверхности) или искрононагревающих объектов.
- 7) Не работайте с аппаратом в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. При работе на улице обращайте внимание на направление ветра. При работе в помещениях обеспечьте соответствующую вентиляцию. Работайте исключительно в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.
- 8) Не допускайте к аппарату детей. Запрещается его использование детьми и незнакомленными с настоящими инструкциями лицами. Во время работы не допускайте присутствия поблизости посторонних лиц, детей и животных. Местное законодательство может предусматривать ограничение минимального возраста для использования данного аппарата.
- 9) Храните все неиспользуемые инструменты в надежном месте. Все инструменты в период их неиспользования должны храниться в высоком, сухом, закрывающемсяся на ключ и недоступном для детей месте.
- 10) Не злоупотребляйте использованием инструмента и примените его исключительно для предусмотренных данными инструкциями целей. Не демонтируйте с машины отдельные компоненты, если это не предусмотрено инструкциями. Ни в коем случае не изменяйте ее оригинальную конфигурацию. Постоянно проверяйте целостность и исправность машины в случае наличия повреждений она может представлять собой серьезную опасность для пользователя. Используйте машину, соблюдаю описанные в данных инструкциях ее положение и методы применения. Любое другое положение опасно для пользователя.
- 11) Работайте в подходящей одежде. Если у Вас нет достаточного опыта в использовании аппарата для краскораспыления, работайте в соответствующей одежде и используйте специальные приспособления для защиты рук, глаз и дыхательных путей.
- 12) Будьте собраны. Во время работы сохраняйте устойчивое и безопасное положение. Всегда контролируйте Ваше действие. Будьте благородны и не работайте с машиной, если Вы чувствуете усталость.
- 13) Бережно относитесь к используемым инструментам. Следите за чистотой инструментов, гарантируя тем самым их эффективность и надежность. Следуйте инструкциям по ремонту и замене отдельных деталей. Следите за тем, чтобы все рукоятки были чистыми, сухими и без следов масла или жира.
- 14) Отсоедините машину. Перед тем как подсоединить или отсоединить машину от сети электропитания убедитесь в том, что выключатель ON/OFF находится в положении "O" (выключено). При необходимости проведения ремонта, чистки или любой другой операции отсоедините машину от сети питания, выдернув вилку из розетки, не держась при этом за шнур питания.
- 15) Предотвратите возможность самопроизвольного запуска. Выключите двигатель и отсоедините машину от сети электропитания в следующих случаях: по окончании работы, если Вы оставляете машину без присмотра, в случае повреждения шнура питания, при перемещении машины с места на место. Не переносите аппарат, подключенный к сети, держа палец на выключателе. Перед тем, как вставать вилку в розетку, убедитесь в том, что выключатель находится в положении "O" (выкл.).
- 16) Проверяйте на наличие неисправностей. До начала работы регулярно проверяйте отверстия фильтродержателя и колпака фильтра на проходимость, а также чистоту фильтра. В случае их загрязнения



очистите их в соответствии с описанными в данном руководстве процедурами. Проверьте также исправность и пригодность к эксплуатации всех остальных частей аппарата. Не пытайтесь самостоятельно заниматься его ремонтом.

- 17) Доверьте ремонт аппарата квалифицированному персоналу. В случае обнаружения неисправности или износа отдельных частей машины, доверьте ее проверку и возможный ремонт квалифицированному персоналу, работающему в сертифицированных центрах техобслуживания. Ремонтные работы должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами и с использованием оригинальных запчастей. При невыполнении этого условия пользователь может подвергнуть себя серьезной опасности.
- 18) Внимание. Использование любых деталей или узлов, не предусмотренных данными инструкциями, может стать причиной несчастного случая.
- 19) Внимание. Ни в коем случае не направляйте струю воздуха из пистолета работающей машины на себя, на окружающих или на животных. Не разрешайте окружающим дотрагиваться до аппарата. Запретите окружающим дотрагиваться до проволов. Пользователь несет ответственность за любой материальный или физический ущерб, нанесенный третьим лицам в результате работы машины.
- 20) Внимание. Не направляйте струю на корпус аппарата (10 рисА). Не курите. Для предотвращения случайного включения машины во время ее перемещения отсоедините ее вилку от сети питания.

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Продолжайте возможность электрического удара. Не прикасайтесь к заземленным или замкнутым на корпусе поверхностям, таким как трубы, радиаторы и т.д. Не пользуйтесь аппаратом при неисправном выключателе. Для замены поврежденного выключателя обратитесь в специализированный центр техобслуживания.
- 2) Подсоединение к сети. Напряжение питания должно соответствовать значению, указанному на табличке с техническими данными. Запрещается использование любого другого типа питания. Рекомендуется использование на линии электропитания предохранительного устройства, соответствующего действующим нормам страны использования; проконсультируйтесь по этому вопросу с электриком. Проверьте все вилки и розетки соединений на совместимость.
- 3) Будьте осторожны со шнуром питания. Ни в коем случае не перемешайте и не поднимайте аппарат за шнур питания и не тяните за него при извлечении вилки из розетки. Для перемещения аппарата пользуйтесь ручкой (3 рисА) или ремнем (5 рисА. А если имеется), а не тяните его за шланг (6 рисА). Не допускайте прохождение шнура питания вблизи от источников тепла, но смазанным маслом или имеющим режущие кромки поверхностям.
- 4) Проверяйте шнур питания. Периодически и перед каждым использованием машины следует проверять вилку и шнур питания на их пригодность к использованию. Если результаты проверки окажутся недовольствительными, не используйте машину. Отнесите ее для ремонта в сертифицированный центр техобслуживания. Все неисправности электрической системы аппарата следует ремонтировать исключительно в центре техобслуживания.
- 5) Удлинители. Используйте удлинители, имеющие одинарковую или большую, чем аппарат мощность. Для подсоединения удлинителя используйте специальный держатель проволов (2 рис. А если имеется). Не допускайте тонгование и сжимание удлинителя. Не забывайте периодически проверять и заменять удлинители. Не пользуйтесь поврежденными или изношенными удлинителями, поскольку они представляют собой смертельную опасность. Не допускайте прохождения удлинителя по рабочей зоне, по влажным, мокрым, смазанным маслом и имеющим режущие кромки поверхностям, вблизи от источников тепла и топлива.
- 6) Удлинители для использования вне помещений. При использовании аппарата на улице пользуйтесь специально предназначенным для данных целей удлинителем. Он должен быть сертифицирован и отмечен соответствующим знаком.
- 7) Внимание. В случае продолжительного неиспользования аппарата не забудьте выдернуть его вилку из сетевой розетки. Этот аппарат оснащен системой двойной изоляции. Двойная изоляция обеспечивает его большую электробезопасность и не требует его заземления.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (РИС. С)

При поставке машины возможно наличие смонтированных деталей. Извлеките машину и эти детали из упаковки, проверьте их целостность и приступите к сборке, как показано на прилагаемом информационном листке.

При выполнении сборки штепсельная вилка должна быть отсоединенна от сети питания. Перед включением машины убедитесь в прочности крепления всех собранных деталей.

УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПИСТОЛЕТА (1) (если имеется)

При установке держателя пистолета Вы должны услышать щелчок.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА (2)

Для подсоединения шланга как со стороны корпуса аппарата, так и со стороны пистолета-распылителя, следует выполнить следующие действия. Налейте муфту с байонетным соединением (стрелка а), повернуть ее (стрелка б) и потянуть на себя (стрелка с) для закрепления.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ (3) (если имеется)

Ни в коем случае не используйте аппарат без воздушного фильтра (II рис.А)

ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Проведите у длинитель через держатель провода (если имеется) и затем подсоедините к нему штепсельную вилку аппарата (рис.Д). Установите пистолет-распылитель на держателе пистолета (8 рис. А). Перекиньте ремень аппарата через плечо (рис. Е если имеется).

Запуск

Извлеките пистолет из держателя и направьте его на окрашиваемую поверхность. Приведите в действие выключатель ON/OFF, нажав на кнопку со стороны символа "Г" (запуск). После включения аппарата из пистолета-распылителя (7 рис.А) начинает непрерывно выходить струю воздуха. Отрегулируйте параметры распыления и расход материала (см. параграф "ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ"). Нажмите на спусковой крючок (8 рис. Г).

Выключение

Приведите в действие выключатель ON/OFF, нажав на кнопку со стороны символа "О" (выкл.). По окончании работы не забудьте выключить аппарат и отсоединить его от сети питания.

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

После внимательного изучения правил безопасности, тщательно следуйте нижеприведенным рекомендациям, которые позволят Вам добиться максимальной отдачи при работе Вашей машины. Не торопитесь - только после приобретения определенного опыта работы Вам удастся до конца использовать все ее потенциальные возможности. Данный аппарат оснащается окраской в условиях выхода большого объема воздуха, обволакивающего распыляемую при низком давлении струю материала, что гарантирует высокое качество покрытия. Кроме того, воздушный поток способствует сокращению времени высыхания распыляемого материала. Крепко держите аппарат, перекиньте его ремень через плечо и присообщите его (если имеется) к Вашему рабочему положению. На рисунке Е показано правильное рабочее положение.

ВНИМАНИЕ! Во время работы следите за проходимостью отверстий колпака фильтра (9 рис. А).

Подготовка обрабатываемого предмета или поверхности

Результат распыления зависит от чистоты и гладкости обрабатываемой поверхности. Удалите с нее следы ржавчины или остатки старой краски и при необходимости отшлифуйте ее абразивной бумагой. Отшлифуйте поверхность в случае необходимости. Перед началом распыления очистите поверхность от пыли. До начала окрашивания внимательно прочитайте инструкции на упаковке краски и выясните, предусматривается ли для получения лучшего результата и для экономии краски предварительное





нанесение на обрабатываемую поверхность фиксатива. Покройте изолационной лентой или газетной бумагой не подлежащие окраске поверхности.

Подготовка распыляемого материала

Хорошо в吸取ите банку с продуктом до ее открытия. Обычно перед нанесением краску следует разбавить (рекомендуем Вам сначала попробовать разбавить только часть продукта). При определении типа и количества разбавителя следуйте указаниям изготовителя продукта. В случае отсутствия указаний изготовителя проконсультируйтесь с продавцом краски, уточнив, что продукт будет нанесен при помощи пистолета-распылителя HVLP (изокное давление, большой объем). Примите также к сведению следующие рекомендации: для определения густоты наносимого вещества используется понятие вязкости. Следовательно, очень жидкое вещество имеет низкую вязкость, а густые - высокую вязкость. В случае отсутствия на банке с продуктом информации, касающейся определения вязкости наносимого продукта, Вы можете определить ее при помощи нижеприведенной таблицы вязкости "ТАБ Г". Заполните емкость (1 рис.Г) пистолета максимум на 3/4 его объема. После проведения испытаний на куске картона или на деревянной доске, в случае необходимости, постепенно добавляйте разбавитель.

ТАБ. Г

Отделочный материал	Вязкость (DIN-сек)
Краски, содержащие растворитель	15-30
Грунтовочная краска	25-30
Вещества для проправки и пропитки	не разбавлять
Двухкомпонентные эмали и масляные краски	20-35
Прозрачные эмали	5-25
Краски, разводимые водой	20-25
Краски для покрытия автомобилей	20-25
Защитные покрытия для дерева	не разбавлять
Краски для стен	16-20

Использование вискозиметра (3 рис.А)

Измерение вязкости выражено в секундах. Хорошо смешайте продукт с разбавителем. Нанесите вискозиметр (3 рис. А) до краев предназначенный для распыления продуктом и подсчитайте количество секунд, за которое жидкость полностью вытечет из нижнего отверстия (рис. Г) прибора. Это время представляет собой вязкость, выраженную в секундах- DIN(DIN-сек). Повторите вышеописанную процедуру вплоть до получения предусмотренного для используемого продукта значения вязкости (DIN-сек).

Регулировка пистолета-краскораспылителя (рис.Г)

Соберите и хорошо закройте емкость (1 рис.Г). Для определения типа жидкого распыления (2 рис. Н) ослабьте регулирующее колесо (3 рис.Г) и поверните дроссельное колесо (4 рис.Г) в необходимое положение для получения (2 рис. Н):

НН = струи, направленной по горизонтали
VV= струи, направленной по вертикали
CC = круглой струи.

После установки желаемого типа распыления зажать регулирующее колесо (3 рис.Г). Распыление горизонтальными или вертикальными (НН-VV) струями рекомендуется при отделке больших поверхностей. Круглая струя (CC) обычно используется при отделке небольших предметов или для нанесения материалов в труднодоступных местах (в углах, по краям и т.д.).

⚠ ВНИМАНИЕ! Для использования всего находящегося в емкости продукта отвинтите гайку (4 рис. Г) и отрегулируйте трубку для подачи материала (2 рис.Г) в необходимом направлении, в зависимости от того, находится ли обрабатываемая поверхность снизу (1 рис.Л) или сверху (2 рис.Л).

⚠ ВНИМАНИЕ! Во время выполнения процедуры регулировки пистолета-распылителя ни в коем случае не нажимайте на спусковой крючок (8 рис.Г).

Регулировка распыления

При включении машины из дроссельного колеса(4 рис.Г) непрерывно выходит подведенный к пистолету-распылителю (7 рис.А) посредством шланга (6 рис.А) воздух: выход краски происходит только при нажатии на спусковой крючок (8 рис.Г). Регулировку мощности выходящей струи (1 рис.Н) рекомендуется начинать с зажатого до предела регулировочного винта (5

рис.Г), (для этого необходимо повернуть его до упора вправо по часовой стрелке) полностью открыть регулировочный винт воздуха 7/7 рис.Нб если имеется указание "+" по направлению к верху. Держа нажатым спусковой крючок (8 рис.П) постепенно ослабляйте регулировочный винт (5 рис.Г) до получения необходимой степени распыления краски.

Метод распыления

Перекиньте ремень аппарата (5 рис.А) если имеется) через плечо. Извлеките пистолет-распылитель из держателя (8 рис. А) и направьте его на подлежащую обработке поверхность. Пистолет следует всегда держать на одинаковом расстоянии параллельно обрабатываемой поверхности, и совершать им равномерные движения. В зависимости от регулировки и типа используемого отделочного материала рекомендуется держать пистолет на расстоянии (3 рис.Н) от 10 до 30 см. Для равномерного покрытия всей поверхности особенно важно совершение параллельных по отношению к поверхности обрабатываемого объекта движений. Ни в коем случае не совершайте прерывистые движения пистолетом-этим можно испортить качество покрытия. Если Вы проводите обработку вертикально направленной струей VV (2 рис.Н) совершая пистолетом горизонтальные движения, если же Вы проводите распыление горизонтально направленной струей CC (2 рис.Н) выполняйте вертикальные движения. В случае использования круглой струи CC (2 рис.Н) необходимо держать пистолет на большем расстоянии от обрабатываемого объекта. В любом случае, рекомендуем провести предварительные испытания на куске картона или на деревянной доске. При изменении направления движения отпустите спусковой крючок (8 рис.Г) и снова нажмите его при начале движения в обратную сторону (4 рис.Н); таким образом, Вам удастся избежать эффекта соединения двух слоев краски, особенно при отделке больших и ровных поверхностей.

ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОКОМПРЕССОРА

Соединив сопло надувания (14 рис. А) если имеется с трубой (6 рис. А) можно использовать пульверизатор, в качестве приспособления для выдува или надувания матрасов и прочих надувных предметов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! До начала любой проверки или операции по техническому обслуживанию машины, не забудьте отключить электропитание, выдернув вилку аппарата из сетевой розетки.
- Регулируя осуществляйте чистку и осмотр Вашей машины. Этим Вы гарантируете ее безупречную работу и долгий срок эксплуатации.

Чистка пистолета

⚠ ВНИМАНИЕ! Чистка пистолета должна быть очень тщательной и проведиться сразу же по окончании его использования. Выполнение данной операции после высыхания краски внутри пистолета очень затруднено и повышается риск невозможности его дальнейшего использования.

⚠ ВНИМАНИЕ! При чистке пистолета не пользуйтесь воспламеняющимися растворителями. Чистку следует проводить в хорошо проветренном и вентилируемом помещении. Соблюдайте вышеописанные нормы общей и электробезопасности.

Выключите аппарат и отсоедините его от сети питания.

Отсоедините емкость (1 рис.Г), удостоверившись прежде в том, что весь находящийся в пистолете отделочный материал перетек в емкость. Перелейте остатки материала из

емкости в его упаковку и герметично закройте ее.

Начните чистку емкости (1 рис.Г), налив в нее небольшое количество разбавителя, соответствующего типу использованной краски и температура воспламенения которого превышает 21°C.

В吸取ите емкости в течение нескольких секунд, потом вылейте все ее содержимое и повторите данную операцию несколько раз до тех пор, пока выходящий разбавитель не станет абсолютно чистым. Затем очистите наружные и внутренние стени емкости от остатков краски.

Очистите находящуюся под крышкой емкости пробка (2 рис.Г) и проверьте ее состояние.

Для чистки остальных компонентов пистолета-распылителя выполните следующие действия:



- 1) отвинтите колпак (3 рис.G)
 - 2) снимите дроссельное сошло (4 рис.G)
 - 3) полностью отвинтите и снимите регулировочный винт (5 рис.G)
 - 4) снимите пружину (6 рис.G)
 - 5) извлеките стержень (10 рис.G); для этого не рекомендуется использовать какие-либо инструменты. В случае трудностей при извлечении стержня отвинтите гайку с сальником (II рис.G).
- Внимание!** Если для извлечения стержня (10 рис.G) Вам придется отвинтить гайку с сальником (II рис.G), будьте внимательны и старайтесь не потерять составные части сальника (II рис.G).
- Внимание!** Ни в коем случае не очищайте союла и воздушные отверстия пистолета распылителем (7 рис.A) при помощи острых металлических предметов.
- 6) открутите при помощи подходящего гаечного ключа внутреннее сошло (9 рис.G).
 - 7) снимите плоскую прокладку (7 рис.G).

Поместите все детали в специально подготовленную емкость и приступите к их чистке при помощи кисточки. Используя чистый разбавитель (но возможности, рекомендованный изготовителем краски). Очистите также внутренние части пистолета и трубку для подачи материала (12 рис. G).

Хорошо высушите все компоненты прежде чем приступить к их сборке.

Внимание! Выполните монтаж всех вышеуказанных деталей в обратном порядке. При этом в первую очередь, обратите внимание на то, что внутреннее сошло (9 рис.G) должно быть установлено прежде, чем стержень (10 рис.G). Во время сборки следует уделить особое внимание положению прокладки (7 рис.G), имеющей 4 прорези, служащих для правильной установки дроссельного союла (4 рис.G). Оно считается правильно установленным, когда язычок прокладки находится в его нижней части.

Внимание! Если Вам пришлось отвинтить гайку с сальником (II рис.G) прежде, чем снова закрепить ее, нанесите на нее каплю жира (или обеспечения свободного движения стержня).

Внимание! Оборудование поставляется с союлом 3 мм (18 рис. П) для веществ с высокой вязкостью; если производится замена, соблюдать осторожность и полностью отвинтить винт (5 рис. П) или нажать до упора на спусковой крючок (8 рис. П), чтобы игла не мешала извлечению и установке внутреннего союла (18 рис. П).

Внимание! При замене изношенных прокладок (2 и 13 рис.G) действуйте следующим образом:

- отвинтите гайку (4 рис.G)
- снимите крышки (15 рис.G)
- снимите прокладки (2 и 13 рис.G)

Внимание! Прежде, чем завинтить гайку (14 рис.G) проверьте правильность положения прокладки (13 рис.G).

Внимание! По причинам безопасности и для обеспечения хорошей работы аппарата емкость не является герметически закрытой, поэтому даже после плотного закрытия из нее всегда должно выходить небольшое количество воздуха.

Чистка корпуса аппарата

Выключите аппарат и отключите его от сети питания.

Очистите корпус аппарата (10 рис.A), шланг (6 рис.A) и держатель пистолета (8 рис.A) при помощи мягкой щетки или чистой влажной тряпки. При чистке машины не пользуйтесь моющими средствами или растворителями, которые могут нанести ей непоправимый вред. Пластмассовые детали машины легко разрушаются под действием

ТАБ. 2

Проблема	Причина	Способ решения
Если машина не включается	К машине не подведен электрический ток	Убедитесь в том, что выключатель ON/OFF находится в положении "I" проверьте электрические соединения проверьте узлы питания или замените штекерную вилку проверьте общий выключатель помещения
Отделочный материал не выходит из отверстия союла	Засорение внутреннего союла (9 рис.G) Засорение подводящей трубы (12 рис.G) Подводящая трубка (12 рис.G) отсоединенна Отсутствие давления в емкости (1 рис.G) Регулировочный винт (5 рис.G) завинчен слишком сильно	Очистить Очистить Закрепить трубку Хорошо закрыть емкость Ослабить регулировочный винт (5 рис.G)
Материал капает из союла	Внутреннее сошло (9 рис.G) ослаблено Износ внутреннего союла (9 рис.G) Скошение распыляемого материала во внутреннем (9 рис.G) и в дроссельном (4 рис.G) союле	Закрепить внутреннее сошло Заменить союло Очистить
Некачественное распыление	Чрезмерная вязкость распыляемого продукта Чрезмерное количество распыляемого продукта Регулировочный винт (5 рис.G) слишком ослаблен Внутреннее сошло (9 рис.G) Слишком загрязнение фильтра (II рис.A) Отсутствие давления в емкости (1 рис.G)	Разбавить Зажать регулировочный винт Зажать регулировочный винт Очистить Заменить Хорошо закрыть емкость
Пульсации струи во время распыления	Материал для покрытия на исходе Засорение подводящей трубы (12 рис.G) Сильное загрязнение фильтра (II рис.A)	Заполнить Очистить Заменить
Падение краски на окрашиваемый объект	Чрезмерное количество загруженного материала Продукт слишком разбавлен Слишком медленное движение Нажат спусковой крючок пистолета (8 рис.G) Слишком близкое расстояние от обрабатываемой поверхности	Зажать регулировочный винт (5 рис.G) Добавить разбавитель Перемещать пистолет более медленно Перемещать пистолет более быстро Отпустить спусковой крючок при изменении направления движения Увеличить расстояние между пистолетом и обрабатываемым объектом
Чрезмерное распыление материала (Overspray)	Чрезмерный расход отделочного материала	Зажать регулировочный винт (5 рис.G)
Слабое или неравномерное нанесение краски	Продукт некачественно разбавлен Регулировка струи Слишком быстрое движение Слишком большое расстояние от обрабатываемой поверхности Слишком густая краска Засорение пистолета Повреждение шланга (6 рис.A) Забитый или поврежденный фильтр (II рис.A) Зернистая краска Неплотно закрытая емкость (1 рис.G)	Добавить разбавитель Отпустить регулировочный винт (5 рис.G) Перемещать пистолет более медленно Уменьшить расстояние между пистолетом и обрабатываемым объектом Проверить вязкость продукта Очистить пистолет Заменить шланг Очистить и при необходимости заменить фильтр Офильтровать при необходимости краску при помощи фильтра или сетки Очистить прокладку (2 рис.G) и закрыть емкость



любых химических веществ.

Внимание! Не обрызгивайте и не мойте аппарат водой.

Чистка и замена фильтра

Снимите колпак фильтра (9 рисA) при помощи отвертки (рисF).

Очистите фильтр (II рисA) путем его продувки или мытья с мылом. В случае необходимости замените его.

Внимание! Запрещается пользование аппаратом без воздушного фильтра.

Для осуществления неописанных в данном руководстве процедур по уходу обращайтесь в сертифицированный центр техобслуживания.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК

См. таблицу "ТАБ. 2"

⚠ ВНИМАНИЕ! В случае выбиривания машины обратитесь для ее проверки в сертифицированный центр техобслуживания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Если после выполнения всех нижеследующих действий машина по-прежнему не работает надлежащим образом или в случае выявления других, неуказанных в данном руководстве, неисправностей, отнесите машину в сертифицированный центр техобслуживания. Укажите модель машины и ее паспортный номер, приведенные на этикетке с техническими данными и на прилагаемом к машине информационном листке.

ХРАНЕНИЕ

- По окончании использования выполните тщательную чистку всей машины и ее вспомогательных деталей (см. параграф "Техническое обслуживание"), предотвращая тем самым возможность образования плесени и обеспечивая оптимальную эффективность и увеличение срока использования аппарата.
- Храните машину в недоступном для детей месте. Разместите ее в устойчивом и безопасном положении в сухом, теплом и недоступном для пыли месте.
- Прелюбляйте попадание на машину прямых солнечных лучей, храните ее, по возможности, в темном месте.
- Избегайте хранения машины в нейлоновых пакетах - это может способствовать повышению влажности и стать причиной ее повреждения.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях охраны окружающей среды утилизируйте машины в соответствии с действующим местным законодательством.
Не выбрасывайте упаковку. Отнесите ее, если это возможно, в пункт по сбору отходов для переработки.

В случае невозможности дальнейшего использования или ремонта машины, демонтируйте и распределите все ее детали для лифференциированной переработки отходов.

На всех пластмассовых компонентах нанесен идентификационный знак для обозначения материала, из которого они изготовлены. Эта маркировка предназначена для определения метода их дальнейшей переработки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к утилизации емкости, тщательно очистите ее.

Изменения: Все тексты, чертежи и данные соответствуют принятым на момент печати данного руководства стандартам. В случае изменения конструкции машины изготовитель сохраняет за собой право на внесение поправок в данное руководство.



— 71 —



8755388.p65

71



27/08/03, 17.19





cod. 8755388



8755388.p65

72



27/08/03, 17.19

